


Opgang 2 Opgang 4

2. sal - Blok 2 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:


- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende trægulv
- Ny indvendig forsatsvæg med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale
- Ny Kvistvæg, Letvæg med zinkbeklædning
- Ny isolering af skunkvægge
- Nyt gulv, Parket, 22 mm
- Nyt gulv, Fliser, 100x100 mm
- Nyt tag med fast undertag og ny isolering
- NL Nyt nedløb

NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanvarm.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavle boliger.
- Nye gulve på værelser ved gavle i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Nye sanitet og overflader på badeværelser.
- Ny isolering under vinduer (fremgår ikke på etagerplaner)

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.


Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



Opgang 2 Opgang 4

1. sal - Blok 2 - Fremtidig Forhold



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500


Etageplaner - Blok 2 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100


Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L2_N102

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT	LANDSKABSARKITEKT	INGENIØR
Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Norconsult Danmark Tingvej 11, 3. DK-8800 Viborg TEL. +45 4488 2000



Stue - Blok 2 - Fremtidig Forhold



Kælder - Blok 2 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:

- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende trægulv
- Ny indvendig forsatsvæg med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale
- Ny Kvistvæg, Letvæg med zinkbeklædning
- Ny isolering af skunkvægge
- Nyt gulv, Parket, 22 mm
- Nyt gulv, Fliser, 100x100 mm
- Nyt tag med fast undertag og ny isolering
- NL Nyt nedløb


NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanvæern.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavle boliger.
- Nye gulve på værelser ved gavle i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Nye sanitet og overflader på badeværelser.
- Ny isolering under vinduer (fremgår ikke på etagerplaner)

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

008-0_A5_K01_H1_L2_N101



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 2 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100


Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L2_N101

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-9800 Vborg
TEL. +45 4488 2000



Tag - Blok 2 - Eksisterende og nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

OBS. Tegningen skal printes i farver

- Eksisterende døre, der bevares
- Eksisterende døre, der nedrives
- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende tag
- Bygningsdel der nedrives, der er snittet igennem
- Bygningsdel der nedrives, der ikke er snittet igennem
- Hultagning i eksisterende bygningsdel


NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvæarn nedrives.
- Eksisterende sanitet og overflader på badeværelser nedrives.
- Eksisterende indvendige forsatsvæg ved gavleboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Eksisterende gulve på værelser ved gavleboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Udsparinger og hultagning for fremtidige installationer og kanaler fremgår ikke på tegninger.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

008-0_A5_K01_H1_L2_N003



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 2 - Tagplan - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	**SAG**	22008
KONTR.	PH	**DATO**	2024.09.23
TEGN.	NM	**MÅL**	1 : 100

Myndighedsprojekt


008-0_A5_K01_H1_L2_N003

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



Opgang 2 Opgang 4

2. sal - Blok 2 - Eksisterende og nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

OBS. Tegningen skal printes i farver


- Eksisterende døre, der bevares
- Eksisterende døre, der nedrives
- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende tag
- Bygningsdel der nedrives, der er snittet igennem
- Bygningsdel der nedrives, der ikke er snittet igennem
- Hultagning i eksisterende bygningsdel

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvarm nedrives.
- Eksisterende sanitet og overflader på badeværelser nedrives.
- Eksisterende indvendige forsatsvæg ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Eksisterende gulve på værelser ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Udsparinger og hultagning for fremtidige installationer og kanaler fremgår ikke på tegninger.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.


Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



Opgang 2 Opgang 4

1. sal - Blok 2 - Eksisterende og nedrivning



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 2 - 1. sal og 2. sal - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L2_N002

Nordic Office of Architecture


ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



Stue - Blok 2 - Eksisterende og nedrivning



Kælder - Blok 2 - Eksisterende og nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

OBS. Tegningen skal printes i farver


- Eksisterende døre, der bevares
- Eksisterende døre, der nedrives
- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende tag
- Bygningsdel der nedrives, der er snittet igennem
- Bygningsdel der nedrives, der ikke er snittet igennem
- Hultagning i eksisterende bygningsdel

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvæarn nedrives.
- Eksisterende sanitet og overflader på badeværelser nedrives.
- Eksisterende indvendige forsatsvæg ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Eksisterende gulve på værelser ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Udsparinger og hultagning for fremtidige installationer og kanaler fremgår ikke på tegninger.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 2 - Kælder og stueetage - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L2_N001


Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000

== AKT 6842361 == [Indsendelse nr. 4 - BBR herunder Arealopgørelse + dokumentfortegnelse] == Dokument 66 == [008-0_A5_K01_H1_L12_N103 - Etageplaner - Blok 12 - Tagplan - Fremtidige Forhold] ==



Tag - Blok 12 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:

Nyt tag med fast undertag og ny isolering


NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanvæern.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavle boliger.
- Nye gulve på værelser ved gavle i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Nye sanitet og overflader på badeværelser.
- Ny isolering under vinduer (fremgår ikke på etagerplaner)

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

008-0_A5_K01_H1_L12_N103



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 12 - Tagplan - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	**SAG**	22008
KONTR.	PH	**DATO**	2024.09.23
TEGN.	NM	**MAL**	1 : 100

Myndighedsprojekt


008-0_A5_K01_H1_L12_N103

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



2. sal - Blok 12 - Fremtidig Forhold



Opgang 68a

Opgang 68b

1. sal - Blok 12 - Fremtidig Forhold

008-0_A5_K01_H1_L12_N102

SIGNATURFORKLARING:


- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende trægulv
- Ny indvendig forsatsvæg med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale
- Ny Kvistvæg, Letvæg med zinkbeklædning
- Ny isolering af skunkvægge
- Nyt gulv, Parket, 22 mm
- Nyt gulv, Fliser, 100x100 mm
- Nyt tag med fast undertag og ny isolering
- NL Nyt nedløb

NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanvarm.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavle boliger.
- Nye gulve på værelser ved gavle i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Nye sanitet og overflader på badeværelser.
- Ny isolering under vinduer (fremgår ikke på etagerplaner)

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500


Etageplaner - Blok 12 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L12_N102

Nordic Office of Architecture


ARKITEKT	LANDSKABSARKITEKT	INGENIØR
Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Norconsult Danmark Tingvej 11, 3. DK-8800 Viborg TEL. +45 4488 2000



Opgang 68a

Opgang 68b

Stue - Blok 12 - Fremtidig Forhold



Opgang 86a

Opgang 86b

Kælder - Blok 12 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:


- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende trægulv
- Ny indvendig forsatsvæg med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale
- Ny Kvistvæg, Letvæg med zinkbeklædning
- Ny isolering af skunkvægge
- Nyt gulv, Parket, 22 mm
- Nyt gulv, Fliser, 100x100 mm
- Nyt tag med fast undertag og ny isolering
- NL Nyt nedløb

NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanvæern.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavle boliger.
- Nye gulve på værelser ved gavle i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Nye sanitet og overflader på badeværelser.
- Ny isolering under vinduer (fremgår ikke på etageplaner)

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500


Etageplaner - Blok 12 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L12_N101

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT	LANDSKABSARKITEKT	INGENIØR
Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Norconsult Danmark Tingvej 11, 3. DK-8800 Viborg TEL. +45 4488 2000



Tag - Blok 12 - Eksisterende og nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

OBS. Tegningen skal printes i farver

- Eksisterende døre, der bevares
- Eksisterende døre, der nedrives
- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende tag
- Bygningsdel der nedrives, der er snittet igennem
- Bygningsdel der nedrives, der ikke er snittet igennem
- Hultagning i eksisterende bygningsdel


NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvæm nedrives.
- Eksisterende sanitet og overflader på badeværelser nedrives.
- Eksisterende indvendige forsatsvæg ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Eksisterende gulve på værelser ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Udsparinger og hultagning for fremtidige installationer og kanaler fremgår ikke på tegninger.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

008-0_A5_K01_H1_L12_N003



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund — MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 12 - Tagplan - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100


Myndighedsprojekt — 008-0_A5_K01_H1_L12_N003

Nordic Office of Architecture


ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



2. sal - Blok 12 - Eksisterende og nedrivning



Opgang 68a

Opgang 68b

1. sal - Blok 12 - Eksisterende og nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

OBS. Tegningen skal printes i farver


- Eksisterende døre, der bevares
- Eksisterende døre, der nedrives
- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende tag
- Bygningsdel der nedrives, der er snittet igennem
- Bygningsdel der nedrives, der ikke er snittet igennem
- Hultagning i eksisterende bygningsdel

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvarm nedrives.
- Eksisterende sanitet og overflader på badeværelser nedrives.
- Eksisterende indvendige forsatsvæg ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Eksisterende gulve på værelser ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Udsparinger og hultagning for fremtidige installationer og kanaler fremgår ikke på tegninger.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 12 - 1. sal og 2. sal - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt


008-0_A5_K01_H1_L12_N002

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122


INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



Opgang 68a

Opgang 68b

Stue - Blok 12 - Eksisterende og nedrivning



Opgang 86a

Opgang 86b

Kælder - Blok 12 - Eksisterende og nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

OBS. Tegningen skal printes i farver


- Eksisterende døre, der bevares
- Eksisterende døre, der nedrives
- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende tag
- Bygningsdel der nedrives, der er snittet igennem
- Bygningsdel der nedrives, der ikke er snittet igennem
- Hultagning i eksisterende bygningsdel

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvæm nedrives.
- Eksisterende sanitet og overflader på badeværelser nedrives.
- Eksisterende indvendige forsatsvæg ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Eksisterende gulve på værelser ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Udsparinger og hultagning for fremtidige installationer og kanaler fremgår ikke på tegninger.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500


Etageplaner - Blok 12 - Kælder og stueetage - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MAL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L12_N001

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT	LANDSKABSARKITEKT	INGENIØR
Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Norconsult Danmark Tingvej 11, 3. DK-8800 Viborg TEL. +45 4488 2000



Tag - Blok 11 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:

Nyt tag med fast undertag og ny isolering


NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanvæern.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavle boliger.
- Nye gulve på værelser ved gavle i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Nye sanitet og overflader på badeværelser.
- Ny isolering under vinduer (fremgår ikke på etagerplaner)

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

008-0_A5_K01_H1_L11_N103



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 11 - Tagplan - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	**SAG**	22008
KONTR.	PH	**DATO**	2024.09.23
TEGN.	NM	**MAL**	1 : 100

Myndighedsprojekt


008-0_A5_K01_H1_L11_N103

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122


INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



Opgang 70a

Opgang 70b

2. sal - Blok 11 - Fremtidig Forhold



Opgang 70a

Opgang 70b

1. sal - Blok 11 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:


- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende trægulv
- Ny indvendig forsatsvæg med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale
- Ny Kvistvæg, Letvæg med zinkbeklædning
- Ny isolering af skunkvægge
- Nyt gulv, Parket, 22 mm
- Nyt gulv, Fliser, 100x100 mm
- Nyt tag med fast undertag og ny isolering
- NL — Nyt nedløb

NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanvarm.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavle boliger.
- Nye gulve på værelser ved gavle i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Nye sanitet og overflader på badeværelser.
- Ny isolering under vinduer (fremgår ikke på etagerplaner)

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500


Etageplaner - Blok 11 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold

GODK.		AS	SAG	22008
KONTR.		PH	DATO	2024.09.23
TEGN.		NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt — 008-0_A5_K01_H1_L11_N102


Nordic Office of Architecture

ARKITEKT	LANDSKABSARKITEKT	INGENIØR
Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Norconsult Danmark Tingvej 11, 3. DK-8800 Viborg TEL. +45 4488 2000



Opgang 70a Opgang 70b

Stue - Blok 11 - Fremtidig Forhold



Opgang 70a Opgang 70b

Kælder - Blok 11 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:


- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende trægulv
- Ny indvendig forsatsvæg med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale
- Ny Kvistvæg, Letvæg med zinkbeklædning
- Ny isolering af skunkvægge
- Nyt gulv, Parket, 22 mm
- Nyt gulv, Fliser, 100x100 mm
- Nyt tag med fast undertag og ny isolering
- NL — Nyt nedløb

NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanværn.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavle boliger.
- Nye gulve på værelser ved gavle i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Nye sanitet og overflader på badeværelser.
- Ny isolering under vinduer (fremgår ikke på etagerplaner)

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 11 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100


Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L11_N101

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



Tag - Blok 11 - Eksisterende og nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

OBS. Tegningen skal printes i farver

- Eksisterende døre, der bevares
- Eksisterende døre, der nedrives
- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende tag
- Bygningsdel der nedrives, der er snittet igennem
- Bygningsdel der nedrives, der ikke er snittet igennem
- Hultagning i eksisterende bygningsdel


NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvæern nedrives.
- Eksisterende sanitet og overflader på badeværelser nedrives.
- Eksisterende indvendige forsatsvæg ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Eksisterende gulve på værelser ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Udsparinger og hultagning for fremtidige installationer og kanaler fremgår ikke på tegninger.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

008-0_A5_K01_H1_L11_N003



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 11 - Tagplan - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	**SAG**	22008
KONTR.	PH	**DATO**	2024.09.23
TEGN.	NM	**MÅL**	1 : 100

Myndighedsprojekt

008-0_A5_K01_H1_L11_N003

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



Opgang 70a

Opgang 70b

2. sal - Blok 11 - Eksisterende og nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

OBS. Tegningen skal printes i farver


- Eksisterende døre, der bevares
- Eksisterende døre, der nedrives
- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende tag
- Bygningsdel der nedrives, der er snittet igennem
- Bygningsdel der nedrives, der ikke er snittet igennem
- Hultagning i eksisterende bygningsdel

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvæm nedrives.
- Eksisterende sanitet og overflader på badeværelser nedrives.
- Eksisterende indvendige forsatsvæg ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Eksisterende gulve på værelser ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Udsparinger og hultagning for fremtidige installationer og kanaler fremgår ikke på tegninger.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:


008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



Opgang 70a

Opgang 70b

1. sal - Blok 11 - Eksisterende og nedrivning



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 11 - 1. sal og 2. sal - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100


Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L11_N002

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122


LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



Opgang 70a Opgang 70b

Stue - Blok 11 - Eksisterende og nedrivning



Opgang 70a Opgang 70b

Kælder - Blok 11 - Eksisterende og nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

OBS. Tegningen skal printes i farver


- Eksisterende døre, der bevares
- Eksisterende døre, der nedrives
- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende tag
- Bygningsdel der nedrives, der er snittet igennem
- Bygningsdel der nedrives, der ikke er snittet igennem
- Hultagning i eksisterende bygningsdel

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvæm nedrives.
- Eksisterende sanitet og overflader på badeværelser nedrives.
- Eksisterende indvendige forsatsvæg ved gavlebeliggender nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Eksisterende gulve på værelser ved gavlebeliggender nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Udsparinger og hultagning for fremtidige installationer og kanaler fremgår ikke på tegninger.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 11 - Kælder og stueetage - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L11_N001


Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000

== AKT 6842361 == [Indsendelse nr. 4 - BBR herunder Arealopgørelse + dokumentfortegnelse] == Dokument 78 == [008-0_A5_K01_H1_L10_N103 - Etageplaner - Blok 10 - Tagplan - Fremtidige Forhold] ==



Tag - Blok 10 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:


Nyt tag med fast undertag og ny isolering

NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanvæern.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavle boliger.
- Nye gulve på værelser ved gavle i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Nye sanitet og overflader på badeværelser.
- Ny isolering under vinduer (fremgår ikke på etagerplaner)

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 10 - Tagplan - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	**SAG**	22008
KONTR.	PH	**DATO**	2024.09.23
TEGN.	NM	**MÅL**	1 : 100


Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L10_N103

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 20X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122


LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 20X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



Opgang 27 Opgang 25

2. sal - Blok 10 - Fremtidig Forhold



Opgang 27 Opgang 25

1. sal - Blok 10 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:


- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende trægulv
- Ny indvendig forsatsvæg med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale
- Ny Kvistvæg, Letvæg med zinkbeklædning
- Ny isolering af skunkvægge
- Nyt gulv, Parket, 22 mm
- Nyt gulv, Fliser, 100x100 mm
- Nyt tag med fast undertag og ny isolering
- NL Nyt nedløb

NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanvæarn.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavle boliger.
- Nye gulve på værelser ved gavle i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Nye sanitet og overflader på badeværelser.
- Ny isolering under vinduer (fremgår ikke på etagerplaner)

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 10 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L10_N102

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122


LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



Opgang 27 Opgang 25

Stue - Blok 10 - Fremtidig Forhold



Opgang 27 Opgang 25

Kælder - Blok 10 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:


- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende trægulv
- Ny indvendig forsatsvæg med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale
- Ny Kvistvæg, Letvæg med zinkbeklædning
- Ny isolering af skunkvægge
- Nyt gulv, Parket, 22 mm
- Nyt gulv, Fliser, 100x100 mm
- Nyt tag med fast undertag og ny isolering
- NL Nyt nedløb

NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanvæm.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavle boliger.
- Nye gulve på værelser ved gavle i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Nye sanitet og overflader på badeværelser.
- Ny isolering under vinduer (fremgår ikke på etagerplaner)

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500


Etageplaner - Blok 10 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L10_N101

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT	LANDSKABSARKITEKT	INGENIØR
Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Norconsult Danmark Tingvej 11, 3. DK-8800 Viborg TEL. +45 4488 2000



Tag - Blok 10 - Eksisterende og nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

OBS. Tegningen skal printes i farver


- Eksisterende døre, der bevares
- Eksisterende døre, der nedrives
- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende tag
- Bygningsdel der nedrives, der er snittet igennem
- Bygningsdel der nedrives, der ikke er snittet igennem
- Hultagning i eksisterende bygningsdel

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvæern nedrives.
- Eksisterende sanitet og overflader på badeværelser nedrives.
- Eksisterende indvendige forsatsvæg ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Eksisterende gulve på værelser ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Udsparinger og hultagning for fremtidige installationer og kanaler fremgår ikke på tegninger.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



008-0_A5_K01_H1_L10_N003

REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 10 - Tagplan - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	**SAG**	22008
KONTR.	PH	**DATO**	2024.09.23
TEGN.	NM	**MÅL**	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L10_N003

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122


LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



Opgang 27 Opgang 25

2. sal - Blok 10 - Eksisterende og nedrivning



Opgang 27 Opgang 25

1. sal - Blok 10 - Eksisterende og nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

OBS. Tegningen skal printes i farver


- Eksisterende døre, der bevares
- Eksisterende døre, der nedrives
- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende tag
- Bygningsdel der nedrives, der er snittet igennem
- Bygningsdel der nedrives, der ikke er snittet igennem
- Hultagning i eksisterende bygningsdel

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvæarn nedrives.
- Eksisterende sanitet og overflader på badeværelser nedrives.
- Eksisterende indvendige forsatsvæg ved gavlebeliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Eksisterende gulve på værelser ved gavlebeliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Udsparinger og hultagning for fremtidige installationer og kanaler fremgår ikke på tegninger.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 10 - 1. sal og 2. sal - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MAL	1 : 100


Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L10_N002

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122


LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



Opgang 27 Opgang 25

Stue - Blok 10 - Eksisterende og nedrivning



Opgang 27 Opgang 25

Kælder - Blok 10 - Eksisterende og nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

OBS. Tegningen skal printes i farver


- Eksisterende døre, der bevares
- Eksisterende døre, der nedrives
- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende tag
- Bygningsdel der nedrives, der er snittet igennem
- Bygningsdel der nedrives, der ikke er snittet igennem
- Hultagning i eksisterende bygningsdel

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvæern nedrives.
- Eksisterende sanitet og overflader på badeværelser nedrives.
- Eksisterende indvendige forsatsvæg ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Eksisterende gulve på værelser ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Udsparinger og hultagning for fremtidige installationer og kanaler fremgår ikke på tegninger.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 10 - Kælder og stueetage - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100


Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L10_N001

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



Tag - Blok 1 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:

Nyt tag med fast undertag og ny isolering


NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanvæern.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavle boliger.
- Nye gulve på værelser ved gavle i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Nye sanitet og overflader på badeværelser.
- Ny isolering under vinduer (fremgår ikke på etagerplaner)

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

008-0_A5_K01_H1_L1_N103



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 1 - Tagplan - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MAL	1 : 100

Myndighedsprojekt


008-0_A5_K01_H1_L1_N103

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122


LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



Opgang 1 Opgang 3

2. sal - Blok 1 - Fremtidig Forhold



Opgang 1 Opgang 3

1. sal - Blok 1 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:


- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende trægulv
- Ny indvendig forsatsvæg med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale
- Ny Kvistvæg, Letvæg med zinkbeklædning
- Ny isolering af skunkvægge
- Nyt gulv, Parket, 22 mm
- Nyt gulv, Fliser, 100x100 mm
- Nyt tag med fast undertag og ny isolering
- NL Nyt nedløb

NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanvæm.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavle boliger.
- Nye gulve på værelser ved gavle i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Nye sanitet og overflader på badeværelser.
- Ny isolering under vinduer (fremgår ikke på etagerplaner)

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500


Etageplaner - Blok 1 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L1_N102


Nordic Office of Architecture

ARKITEKT	LANDSKABSARKITEKT	INGENIØR
Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Norconsult Danmark Tingvej 11, 3. DK-8800 Viborg TEL. +45 4488 2000



Opgang 1 Opgang 3

Stue - Blok 1 - Fremtidig Forhold



Opgang 1 Opgang 3

Kælder - Blok 1 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:


- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende indvendig forsatsvæg åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale
- Eksisterende trægulv
- Ny indvendig forsatsvæg med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale
- Nyt gulv, Parket, 22 mm
- Nyt gulv, Fliser, 100x100 mm
- NL Nyt nedløb

NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanvæern.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavie boliger.
- Nye gulve på værelser ved gavle i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Nye sanitet og overflader på badeværelser.
- Ny isolering under vinduer (fremgår ikke på etageplaner)

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500


Etageplaner - Blok 1 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L1_N101

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT	LANDSKABSARKITEKT	INGENIØR
Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Norconsult Danmark Tingvej 11, 3. DK-8800 Viborg TEL. +45 4488 2000



Tag - Blok 1 - Eksisterende og nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

OBS. Tegningen skal printes i farver

- Eksisterende døre, der bevares
- Eksisterende døre, der nedrives
- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende tag
- Bygningsdel der nedrives, der er snittet igennem
- Bygningsdel der nedrives, der ikke er snittet igennem
- Hultagning i eksisterende bygningsdel


NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvæm nedrives.
- Eksisterende sanitet og overflader på badeværelser nedrives.
- Eksisterende indvendige forsatsvæg ved gavlebolig er nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Eksisterende gulve på værelser ved gavlebolig er nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Udsparinger og hultagning for fremtidige installationer og kanaler fremgår ikke på tegninger.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

008-0_A5_K01_H1_L1_N003



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 1 - Tagplan - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	**SAG**	22008
KONTR.	PH	**DATO**	2024.09.23
TEGN.	NM	**MÅL**	1 : 100

Myndighedsprojekt


008-0_A5_K01_H1_L1_N003

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122


LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



Opgang 1 Opgang 3

2. sal - Blok 1 - Eksisterende og nedrivning



Opgang 1 Opgang 3

1. sal - Blok 1 - Eksisterende og nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

OBS. Tegningen skal printes i farver

- Eksisterende døre, der bevares
- Eksisterende døre, der nedrives
- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende tag
- Bygningsdel der nedrives, der er snittet igennem
- Bygningsdel der nedrives, der ikke er snittet igennem
- Hultagning i eksisterende bygningsdel


NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvæm nedrives.
- Eksisterende sanitet og overflader på badeværelser nedrives.
- Eksisterende indvendige forsatsvæg ved gavlebeliggender nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Eksisterende gulve på værelser ved gavlebeliggender nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Udsparinger og hultagning for fremtidige installationer og kanaler fremgår ikke på tegninger.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

008-0_A5_K01_H1_L1_N002



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500


Etageplaner - Blok 1 - 1. sal og 2. sal - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L1_N002


Nordic Office of Architecture

ARKITEKT	LANDSKABSARKITEKT	INGENIØR
Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Norconsult Danmark Tingvej 11, 3. DK-8800 Viborg TEL. +45 4488 2000



Opgang 1 Opgang 3

Stue - Blok 1 - Eksisterende og nedrivning



Opgang 1 Opgang 3

Kælder - Blok 1 - Eksisterende og nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

- Eksisterende døre, der bevares
- Eksisterende døre, der nedrives
- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende indvendig forsatsvæg åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale

OBS. Tegningen skal printes i farver


- Bygningsdel der nedrives, der er snittet igennem
- Bygningsdel der nedrives, der ikke er snittet igennem
- Hultagning i eksisterende bygningsdel

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanværn nedrives.
- Eksisterende sanitet og overflader på badeværelser nedrives.
- Eksisterende indvendige forsatsvæg ved gavleboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Eksisterende gulve på værelser ved gavleboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Udsparinger og hultagning for fremtidige installationer og kanaler fremgår ikke på tegninger.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 1 - Kælder og stueetage - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L1_N001

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT	LANDSKABSARKITEKT	INGENIØR
Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Norconsult Danmark Tingvej 11, 3. DK-8800 Viborg TEL. +45 4488 2000




Signaturforklaring

- B — Beton container
- D — Deponi container
- J — Jern og metal Container
- M — Mursten og tegl container med skaktrør
- S — Sanitet og fliser container
- T — Træ container
- V — Vindue container
- Stillads med mulighed for at kunne gå under
- H — Materiale og mandskabshejs
- Materialeoplad område
- Mandskabs/ledelses skur i 2 plan
- Køreplader
- Kørevej
- Byggepladshegn
- M — Mødested i tilfælde af ulykke
- Førstehjælpsstation, m. øjenskyld, brandslukning og førstehjælp
- L — Midlertidig lysmast
- Eksisterende lysmast
- V — Brugsvandstilslutning
- B — Spildevandsbrønd tilslutning
- S — Kabelskab til tilslutning af byggestøm, skurvogne mv.

NOTE:
- Byggepladstegning viser alle områder, hvor der skal udføres arbejde uden at tage højde for etaper.
- I udførselsfasen bygges der i etaper, hvor det kun arbejdes på 1 blok af gangen.
- B container placeres samme sted som M container, men i forskellige faser.
- Køreveje skal tilpasses an på hvilken blok som arbejdes på.

008-0_A5_K01_H0_L0_N001



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Byggepladsindretning

GODK.		AS	SAG		22008
KONTR.		PH	DATO		2024.09.23
TEGN.		DJ	MÅL		1 : 500

Myndighedsprojekt

008-0_A5_K01_H0_L0_N001

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000

Tegningsnummer	Emne	Mål	Dato	Rev. dato
H0 - Oversigtsplaner				
008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning	1:500	2024.09.23	
H1 - Planer				
008-0_A5_K01_H1_L1_N001	Etageplaner - Blok 1 - Kælder og stueetage - Eksis./Nedrivning	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L1_N002	Etageplaner - Blok 1 - 1. sal og 2. sal - Eksis./Nedrivning	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L1_N003	Etageplaner - Blok 1 - Tagplan - Eksis./Nedrivning	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L1_N101	Etageplaner - Blok 1 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L1_N102	Etageplaner - Blok 1 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L1_N103	Etageplaner - Blok 1 - Tagplan - Fremtidige Forhold	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L2_N001	Etageplaner - Blok 2 - Kælder og stueetage - Eksis./Nedrivning	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L2_N002	Etageplaner - Blok 2 - 1. sal og 2. sal - Eksis./Nedrivning	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L2_N003	Etageplaner - Blok 2 - Tagplan - Eksis./Nedrivning	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L2_N101	Etageplaner - Blok 2 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L2_N102	Etageplaner - Blok 2 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L2_N103	Etageplaner - Blok 2 - Tagplan - Fremtidige Forhold	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L3_N001	Etageplaner - Blok 3 - Kælder og stueetage - Eksis./Nedrivning	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L3_N002	Etageplaner - Blok 3 - 1. sal og 2. sal - Eksis./Nedrivning	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L3_N003	Etageplaner - Blok 3 - Tagplan - Eksis./Nedrivning	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L3_N101	Etageplaner - Blok 3 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L3_N102	Etageplaner - Blok 3 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L3_N103	Etageplaner - Blok 3 - Tagplan - Fremtidige Forhold	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L4_N001	Etageplaner - Blok 4 - Kælder og stueetage - Eksis./Nedrivning	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L4_N002	Etageplaner - Blok 4 - 1. sal og 2. sal - Eksis./Nedrivning	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L4_N003	Etageplaner - Blok 4 - Tagplan - Eksis./Nedrivning	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L4_N101	Etageplaner - Blok 4 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L4_N102	Etageplaner - Blok 4 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L4_N103	Etageplaner - Blok 4 - Tagplan - Fremtidige Forhold	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L5_N001	Etageplaner - Blok 5 - Kælder og stueetage - Eksis./Nedrivning	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L5_N002	Etageplaner - Blok 5 - 1. sal og 2. sal - Eksis./Nedrivning	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L5_N003	Etageplaner - Blok 5 - Tagplan - Eksis./Nedrivning	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L5_N101	Etageplaner - Blok 5 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L5_N102	Etageplaner - Blok 5 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L5_N103	Etageplaner - Blok 5 - Tagplan - Fremtidige Forhold	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L6_N001	Etageplaner - Blok 6 - Kælder og stueetage - Eksis./Nedrivning	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L6_N002	Etageplaner - Blok 6 - 1. sal og 2. sal - Eksis./Nedrivning	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L6_N003	Etageplaner - Blok 6 - Tagplan - Eksis./Nedrivning	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L6_N101	Etageplaner - Blok 6 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L6_N102	Etageplaner - Blok 6 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L6_N103	Etageplaner - Blok 6 - Tagplan - Fremtidige Forhold	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L7_N001	Etageplaner - Blok 7 - Kælder og stueetage - Eksis./Nedrivning	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L7_N002	Etageplaner - Blok 7 - 1. sal og 2. sal - Eksis./Nedrivning	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L7_N003	Etageplaner - Blok 7 - Tagplan - Eksis./Nedrivning	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L7_N101	Etageplaner - Blok 7 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L7_N102	Etageplaner - Blok 7 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L7_N103	Etageplaner - Blok 7 - Tagplan - Fremtidige Forhold	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L8_N001	Etageplaner - Blok 8 - Kælder og stueetage - Eksis./Nedrivning	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L8_N002	Etageplaner - Blok 8 - 1. sal og 2. sal - Eksis./Nedrivning	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L8_N003	Etageplaner - Blok 8 - Tagplan - Eksis./Nedrivning	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L8_N101	Etageplaner - Blok 8 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L8_N102	Etageplaner - Blok 8 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L8_N103	Etageplaner - Blok 8 - Tagplan - Fremtidige Forhold	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L9_N001	Etageplaner - Blok 9 - Kælder og stueetage - Eksis./Nedrivning	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L9_N002	Etageplaner - Blok 9 - 1. sal og 2. sal - Eksis./Nedrivning	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L9_N003	Etageplaner - Blok 9 - Tagplan - Eksis./Nedrivning	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L9_N101	Etageplaner - Blok 9 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L9_N102	Etageplaner - Blok 9 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L9_N103	Etageplaner - Blok 9 - Tagplan - Fremtidige Forhold	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L10_N001	Etageplaner - Blok 10 - Kælder og stueetage - Eksis./Nedrivning	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L10_N002	Etageplaner - Blok 10 - 1. sal og 2. sal - Eksis./Nedrivning	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L10_N003	Etageplaner - Blok 10 - Tagplan - Eksis./Nedrivning	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L10_N101	Etageplaner - Blok 10 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L10_N102	Etageplaner - Blok 10 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L10_N103	Etageplaner - Blok 10 - Tagplan - Fremtidige Forhold	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L11_N001	Etageplaner - Blok 11 - Kælder og stueetage - Eksis./Nedrivning	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L11_N002	Etageplaner - Blok 11 - 1. sal og 2. sal - Eksis./Nedrivning	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L11_N003	Etageplaner - Blok 11 - Tagplan - Eksis./Nedrivning	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L11_N101	Etageplaner - Blok 11 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L11_N102	Etageplaner - Blok 11 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L11_N103	Etageplaner - Blok 11 - Tagplan - Fremtidige Forhold	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L12_N001	Etageplaner - Blok 12 - Kælder og stueetage - Eksis./Nedrivning	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L12_N002	Etageplaner - Blok 12 - 1. sal og 2. sal - Eksis./Nedrivning	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L12_N003	Etageplaner - Blok 12 - Tagplan - Eksis./Nedrivning	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L12_N101	Etageplaner - Blok 12 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L12_N102	Etageplaner - Blok 12 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L12_N103	Etageplaner - Blok 12 - Tagplan - Fremtidige Forhold	1:100	2024.09.23	
H2 - Opstalter				
008-0_A5_K01_H2_L1_N001	Facader - Blok 1 - Eksis./Nedrivning	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H2_L1_N101	Facader - Blok 1 - Fremtidige Forhold	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H2_L2_N001	Facader - Blok 2 - Eksis./Nedrivning	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H2_L2_N101	Facader - Blok 2 - Fremtidige Forhold	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H2_L3_N001	Facader - Blok 3 - Eksis./Nedrivning	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H2_L3_N101	Facader - Blok 3 - Fremtidige Forhold	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H2_L4_N001	Facader - Blok 4 - Eksis./Nedrivning	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H2_L4_N101	Facader - Blok 4 - Fremtidige Forhold	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H2_L5_N001	Facader - Blok 5 - Eksis./Nedrivning	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H2_L5_N101	Facader - Blok 5 - Fremtidige Forhold	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H2_L6_N001	Facader - Blok 6 - Eksis./Nedrivning	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H2_L6_N101	Facader - Blok 6 - Fremtidige Forhold	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H2_L7_N001	Facader - Blok 7 - Eksis./Nedrivning	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H2_L7_N101	Facader - Blok 7 - Fremtidige Forhold	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H2_L8_N001	Facader - Blok 8 - Eksis./Nedrivning	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H2_L8_N101	Facader - Blok 8 - Fremtidige Forhold	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H2_L9_N001	Facader - Blok 9 - Eksis./Nedrivning	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H2_L9_N101	Facader - Blok 9 - Fremtidige Forhold	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H2_L10_N001	Facader - Blok 10 - Eksis./Nedrivning	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H2_L10_N101	Facader - Blok 10 - Fremtidige Forhold	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H2_L11_N001	Facader - Blok 11 - Eksis./Nedrivning	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H2_L11_N101	Facader - Blok 11 - Fremtidige Forhold	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H2_L12_N001	Facader - Blok 12 - Eksis./Nedrivning	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H2_L12_N101	Facader - Blok 12 - Fremtidige Forhold	1:100	2024.09.23	
H3 - Snit				
008-0_A5_K01_H3_L0_N001	Tværsnit TA-TA - Blok 4 og 9 - Tilgængelige boliger - Eksis./Nedrivning	1:20	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H3_L0_N002	Tværsnit TC-TC, - Blok 4 og 9 - Tilgængelige boliger - Eksis./Nedrivning	1:20	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H3_L0_N003	Delsnit D - Blok 1-12 - Gavle - Eksis./Nedrivning	1:20	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H3_L0_N101	Tværsnit TA-TA - Blok 4 og 9 - Tilgængelige boliger - Fremtidig Forhold	1:20	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H3_L0_N103	Tværsnit TC-TC - Blok 4 og 9 - Tilgængelige boliger - Fremtidig Forhold	1:20	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H3_L0_N104	Delsnit D - Blok 1-12 - Gavle - Fremtidig Forhold	1:20	2024.09.23	
H4 - Bygningsdelstegninger				
008-0_A5_K01_H4_L4_N101	Tilgængelige boliger - Stueetage	1:50	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H4_L4_N102	Tilgængelige boliger - 1. sal	1:50	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H4_L4_N103	Tilgængelige boliger - 2. sal	1:50	2024.09.23	

REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Tegningsliste - Arkitektur

GODK.	AS	**SAG**	22008
KONTR.	PH	**DATO**	2024.09.23
TEGN.	NM	**MÅL**	

Myndighedsprojekt

008-0_A5_K01_C07

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000

Ansøgning for BR18 - Servicemål Etagebyggeri boliger

Rudersdal Kommune

Bistruplund 9, 3460 Birkerød

Fase: Ansøgning
BOM-nummer: byg-2024-674156
Klassifikation: KLnr: 02.34.02 P19 B
Sagsnummer: 2024 - 4178
Indsendelse nr.: 4 (11-10-2024 14:15)

Projekt: 008-0 Bistruplund

Ansøgningstyper:	Etageboligbyggeri (hed tidligere: Lejligheder og boliger med vandret lejlighedsskel)

Sted(er)

Ejendomme:	BFE Nummer: 9038616
Bygninger:	Bygningsnummer: 4, BFE nummer: 9038616, BBR anvendelse: 140 Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus.
Matrikler:	Matrikel nr.: 5eu, Ejerlav: Bistrup By, Bistrup

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Allan Sørensen CVR: 77355413 (Indsendt af)	Projektejer	Bredgade 25X, 1260 København K allan.sorensen@nordicarch.com +45 48771146
Kasper Olesen Skriver CVR: 77355413	Kan udfylde og indsende ansøgningen	Tingvej 11 3, 8800 Viborg kasper.skriver@norconsult.com +45 25407416
Niclas Jakobsen	Kan udfylde ansøgningen	

Fuldmagt

- ○ Jeg er ejer af ejendommen.
- ○ Jeg har behov for en fuldmagt fra en ejer af ejendommen (digital fuldmagt).
- ● Jeg har behov for en fuldmagt fra en ejer, som ikke har adgang til at give en digital fuldmagt (denne er f.eks. fritaget for digital selvbetjening) - og har derfor behov for en skriftlig ikke-digital fuldmagt.

Skriftlig ikke-digital fuldmagt

Bilag
008-0_K00_C04.1_Fuldmagt.pdf

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Planlagt arbejde (Obligatorisk)

ÆNDRET

Beskriv kort dit arbejde her

Der henvises til vedlagte dokumenter iht. dokumentfortegnelsen:

008-0_K00_C01.4_Dokumentfortegnelse myndighedsprojekt

Ansøgning gælder for 6 bygninger på matrikel 5eu og 6 bygninger på matrikel 5bt.

Plantegninger (Obligatorisk)

ÆNDRET

Bilag

008-0_A5_K01_H1_L5_N001 - Etageplaner - Blok 5 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H1_L8_N001 - Etageplaner - Blok 8 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H1_L9_N102 - Etageplaner - Blok 9 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_K00_C11.3_Genhusningsplan.pdf
008-0_A5_K01_H1_L9_N001 - Etageplaner - Blok 9 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H1_L11_N101 - Etageplaner - Blok 11 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L10_N003 - Etageplaner - Blok 10 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H1_L3_N102 - Etageplaner - Blok 3 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L9_N103 - Etageplaner - Blok 9 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L7_N003 - Etageplaner - Blok 7 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H1_L3_N103 - Etageplaner - Blok 3 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L1_N103 - Etageplaner - Blok 1 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L10_N101 - Etageplaner - Blok 10 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L7_N001 - Etageplaner - Blok 7 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H1_L4_N003 - Etageplaner - Blok 4 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H1_L5_N102 - Etageplaner - Blok 5 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L4_N103 - Etageplaner - Blok 4 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L6_N101 - Etageplaner - Blok 6 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L3_N101 - Etageplaner - Blok 3 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L6_N001 - Etageplaner - Blok 6 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H1_L1_N001 - Etageplaner - Blok 1 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H1_L7_N102 - Etageplaner - Blok 7 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L1_N101 - Etageplaner - Blok 1 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L2_N102 - Etageplaner - Blok 2 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L5_N002 - Etageplaner - Blok 5 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H1_L4_N102 - Etageplaner - Blok 4 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_K00_C11.1_Tidsplan.pdf
008-0_A5_K01_H1_L12_N102 - Etageplaner - Blok 12 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L2_N002 - Etageplaner - Blok 2 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_K00_C06.3_Forhåndsdialogmøde 2023-09-28.pdf
008-0_A5_K01_H1_L11_N002 - Etageplaner - Blok 11 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H1_L7_N101 - Etageplaner - Blok 7 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L9_N101 - Etageplaner - Blok 9 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L10_N001 - Etageplaner - Blok 10 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H0_L0_N001 - Byggepladsindretning.pdf
008-0_A5_K01_H1_L4_N002 - Etageplaner - Blok 4 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H1_L1_N003 - Etageplaner - Blok 1 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_K00_C06.3_Forhåndsdialogmøde 2024-06-18.pdf
008-0_A5_K01_H1_L2_N003 - Etageplaner - Blok 2 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H1_L8_N003 - Etageplaner - Blok 8 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf

008-0_A5_K01_H1_L3_N003 - Etageplaner - Blok 3 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H1_L11_N003 - Etageplaner - Blok 11 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H1_L7_N002 - Etageplaner - Blok 7 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H1_L4_N101 - Etageplaner - Blok 4 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L10_N002 - Etageplaner - Blok 10 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H1_L7_N103 - Etageplaner - Blok 7 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L12_N103 - Etageplaner - Blok 12 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H4_L4_N101 - Tilgængelige boliger - Stueetage.pdf
008-0_A5_K01_H1_L8_N002 - Etageplaner - Blok 8 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H1_L1_N002 - Etageplaner - Blok 1 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H1_L5_N103 - Etageplaner - Blok 5 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L11_N001 - Etageplaner - Blok 11 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H1_L2_N101 - Etageplaner - Blok 2 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L12_N002 - Etageplaner - Blok 12 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H1_L3_N001 - Etageplaner - Blok 3 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H1_L12_N001 - Etageplaner - Blok 12 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H1_L6_N002 - Etageplaner - Blok 6 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H1_L11_N102 - Etageplaner - Blok 11 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L6_N003 - Etageplaner - Blok 6 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H1_L5_N003 - Etageplaner - Blok 5 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H1_L12_N003 - Etageplaner - Blok 12 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H1_L11_N103 - Etageplaner - Blok 11 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L2_N103 - Etageplaner - Blok 2 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L12_N101 - Etageplaner - Blok 12 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L8_N101 - Etageplaner - Blok 8 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L6_N102 - Etageplaner - Blok 6 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L1_N102 - Etageplaner - Blok 1 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_K00_C01.4_Dokumentfortegnelse myndighedsprojekt.pdf
008-0_A5_K01_H1_L6_N103 - Etageplaner - Blok 6 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L8_N103 - Etageplaner - Blok 8 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L9_N002 - Etageplaner - Blok 9 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H1_L10_N103 - Etageplaner - Blok 10 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L8_N102 - Etageplaner - Blok 8 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L9_N003 - Etageplaner - Blok 9 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H4_L4_N102 - Tilgængelige boliger - 1. sal.pdf
008-0_A5_K01_C07 - Tegningsliste - Arkitektur.pdf
008-0_A5_K01_H1_L2_N001 - Etageplaner - Blok 2 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H1_L5_N101 - Etageplaner - Blok 5 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_K00_C04.1_Ansøgning om byggetilladelse.pdf
008-0_A5_K01_H4_L4_N103 - Tilgængelige boliger - 2. sal.pdf
008-0_A5_K01_H1_L10_N102 - Etageplaner - Blok 10 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L4_N001 - Etageplaner - Blok 4 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H1_L3_N002 - Etageplaner - Blok 3 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf
~~008-0_K00_C01.4_Dokumentfortegnelse myndighedsprojekt.pdf~~

BBR-oplysninger vedrørende byggerarbejde, der ikke er enfamiliehuse

ÆNDRET

Bygningens oplysninger

Materialer	Registreret i BBR	Ændringer til BBR
Byggematerialer, ydervæg (Vælg det mest anvendte materiale)	1. Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)	
Hvis andet materiale, angiv hvilket		
Supplerende ydervægsmaterialer		
Hvis andet supplerende materiale, angiv hvilket		

Byggematerialer, tagdækning (Vælg det mest anvendte materiale)	5. Tegl	
Hvis andet materiale, angiv hvilket		
Asbest i ydervæg		
Asbest i tagdækning		

Bygningens arealer og etager

Bygningens arealer	**Registreret i BBR**	**Ændringer til BBR**
Bebygget areal (stueetage) i m²	296	

Bygningens etager	**Registreret i BBR**	**Ændringer til BBR**
Antal etager, stue, 1. sal, 2. sal osv. (men ekskl. tagetage og kælder)	2	
Samlet bygningsareal af disse etager i m²	592	
Areal af tagetage i m²		
Heraf udnyttet tagetage		

Kælderetage	**Registreret i BBR**	**Ændringer til BBR**
Samlet areal af kælder i m²	296	
Heraf kælderareal med loft mindre end 1,25 m over terræn	296	
Heraf kælderareal, der må anvendes til beboelse		

Overdækkede arealer	**Registreret i BBR**	**Ændringer til BBR**
Samlet areal af lukkede, uopvarmede overdækninger på bygningen (fx udestuer og lukkede altaner) i m²		
Areal af åbent, overdækket areal i stueetage i m²		
Samlet areal af åbne overdækninger i øvrige etager i m²		

Varme og energi

Varme og energi	**Registreret i BBR**	**Ændringer til BBR**
Varmeinstallation	1. Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer eller varmluftanlæg)	
Opvarmningsmiddel		
Hvis andet opvarmningsmiddel, angiv hvilket		
Supplerende varmeinstallationer		
Hvis anden supplerende varme, angiv hvilken		

Anvendelse

Fordeling af anvendelse i m2	**Registreret i BBR**	**Ændringer til BBR**
Anvendelseskode (se vejledning)	Etagebolig-bygning, flerfamilehus eller to-familiehus (vandret adskillelse mellem	

	enhederne) (140)
Samlet boligareal i m²	748
Samlet erhvervsareal i m²	
Areal, der hverken benyttes til bolig eller erhverv i m²	
Samlet adgangsareal i bygningen i m²	

Indbygget arealer i grundplan	Registreret i BBR	Ændringer til BBR
Heraf indbygget garage		
Heraf indbygget carport		
Heraf indbygget udhus		
Heraf udestue (uopvarmet)		
Heraf affaldsrum (i terrænniveau)		

Boligen

Boligen	Registreret i BBR	Ændringer til BBR
Antal boliger med køkken		
Antal boliger uden køkken		
Antal pladser i sikringsrum		
Ydes der offentlig støtte		
Byggeskadeforsikring, selskab		

Bemærkninger/beskrivelse af byggearbejdet

Vandforsyning og afløbsforhold

Vandforsyning og afløbsforhold	Registreret i BBR	Ændringer til BBR
Vandforsyning		
Afløbsforhold		

Bilag
008-0_K06_H0_L0_N001 - Arealopgørelse iht BBR - Samlet.pdf
008-0_K06_H0_L9_N002 - by220 - 03 - Bistruplund 29.pdf
008-0_K06_H0_L4_N003 - by220 - 02 - Bistruplund 11.pdf
008-0_K06_H0_L4_N002 - by220 - 01 - Bistruplund 9.pdf
008-0_K06_H0_L9_N001 - by210 - 02 - Bistruplund 29-31.pdf
008-0_K06_H0_L9_N003 - by220 - 04 - Bistruplund 31.pdf
008-0_K06_H0_L4_N001 - by210 - 01 - Bistruplund 9-11.pdf

Samlet oversigt over bilag

Bilag for 4. indsendelse (11-10-2024)	Dokumentationskrav
008-0_K06_H0_L9_N001 - by210 - 02 - Bistruplund 29-31.pdf	Ansøgning: BBR-oplysninger vedrørende byggerarbejde, der ikke er enfamiliehuse
008-0_K06_H0_L9_N003 - by220 - 04 - Bistruplund 31.pdf	Ansøgning: BBR-oplysninger vedrørende byggerarbejde, der ikke er enfamiliehuse

008-0_K06_H0_L4_N001 - by210 - 01 - Bistruplund 9-11.pdf	Ansøgning: BBR-oplysninger vedrørende byggerarbejde, der ikke er enfamiliehuse
008-0_K06_H0_L4_N003 - by220 - 02 - Bistruplund 11.pdf	Ansøgning: BBR-oplysninger vedrørende byggerarbejde, der ikke er enfamiliehuse
008-0_K06_H0_L4_N002 - by220 - 01 - Bistruplund 9.pdf	Ansøgning: BBR-oplysninger vedrørende byggerarbejde, der ikke er enfamiliehuse
008-0_K06_H0_L0_N001 - Arealopgørelse iht BBR - Samlet.pdf	Ansøgning: BBR-oplysninger vedrørende byggerarbejde, der ikke er enfamiliehuse
008-0_K06_H0_L9_N002 - by220 - 03 - Bistruplund 29.pdf	Ansøgning: BBR-oplysninger vedrørende byggerarbejde, der ikke er enfamiliehuse
008-0_K00_C01.4_Dokumentfortegnelse myndighedsprojekt.pdf	Ansøgning: Plantegninger
Bilag for 3. indsendelse (01-10-2024)	**Dokumentationskrav**
008-0_K00_C04.1_Fuldmagt.pdf	Ansøgning: Skriftlig ikke-digital fuldmagt
~~008-0_K00_C04.1_Fuldmagt.jpg~~	~~Ansøgning: Skriftlig ikke-digital fuldmagt~~
Bilag for 1. indsendelse (23-09-2024)	**Dokumentationskrav**
008-0_A5_K01_H1_L5_N001 - Etageplaner - Blok 5 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H1_L8_N001 - Etageplaner - Blok 8 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_K00_C11.3_Genhusningsplan.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H1_L9_N102 - Etageplaner - Blok 9 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H1_L3_N102 - Etageplaner - Blok 3 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H1_L9_N001 - Etageplaner - Blok 9 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H1_L3_N103 - Etageplaner - Blok 3 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H1_L6_N101 - Etageplaner - Blok 6 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H1_L10_N101 - Etageplaner - Blok 10 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H1_L5_N102 - Etageplaner - Blok 5 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H1_L6_N001 - Etageplaner - Blok 6 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H1_L11_N101 - Etageplaner - Blok 11 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H1_L7_N001 - Etageplaner - Blok 7 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H1_L4_N003 - Etageplaner - Blok 4 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H1_L7_N003 - Etageplaner - Blok 7 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H1_L9_N103 - Etageplaner - Blok 9 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H1_L4_N103 - Etageplaner - Blok 4 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H1_L3_N101 - Etageplaner - Blok 3 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H1_L10_N003 - Etageplaner - Blok 10 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H1_L1_N103 - Etageplaner - Blok 1 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H1_L12_N103 - Etageplaner - Blok 12 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H1_L3_N003 - Etageplaner - Blok 3 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H1_L1_N002 - Etageplaner - Blok 1 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H1_L1_N101 - Etageplaner - Blok 1 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H1_L4_N002 - Etageplaner - Blok 4 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H1_L10_N002 - Etageplaner - Blok 10 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H1_L2_N102 - Etageplaner - Blok 2 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Plantegninger

008-0_A5_K01_H1_L1_N001 - Etageplaner - Blok 1 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H1_L11_N002 - Etageplaner - Blok 11 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H1_L2_N003 - Etageplaner - Blok 2 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H0_L0_N001 - Byggepladsindretning.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H1_L5_N002 - Etageplaner - Blok 5 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H1_L8_N002 - Etageplaner - Blok 8 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H1_L8_N003 - Etageplaner - Blok 8 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_K00_C06.3_Forhåndsdialogmøde 2024-06-18.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H1_L4_N102 - Etageplaner - Blok 4 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H1_L4_N101 - Etageplaner - Blok 4 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H1_L5_N103 - Etageplaner - Blok 5 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_K00_C06.3_Forhåndsdialogmøde 2023-09-28.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H1_L11_N003 - Etageplaner - Blok 11 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H1_L1_N003 - Etageplaner - Blok 1 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H1_L7_N002 - Etageplaner - Blok 7 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H1_L7_N101 - Etageplaner - Blok 7 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H4_L4_N101 - Tilgængelige boliger - Stueetage.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H1_L12_N102 - Etageplaner - Blok 12 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_K00_C04.1_Fuldmagt.jpg	Ansøgning: Skriftlig ikke-digital fuldmagt
008-0_A5_K01_H1_L10_N001 - Etageplaner - Blok 10 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H1_L7_N103 - Etageplaner - Blok 7 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H1_L11_N001 - Etageplaner - Blok 11 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H1_L2_N002 - Etageplaner - Blok 2 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H1_L9_N101 - Etageplaner - Blok 9 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H1_L7_N102 - Etageplaner - Blok 7 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_K00_C11.1_Tidsplan.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H1_L8_N103 - Etageplaner - Blok 8 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H1_L12_N003 - Etageplaner - Blok 12 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H1_L1_N102 - Etageplaner - Blok 1 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H1_L6_N002 - Etageplaner - Blok 6 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H1_L6_N102 - Etageplaner - Blok 6 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_C07 - Tegningsliste - Arkitektur.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H1_L6_N103 - Etageplaner - Blok 6 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H1_L2_N001 - Etageplaner - Blok 2 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H1_L11_N103 - Etageplaner - Blok 11 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H1_L12_N002 - Etageplaner - Blok 12 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H4_L4_N102 - Tilgængelige boliger - 1. sal.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H1_L12_N001 - Etageplaner - Blok 12 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Plantegninger

008-0_A5_K01_H1_L10_N103 - Etageplaner - Blok 10 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H1_L5_N003 - Etageplaner - Blok 5 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H1_L6_N003 - Etageplaner - Blok 6 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H1_L2_N101 - Etageplaner - Blok 2 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H1_L9_N002 - Etageplaner - Blok 9 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H1_L2_N103 - Etageplaner - Blok 2 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H1_L11_N102 - Etageplaner - Blok 11 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H1_L9_N003 - Etageplaner - Blok 9 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H1_L3_N001 - Etageplaner - Blok 3 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H1_L8_N102 - Etageplaner - Blok 8 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H1_L12_N101 - Etageplaner - Blok 12 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H1_L8_N101 - Etageplaner - Blok 8 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H1_L10_N102 - Etageplaner - Blok 10 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_K00_C04.1_Ansøgning om byggetilladelse.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H1_L3_N002 - Etageplaner - Blok 3 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H1_L4_N001 - Etageplaner - Blok 4 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H4_L4_N103 - Tilgængelige boliger - 2. sal.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H1_L5_N101 - Etageplaner - Blok 5 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Plantegninger

Tidligere indsendelser

Indsendt dato	Fase	Fil
01-10-2024 11:45	Ansøgning	https://dokument.bygogmiljoe.dk/ansoegningbilag/422428b8-9a60-477d-a570-2868aeaea68e
24-09-2024 14:42	Ansøgning	https://dokument.bygogmiljoe.dk/ansoegningbilag/d46eba3d-bcaa-4d8c-8f79-d04a7020ed8c
23-09-2024 21:24	Ansøgning	https://dokument.bygogmiljoe.dk/ansoegningbilag/3d8ef94e-eeb3-4fde-9eeb-01f9e0b68e39

Til:
Fra: Allan Sørensen (Allan.Sorensen@nordicarch.com)
Titel: Indsendelse nr. 4
E-mailtitel:
Sendt: 11-10-2024 14:15
Bilag: Hoveddokument for ansøgningen.pdf; 008-0_A5_K01_C07 - Tegningsliste - Arkitektur.pdf; 008-0_A5_K01_H0_L0_N001 - Byggepladsindretning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L1_N001 - Etageplaner - Blok 1 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L1_N002 - Etageplaner - Blok 1 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L1_N003 - Etageplaner - Blok 1 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L1_N101 - Etageplaner - Blok 1 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L1_N102 - Etageplaner - Blok 1 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L1_N103 - Etageplaner - Blok 1 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L10_N001 - Etageplaner - Blok 10 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L10_N002 - Etageplaner - Blok 10 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L10_N003 - Etageplaner - Blok 10 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L10_N101 - Etageplaner - Blok 10 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L10_N102 - Etageplaner - Blok 10 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L10_N103 - Etageplaner - Blok 10 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L11_N001 - Etageplaner - Blok 11 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L11_N002 - Etageplaner - Blok 11 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L11_N003 - Etageplaner - Blok 11 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L11_N101 - Etageplaner - Blok 11 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L11_N102 - Etageplaner - Blok 11 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L11_N103 - Etageplaner - Blok 11 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L12_N001 - Etageplaner - Blok 12 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L12_N002 - Etageplaner - Blok 12 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L12_N003 - Etageplaner - Blok 12 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L12_N101 - Etageplaner - Blok 12 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L12_N102 - Etageplaner - Blok 12 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L12_N103 - Etageplaner - Blok 12 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L2_N001 - Etageplaner - Blok 2 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L2_N002 - Etageplaner - Blok 2 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L2_N003 - Etageplaner - Blok 2 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L2_N101 - Etageplaner - Blok 2 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L2_N102 - Etageplaner - Blok 2 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L2_N103 - Etageplaner - Blok 2 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L3_N001 - Etageplaner - Blok 3 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L3_N002 - Etageplaner - Blok 3 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L3_N003 - Etageplaner - Blok 3 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L3_N101 - Etageplaner - Blok 3 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L3_N102 - Etageplaner - Blok 3 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L3_N103 - Etageplaner - Blok 3 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L4_N001 - Etageplaner - Blok 4 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L4_N002 - Etageplaner - Blok 4 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L4_N003 - Etageplaner - Blok 4 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L4_N101 - Etageplaner - Blok 4 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L4_N102 - Etageplaner - Blok 4 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L4_N103 - Etageplaner - Blok 4 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L5_N001 - Etageplaner - Blok 5 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L5_N002 - Etageplaner - Blok 5 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L5_N003 - Etageplaner - Blok 5 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L5_N101 - Etageplaner - Blok 5 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L5_N102 - Etageplaner - Blok 5 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L5_N103 - Etageplaner - Blok 5 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L6_N001 - Etageplaner - Blok 6 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L6_N002 - Etageplaner - Blok 6 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L6_N003 - Etageplaner - Blok 6 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L6_N101 - Etageplaner - Blok 6 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L6_N102 - Etageplaner - Blok 6 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L6_N103 - Etageplaner - Blok 6 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L7_N001 - Etageplaner - Blok 7 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L7_N002 - Etageplaner - Blok 7 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L7_N003 - Etageplaner - Blok 7 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L7_N101 - Etageplaner - Blok 7 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L7_N102 - Etageplaner - Blok 7 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf; 008-

0_A5_K01_H1_L7_N103 - Etageplaner - Blok 7 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L8_N001 - Etageplaner - Blok 8 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L8_N002 - Etageplaner - Blok 8 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L8_N003 - Etageplaner - Blok 8 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L8_N101 - Etageplaner - Blok 8 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L8_N102 - Etageplaner - Blok 8 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L8_N103 - Etageplaner - Blok 8 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L9_N001 - Etageplaner - Blok 9 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L9_N002 - Etageplaner - Blok 9 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L9_N003 - Etageplaner - Blok 9 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L9_N101 - Etageplaner - Blok 9 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L9_N102 - Etageplaner - Blok 9 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L9_N103 - Etageplaner - Blok 9 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H4_L4_N101 - Tilgængelige boliger - Stueetage.pdf; 008-0_A5_K01_H4_L4_N102 - Tilgængelige boliger - 1. sal.pdf; 008-0_A5_K01_H4_L4_N103 - Tilgængelige boliger - 2. sal.pdf; 008-0_K00_C01.4_Dokumentfortegnelse myndighedsprojekt.pdf; 008-0_K00_C04.1_Ansøgning om byggetilladelse.pdf; 008-0_K00_C04.1_Fuldmagt.pdf; 008-0_K00_C06.3_Forhåndsdialogmøde 2023-09-28.pdf; 008-0_K00_C06.3_Forhåndsdialogmøde 2024-06-18.pdf; 008-0_K00_C11.1_Tidsplan.pdf; 008-0_K00_C11.3_Genhusningsplan.pdf; 008-0_K06_H0_L0_N001 - Arealopgørelse iht BBR - Samlet.pdf; 008-0_K06_H0_L4_N001 - by210 - 01 - Bistruplund 9-11.pdf; 008-0_K06_H0_L4_N002 - by220 - 01 - Bistruplund 9.pdf; 008-0_K06_H0_L4_N003 - by220 - 02 - Bistruplund 11.pdf; 008-0_K06_H0_L9_N001 - by210 - 02 - Bistruplund 29-31.pdf; 008-0_K06_H0_L9_N002 - by220 - 03 - Bistruplund 29.pdf; 008-0_K06_H0_L9_N003 - by220 - 04 - Bistruplund 31.pdf;

11-10-2024 14:15:56 Der er modtaget besked om en ny indsendelse [ID: 4f03be63-b2ac-4606-958f-d666c22ab579] fra Byg og Miljø portalen. Yderligere oplysninger hentes.

11-10-2024 14:15:57 Indsendelse (eksklusiv dokumenter) er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 4f03be63-b2ac-4606-958f-d666c22ab579, løbenr: 4]

11-10-2024 14:15:59 Akten er oprettet.

11-10-2024 14:17:25 Dokument [Dokument ID: 85af6643-16de-41b7-b700-d4815d88c391] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 4f03be63-b2ac-4606-958f-d666c22ab579, løbenr: 4]

11-10-2024 14:17:26 Dokument [Dokument ID: cfcd6fdf-6f07-4ae2-9b90-5f992db21411] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 4f03be63-b2ac-4606-958f-d666c22ab579, løbenr: 4]

11-10-2024 14:17:26 Dokument [Dokument ID: 9cf2b3dc-0ec9-4d7a-88f5-b57e4d489264] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 4f03be63-b2ac-4606-958f-d666c22ab579, løbenr: 4]

11-10-2024 14:17:26 Dokument [Dokument ID: 1f9fcdd3-72d3-4d0b-8492-779fce9e7117] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 4f03be63-b2ac-4606-958f-d666c22ab579, løbenr: 4]

11-10-2024 14:17:26 Dokument [Dokument ID: 378c0280-8a78-469d-bf5d-89104f487b2c] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 4f03be63-b2ac-4606-958f-d666c22ab579, løbenr: 4]

11-10-2024 14:17:26 Dokument [Dokument ID: c981d080-b96a-4ff8-bced-df2662ec941e] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 4f03be63-b2ac-4606-958f-d666c22ab579, løbenr: 4]

11-10-2024 14:17:26 Dokument [Dokument ID: d0c71de3-4f0b-4417-8c1c-5e0ebbb99d04] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 4f03be63-b2ac-4606-958f-d666c22ab579, løbenr: 4]

11-10-2024 14:17:26 Dokument [Dokument ID: 5b06ee4d-95f9-4145-8c7c-8e9977b71566] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 4f03be63-b2ac-4606-958f-d666c22ab579, løbenr: 4]

11-10-2024 14:17:26 Dokument [Dokument ID: 0fc9991f-d630-4759-abff-43c92d9c4ccd] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 4f03be63-b2ac-4606-958f-d666c22ab579, løbenr: 4]

11-10-2024 14:17:26 Dokument [Dokument ID: 109df1c6-2875-452c-9c60-ae8abd098dcf] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 4f03be63-b2ac-4606-958f-d666c22ab579, løbenr: 4]

11-10-2024 14:17:27 Dokument [Dokument ID: 4d500796-8cfd-43f4-af3e-6ee2a98d8481] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 4f03be63-b2ac-4606-958f-d666c22ab579, løbenr: 4]

11-10-2024 14:17:27 Dokument [Dokument ID: 5fa9a046-37cb-4a34-b79f-54358e425745] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 4f03be63-b2ac-4606-958f-d666c22ab579, løbenr: 4]

11-10-2024 Dokument [Dokument ID: 602dc0d3-e004-4ca4-90bf-482cff1bc983] er downloaded fra Byg og

14:17:27 Miljø [Ansøgnings ID: 4f03be63-b2ac-4606-958f-d666c22ab579, løbenr: 4]

11-10-2024 Dokument [Dokument ID: 248de0f2-1183-4351-86cc-b5e8f9d51d3c] er downloaded fra Byg og
14:17:27 Miljø [Ansøgnings ID: 4f03be63-b2ac-4606-958f-d666c22ab579, løbenr: 4]

11-10-2024 Dokument [Dokument ID: 9b13e33e-50ad-4cb7-b86f-8b4f98b7b15a] er downloaded fra Byg og
14:17:27 Miljø [Ansøgnings ID: 4f03be63-b2ac-4606-958f-d666c22ab579, løbenr: 4]

11-10-2024 Dokument [Dokument ID: 73a1e78a-c973-44fa-8072-e705ad3f99f3] er downloaded fra Byg og
14:17:27 Miljø [Ansøgnings ID: 4f03be63-b2ac-4606-958f-d666c22ab579, løbenr: 4]

11-10-2024 Dokument [Dokument ID: 29817545-96c0-4553-85bf-fae44f7055a3] er downloaded fra Byg og
14:17:27 Miljø [Ansøgnings ID: 4f03be63-b2ac-4606-958f-d666c22ab579, løbenr: 4]

11-10-2024 Dokument [Dokument ID: bc5c582d-1465-4f7c-8362-4322e699a6ec] er downloaded fra Byg og
14:17:27 Miljø [Ansøgnings ID: 4f03be63-b2ac-4606-958f-d666c22ab579, løbenr: 4]

11-10-2024 Dokument [Dokument ID: 79366fc7-36c6-4377-be16-7b73a4c35a2d] er downloaded fra Byg og
14:17:27 Miljø [Ansøgnings ID: 4f03be63-b2ac-4606-958f-d666c22ab579, løbenr: 4]

11-10-2024 Dokument [Dokument ID: 82c56dcc-aa0b-4a1b-9bba-98a88adfa5dd] er downloaded fra Byg og
14:17:28 Miljø [Ansøgnings ID: 4f03be63-b2ac-4606-958f-d666c22ab579, løbenr: 4]

11-10-2024 Dokument [Dokument ID: c05a7fa2-eeed-482f-9f9b-e5b8139b3e2e] er downloaded fra Byg og
14:17:28 Miljø [Ansøgnings ID: 4f03be63-b2ac-4606-958f-d666c22ab579, løbenr: 4]

11-10-2024 Dokument [Dokument ID: 5971faf7-6fbf-4b25-a8fe-c5d964baf24a] er downloaded fra Byg og
14:17:28 Miljø [Ansøgnings ID: 4f03be63-b2ac-4606-958f-d666c22ab579, løbenr: 4]

11-10-2024 Dokument [Dokument ID: 03f4d320-96ed-44a4-a1bc-1c73f647a79e] er downloaded fra Byg og
14:17:28 Miljø [Ansøgnings ID: 4f03be63-b2ac-4606-958f-d666c22ab579, løbenr: 4]

11-10-2024 Dokument [Dokument ID: 0c78d7f3-d014-4d37-8cc7-c4f33da67b62] er downloaded fra Byg og
14:17:28 Miljø [Ansøgnings ID: 4f03be63-b2ac-4606-958f-d666c22ab579, løbenr: 4]

11-10-2024 Dokument [Dokument ID: a2ec9a84-23c4-4f6e-8d83-cc538955b951] er downloaded fra Byg og
14:17:28 Miljø [Ansøgnings ID: 4f03be63-b2ac-4606-958f-d666c22ab579, løbenr: 4]

11-10-2024 Dokument [Dokument ID: 130311c6-ad69-49ef-9c2e-940aa91996ad] er downloaded fra Byg og
14:17:28 Miljø [Ansøgnings ID: 4f03be63-b2ac-4606-958f-d666c22ab579, løbenr: 4]

11-10-2024 Dokument [Dokument ID: a000918b-2830-4b6a-b520-b9edf2ac770f] er downloaded fra Byg og
14:17:28 Miljø [Ansøgnings ID: 4f03be63-b2ac-4606-958f-d666c22ab579, løbenr: 4]

11-10-2024 Dokument [Dokument ID: 73760926-5b6a-4d32-bebe-fbb9b2accad7] er downloaded fra Byg og
14:17:28 Miljø [Ansøgnings ID: 4f03be63-b2ac-4606-958f-d666c22ab579, løbenr: 4]

11-10-2024 Dokument [Dokument ID: 1a843c56-025d-4cae-8477-7a0d99ef270f] er downloaded fra Byg og
14:17:29 Miljø [Ansøgnings ID: 4f03be63-b2ac-4606-958f-d666c22ab579, løbenr: 4]

11-10-2024 Dokument [Dokument ID: 6e742e3e-f5a0-4684-884c-df58abe5275e] er downloaded fra Byg og
14:17:29 Miljø [Ansøgnings ID: 4f03be63-b2ac-4606-958f-d666c22ab579, løbenr: 4]

11-10-2024 Dokument [Dokument ID: b28fbe69-ddff-426c-83e8-043f0ff618dd] er downloaded fra Byg og
14:17:29 Miljø [Ansøgnings ID: 4f03be63-b2ac-4606-958f-d666c22ab579, løbenr: 4]

11-10-2024 Dokument [Dokument ID: 56e6515f-076f-4bf0-9a6f-978e55c7bba9] er downloaded fra Byg og
14:17:29 Miljø [Ansøgnings ID: 4f03be63-b2ac-4606-958f-d666c22ab579, løbenr: 4]

11-10-2024 Dokument [Dokument ID: 1d484a75-ef60-49a8-b799-594c01ee23d7] er downloaded fra Byg og
14:17:29 Miljø [Ansøgnings ID: 4f03be63-b2ac-4606-958f-d666c22ab579, løbenr: 4]

11-10-2024 Dokument [Dokument ID: dfc35425-122b-4a6f-985d-d4d968b939b9] er downloaded fra Byg og
14:17:29 Miljø [Ansøgnings ID: 4f03be63-b2ac-4606-958f-d666c22ab579, løbenr: 4]

11-10-2024 Dokument [Dokument ID: fbaba561-ddb4-4a4f-b21e-c241ba040c87] er downloaded fra Byg og
14:17:29 Miljø [Ansøgnings ID: 4f03be63-b2ac-4606-958f-d666c22ab579, løbenr: 4]

11-10-2024 Dokument [Dokument ID: 2e983a8e-ca51-44ba-93a2-c419c9800325] er downloaded fra Byg og
14:17:29 Miljø [Ansøgnings ID: 4f03be63-b2ac-4606-958f-d666c22ab579, løbenr: 4]

11-10-2024 Dokument [Dokument ID: 0b824a6d-7d62-4700-8d68-94d564a2a67d] er downloaded fra Byg
14:17:29 og Miljø [Ansøgnings ID: 4f03be63-b2ac-4606-958f-d666c22ab579, løbenr: 4]

11-10-2024 14:17:30 Dokument [Dokument ID: 65905f13-882b-4993-9a56-e86e76710c24] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 4f03be63-b2ac-4606-958f-d666c22ab579, løbenr: 4]

11-10-2024 14:17:30 Dokument [Dokument ID: b5fca2cb-35b1-4144-8c30-3b7b8a576e06] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 4f03be63-b2ac-4606-958f-d666c22ab579, løbenr: 4]

11-10-2024 14:17:30 Dokument [Dokument ID: ed147458-b7dc-4ce3-b4cc-2dcc51d0542c] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 4f03be63-b2ac-4606-958f-d666c22ab579, løbenr: 4]

11-10-2024 14:17:30 Dokument [Dokument ID: 0b2b676f-9de5-4929-9705-ff0a0f2260e9] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 4f03be63-b2ac-4606-958f-d666c22ab579, løbenr: 4]

11-10-2024 14:17:30 Dokument [Dokument ID: a3e9ad0c-2410-4c54-bdc2-fd77c08746db] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 4f03be63-b2ac-4606-958f-d666c22ab579, løbenr: 4]

11-10-2024 14:17:30 Dokument [Dokument ID: 38b102e6-6361-4c81-b360-d79c1645e93e] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 4f03be63-b2ac-4606-958f-d666c22ab579, løbenr: 4]

11-10-2024 14:17:30 Dokument [Dokument ID: f32c5e6a-510f-43cc-839f-27a14d967e8a] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 4f03be63-b2ac-4606-958f-d666c22ab579, løbenr: 4]

11-10-2024 14:17:30 Dokument [Dokument ID: e6c05ba1-15d0-4c4f-a0fc-41c4b946a27a] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 4f03be63-b2ac-4606-958f-d666c22ab579, løbenr: 4]

11-10-2024 14:17:30 Dokument [Dokument ID: b28104eb-6fa1-47ce-917f-37f6bbe915a4] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 4f03be63-b2ac-4606-958f-d666c22ab579, løbenr: 4]

11-10-2024 14:17:31 Dokument [Dokument ID: da4168d8-20e7-40c4-a0b4-52e2aba98cbb] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 4f03be63-b2ac-4606-958f-d666c22ab579, løbenr: 4]

11-10-2024 14:17:31 Dokument [Dokument ID: f272096d-99d9-4376-bc83-df08a34f47d5] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 4f03be63-b2ac-4606-958f-d666c22ab579, løbenr: 4]

11-10-2024 14:17:31 Dokument [Dokument ID: 6d78d57f-c212-4ec3-8d1c-393182d2a0e8] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 4f03be63-b2ac-4606-958f-d666c22ab579, løbenr: 4]

11-10-2024 14:17:31 Dokument [Dokument ID: c7a62791-9e0e-4c56-953e-db737a6e79ac] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 4f03be63-b2ac-4606-958f-d666c22ab579, løbenr: 4]

11-10-2024 14:17:31 Dokument [Dokument ID: 60fc9430-5961-44bc-ac64-cc5a4fdb31a0] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 4f03be63-b2ac-4606-958f-d666c22ab579, løbenr: 4]

11-10-2024 14:17:31 Dokument [Dokument ID: 73dce529-4d64-4615-8144-a579b2e3422b] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 4f03be63-b2ac-4606-958f-d666c22ab579, løbenr: 4]

11-10-2024 14:17:31 Dokument [Dokument ID: 837b7bff-41cf-472f-b0a7-d19764b8ec53] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 4f03be63-b2ac-4606-958f-d666c22ab579, løbenr: 4]

11-10-2024 14:17:31 Dokument [Dokument ID: 1f992cf6-a84a-44c2-80ca-9c40fdf4df88] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 4f03be63-b2ac-4606-958f-d666c22ab579, løbenr: 4]

11-10-2024 14:17:31 Dokument [Dokument ID: 8b3e7606-1184-412e-8364-30b23cfdf476] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 4f03be63-b2ac-4606-958f-d666c22ab579, løbenr: 4]

11-10-2024 14:17:32 Dokument [Dokument ID: 199908d4-5ee5-46a1-a815-e96353aece5a] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 4f03be63-b2ac-4606-958f-d666c22ab579, løbenr: 4]

11-10-2024 14:17:32 Dokument [Dokument ID: 8730efd8-f3b7-4795-96f6-bfa24547d3ee] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 4f03be63-b2ac-4606-958f-d666c22ab579, løbenr: 4]

11-10-2024 14:17:32 Dokument [Dokument ID: 19405040-e9df-403a-8f34-fb6e52fcd9e2] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 4f03be63-b2ac-4606-958f-d666c22ab579, løbenr: 4]

11-10-2024 14:17:32 Dokument [Dokument ID: 3dc606ee-f2d4-4bfd-9270-0e9fe7dfd940] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 4f03be63-b2ac-4606-958f-d666c22ab579, løbenr: 4]

11-10-2024 14:17:32 Dokument [Dokument ID: c5c2a51e-7225-4e86-8886-591f8fd8fc52] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 4f03be63-b2ac-4606-958f-d666c22ab579, løbenr: 4]

11-10-2024 14:17:32 Dokument [Dokument ID: 0cd5136e-4794-4be1-8cd1-2dc980fe5416] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 4f03be63-b2ac-4606-958f-d666c22ab579, løbenr: 4]

11-10-2024 14:17:32 Dokument [Dokument ID: 12c5a1bd-e135-4e6d-81e4-0911dd4f4179] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 4f03be63-b2ac-4606-958f-d666c22ab579, løbenr: 4]

11-10-2024 14:17:32 Dokument [Dokument ID: 0ea94f11-664a-439d-8813-b78358d0ddf4] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 4f03be63-b2ac-4606-958f-d666c22ab579, løbenr: 4]

11-10-2024 14:17:32 Dokument [Dokument ID: d2091529-cdc7-488b-bc78-61721dd0c710] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 4f03be63-b2ac-4606-958f-d666c22ab579, løbenr: 4]

11-10-2024 14:17:33 Dokument [Dokument ID: 0e16cbf8-0834-4163-aa72-f91242c4ee5f] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 4f03be63-b2ac-4606-958f-d666c22ab579, løbenr: 4]

11-10-2024 14:17:33 Dokument [Dokument ID: 52471aeb-8d99-4e3f-ac31-e88e361ea972] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 4f03be63-b2ac-4606-958f-d666c22ab579, løbenr: 4]

11-10-2024 14:17:33 Dokument [Dokument ID: f54cbe28-3da8-4585-97e4-52ab7a955ba7] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 4f03be63-b2ac-4606-958f-d666c22ab579, løbenr: 4]

11-10-2024 14:17:33 Dokument [Dokument ID: b3562a87-37a8-4f87-a37c-5c19ace00846] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 4f03be63-b2ac-4606-958f-d666c22ab579, løbenr: 4]

11-10-2024 14:17:33 Dokument [Dokument ID: 28dac18f-51d0-4006-a4a0-48d0de17b99f] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 4f03be63-b2ac-4606-958f-d666c22ab579, løbenr: 4]

11-10-2024 14:17:33 Dokument [Dokument ID: 22ebc281-1af8-4daa-a579-0dfd0e5ddd18] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 4f03be63-b2ac-4606-958f-d666c22ab579, løbenr: 4]

11-10-2024 14:17:33 Dokument [Dokument ID: 6469b046-161d-4b5a-8cc6-1c4c93335263] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 4f03be63-b2ac-4606-958f-d666c22ab579, løbenr: 4]

11-10-2024 14:17:33 Dokument [Dokument ID: cff1aa0a-a506-4dd5-9d56-4cb3669224dd] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 4f03be63-b2ac-4606-958f-d666c22ab579, løbenr: 4]

11-10-2024 14:17:33 Dokument [Dokument ID: e4d44473-d583-40e8-8a62-36ab21a6ae16] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 4f03be63-b2ac-4606-958f-d666c22ab579, løbenr: 4]

11-10-2024 14:17:34 Dokument [Dokument ID: ef245059-dab9-4949-9f97-2a26a58103b7] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 4f03be63-b2ac-4606-958f-d666c22ab579, løbenr: 4]

11-10-2024 14:17:34 Dokument [Dokument ID: 964532f8-bb26-468c-ad5a-bfa79888c643] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 4f03be63-b2ac-4606-958f-d666c22ab579, løbenr: 4]

11-10-2024 14:17:34 Dokument [Dokument ID: bfc2e11a-f5a6-499d-93de-8686a989e9b8] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 4f03be63-b2ac-4606-958f-d666c22ab579, løbenr: 4]

11-10-2024 14:17:34 Dokument [Dokument ID: 6f57c105-45e3-4917-b82c-ffe32da7ecec] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 4f03be63-b2ac-4606-958f-d666c22ab579, løbenr: 4]

11-10-2024 14:17:34 Dokument [Dokument ID: 38a41b0c-55bf-40a3-be4c-c7e4a7e2811d] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 4f03be63-b2ac-4606-958f-d666c22ab579, løbenr: 4]

11-10-2024 14:17:34 Dokument [Dokument ID: 564a456a-1277-494f-91ae-a72c4bf7a5df] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 4f03be63-b2ac-4606-958f-d666c22ab579, løbenr: 4]

11-10-2024 14:17:34 Dokument [Dokument ID: d45c36ca-dc2b-494b-850c-b4d8383f7ce2] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 4f03be63-b2ac-4606-958f-d666c22ab579, løbenr: 4]

11-10-2024 14:17:34 Dokument [Dokument ID: 33cb9770-b7d6-4228-86e0-2fe385232f07] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 4f03be63-b2ac-4606-958f-d666c22ab579, løbenr: 4]

11-10-2024 14:17:34 Dokument [Dokument ID: 949eb3f9-4593-4f10-8252-dcbd71552e89] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 4f03be63-b2ac-4606-958f-d666c22ab579, løbenr: 4]

11-10-2024 14:17:35 Dokument [Dokument ID: acdabea6-f699-43e3-89da-a0fb1a16d5de] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 4f03be63-b2ac-4606-958f-d666c22ab579, løbenr: 4]

11-10-2024 14:17:35 Dokument [Dokument ID: 6c12b293-e31f-43c2-8aba-a41abaf22961] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 4f03be63-b2ac-4606-958f-d666c22ab579, løbenr: 4]

11-10-2024 14:17:35 Dokument [Dokument ID: 62e8e2c3-fb4b-48e7-b946-a8ada9318202] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 4f03be63-b2ac-4606-958f-d666c22ab579, løbenr: 4]

11-10-2024 14:17:35 Dokument [Dokument ID: ce3591eb-7230-4ba0-9ce7-0ff8322553c5] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 4f03be63-b2ac-4606-958f-d666c22ab579, løbenr: 4]

11-10-2024 14:17:35 Dokument [Dokument ID: c26a293b-2964-4cf3-a497-aac46a322724] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 4f03be63-b2ac-4606-958f-d666c22ab579, løbenr: 4]

11-10-2024 14:17:35 Dokument [Dokument ID: fa4f9bcc-ec14-496d-b802-fd4d81a035e5] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 4f03be63-b2ac-4606-958f-d666c22ab579, løbenr: 4]

11-10-2024 14:17:35 Dokument [Dokument ID: 89787374-bc57-4b58-8b5a-03227f5d2078] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 4f03be63-b2ac-4606-958f-d666c22ab579, løbenr: 4]

11-10-2024 14:17:35 Dokument [Dokument ID: 6e36e72b-114b-4ba0-811f-a3ac398cafcd] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 4f03be63-b2ac-4606-958f-d666c22ab579, løbenr: 4]

11-10-2024 14:17:35 Dokument [Dokument ID: 9265d6ba-2984-491b-93a8-ed3cc4bc3ca7] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 4f03be63-b2ac-4606-958f-d666c22ab579, løbenr: 4]

11-10-2024 14:17:36 Dokument [Dokument ID: bfdae980-3c08-4a7e-8a49-a0c7d4c25ff2] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 4f03be63-b2ac-4606-958f-d666c22ab579, løbenr: 4]

11-10-2024 14:18:09 Indsendelse fra Byg og Miljø portalen er fuldt indlæst [ID: 4f03be63-b2ac-4606-958f-d666c22ab579, løbenr: 4]

Aktdetaljer

20. nov 2024

Akttitel	Indsendelse nr. 3 - ny fuldmagt
Aktnummer	5
Sagsnummer	2024 - 4178
Akt-ID	6822868
Dato	01-10-2024 11:45:09
Type	Indgående

Dokumenter

Nummer	Titel	Kommentar
1	008-0_K00_C04.1_Fuldmagt.pdf	
2	Hoveddokument for ansøgningen.pdf	
3	Aktdokument.html	

FULDMAGT

Undertegnede ejer giver herved fuldmagt til Nordic Office of Architecture Skt. Annæ Passage, Bredgade 25X, 1260 København K, Danmark, til at indgå forhåndsdialog vedr. helhedsplan samt til at søge alle nødvendige tilladelser i forbindelse med udførelsen af helhedsplanen på bebyggelsen Lejerbo Rudersdal afd. 008-0 Bistruplund, herunder byggetilladelse mv.

Valby d. 01.10.2024

Bygherre – John Kim Fletting

Lejerbo
Gammel Køge Landevej 26
2500 Valby

Lejerbo

Ansøgning for BR18 - Servicemål Etagebyggeri boliger

Rudersdal Kommune

Bistruplund 9, 3460 Birkerød

Fase: Ansøgning
BOM-nummer: byg-2024-674156
Klassifikation: KLnr: 02.34.02 P19 B
Sagsnummer: 2024 - 4178
Indsendelse nr.: 3 (01-10-2024 11:45)

Projekt: 008-0 Bistruplund

Ansøgningstyper:	Etageboligbyggeri (hed tidligere: Lejligheder og boliger med vandret lejlighedsskel)

Sted(er)

Ejendomme:	BFE Nummer: 9038616
Bygninger:	Bygningsnummer: 4, BFE nummer: 9038616, BBR anvendelse: 140 Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus.
Matrikler:	Matrikel nr.: 5eu, Ejerlav: Bistrup By, Bistrup

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Allan Sørensen CVR: 77355413 (Indsendt af)	Projektejer	Bredgade 25X, 1260 København K allan.sorensen@nordicarch.com +45 48771146
John Kim Fletting	Kan udfylde og indsende ansøgningen	Frederiksholms Kanal 6D, 1220 København K johnkim1503@gmail.com +45 42422836
Kasper Olesen Skriver CVR: 77355413	Kan udfylde og indsende ansøgningen	Tingvej 11 3, 8800 Viborg kasper.skriver@norconsult.com +45 25407416
Niclas Jakobsen	Kan udfylde ansøgningen	

Fuldmagt

- é Jeg er ejer af ejendommen.
- é Jeg har behov for en fuldmagt fra en ejer af ejendommen (digital fuldmagt).
- þ Jeg har behov for en fuldmagt fra en ejer, som ikke har adgang til at give en digital fuldmagt (denne er f.eks. fritaget for digital selvbetjening) - og har derfor behov for en skriftlig ikke-digital fuldmagt.

Skriftlig ikke-digital fuldmagt

Bilag
008-0_K00_C04.1_Fuldmagt.pdf
~~008-0_K00_C04.1_Fuldmagt.jpg~~

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Planlagt arbejde (Obligatorisk)

ÆNDRET

Beskriv kort dit arbejde her	Der henvises til vedlagte dokumenter iht. dokumentfortegnelsen: 008-0_K00_C01.4_Dokumentfortegnelse myndighedsprojekt Ansøgning gælder for 6 bygninger på matrikel 5eu og 6 bygninger på matrikel 5bt.

Samlet oversigt over bilag

Bilag for 3. indsendelse (01-10-2024)	**Dokumentationskrav**
008-0_K00_C04.1_Fuldmagt.pdf	Ansøgning: Skriftlig ikke-digital fuldmagt
~~008-0_K00_C04.1_Fuldmagt.jpg~~	~~Ansøgning: Skriftlig ikke-digital fuldmagt~~
Bilag for 1. indsendelse (23-09-2024)	**Dokumentationskrav**
008-0_K00_C04.1_Fuldmagt.jpg	Ansøgning: Skriftlig ikke-digital fuldmagt

Tidligere indsendelser

Indsendt dato	Fase	Fil
24-09-2024 14:42	Ansøgning	https://dokument.bygogmiljoe.dk/ansoegningbilag/d46eba3d-bcaa-4d8c-8f79-d04a7020ed8c
23-09-2024 21:24	Ansøgning	https://dokument.bygogmiljoe.dk/ansoegningbilag/3d8ef94e-eeb3-4fde-9eeb-01f9e0b68e39

Til:
Fra: Allan Sørensen (Allan.Sorensen@nordicarch.com)
Titel: Indsendelse nr. 3
E-mailtitel:
Sendt: 01-10-2024 11:54
Bilag: Hoveddokument for ansøgningen.pdf; 008-0_K00_C04.1_Fuldmagt.pdf;

01-10-2024 11:54:48	Der er modtaget besked om en ny indsendelse [ID: cac43b25-3726-4030-ac99-70f1ea9262e2] fra Byg og Miljø portalen. Yderligere oplysninger hentes.
01-10-2024 11:54:50	Indsendelse (eksklusiv dokumenter) er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: cac43b25-3726-4030-ac99-70f1ea9262e2, løbenr: 3]
01-10-2024 11:55:08	Akten er oprettet.
01-10-2024 11:57:06	Dokument [Dokument ID: 5fa9a046-37cb-4a34-b79f-54358e425745] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: cac43b25-3726-4030-ac99-70f1ea9262e2, løbenr: 3]
01-10-2024 11:57:06	Dokument [Dokument ID: 422428b8-9a60-477d-a570-2868aeaea68e] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: cac43b25-3726-4030-ac99-70f1ea9262e2, løbenr: 3]
01-10-2024 11:57:56	Indsendelse fra Byg og Miljø portalen er fuldt indlæst [ID: cac43b25-3726-4030-ac99-70f1ea9262e2, løbenr: 3]

Aktdetaljer

20. nov 2024

Akttitel	Mangelbrev fortsat gældende
Aktnummer	4
Sagsnummer	2024 - 4178
Akt-ID	6812216
Dato	25-09-2024 00:00:00
Type	Udgående

Dokumenter

Nummer	Titel	Kommentar
1	Aktdokument.txt	

Til ansøger
Den i indsendelse 2 fremsendte fuldmagt er fortsat over et år gammel, vi skal derfor bede om at få tilsendt en nyere fuldmagt.
Frist i mangelbrev af 24/9 til den 22/10 er således fortsat gældende.
Mvh
Byplan

Aktdetaljer

20. nov 2024

Akttitel	Indsendelse nr. 2 - brand - fuldmagten er stadig for gammel
Aktnummer	3
Sagsnummer	2024 - 4178
Akt-ID	6811484
Dato	24-09-2024 14:42:46
Type	Indgående

Dokumenter

Nummer	Titel	Kommentar
1	008-0_K20_C08.1 - Brandteknisk redegørelse.pdf	
2	008-0_K00_C04.1_Fuldmagt.jpg	
3	Hoveddokument for ansøgningen.pdf	
4	Aktdokument.html	

Brandtekisk redegørelse

Norconsult

Sag: **Bistruplund**

Sag nr.: **22008** Dokument nr.: **22008 _M06_C05_ZNOT**

Til:	Rudersdal Kommune
Fra:	Niclas Jakobsen, NICJAK
Dato:	11.06.2024
Version:	00
Fagkontrol:	-

Indledning

Norconsult Danmark ved brandrådgiver Niclas Jakobsen, har udarbejdet nærværende brandtekniske redegørelse, der beskriver for de bandmæssige forudsætninger ikke ændres i forbindelse med mindre ombygning, for eksisterende bebyggelse beliggende på nedenstående adresse:

EJENDOMSOPLYSNINGER			
ADRESSE:	Bistruplund 1 - 33, 2 - 10	POSTNUMMER:	3460 Birkerød
BY:	Bistrup	KOMMUNE:	Rudersdal Kommune
MATRIKELNUMMER:	5eu, 5b, 5bt,5bx	EJERLAV:	Bistrup By, Bistrup

Eksisterende bebyggelse er opdelt i flere bygninger på samme matrikel, som ligeledes illustrererets på figur 1 herunder. Denne brandtekniske redegørelse omhandler udelukkende Bygning 4 og Bygning 9, da der i disse to sker mindre ombygning. For Bygning 4 og Bygning 9, ønskes der ombygning i eksisterende boliger beliggende på hhv. stueplan, første etage og anden etage til fremtidige individuelle tilgængelighedsboliger. Ved denne ombygning til tilgængeligheds boliger etableres der ligeledes en elevator i forbindelse med eksisterende trappe.

For specifikt tegningsmateriale der illustrerer ombygningen, henvises der til revideret helhedsplan udført af Lejerbo d. 2023-03-08, i samarbejde med byggeudvalg og rådgivere.


Bistrup Hegn
Bistrup Have
Bistrup Have
Bistrup Have

Eksisterende brandtekniske forudsætninger

For eksisterende bebyggelse i Bygning 4 og Bygning 9, ønskes der mindre ombygninger for etablering af tilgængelighedsboliger samt etablering af nye elevator i eksisterende trapperum, nye boligindretninger, renovering af tagbeklædning, efterisolering og tekniske installationer.

Nuværende indretning i eksisterende bebyggelse er udført i år 1949-1950, uden en tilhørende brandstrategirapport og uden at kunne fremskaffe en byggetilladelse. Der vil derfor blive taget udgangspunkt i daværende lovgivning herunder *Byggelov af 29 marts 1939 for staden København af Eyvind Sivertsen* der vil danne grundlag for de brandmæssige forudsætninger for eksisterende bebyggelse.

Se *figur 2 – Eksisterende plantegning,* for nuværende indretning af boliger:



Figur 2 – Eksisterende plantegning

Design løsning til trapperum og boliger.

Bygning 4 og bygning 9's nuværende indretning se *figur 2*, er der pladsmangel til etablering af en ny elevator. For at få den nødvendige plads til at kunne udføre en elevator, inddrager man etagearealet i boligtypen markeret indenfor for den røde boks, den gule stiplet linje indikere væg der demonteres, og den blå streg indikerer den nye indvendige væg der udføres mellem bolig og trapperum med elevator se: *figur 03 – Ny plantegning.*

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.



Figur 3 – Ny plantegning
Signaturforklaring til figur 3:
Røde streger: Indikere bolig hvor etageareal inddrages til trapperum
Blå streg: indikere ny indvendig væg mellem trapperum og bolig
Gul stiplet streg: Indikere indvendig væg der demonteres

Ved etablering af nye vægge og elevatorskakt i trapperum ved bygning 4 og 9, anvendes eksisterende tegningsmateriale og *byggeloven af 29 marts 1939*, da det er en forudsætning at det opføres herefter for ikke at ændre på de brandmæssige forudsætninger.

Trapperum

For den nye indretning af trapperum, står følgende beskrevet i *Byggelov af 29 marts 1939,* hvorfor den nye indretning ikke ændre på de brandmæssige forudsætninger ved opførelse af bygning 4 og 9 i år 1950.

Kapitel 6. §51. Trapper og elevatorer. Stk. 14.

> *"Trapper skal anbringes i Trapperum, omgivet med brandsikre Vægge, udført i Overensstemmelse med de derom gældende Forskrifter, jfr. § 30, Stk.rne 4-6, (Murværk) og § 36 (Jernbeton)".*

Kapitel 6. §51. Trapper og elevatorer. Stk. 18.

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

> *"Døre til Trapperum fra Lejligheder skal i de i Stk.rne 2 og 3 omhandlede Bygninger udføres som tætsluttende, glatte, massive, mindst 37 mm (1 %") tykke Trædøre eller af anden lige saa brandsikker Konstruktion. Døre til de i Stk. 4 omhandlede Trapper kan udføres som tætsluttende, mindst 37 mm (17'2") tykke Fyldingsdøre med mindst 25 mm (1") tykke Fyldinger (eventuelt 12 mm Krydsfiner). Døraabninger skal ved Hoved- og Enetrapper mindst have en Bredde af 90 cm og en Højde af 2,1 m og ved Bitrapper mindst en Bredde af 70 cm og en Højde af 2,1 m. I Dørene maa ikke anbringes Glas ud over et almindeligt Kighul".*

Elevator

For etablering af ny elevator, står følgende beskrevet i *Byggelov af 29 marts 1939,* hvorfor den nye indretning ikke ændre på de brandmæssige forudsætninger ved opførelse af bygning 4 og 9 i år 1950.

Kapitel 6. §54 Elevatorer. Stk. 1.

> *"Elevatorer i Bygning skal indbygges i Skakt, der omgives med brandsikre Vægge i Overensstemmelse med de i § 30, Stk. 9, angivne Regler eller paa anden godkendt Maade. Indbygges en Elevator i et Trapperum, kan det efter Omstændighederne tillades at begrænse Elevatorskakten med Fletværk, Gitterværk, Glas el. lign. efter nærmere Godkendelse".*

Kapitel 6. §54 Elevatorer. Stk. 3.

> *"Elevatorskakter, der passerer mere end een Etageadskillelse, skal overdækkes med brandsikkert Loft. Føres Elevatoren op i en Tagetage, skal Skaktens Vægge slutte tæt til Tagfladen og denne beskyttes ved brandsikker Beklædning paa Undersiden".*

Kapitel 6. §54 Elevatorer. Stk. 4.

> *"Elevatorskakter, der passerer gennem mere end een Etageadskillelse, skal ventileres ved Anbringelse af en af brandfrit Materiale udført Ventilationsskorsten med et Tværsnit, der udgør mindst 5 pCt. af Skaktens Tværsnit. Ventilationsskorstenen skal føres lodret op over Skakten og mindst 80 cm op over Tagfladen".*

Kapitel 6. §54 Elevatorer. Stk 6.

> *"Elevatorspil og Hjulanordninger skal være installeret i særlige Rum, omgivet af brandsikre Vægge og Loft, og Døre til saadanne Rum skal udføres brandsikre. I Nybyg".*

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

Brandteknisk redegørelse for etablering af elevator i trapperum

De ønskede ændring, har ikke betydning for de allerede eksisterende godkendte brandmæssige forudsætninger i henholdt til *Byggelov af 29 marts 1939 for staden København af Eyvind Sivertsen.*

Den nye væg der etableres, overholder eksisterende krav som beskrevet i *Kapitel 6. §51 trapper og elevatorer. Stk. 14,* da den nye væg udføres af mursten eller tilsvarende.

Den nye dør mellem bolig og trapperum, overholder eksisterende krav som beskrevet *Kapitel 6. §51 trapper og elevatorer. Stk. 18,* da den nye dør udføres som en massiv dør eller tilsvarende.

Etablering af ny elevatorskakt, overholder eksisterende krav som beskrevet i *Kapitel 6. §54 Elevatorer. Stk. 1. og stk. 3,* da vægge udføres af beton eller tilsvarende, og overdækkes med et brandsikkert loft.

Ventilering af elevatorskakt, *Kapitel 6. §54 Elevatorer. Stk. 4* da ventilationshætte føres mindst 80 cm op over tagfladen.

Elevator drivmaskineri, med hydraulikpumper overholder eksisterende krav som beskrevet i *Kapitel 6. §54 Elevatorer. Stk. 6* da de placeres i elevatorskakt.

Godkendelse af brandrådgiver

I vejledningen til Kapitel 1 i BR18 der er i relation til ændringerne i BR18 d. 10. marts 2022, beskriver i afsnit 22, at ombygninger og forandringer i eksisterende byggeri, der er omfattet af bestemmelsen, må ikke medføre ændringer af forudsætningerne for de brandmæssige forhold.

Hermed erklære nærværende brandrådgiver, at udførte notat er tilstrækkeligt for redegørelse for at de brandmæssige forudsætninger ikke ændres, men overholder *Byggelov af 29 marts 1939 for staden København af Eyvind Sivertsen*

GODKENDELSE OG UNDERSKRIFT AF BRANDRÅDGIVER
BRANDRÅDGIVER GODKENDER HERMED NÆRVÆRENDE VERSION AF UDARBEJDET NOTAT: **Niclas Jakobsen**
DATO FOR UNDERSKRIFT: 11.06.2024
UNDERSKRIFT: *Niclas Jakobsen, Norconsult Danmark.*

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

FULDMAGT

Undertegnede ejer giver herved fuldmagt til Nordic Office of Architecture
Skt. Annæ Passage, Bredgade 25X, 1260 København K, Danmark, til at indgå forhåndsdialog vedr. helhedsplan samt til at søge alle nødvendige tilladelser i forbindelse med udførelsen af helhedsplanen på bebyggelsen Lejerbo Rudersdal afd. 008-0 Bistruplund-

Valby d. 12.09.2023

Bygherre

Lejerbo
Gammel Køge Landevej 26
2500 Valby

Lejerbo

Ansøgning for BR18 - Servicemål Etagebyggeri boliger

Rudersdal Kommune

Bistruplund 9, 3460 Birkerød

Fase: Ansøgning
BOM-nummer: byg-2024-674156
Klassifikation: KLnr: 02.34.02 P19 B
Sagsnummer: 2024 - 4178
Indsendelse nr.: 2 (24-09-2024 14:42)

Projekt: 008-0 Bistruplund

Ansøgningstyper:	Etageboligbyggeri (hed tidligere: Lejligheder og boliger med vandret lejlighedsskel)

Sted(er)

Ejendomme:	BFE Nummer: 9038616
Bygninger:	Bygningsnummer: 4, BFE nummer: 9038616, BBR anvendelse: 140 Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus.
Matrikler:	Matrikel nr.: 5eu, Ejerlav: Bistrup By, Bistrup

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Allan Sørensen CVR: 77355413 (Indsendt af)	Projektejer	Bredgade 25X, 1260 København K allan.sorensen@nordicarch.com +45 48771146
John Kim Fletting	Kan udfylde og indsende ansøgningen	Frederiksholms Kanal 6D, 1220 København K johnkim1503@gmail.com +45 42422836
Kasper Olesen Skriver CVR: 77355413	Kan udfylde og indsende ansøgningen	Tingvej 11 3, 8800 Viborg kasper.skriver@norconsult.com +45 25407416
Niclas Jakobsen	Kan udfylde ansøgningen	

Fuldmagt

- é Jeg er ejer af ejendommen.
- é Jeg har behov for en fuldmagt fra en ejer af ejendommen (digital fuldmagt).
- þ Jeg har behov for en fuldmagt fra en ejer, som ikke har adgang til at give en digital fuldmagt (denne er f.eks. fritaget for digital selvbetjening) - og har derfor behov for en skriftlig ikke-digital fuldmagt.

Skriftlig ikke-digital fuldmagt

Bilag
008-0_K00_C04.1_Fuldmagt.jpg

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Brandklasse

ÆNDRET

Ændrer du på forhold omkring brandsikkerhed? Nej

Hjælp til at bestemme brandklasse svar

ÆNDRET

Orientering
Markeret: Jeg har læst og forstået ovenstående

Dokumentation for valg af brandklasse (Obligatorisk)

ÆNDRET

Redegørelse:
Jf. Vejledning om ombygninger og brug af certificerede rådgivere i relation til ændring af BR18 d. 10. marts 2020, kan projektet fritages for indplacering af brandklasse, fordi ombygningen ikke ændre på de brandmæssige forudsætninger.

Derudover henvises der til vedhæftet brandteknisk redegørelse: **008-0_K20_C08.1 - Brandteknisk redegørelse**

Bilag
008-0_K20_C08.1 - Brandteknisk redegørelse.pdf

Samlet oversigt over bilag

Bilag for 1. indsendelse (23-09-2024)	Dokumentationskrav
008-0_K00_C04.1_Fuldmagt.jpg	Ansøgning: Skriftlig ikke-digital fuldmagt
008-0_K20_C08.1 - Brandteknisk redegørelse.pdf	Ansøgning: Dokumentation for valg af brandklasse

Tidligere indsendelser

Indsendt dato	Fase	Fil
23-09-2024 21:24	Ansøgning	https://dokument.bygogmiljoe.dk/ansoegningbilag/3d8ef94e-eeb3-4fde-9eeb-01f9e0b68e39

Til:
Fra: Allan Sørensen (Allan.Sorensen@nordicarch.com)
Titel: Indsendelse nr. 2
E-mailtitel:
Sendt: 24-09-2024 14:48
Bilag: Hoveddokument for ansøgningen.pdf; 008-0_K00_C04.1_Fuldmagt.jpg; 008-0_K20_C08.1 - Brandteknisk redegørelse.pdf;

24-09-2024 14:48:41	Der er modtaget besked om en ny indsendelse [ID: 2368d921-aa90-461b-8bd0-05963bcfb5da] fra Byg og Miljø portalen. Yderligere oplysninger hentes.
24-09-2024 14:48:43	Indsendelse (eksklusiv dokumenter) er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 2368d921-aa90-461b-8bd0-05963bcfb5da, løbenr: 2]
24-09-2024 14:48:58	Akten er oprettet.
24-09-2024 14:50:59	Dokument [Dokument ID: 8d453b93-7c7b-4bd1-a3e1-20558c1a50cc] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 2368d921-aa90-461b-8bd0-05963bcfb5da, løbenr: 2]
24-09-2024 14:50:59	Dokument [Dokument ID: c7e73765-baf1-4b17-a607-1c88d3b13829] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 2368d921-aa90-461b-8bd0-05963bcfb5da, løbenr: 2]
24-09-2024 14:50:59	Dokument [Dokument ID: d46eba3d-bcaa-4d8c-8f79-d04a7020ed8c] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 2368d921-aa90-461b-8bd0-05963bcfb5da, løbenr: 2]
24-09-2024 14:51:49	Indsendelse fra Byg og Miljø portalen er fuldt indlæst [ID: 2368d921-aa90-461b-8bd0-05963bcfb5da, løbenr: 2]

Aktdetaljer

20. nov 2024

Akttitel	Mangelbrev - forældet fuldmagt
Aktnummer	2
Sagsnummer	2024 - 4178
Akt-ID	6809955
Dato	24-09-2024 00:00:00
Type	Udgående

Dokumenter

Nummer	Titel	Kommentar
1	Aktdokument.txt	
2	Mangelbrev.docm	

== AKT 6809955 == [Mangelbrev - forældet fuldmagt] == Dokument 1 == [Aktdokument] ==

RUDERSDAL KOMMUNE

Til ansøger

Byplan
Byplan
Øverødvej 2
2840 Holte
www.rudersdal.dk

Mangelbrev

24. september 2024

Journal nr. 2024-4178
Karin Landbo Nielsen
Overassistent
Byplan@rudersdal.dk
Dir. tlf. 46 11 25 00

Kommunen har modtaget din ansøgning om ombygning på adressen Bistruplund 6, 3460 Birkerød. Sagen har fået tildelt sags nr. 2024-4178.

Vi gør opmærksom på, at en fuldmagt, for at være gyldig, ikke må være over ét år gammel. Den indsendte fuldmagt er over ét år gammel, og vi skal derfor bede om at få indsendt ny, underskrevet fuldmagt.

Det manglende materiale skal sendes ind via den oprettede sag i Byg og Miljø, sagsnr. 2024-4178.

Der er ikke taget stilling til andet i sagen, og opmærksomheden henledes på, at der i forbindelse med sagsbehandlingen kan blive anmodet om yderligere materiale.

Oplysningerne bedes indsendt senest den 22. oktober 2024.
Såfremt materialet ikke er modtaget på ovenstående dato, vil sagen blive afsluttet fra kommunens side uden sagsbehandling og afgørelse.

Venlig hilsen

Karin Landbo Nielsen
Overassistent

Åbningstid
Mandag-tirsdag kl. 10-15
Onsdag lukket
Torsdag kl. 10-17
Fredag kl. 10-13

RUDERSDAL
KOMMUNE

Aktdetaljer

20. nov 2024

Akttitel	Indsendelse nr. 1 - Ansøgningsmateriale
Aktnummer	1
Sagsnummer	2024 - 4178
Akt-ID	6809636
Dato	23-09-2024 21:24:28
Type	Indgående

Dokumenter

Nummer	Titel	Kommentar
1	008-0_K20_C08.1 - Brandteknisk redegørelse.pdf	
2	008-0_K09_C08.1_B3.1.1 Statisk kontrolrapport projektering bygværk.pdf	
3	008-0_K09_C08.1_B2.2.1 Statisk kontrolplan udførelse bygværk.pdf	
4	008-0_K09_C08.1_B2.1.1 Statisk kontrolplan projektering bygværk.pdf	
5	008-0_K09_C08.1_B1.1 Statisk projektredegørelse bygværk.pdf	
6	008-0_K09_C08.1_A1.1 Konstruktionsgrundlag.pdf	
7	008-0_K08_C08.1_Ventilationsnotat.pdf	
8	008-0_K06_H1_L0_N001.pdf	
9	008-0_K02_H3_L0_N301.pdf	
10	008-0_K02_H1_L0_N104.pdf	
11	008-0_K02_H1_L0_N103.pdf	
12	008-0_K02_H1_L0_N102.pdf	
13	008-0_K02_H1_L0_N101.pdf	
14	008-0_K02_H0_L0_N001.pdf	
15	008-0_K02_C07_Tegningsliste_LARK.pdf	
16	008-0_K00_C11.3_Genhusningsplan.pdf	
17	008-0_K00_C11.1_Tidsplan.pdf	
18	008-0_K00_C06.3_Forhåndsdialogmøde 2024-06-18.pdf	
19	008-0_K00_C06.3_Forhåndsdialogmøde 2023-09-28.pdf	
20	008-0_K00_C04.1_Fuldmagt.jpg	
21	008-0_K00_C04.1_Ansøgning om byggetilladelse.pdf	
22	008-0_K00_C01.4_Dokumentfortegnelse myndighedsprojekt.pdf	
23	008-0_A5_K01_H4_L4_N103 - Tilgængelige boliger - 2. sal.pdf	
24	008-0_A5_K01_H4_L4_N102 - Tilgængelige boliger - 1. sal.pdf	
25	008-0_A5_K01_H4_L4_N101 - Tilgængelige boliger - Stueetage.pdf	
26	008-0_A5_K01_H3_L0_N104 - Delsnit D - Blok 1-12 - Gavle - Fremtidig Forhold.pdf	
27	008-0_A5_K01_H3_L0_N103 - Tværsnit TC-TC - Blok 4 og 9 - Tilgængelige boliger - Fremtidig Forhold.pdf	
28	008-0_A5_K01_H3_L0_N101 - Tværsnit TA-TA - Blok 4 og 9 - Tilgængelige boliger - Fremtidig Forhold.pdf	
29	008-0_A5_K01_H3_L0_N003 - Delsnit D - Blok 1-12 - Gavle - Eksis. Nedrivning.pdf	
30	008-0_A5_K01_H3_L0_N002 - Tværsnit TC-TC, - Blok 4 og 9 - Tilgængelige boliger - Eksis. Nedrivning.pdf	
31	008-0_A5_K01_H3_L0_N001 - Tværsnit TA-TA - Blok 4 og 9 - Tilgængelige boliger - Eksis.	

31	008-0_A5_K01_H3_L0_N001 - Tværsnit 1A-1A - Blok 4 og 9 - Tilgængelige boliger - Eksis. Nedrivning.pdf
32	008-0_A5_K01_H2_L9_N101 - Facader - Blok 9 - Fremtidige Forhold.pdf
33	008-0_A5_K01_H2_L9_N001 - Facader - Blok 9 - Eksis. Nedrivning.pdf
34	008-0_A5_K01_H2_L8_N101 - Facader - Blok 8 - Fremtidige Forhold.pdf
35	008-0_A5_K01_H2_L8_N001 - Facader - Blok 8 - Eksis. Nedrivning.pdf
36	008-0_A5_K01_H2_L7_N101 - Facader - Blok 7 - Fremtidige Forhold.pdf
37	008-0_A5_K01_H2_L7_N001 - Facader - Blok 7 - Eksis. Nedrivning.pdf
38	008-0_A5_K01_H2_L6_N101 - Facader - Blok 6 - Fremtidige Forhold.pdf
39	008-0_A5_K01_H2_L6_N001 - Facader - Blok 6 - Eksis. Nedrivning.pdf
40	008-0_A5_K01_H2_L5_N101 - Facader - Blok 5 - Fremtidige Forhold.pdf
41	008-0_A5_K01_H2_L5_N001 - Facader - Blok 5 - Eksis. Nedrivning.pdf
42	008-0_A5_K01_H2_L4_N101 - Facader - Blok 4 - Fremtidige Forhold.pdf
43	008-0_A5_K01_H2_L4_N001 - Facader - Blok 4 - Eksis. Nedrivning.pdf
44	008-0_A5_K01_H2_L3_N101 - Facader - Blok 3 - Fremtidige Forhold.pdf
45	008-0_A5_K01_H2_L3_N001 - Facader - Blok 3 - Eksis. Nedrivning.pdf
46	008-0_A5_K01_H2_L2_N101 - Facader - Blok 2 - Fremtidige Forhold.pdf
47	008-0_A5_K01_H2_L2_N001 - Facader - Blok 2 - Eksis. Nedrivning.pdf
48	008-0_A5_K01_H2_L12_N101 - Facader - Blok 12 - Fremtidige Forhold.pdf
49	008-0_A5_K01_H2_L12_N001 - Facader - Blok 12 - Eksis. Nedrivning.pdf
50	008-0_A5_K01_H2_L11_N101 - Facader - Blok 11 - Fremtidige Forhold.pdf
51	008-0_A5_K01_H2_L11_N001 - Facader - Blok 11 - Eksis. Nedrivning.pdf
52	008-0_A5_K01_H2_L10_N101 - Facader - Blok 10 - Fremtidige Forhold.pdf
53	008-0_A5_K01_H2_L10_N001 - Facader - Blok 10 - Eksis. Nedrivning.pdf
54	008-0_A5_K01_H2_L1_N101 - Facader - Blok 1 - Fremtidige Forhold.pdf
55	008-0_A5_K01_H2_L1_N001 - Facader - Blok 1 - Eksis. Nedrivning.pdf
56	008-0_A5_K01_H1_L9_N103 - Etageplaner - Blok 9 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf
57	008-0_A5_K01_H1_L9_N102 - Etageplaner - Blok 9 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf
58	008-0_A5_K01_H1_L9_N101 - Etageplaner - Blok 9 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf
59	008-0_A5_K01_H1_L9_N003 - Etageplaner - Blok 9 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf
60	008-0_A5_K01_H1_L9_N002 - Etageplaner - Blok 9 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf
61	008-0_A5_K01_H1_L9_N001 - Etageplaner - Blok 9 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf
62	008-0_A5_K01_H1_L8_N103 - Etageplaner - Blok 8 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf
63	008-0_A5_K01_H1_L8_N102 - Etageplaner - Blok 8 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf
64	008-0_A5_K01_H1_L8_N101 - Etageplaner - Blok 8 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf
65	008-0_A5_K01_H1_L8_N003 - Etageplaner - Blok 8 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf
66	008-0_A5_K01_H1_L8_N002 - Etageplaner - Blok 8 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf
67	008-0_A5_K01_H1_L8_N001 - Etageplaner - Blok 8 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf
68	008-0_A5_K01_H1_L7_N103 - Etageplaner - Blok 7 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf
69	008-0_A5_K01_H1_L7_N102 - Etageplaner - Blok 7 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf
70	008-0_A5_K01_H1_L7_N101 - Etageplaner - Blok 7 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf

71	008-0_A5_K01_H1_L7_N003 - Etageplaner - Blok 7 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf
72	008-0_A5_K01_H1_L7_N002 - Etageplaner - Blok 7 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf
73	008-0_A5_K01_H1_L7_N001 - Etageplaner - Blok 7 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf
74	008-0_A5_K01_H1_L6_N103 - Etageplaner - Blok 6 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf
75	008-0_A5_K01_H1_L6_N102 - Etageplaner - Blok 6 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf
76	008-0_A5_K01_H1_L6_N101 - Etageplaner - Blok 6 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf
77	008-0_A5_K01_H1_L6_N003 - Etageplaner - Blok 6 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf
78	008-0_A5_K01_H1_L6_N002 - Etageplaner - Blok 6 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf
79	008-0_A5_K01_H1_L6_N001 - Etageplaner - Blok 6 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf
80	008-0_A5_K01_H1_L5_N103 - Etageplaner - Blok 5 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf
81	008-0_A5_K01_H1_L5_N102 - Etageplaner - Blok 5 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf
82	008-0_A5_K01_H1_L5_N101 - Etageplaner - Blok 5 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf
83	008-0_A5_K01_H1_L5_N003 - Etageplaner - Blok 5 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf
84	008-0_A5_K01_H1_L5_N002 - Etageplaner - Blok 5 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf
85	008-0_A5_K01_H1_L5_N001 - Etageplaner - Blok 5 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf
86	008-0_A5_K01_H1_L4_N103 - Etageplaner - Blok 4 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf
87	008-0_A5_K01_H1_L4_N102 - Etageplaner - Blok 4 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf
88	008-0_A5_K01_H1_L4_N101 - Etageplaner - Blok 4 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf
89	008-0_A5_K01_H1_L4_N003 - Etageplaner - Blok 4 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf
90	008-0_A5_K01_H1_L4_N002 - Etageplaner - Blok 4 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf
91	008-0_A5_K01_H1_L4_N001 - Etageplaner - Blok 4 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf
92	008-0_A5_K01_H1_L3_N103 - Etageplaner - Blok 3 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf
93	008-0_A5_K01_H1_L3_N102 - Etageplaner - Blok 3 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf
94	008-0_A5_K01_H1_L3_N101 - Etageplaner - Blok 3 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf
95	008-0_A5_K01_H1_L3_N003 - Etageplaner - Blok 3 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf
96	008-0_A5_K01_H1_L3_N002 - Etageplaner - Blok 3 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf
97	008-0_A5_K01_H1_L3_N001 - Etageplaner - Blok 3 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf
98	008-0_A5_K01_H1_L2_N103 - Etageplaner - Blok 2 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf
99	008-0_A5_K01_H1_L2_N102 - Etageplaner - Blok 2 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf
100	008-0_A5_K01_H1_L2_N101 - Etageplaner - Blok 2 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf
101	008-0_A5_K01_H1_L2_N003 - Etageplaner - Blok 2 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf
102	008-0_A5_K01_H1_L2_N002 - Etageplaner - Blok 2 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf
103	008-0_A5_K01_H1_L2_N001 - Etageplaner - Blok 2 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf
104	008-0_A5_K01_H1_L12_N103 - Etageplaner - Blok 12 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf
105	008-0_A5_K01_H1_L12_N102 - Etageplaner - Blok 12 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf
106	008-0_A5_K01_H1_L12_N101 - Etageplaner - Blok 12 - Kælder og stueetage - Fremtidige

	Forhold.pdf
107	008-0_A5_K01_H1_L12_N003 - Etageplaner - Blok 12 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf
108	008-0_A5_K01_H1_L12_N002 - Etageplaner - Blok 12 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf
109	008-0_A5_K01_H1_L12_N001 - Etageplaner - Blok 12 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf
110	008-0_A5_K01_H1_L11_N103 - Etageplaner - Blok 11 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf
111	008-0_A5_K01_H1_L11_N102 - Etageplaner - Blok 11 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf
112	008-0_A5_K01_H1_L11_N101 - Etageplaner - Blok 11 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf
113	008-0_A5_K01_H1_L11_N003 - Etageplaner - Blok 11 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf
114	008-0_A5_K01_H1_L11_N002 - Etageplaner - Blok 11 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf
115	008-0_A5_K01_H1_L11_N001 - Etageplaner - Blok 11 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf
116	008-0_A5_K01_H1_L10_N103 - Etageplaner - Blok 10 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf
117	008-0_A5_K01_H1_L10_N102 - Etageplaner - Blok 10 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf
118	008-0_A5_K01_H1_L10_N101 - Etageplaner - Blok 10 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf
119	008-0_A5_K01_H1_L10_N003 - Etageplaner - Blok 10 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf
120	008-0_A5_K01_H1_L10_N002 - Etageplaner - Blok 10 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf
121	008-0_A5_K01_H1_L10_N001 - Etageplaner - Blok 10 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf
122	008-0_A5_K01_H1_L1_N103 - Etageplaner - Blok 1 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf
123	008-0_A5_K01_H1_L1_N102 - Etageplaner - Blok 1 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf
124	008-0_A5_K01_H1_L1_N101 - Etageplaner - Blok 1 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf
125	008-0_A5_K01_H1_L1_N003 - Etageplaner - Blok 1 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf
126	008-0_A5_K01_H1_L1_N002 - Etageplaner - Blok 1 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf
127	008-0_A5_K01_H1_L1_N001 - Etageplaner - Blok 1 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf
128	008-0_A5_K01_H0_L0_N001 - Byggepladsindretning.pdf
129	008-0_A5_K01_C07 - Tegningsliste - Arkitektur.pdf
130	Hoveddokument for ansøgningen.pdf
131	Aktdokument.html

Brandtekisk redegørelse

Norconsult

Sag: **Bistruplund**

Sag nr.: **22008** Dokument nr.: **22008 _M06_C05_ZNOT**

Til:	Rudersdal Kommune
Fra:	Niclas Jakobsen, NICJAK
Dato:	11.06.2024
Version:	00
Fagkontrol:	-

Indledning

Norconsult Danmark ved brandrådgiver Niclas Jakobsen, har udarbejdet nærværende brandtekniske redegørelse, der beskriver for de bandmæssige forudsætninger ikke ændres i forbindelse med mindre ombygning, for eksisterende bebyggelse beliggende på nedenstående adresse:

EJENDOMSOPLYSNINGER			
ADRESSE:	Bistruplund 1 - 33, 2 - 10	POSTNUMMER:	3460 Birkerød
BY:	Bistrup	KOMMUNE:	Rudersdal Kommune
MATRIKELNUMMER:	5eu, 5b, 5bt,5bx	EJERLAV:	Bistrup By, Bistrup

Eksisterende bebyggelse er opdelt i flere bygninger på samme matrikel, som ligeledes illustrererets på figur 1 herunder. Denne brandtekniske redegørelse omhandler udelukkende Bygning 4 og Bygning 9, da der i disse to sker mindre ombygning. For Bygning 4 og Bygning 9, ønskes der ombygning i eksisterende boliger beliggende på hhv. stueplan, første etage og anden etage til fremtidige individuelle tilgængelighedsboliger. Ved denne ombygning til tilgængeligheds boliger etableres der ligeledes en elevator i forbindelse med eksisterende trappe.

For specifikt tegningsmateriale der illustrerer ombygningen, henvises der til revideret helhedsplan udført af Lejerbo d. 2023-03-08, i samarbejde med byggeudvalg og rådgivere.



Figur 1 - Oversigtsplan

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

Eksisterende brandtekniske forudsætninger

For eksisterende bebyggelse i Bygning 4 og Bygning 9, ønskes der mindre ombygninger for etablering af tilgængelighedsboliger samt etablering af nye elevator i eksisterende trapperum, nye boligindretninger, renovering af tagbeklædning, efterisolering og tekniske installationer.

Nuværende indretning i eksisterende bebyggelse er udført i år 1949-1950, uden en tilhørende brandstrategirapport og uden at kunne fremskaffe en byggetilladelse. Der vil derfor blive taget udgangspunkt i daværende lovgivning herunder *Byggelov af 29 marts 1939 for staden København af Eyvind Sivertsen* der vil danne grundlag for de brandmæssige forudsætninger for eksisterende bebyggelse.

Se *figur 2 – Eksisterende plantegning,* for nuværende indretning af boliger:



Figur 2 – Eksisterende plantegning

Design løsning til trapperum og boliger.

Bygning 4 og bygning 9's nuværende indretning se *figur 2*, er der pladsmangel til etablering af en ny elevator. For at få den nødvendige plads til at kunne udføre en elevator, inddrager man etagearealet i boligtypen markeret indenfor for den røde boks, den gule stiplet linje indikere væg der demonteres, og den blå streg indikerer den nye indvendige væg der udføres mellem bolig og trapperum med elevator se: *figur 03 – Ny plantegning.*

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.



Figur 3 – Ny plantegning
Signaturforklaring til figur 3:
Røde streger: Indikere bolig hvor etageareal inddrages til trapperum
Blå streg: indikere ny indvendig væg mellem trapperum og bolig
Gul stiplet streg: Indikere indvendig væg der demonteres

Ved etablering af nye vægge og elevatorskakt i trapperum ved bygning 4 og 9, anvendes eksisterende tegningsmateriale og *byggeloven af 29 marts 1939*, da det er en forudsætning at det opføres herefter for ikke at ændre på de brandmæssige forudsætninger.

Trapperum

For den nye indretning af trapperum, står følgende beskrevet i *Byggelov af 29 marts 1939,* hvorfor den nye indretning ikke ændre på de brandmæssige forudsætninger ved opførelse af bygning 4 og 9 i år 1950.

Kapitel 6. §51. Trapper og elevatorer. Stk. 14.

> *"Trapper skal anbringes i Trapperum, omgivet med brandsikre Vægge, udført i Overensstemmelse med de derom gældende Forskrifter, jfr. § 30, Stk.rne 4-6, (Murværk) og § 36 (Jernbeton)".*

Kapitel 6. §51. Trapper og elevatorer. Stk. 18.

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

> *"Døre til Trapperum fra Lejligheder skal i de i Stk.rne 2 og 3 omhandlede Bygninger udføres som tætsluttende, glatte, massive, mindst 37 mm (1 %") tykke Trædøre eller af anden lige saa brandsikker Konstruktion. Døre til de i Stk. 4 omhandlede Trapper kan udføres som tætsluttende, mindst 37 mm (17'2") tykke Fyldingsdøre med mindst 25 mm (1") tykke Fyldinger (eventuelt 12 mm Krydsfiner). Døraabninger skal ved Hoved- og Enetrapper mindst have en Bredde af 90 cm og en Højde af 2,1 m og ved Bitrapper mindst en Bredde af 70 cm og en Højde af 2,1 m. I Dørene maa ikke anbringes Glas ud over et almindeligt Kighul".*

Elevator

For etablering af ny elevator, står følgende beskrevet i *Byggelov af 29 marts 1939,* hvorfor den nye indretning ikke ændre på de brandmæssige forudsætninger ved opførelse af bygning 4 og 9 i år 1950.

Kapitel 6. §54 Elevatorer. Stk. 1.

> *"Elevatorer i Bygning skal indbygges i Skakt, der omgives med brandsikre Vægge i Overensstemmelse med de i § 30, Stk. 9, angivne Regler eller paa anden godkendt Maade. Indbygges en Elevator i et Trapperum, kan det efter Omstændighederne tillades at begrænse Elevatorskakten med Fletværk, Gitterværk, Glas el. lign. efter nærmere Godkendelse".*

Kapitel 6. §54 Elevatorer. Stk. 3.

> *"Elevatorskakter, der passerer mere end een Etageadskillelse, skal overdækkes med brandsikkert Loft. Føres Elevatoren op i en Tagetage, skal Skaktens Vægge slutte tæt til Tagfladen og denne beskyttes ved brandsikker Beklædning paa Undersiden".*

Kapitel 6. §54 Elevatorer. Stk. 4.

> *"Elevatorskakter, der passerer gennem mere end een Etageadskillelse, skal ventileres ved Anbringelse af en af brandfrit Materiale udført Ventilationsskorsten med et Tværsnit, der udgør mindst 5 pCt. af Skaktens Tværsnit. Ventilationsskorstenen skal føres lodret op over Skakten og mindst 80 cm op over Tagfladen".*

Kapitel 6. §54 Elevatorer. Stk 6.

> *"Elevatorspil og Hjulanordninger skal være installeret i særlige Rum, omgivet af brandsikre Vægge og Loft, og Døre til saadanne Rum skal udføres brandsikre. I Nybyg".*

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

Brandteknisk redegørelse for etablering af elevator i trapperum

De ønskede ændring, har ikke betydning for de allerede eksisterende godkendte brandmæssige forudsætninger i henholdt til *Byggelov af 29 marts 1939 for staden København af Eyvind Sivertsen.*

Den nye væg der etableres, overholder eksisterende krav som beskrevet i *Kapitel 6. §51 trapper og elevatorer. Stk. 14,* da den nye væg udføres af mursten eller tilsvarende.

Den nye dør mellem bolig og trapperum, overholder eksisterende krav som beskrevet *Kapitel 6. §51 trapper og elevatorer. Stk. 18,* da den nye dør udføres som en massiv dør eller tilsvarende.

Etablering af ny elevatorskakt, overholder eksisterende krav som beskrevet i *Kapitel 6. §54 Elevatorer. Stk. 1. og stk. 3,* da vægge udføres af beton eller tilsvarende, og overdækkes med et brandsikkert loft.

Ventilering af elevatorskakt, *Kapitel 6. §54 Elevatorer. Stk. 4* da ventilationshætte føres mindst 80 cm op over tagfladen.

Elevator drivmaskineri, med hydraulikpumper overholder eksisterende krav som beskrevet i *Kapitel 6. §54 Elevatorer. Stk. 6* da de placeres i elevatorskakt.

Godkendelse af brandrådgiver

I vejledningen til Kapitel 1 i BR18 der er i relation til ændringerne i BR18 d. 10. marts 2022, beskriver i afsnit 22, at ombygninger og forandringer i eksisterende byggeri, der er omfattet af bestemmelsen, må ikke medføre ændringer af forudsætningerne for de brandmæssige forhold.

Hermed erklære nærværende brandrådgiver, at udførte notat er tilstrækkeligt for redegørelse for at de brandmæssige forudsætninger ikke ændres, men overholder *Byggelov af 29 marts 1939 for staden København af Eyvind Sivertsen*

GODKENDELSE OG UNDERSKRIFT AF BRANDRÅDGIVER
BRANDRÅDGIVER GODKENDER HERMED NÆRVÆRENDE VERSION AF UDARBEJDET NOTAT: **Niclas Jakobsen**
DATO FOR UNDERSKRIFT: 11.06.2024
UNDERSKRIFT: *Niclas Jakobsen, Norconsult Danmark.*

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

Bistruplund - Renovering

B3.1.1 Statisk kontrolrapport projektering bygværk



Lejerbo

Norconsult

Norconsult
Tingvej 11, 3. sal
8800 Viborg

B3.1.1 Statisk kontrolrapport projektering bygværk

Dokument nr.: BL_K09_B3.1.1

Vedrørende

Bistruplund - Renovering

Sagsnr.: 22-008

Matrikelnummer: 5eu, 5bt og 5b
Ejerlav: Bistrup By, Bistrup
Adresse: Bistruplund
3460 Birkerød

Rapport udført for: Lejerbo
Gl. Køge Landevej 26
2500 Valby

Dato: 2024.08.28

Revision	Dato
-	-

Revisionsoversigt

Rev. nr.	**Dato**	**Udarbejder**	**Kontrollant**	**Rev. omhandler**
0	2024.08.28	PNK	JT	-
A				
B				
C				

Tilføjelser er anført i *kursiv* og slettelser er anført med ~~overstregning~~

Udarbejdet af: Per N. Kromann (PNK)
Underskrift

Kontrolleret af: Jens Toft (JT)
Underskrift

Godkendt af: Per N. Kromann (PNK)
Underskrift

Indholdsfortegnelse

B3.1 STATISK KONTROLRAPPORT PROJEKTERING 4

B3.1.1 STATISK KONTROLRAPPORT PROJEKTERING BYGVÆRK 4

1 Generelt 4
1.1 Kontrolplan 4
1.2 Organisation 4
1.3 Kontroltyper og -niveauer 4
1.4 Kontrolomfang 4
1.5 Redegørelse for brug af assisterende kontrollanter 4
1.6 Væsentlige afvigelser 5

2 Dokumentation af kontrol 5
2.1 KS-journal 5

3 Opfølgning på afvigelser 5

4 Fortegnelse 5

B3.1 STATISK KONTROLRAPPORT PROJEKTERING

B3.1.1 STATISK KONTROLRAPPORT PROJEKTERING BYGVÆRK

1 Generelt

1.1 Kontrolplan

Den anvendte kontrolplan jf. *B2 Statisk kontrolplan* for projekteringen fremgår af nedenstående tabel.

Kontrolplanen tager udgangspunkt i de dokumenter den bygværksprojekterende udfører.

ID	Kontrolpunkt	Kontrollant
A1.1	Konstruktionsgrundlag – bygværk	Maks.
A2.1	Statiske beregninger - bygværk	Udv. 10 %
A2.2	Statiske beregninger - konstruktionsafsnit	Udv. 10 %
A3	Konstruktionstegninger og modeller	Udv. 10 %
A4	Konstruktionsændringer	Udv. 10 %
B1.1	Statisk projektredegørelse – bygværk	Udv. 10 %
B2	Statisk kontrolplan	Maks
B3.1	Kontrolrapport projektering	Udv. 10 %

1.2 Organisation

De projekterende på sagen omfatter følgende personer:

Navn	Initialer	Titel	Note
Per N. Kromann	PNK	Konstruktionsingeniør	Projekterende

Den uafhængige kontrol på sagen er udført af følgende personer:

Navn	Initialer	Titel	Note
Jens Toft	JT	Konstruktionsingeniør	Uafhængig kontrol

1.3 Kontroltyper og -niveauer

Kontroltyper og -niveauer afviger ikke fra angivelserne jf. B2 Statisk kontrolplan.

1.4 Kontrolomfang

Bygværket er henført til konstruktionsklasse KK2.

Kontrolomfanget for de forskellige kontrolniveauer er præciseret i SBi-271, og indarbejdet i kontrolplanen.

1.5 Redegørelse for brug af assisterende kontrollanter

Ikke relevant.

1.6 Væsentlige afvigelser

Ikke relevant.

2 Dokumentation af kontrol

2.1 KS-journal

Den uafhængige kontrol af dokumentationen, beskrivelser og tegninger dokumenteres ved udfyldelses af KS-skema. Der vil være nogle tekstdokumenter og tegninger, hvori kontrollanten direkte indfører deres kommentarer.

Herunder er oplistet de kontroller, der er udført. KS-journalen opdateres løbende i forbindelse med projektets udvikling.

Til dokumentationen i KS-journalen er der benyttet følgende betegnelser:

Kontroltyper (Type)

Eg: Egenkontrol
KS: Kvalitetssikring (Udført indenfor egen organisation)

Pos.	Dokumenter/ Tegninger	Dato	Eg	KS
1.	Myndighedsprojekt - A1.1 Konstruktionsgrundlag - B1.1 Statisk projektredegørelse - B2.1.1 Statisk kontrolplan projektering bygværk - B2.2.1 Statisk kontrolplan udførelse bygværk	2024.08.16	PNK	JT- Bilag 1

Den uafhængige kvalitetssikring (KS) er dokumenteret i KS-dokumenter jf. ovenstående KS-journal. De enkelte KS-dokumenter er vedhæftet som bilag.

3 Opfølgning på afvigelser

Der er fulgt op på KS'en jf. de enkelte KS-dokumenter.

4 Fortegnelse

Jf. ovenstående KS-journal er følgende KS-dokumenter vedhæftet som bilag.

- Bilag 1: KS dokument nr. 1,

Bilag 1

Sag:	Bistruplund - Renovering
Emne	B3. KS - Uafhængig kontrol
	B3.1.1 Statisk Kontrolrapport projektering bygværk

Kontrol af		Kontrollanten:	
Dokument ID:	A1.1	Navn:	Jens Toft
Dokument titel:	Konstruktionsgrundlag, bygværk	Titel:	Konstruktionsingeniør
Dokument dato:	(KS) 2024.08.15	Organisation:	Norconsult
Udført af:	Norconsult A/S	Kontroldato:	2024.08.16
		Kontroltype:	Uafhængig kontrol
		Kontrolniveau:	100%

ID	Reference / side	Kommentar	Svar, den udarbejdende	Bemærkning kontrollant	Status Open/Closed
1	Generelt	Kommentar angivet i KS dokument			C
	7	Opsætning af nye "lette" altaner. En betonaltan er vel ikke let.	Rettes	Ok	C
	9	Ligges altanen på formuren? Formuren betragtes vel aldrig som værende en bærende konstruktion.	Formuren er ikke en formur. Der er massivt murværk. Så altanen ligger på en 350 mm massiv teglvæg	Ok - tegning kunne opdateres.	C
	10	Det skrives at ændringen ikke påvirker den statiske virkemåde. Det er jeg ikke helt enig i. Før kunne altan belastningen spredes ud over hele bagmurens længde - nu ligges den på klodser på formuren, der aldrig har været bærende.	Væggen er massiv, og har hele tiden været bærende. Ifht koncentration af laster vurderes det ikke at medføre væsentligt ændringer dels fordi altanen er lettere, og dels fordi den oprindelige altan har skullet lastsprede omkring vinduer og døre. 	Ok	C

Sag:	Bistruplund - Renovering
Emne	B3. KS - Uafhængig kontrol
	B3.1.1 Statisk Kontrolrapport projektering bygværk

Norconsult

Kontrol af		Kontrollanten:	
Dokument ID:	A1.1	Navn:	Jens Toft
Dokument titel:	Konstruktionsgrundlag, bygværk	Titel:	Konstruktionsingeniør
Dokument dato:	(KS) 2024.08.15	Organisation:	Norconsult
Udført af:	Norconsult A/S	Kontroldato:	2024.08.16
		Kontroltype:	Uafhængig kontrol
		Kontrolniveau:	100%

	3.1	Nævn elevatorgruben.	tilføjes	Ok	C
	3.2	Henvis evt. til den pasus i normen der gør det der lovligt. (Altså et geoteknisk tilsyn af udgravningen)	under afsnit 2.3 er angivet Bygningens henføres til geoteknisk kategori 1 Der haves ”kun” fundanenter med begrænset belastning <250 kN	Ok	C
	4.1	Hvad er P1, P2 og P3?	Tekst tilføjes: Spændretningen vurderes på baggrund af de angivne pladenummere (P1, P2, P3) der er angivet på eksisterende tegninger. Der haves ikke yderligere oplysninger end differentieringen mellem pla-denummere)	Ok	C
	4.3	Lydkrav på tunge skillevægge kan ikke defineres i en eksisterende bygning.	Der sættes krav til de nye vægge	Ok (omkring elevator)	C
	4.7	"I forbindelse med nedbrydning af dæk er det vigtigt at eksisterende armering bevares og indstøbes i den nye dækkonstruktion." Det giver ikke helt mening for mig.	Det forventes at der er armering i eksisterende dæk som skal bevares og indstøbes i nye dæk	Ok	C
	Tabel 5-1	Er der noget galt med tabellen? Der er "-tegn i symbolerne.	fjernes	Ok	C

Sag:	Bistruplund - Renovering
Emne	B3. KS - Uafhængig kontrol
	B3.1.1 Statisk Kontrolrapport projektering bygværk

Kontrol af		Kontrollanten:	
Dokument ID:	A1.1	Navn:	Jens Toft
Dokument titel:	Konstruktionsgrundlag, bygværk	Titel:	Konstruktionsingeniør
Dokument dato:	(KS) 2024.08.15	Organisation:	Norconsult
Udført af:	Norconsult A/S	Kontroldato:	2024.08.16
		Kontroltype:	Uafhængig kontrol
		Kontrolniveau:	100%

	5	Materialeparametre for højstyrke beton mangler	Det er ikke en jeg bestemmer	Der kunne stå iht. leverandør - dog uden betydning. Ok.	C
	6.1	I afsnittet om lastkombinationer står der skrevet, at konstruktionen kontrolleres for væltning osv. Bør omformuleres, når der er tale om eksisterende konstruktioner, hvor statikken ikke ændres væsentligt.	Tekst ændres til: Konstruktionen er en eksisterende konstruktion hvor der ikke ændres væsentligt i de bærende og stabiliserende konstruktioner hvorfor dette ikke kontrolleres yderligere	Ok	C
	6.5	Der står generelt rigtigt meget om naturlaster, selvom meget af det formentligt ikke skal benyttes i projekteringen. Bør man begrænse det til de nye bygningsdele? Ellers opdateres lasten på hele den eksisterende bygning til gældende normer, uden det regnes på.	De fleste laster benyttes i stører eller mindre omfang	Ok	C
	6.6	På side 45 er alfa-h regnet til 1 men indsat til 0,67	Alle beregninger fjernes, kun formler efterlades	Ok	C
					C

Sag:	Bistruplund - Renovering
Emne	B3. KS - Uafhængig kontrol
	B3.1.1 Statisk Kontrolrapport projektering bygværk

Kontrol af		Kontrollanten:	
Dokument ID:	B1.1	Navn:	Jens Toft
Dokument titel:	Statisk projektredegørelse, bygværk	Titel:	Konstruktionsingeniør
Dokument dato:	(KS) 2024.08.15	Organisation:	Norconsult
Udført af:	Norconsult A/S	Kontroldato:	2024.08.16
		Kontroltype:	Uafhængig kontrol
		Kontrolniveau:	10%

ID	Reference / side	Kommentar	Svar, den udarbejdende	Bemærkning kontrollant	Status Open/Closed
1	Generelt	Kommentar angivet i KS dokument			C
	2.2	Under opretning af spær står der at Norconsult opstiller beslastninger og funktionskrav, og at leverandør skal dimensioere spær. Var opretning af spærkonstruktionen ikke en udskiftning 1-1?	Ændres til at norconsult projektere. Det er en ren pålaskning af spær for at få plads til isolering	Ok	C
					C

Sag:	Bistruplund - Renovering
Emne	B3. KS - Uafhængig kontrol
	B3.1.1 Statisk Kontrolrapport projektering bygværk

Kontrol af		Kontrollanten:	
Dokument ID:	B.2.1.1	Navn:	Jens Toft
Dokument titel:	Statisk kontrolplan, projektering bygværk	Titel:	Konstruktionsingeniør
Dokument dato:	(KS) 2024.08.15	Organisation:	Norconsult
Udført af:	Norconsult A/S	Kontroldato:	2024.08.16
		Kontroltype:	Uafhængig kontrol
		Kontrolniveau:	100%

ID	Reference / side	Kommentar	Svar, den udarbejdende	Bemærkning kontrollant	Status Open/Closed
1	Generelt	Kommentar angivet i KS dokument			C
		Gennemset uden kommentar			C
					C

Sag:	Bistruplund - Renovering
Emne	B3. KS - Uafhængig kontrol
	B3.1.1 Statisk Kontrolrapport projektering bygværk

Kontrol af		Kontrollanten:	
Dokument ID:	B2.2.1	Navn:	Jens Toft
Dokument titel:	Statisk kontrolplan, udførelse, bygværk	Titel:	Konstruktionsingeniør
Dokument dato:	(KS) 2024.08.15	Organisation:	Norconsult
Udført af:	Norconsult A/S	Kontroldato:	2024.08.16
		Kontroltype:	Uafhængig kontrol
		Kontrolniveau:	100%

ID	Reference / side	Kommentar	Svar, den udarbejdende	Bemærkning kontrollant	Status Open/Closed
1	Generelt	Kommentar angivet i KS dokument			C
		Gennemset uden kommentar			C

Sag:	Bistruplund - Renovering
Emne	B3. KS - Uafhængig kontrol
	B3.1.1 Statisk Kontrolrapport projektering bygværk

Kontrol af		Kontrollanten:	
Dokument ID:	B3.1.1	Navn:	Jens Toft
Dokument titel:	Statisk kontrolrapport, projektering, bygværk	Titel:	Konstruktionsingeniør
Dokument dato:	(KS) 2024.08.15	Organisation:	Norconsult
Udført af:	Norconsult A/S	Kontroldato:	2024.08.16
		Kontroltype:	Uafhængig kontrol
		Kontrolniveau:	10%

ID	Reference / side	Kommentar	Svar, den udarbejdende	Bemærkning kontrollant	Status Open/Closed
1	Generelt	Kommentar angivet i KS dokument			C
		Gennemset uden kommentar			C

Bistruplund - Renovering

B2.2.1 Statisk kontrolplan udførelse bygværk



Lejerbo

Norconsult

Norconsult
Tingvej 11, 3. sal
8800 Viborg

B2.2.1 Statisk projektredegørelse bygværk

Dokument nr.: BL_K09_B2.2.1

Vedrørende

Bistruplund - Renovering

Sagsnr.: 22-008

Matrikelnummer: 5eu, 5bt og 5b
Ejerlav: Bistrup By, Bistrup
Adresse: Bistruplund
3460 Birkerød

Rapport udført for: Lejerbo
Gl. Køge Landevej 26
2500 Valby

Dato: 2024.08.28

Revision	Dato
-	-

Revisionsoversigt

Rev. nr.	**Dato**	**Udarbejder**	**Kontrollant**	**Rev. omhandler**
0	2024.08.28	PNK	JT	-
A				
B				
C				

Tilføjelser er anført i *kursiv* og slettelser er anført med ~~overstregning~~

Udarbejdet af:	Per N. Kromann (PNK)	Underskrift
Kontrolleret af:	Jens Toft (JT)	Underskrift
Godkendt af:	Per N. Kromann (PNK)	Underskrift

Indholdsfortegnelse

B2.2 STATISK KONTROLPLAN UDFØRELSE 4

B2.2.1 STATISK KONTROLPLAN UDFØRELSE BYGVÆRK 4

1 Generelt 4
1.1 Beskrivelse af kontrolarbejdet 4
1.2 Kontroltyper 4
1.3 Kontrolniveauer 4
1.4 Kontrollanten 5
1.5 Opfølgning 5

2 Almene kontroller 5
2.1 Generelt 5
2.2 Udførelsesklasser 5
2.3 Kontrolafsnit 5

3 Særlige kontroller 5
3.1 Generelt 5
3.2 Kontrolpunkter 6

4 Dokumentation af kontrol 6
4.1 Krav til dokumentation 6
4.2 Dokumentation af almene kontroller 6
4.3 Dokumentation af særlige kontroller 6
4.4 Dokumentation af afvigelser og opfølgning 6
4.5 Kontrol af kontroldokumentation 7

5 Fortegnelser 7

B2.2 STATISK KONTROLPLAN UDFØRELSE

B2.2.1 STATISK KONTROLPLAN UDFØRELSE BYGVÆRK

1 Generelt

1.1 Beskrivelse af kontrolarbejdet

Kontrollen udføres i overensstemmelse med DS/EN 1990 DK NA, Anneks B5.

Den uafhængige kontrol udføres af den udførendes organisation.

1.2 Kontroltyper

Bygværket er generelt henført til konstruktionsklasse KK1 men der skal udføres kontrol svarende til **KK2**. Der henvises til A1.1 Konstruktionsgrundlag bygværk for definition af konstruktionsklasserne for de enkelte konstruktionsafsnit.

Den på kontrolplanerne angivne kontrol gennemføres som en uafhængig kontrol. Herudover skal der altid føres egenkontrol.

Egenkontrol

Kontrol udført af samme person, som har udført de bærende konstruktioner.

Uafhængig kontrol

Uafhængig kontrol er kontrol udført af personer, der ikke har medvirket ved udførelsen af de bærende konstruktioner. Kontrollen kan udføres af en person fra samme organisation.

Omfanget af den uafhængige kontrol er defineret under afsnit *1.3 Kontrolniveauer*.

1.3 Kontrolniveauer

Kontrol af arbejder

Kontrolniveauet bestemmer dybde af kontrollen. Kontrolniveauet for almen kontrol er beskrevet i DS 1140.

Kontrolniveauet for den almene kontrol styres af de valgte udførelsesklasser, jf. DS/EN 1990 DK NA, Anneks B5, se desuden afsnit 2.2.

Kontrol af dokumenter

Kontrolniveauet bestemmer omfang og dybde af kontrollen. For den uafhængige kontrol skelnes mellem tre kontrolniveauer:

- Minimumskontrol (Min.)
- Udvidet kontrol (Udv.)
- Maksimumkontrol (Maks.)

Kontrolomfanget for de forskellige kontrolniveauer er præciseret i SBi-271, kapitel 5.

Som udgangspunkt er anvendt minimumskontrolniveauerne jf. BR18 bilag 3, tabel 2.

Kontrolniveauer som funktion af konstruktionsklasse, jf. BR18 bilag 3, tabel 2

ID	Del af statisk dokumentation	Konstruktionsklasse		
		KK2	KK3	KK4
A5	Konstruktion som udført	**Min.**	Udv.	Udv.
B2	Statisk kontrolplan	**Maks.**	Maks.	Maks.

1.4 Kontrollanten

De udførende sikrer for de dele, som de hver for sig varetager, at kontrollanterne ikke har medvirket ved udførelsen, jf. reglerne i DS/EN 1990 DK/NA, Anneks B5. Afvigelser herfra kan alene ske for konstruktioner henført til KK2, jf. bestemmelser i SBi-271. Tilsvarende sikrer de udførende, at kontrollanten har de fornødne kvalifikationer og kompetencer for kontrolarbejdet, jf. SBi-271, afsnit 6.4.5.

På anmodning skal de udførende udlevere dokumentation for kontrollanternes kvalifikationer og kompetencer.

1.5 Opfølgning

Kontrolarbejdet skal afsluttes med en opfølgning på de kommentarer, som kontrollen har givet anledning til. De udførende sikrer, at denne opfølgning finder sted, og at den er dokumenteret.

De kontrolkommentarer, hvor den udførende ikke er enig med kontrollanten, skal forelægges byggeledelsen, der træffer beslutning om den videre procedure. Ved afrapportering skal der være en redegørelse for, hvordan afvigelsen er håndteret.

2 Almene kontroller

2.1 Generelt

Den almene kontrol gennemføres i henhold til DS 1140 samt reglerne i DS/EN 1992 til DS/EN 1999 inklusiv tilhørende nationale annekser og i henhold til reglerne i de tilknyttede udførelsesstandarder inklusive tilhørende nationale applikationsdokumenter.

Den almene kontrol består af egenkontrol og uafhængig kontrol.

2.2 Udførelsesklasser

I udgangspunktet er udførelsesklasserne valgt således, at der for KK2 er valgt EXC2. Der henvises til A1.1 konstruktionsgrundlag bygværk for definition af udførelsesklasserne for de enkelte konstruktionsafsnit.

2.3 Kontrolafsnit

Den udførende udarbejder kontrolplaner på basis af kravene til den almene kontrol jf. DS 1140. Kontrolplanerne skal indeholde veldefinerede kontrolafsnit iht. anvisningerne i afsnit 5.2 i DS 1140.

Kontrolplanen skal som minimum omfatte nedenstående punkter, udført både som egenkontrol og uafhængig kontrol:

- B.1 Kontrol af udførelsesgrundlag fra projektering
- B.2 Kontrol af udførelsesgrundlag for arbejdet
- B.3 Kontrol af dokumentation af produkter og materialer
- B.4 Modtagekontrol for produkter og materialer
- B.5 Montage- og udførelseskontrol
- B.6 Slutkontrol

Kontrolplanen for den uafhængige kontrol skal fremsendes den bygværksprojekterende, inden arbejdet igangsættes. Det er den udførende der udpeger den uafhængige kontrollant.

3 Særlige kontroller

3.1 Generelt

Der udføres for nærværende byggeri ikke særlige kontroller udover den almene kontrol jf. DS 1140.

3.2 Kontrolpunkter

Der udføres for nærværende byggeri ikke særlige kontroller udover den almene kontrol jf. DS 1140.

4 Dokumentation af kontrol

4.1 Krav til dokumentation

For nummerering og navngivning af dokumenter henvises til *B1.1 Statisk projektredegørelse bygværk*.

De udførende skal udarbejde følgende dokumenter til den endelige statiske dokumentation:

- B2.2.2.x Statisk kontrolplan udførelse - arbejde x
- B3.2.2.x Statisk kontrolrapport udførelse - arbejde x
- A5.x Konstruktion som udført – arbejde x

Dokumentation skal ud over at indeholde selve kontrolresultatet også indeholde en opfølgning på kontrollen, herunder en redegørelse for de punkter, hvor der har været kommentarer fra kontrollen i forhold til hvordan, der er fult op på kommentaren.

Kontrolplanerne skal fremsendes til den bygværksprojekterende for kommentar inden arbejdet påbegyndes.

Dokumentationen skal løbende som arbejderne afsluttes fremsendes til den bygværksprojekterende.

Der skal afleveres dokumentation for alle de produkter og materialer, der indgår i de bærende konstruktioner fx i form af materialeblanketter, produktblade, registreringer, journaler, prøvningsrapporter, fotodokumentation eller ydeevnedeklarationer i en CE-mærkning. Dokumentationen skal samles i en A5.x Konstruktion som udført iht. SBi-271. Den udførende udfører og samler dokumentationen.

4.2 Dokumentation af almene kontroller

Den almene kontrol skal være dokumenteret i overensstemmelse med SBi-anvisning 271, afsnit 3.4.3.

Den samlede dokumentation for den almene kontrol skal være struktureret således, at det er let at finde kontrolresultaterne for de enkelte dele.

Dokumentationen for den almene kontrol opbevares hos den udførende.

Dokumentation skal opbevares mindst 5 år efter ibrugtagningstilladelse.

Der udarbejdes kontrolrapporter, B3.2.2.x, for hver af de involverede udførende.

4.3 Dokumentation af særlige kontroller

Ikke relevant.

4.4 Dokumentation af afvigelser og opfølgning

Der skal i kontrolrapporterne redegøres for de punkter, hvor der er fundet afvigelser, såvel hvad angår de almene som de særlige kontroller. Det skal angives hvordan afvigelserne er håndteret. Hvis der er accepteret forhold, der afviger fra det oprindelige grundlag, skal den ændrede udformning beskrives, herunder hvordan den ændrede udformning er kontrolleret. Disse forhold skal løbende godkendes af den bygværksprojekterende.

4.5 Kontrol af kontroldokumentation

Kontrollen skal dokumenteres på basis af registreringer foretaget under kontrollens gennemførelse i et selvstændigt dokument, B3.2.2.x, der udarbejdes af de udførende.

Kontrollen bør i kontrolrapporten konkluderes ved et overordnet resume om den kontrollerende konstruktion og udførelsesdokumentation.

Jf. afsnit 6.7 i SBi-anvisning 271 kontrollerer den bygværksprojekterende, at kontrollerne er udført og dokumenteret. De udførende skal løbende fremsende kontroldokumentationen, så den bygværksprojekterende løbende kan udføre kontrollen.

5 Fortegnelser

Der henvises til gældende fortegnelse over den statiske dokumentation. Fortegnelsen er dynamisk og opdateres løbende i forbindelse med projektets skiftende faser.

Bistruplund - Renovering

B2.1.1 Statisk kontrolplan projektering bygværk



Lejerbo

Norconsult

Norconsult
Tingvej 11, 3. sal
8800 Viborg

B2.1.1 Statisk kontrolplan projektering bygværk

Dokument nr.: BL_K09_B2.1.1

Vedrørende

Bistruplund - Renovering

Sagsnr.: 22-008

Matrikelnummer: 5eu, 5bt og 5b
Ejerlav: Bistrup By, Bistrup
Adresse: Bistruplund
3460 Birkerød

Rapport udført for: Lejerbo
Gl. Køge Landevej 26
2500 Valby

Dato: 2024.08.28

Revision	Dato
-	-

Revisionsoversigt

Rev. nr.	**Dato**	**Udarbejder**	**Kontrollant**	**Rev. omhandler**
0	2024.08.28	PNK	JT	-
A				
B				
C				

Tilføjelser er anført i *kursiv* og slettelser er anført med ~~overstregning~~

Udarbejdet af: Per N. Kromann (PNK)
Underskrift

Kontrolleret af: Jens Toft (JT)
Underskrift

Godkendt af: Per N. Kromann (PNK)
Underskrift

Indholdsfortegnelse

B2.1 STATISK KONTROLPLAN PROJEKTERING 4

B2.1.1 STATISK KONTROLPLAN PROJEKTERING BYGVÆRK 4

1 Generelt 4
1.1 Beskrivelse af kontrolarbejdet 4
1.2 Kontroltyper 4
1.3 Kontrolniveauer 5
1.4 Kontrollanten 5
1.5 Opfølgning 5

2 Krav til kontrol 5
2.1 Kontrol bygværk 6
2.2 Kontrol konstruktionsafsnit 6

3 Dokumentation 6
3.1 Krav til dokumentation 6
3.2 Dokumentation af proceskontrol 7
3.3 Dokumentation af afvigelser og opfølgning 7

4 Fortegnelse 7
4.1 Fortegnelse over B2. kontrolplaner 7

B2.1 STATISK KONTROLPLAN PROJEKTERING

B2.1.1 STATISK KONTROLPLAN PROJEKTERING BYGVÆRK

1 Generelt

1.1 Beskrivelse af kontrolarbejdet

Kontrollen udføres i overensstemmelse med BR18, kapitel 30 og SBi-271.

Der er ikke tilknyttet certificeret statiker, da konstruktionen er KK1, der skal dog udføres kontrol svarende til KK2

Kontrollen specificeret for konstruktionsafsnittene gennemføres af de afsnitsprojekterende. Den bygværksprojekterende kontrollerer, at kontrollen er gennemført, og at der er fulgt op på den.

Kontrolarbejdet har speciel fokus på:

- Grænsefladen til den fælles A1 for bygværket

- Grænsefladen imellem de afsnitsprojekterende og A2.1 Statiske beregninger-bygværk

Den uafhængige kontrol for bygværket samt de konstruktionsafsnit, som den bygværksprojekterende er projekterende for, udføres af en kvalificeret medarbejder indenfor den bygværksprojekterendes egen organisation.

Den uafhængige kontrol af den statiske dokumentation for konstruktionsafsnittene, som udføres af den afsnitsprojekterende, gennemføres af de afsnitsprojekterende selv.

1.2 Kontroltyper

Omfanget af kontroltyper afhænger af bygningens konstruktionsklasse jf. tabel 17 i SBi-271.

Minimumskrav til kontroltype, jf. BR18, §526

Konstruktionsklasse	Egenkontrol	Uafhængig kontrol	Tredjeparts kontrol
KK2	X	X*)	

**) Krav om uafhængig kontrol gælder i konstruktionsklasse 2 (KK2) kun A1. Konstruktionsgrundlag og B2. Kontrolplan. For det øvrige projektmateriale kan kontrollen udføres af personer, der blot ikke har medvirket ved projekteringen af det pågældende afsnit af konstruktionen.*

Nærværende bygværk er henført til konstruktionsklasse KK1 men der skal udføres kontrol svarende til **KK2** jf. *A1.1 konstruktionsgrundlag bygværk*. Der skal derfor udføres egenkontrol samt uafhængig kontrol. Uafhængig kontrol dog kun for A1 Konstruktionsgrundlag samt denne B2 Statisk kontrolplan. Kontrollen af de øvrige dokumenter i forbindelse med den statiske dokumentation kan udføres af personer, der blot ikke har medvirket ved projekteringen af det pågældende afsnit af konstruktionen.

Egenkontrol

For alle dele af dokumentationen gennemføres egenkontrol som beskrevet i SBi-anvisning 271 kap. 5.2.2. Egenkontrollen udføres af den person, der har udført beregningerne og omfatter som minimum en vurdering af om:

- Beregningerne er dækkende
- Beregningerne er overskuelige og forståelige
- Resultaterne er fornuftige og har den rigtige størrelsesorden
- Nøjagtigheden er acceptabel og tilstrækkelig
- Regler for god statisk dokumentation er overholdt i relevant omfang

Efter endt egenkontrol underskriver udarbejderen dokumentet som udarbejder, hvorved egenkontrollen er dokumenteret.

Uafhængig kontrol

Uafhængig kontrol er kontrol udført af personer, der ikke har medvirket ved projekteringen af byggeriet. Omfanget af den uafhængige kontrol er defineret nærmere under afsnit *1.3 Kontrolniveauer*.

1.3 Kontrolniveauer

Kontrolniveauet bestemmer omfang og dybde af kontrollen. For den uafhængige kontrol skelnes mellem tre kontrolniveauer:

- Minimumskontrol (Min.)
- Udvidet kontrol (Udv.)
- Maksimumkontrol (Maks.)

Kontrolomfanget for de forskellige kontrolniveauer er præciseret i SBi-271, kapitel 5. Som udgangspunkt er anvendt minimumskontrolniveauerne jf. BR18 bilag 3, tabel 2.

Kontrolniveauer som funktion af konstruktionsklasse, jf. BR18 bilag 3, tabel 2

ID	Del af statisk dokumentation	Konstruktionsklasse		
		KK2	KK3	KK4
A1	Konstruktionsgrundlag	**Maks.**	Maks.	Maks.
A2	Statiske beregninger			
	1. Statiske beregninger-bygværk	**Udv.**	Maks.	Maks.
	2. Statiske beregninger-konstruktionsafsnit	**Udv.**	Udv.	Maks.
A3	Konstruktionstegninger og modeller			
	1. Konstruktionstegninger-bygværk	**Udv.**	Maks.	Maks.
	2. Konstruktionstegninger-konstruktionsafsnit	**Udv.**	Udv.	Maks.
A4	Konstruktionsændringer			
	1. Konstruktionsændringer - bygværk	**Udv.**	Maks.	Maks.
	2. Konstruktionsændringer-konstruktionsafsnit	**Udv.**	Udv.	Maks.
A5	Konstruktion som udført	**Min.**	Udv.	Udv.
B1	Statisk projektredegørelse	**Udv.**	Udv.	Maks.
B2	Statisk kontrolplan	**Maks.**	Maks.	Maks.

1.4 Kontrollanten

Den bygværksprojekterende og de afsnitsprojekterende sikrer for de dele, som de hver for sig varetager, at kontrollanterne ikke har medvirket ved projekteringen. Afvigelser herfra kan alene ske for konstruktioner henført til KK2., jf. bestemmelser i BR18 og SBi-271. Tilsvarende sikrer den bygværksprojekterende og de afsnitsprojekterende, at kontrollanten har de fornødne kvalifikationer og kompetencer for kontrolarbejdet, jf. SBi-271, afsnit 5.2.5.

1.5 Opfølgning

Kontrolarbejdet skal afsluttes med en opfølgning på de kommentarer, som kontrollen har givet anledning til. De projekterende sikrer, at denne opfølgning finder sted, og at den er dokumenteret.

De kontrolkommentarer, hvor de projekterende ikke er enige med kontrollanten, skal fremhæves ved afrapporteringen, og der skal være en redegørelse for, hvorfor kontrolkommentarerne ikke er fulgt.

2 Krav til kontrol

2.1 Kontrol bygværk

Kontrol udføres af den bygværksprojekterende, svarende til minimumskravene for bygværkets konstruktionsklasse.

ID	Del af statisk dokumentation	Kontrolniveau
A1.1	Konstruktionsgrundlag – bygværk	Maks.
A2.1	Statiske beregninger - bygværk	Udv. 10%
A3.1	Konstruktionstegninger og modeller – bygværk	Udv. 10%
A4.1	Konstruktionsændringer – bygværk	Udv. 10%
B1.1	Statisk projektredegørelse – bygværk	Udv. 10%
B2	Statisk kontrolplan	Maks.

Ved udvidet kontrol forstås en kontrol, der er udvidet i forhold til minimuskontrollen. Udvidelsen består først og fremmest i, at kontrollen er grundigere, og at der tages et udvidet antal stikprøver af betydning for bygværkets, konstruktionsafsnittets eller konstruktionsdelens sikkerhed, og at der er fokus på punkter af særlig risikofyldt karakter. Ved udvidet kontrol kontrolleres en specificeret stikprøve på x % af den pågældende dokumentation 100%, svarende til maksimumkontrol.

Iht. konstruktionsklassen omfatter udvidet kontrol som minimum x = 10 % af dokumentationen i konstruktionsklasse 2.

Ud over kontrol af dokumentationen kontrolleres, om den bærende konstruktion opfylder sin funktion og har den foreskrevne sikkerhed i henhold til byggeregler og opfylder de stillede funktionskrav, jf. SBi-271, afsnit 5.5.3.

2.2 Kontrol konstruktionsafsnit

Kontrol udføres af den afsnitsprojekterende. Den del af de statiske beregninger – konstruktionsafsnit, som udføres af de enkelte afsnitsprojekterende kontrolleres både af den afsnitsprojekterende selv og af en person der ikke har udført projektering.

For konstruktionsafsnit gælder som minimum:

ID	Del af statisk dokumentation	Kontrolniveau
A1.2.x	Konstruktionsgrundlag – konstruktionsafsnit	Maks.
A2.2.x	Statiske beregninger - konstruktionsafsnit	Udv. 10%
A3.2.x	Konstruktionstegninger og modeller – konstruktionsafsnit	Udv. 10%
A4.2.x	Konstruktionsændringer – konstruktionsafsnit	Udv. 10%
B1.2.x	Statisk projektredegørelse – konstruktionsafsnit	Udv. 10%
B2.1.2.x	Statisk kontrolplan projektering – konstruktionsafsnit	Maks.

Ud over kontrol af dokumentationen kontrolleres, om den bærende konstruktion opfylder sin funktion og har den foreskrevne sikkerhed i henhold til byggeregler og opfylder de stillede funktionskrav, jf. SBi-271, afsnit 5.5.3.

Grænseflader mellem bygværk og konstruktionsafsnit og indbyrdes mellem konstruktionsafsnittene kontrolleres.

Der redegøres for hvordan, der er fulgt op på afvigelser fundet ved kontrollen.

3 Dokumentation

3.1 Krav til dokumentation

Kontrollen skal være dokumenteret i overensstemmelse med SBi-271, afsnit 3.4.2.

For nummerering og navngivning af dokumenter henvises til B1 Statisk projektredegørelse – bygværk.

3.2 Dokumentation af proceskontrol

Kontroldokumentationen indeholder oplysninger om:

- Information om det kontrollerede materiale, som dok ID, titel og version.
- Kontrollanten, som navn, titel og organisation
- Kontrollen, som dato for kontrollen, kontroltypen og kontrolniveau
- Kontrollens resultat

Alle udførte kontroller dokumenteres på ved anmærkninger på det kontrollerede materiale.

3.3 Dokumentation af afvigelser og opfølgning

Dokumentationen skal udover at indeholde selve kontrolresultatet også indeholde en opfølgning på kontrollen. Herunder en redegørelse for de punkter. Hvor den projekterende ikke har fulgt kontrollens kommentarer.

4 Fortegnelse

4.1 Fortegnelse over B2. kontrolplaner

Der henvises til gældende fortegnelse over den statiske dokumentation. Fortegnelsen er dynamisk og opdateres løbende i forbindelse med projektets skiftende faser.

Bistruplund - Renovering

B1.1 Statisk projektredegørelse bygværk



Lejerbo

Norconsult

Norconsult
Tingvej 11, 3. sal
8800 Viborg

B1.1 Statisk projektredegørelse bygværk

Dokument nr.: BL_K09_B1.1

Vedrørende

Bistruplund - Renovering

Sagsnr.: 22-008

Matrikelnummer: 5eu, 5bt og 5b
Ejerlav: Bistrup By, Bistrup
Adresse: Bistruplund
3460 Birkerød

Rapport udført for: Lejerbo
Gl. Køge Landevej 26
2500 Valby

Dato: 2024.08.28

Revision	Dato
-	-

Revisionsoversigt

Rev. nr.	**Dato**	**Udarbejder**	**Kontrollant**	**Rev. omhandler**
0	2024.08.28	PNK	JT	-
A				
B				
C				

Tilføjelser er anført i *kursiv* og slettelser er anført med ~~overstregning~~

Udarbejdet af: Per N. Kromann (PNK)
Underskrift

Kontrolleret af: Jens Toft (JT)
Underskrift

Godkendt af: Per N. Kromann (PNK)
Underskrift

Indholdsfortegnelse

B1 STATISK PROJEKTREDEGØRELSE 4

B1.1 STATISK PROJEKTREDEGØRELSE BYGVÆRK 4

1 Bygværk 4
1.1 Bygværkets art 4
1.2 Bygværkets opbygning 4
1.3 Byggeprojektets forløb 4

2 Organisation 5
2.1 Organisationsstruktur 5
2.2 Fordeling af projektering 5
2.3 Fordeling af udførelse 6

3 Projektering 7
3.1 Opbygning af dokumentation 7
3.2 Dokumentation af konstruktionsafsnit 8
3.3 Koordinering af projektering 8

4 Udførelse 8
4.1 Dokumentation af udførsel 8
4.2 Koordinering af udførelse 9

5 Konstruktionsændringer 9
5.1 Liste over konstruktionsændringer 9

6 Fortegnelse over dokumentation 9
6.1 Fortegnelse over statisk dokumentation 9

B1 STATISK PROJEKTREDEGØRELSE

B1.1 STATISK PROJEKTREDEGØRELSE BYGVÆRK

1 Bygværk

Nærværende projektredegørelse er udarbejdet i forbindelse med renovering af boligområdet Bistruplund. Området består af 12 boligblokke der er opført i 1949.

Bygværket er beliggende på adresserne Bistruplund, 3460 Birkerød, matrikel nr. 5eu, 5bt og 5b

1.1 Bygværkets art

Byggeriet er i 2 etager med udnyttet tagetage samt kælder.



Figur 1: Foto af typisk blok

1.2 Bygværkets opbygning

Den samlede bebyggelse er opført i 1949-1950 og består af 126 lejlighederne og 4 erhvervslejemål fordelt på 12 blokke, Blok 1 – 12. Blokkene er opført i tegl med rødt tegltag. Der er fuld kælder i alle blokke

Alle blokken gennemgår en generel renovering, mens to blokke gennemgår en mere omfattende renovering, således at disse bliver tilgængelighedsboliger.

Der henvises endvidere til A1.1 Konstruktionsgrundlag bygværk 1.2 – Konstruktionernes art og opbygning for nærmere beskrivelse af konstruktionernes opbygning.

1.3 Byggeprojektets forløb

Der er udarbejdet en helhedsplan i 2020 og et tillæg til denne i 2023
I januar 2024 stemte afdelingen ja til helhedsplanen og den øgede husleje ifm. denne.

Renoveringen er planlagt udført fra 4. kvartal 2025 og 3,5 år frem. Byggetiden afhænger af genhusningsmulighederne, som afklares i løbet af udbudsprojektet.

Projektet inddeles i følgende faser.

Fase	Tilhørende dokumenter
Myndighedsprojekt	A1.1 Konstruktionsgrundlag -Bygværk B1.1 Statisk projektredegørelse-Bygværk B2.1.1 Statisk kontrolplan-Projektering- Bygværk

Fase	Tilhørende dokumenter
	B3.1.1 Statisk Kontrolrapport Projektering-Bygværk
Udbudsprojekt	A2.1.x Statiske beregninger bygværk
	B3.1.1 Statisk Kontrolrapport Projektering-Bygværk
	A3.1 Konstruktionstegninger og modeller
Udførelsesprojekt	A1.2.x Konstruktionsgrundlag
	A2.2.x Statiske beregninger
	A3.2.x Konstruktionstegninger og modeller
	B1.2.x Statisk Projektredegørelse
	B2.1.2.x Statisk Kontrolplan projektering
	B3.1.2.x Statisk Kontrolrapport projektering
Aflevering	A4.2.x Konstruktionsændringer
	A5.x Konstruktioner som udført

2 Organisation

2.1 Organisationsstruktur

Organisationsstrukturen opdateres løbende i forbindelse med flere aktører indtræden i projektet.

Aktør	Virksomhed
Bygherre:	Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby
Arkitekt:	Nordic office of Architecture Skt. Annæ Passage, Bredgade 25X 1260 København K
Ingeniør:	Norconsult A/S Tingvej 11, 3. sal 8800 Viborg

2.2 Fordeling af projektering

Norconsult A/S er bygværksprojekterende. Den bygværksprojekterende har ansvaret for bl.a. fastlæggelse af konstruktionernes statiske virkemåde og konstruktive principper, samt koordinering og samling af dokumentationer jf. BR18 med videre reference til SBI-anvisning 271.

Af nedenstående tabel kan nummerering af konstruktionsafsnit aflæses. For hvert konstruktionsafsnit er grænseflader og ydelsesfordeling mellem den bygværksprojekterende og de afsnitsprojekterende angivet. Nummereringen af konstruktionsafsnit skal anvendes af afsnitsprojekterende i deres statiske dokumentation.

Nr.	Konstruktionsafsnit	Afsnitsprojekterende	Grænseflader og ydelsesfordeling
1	Opretning af spær-konstruktion	Norconsult A/S	Dimensionering og færdig projektering
2	Altaner	?	Norconsult opstiller belastninger samt funktionskrav og angiver principdetaljer. Leverandør udfører produktionstegninger ud fra plantegninger og principdetaljer. Udfører detailberegning og projektering af altaner. Oplyser fastgørelser og belastninger til bygværksprojekterende.
3	Stålkonstruktioner tilgængelighedsboliger	Norconsult A/S	Dimensionering og færdig projektering
4	Fundamenter og pladsstøbte dæk	Norconsult A/S	Dimensionering og færdig projektering
5	Tegloverliggere	?	Norconsult opstiller belastninger. Leverandør udfører dimensionering og projektering.

Den afsnitsprojekterende aktør i projektet har ansvaret for at udarbejde, kontrollere, kvalitetssikre, godkende og fremsende de dele af den statiske dokumentation, der vedrører det pågældende konstruktionsafsnit.

Den afsnitsprojekterende skal før projektering af et konstruktionsafsnit gennemgå de definerede grænseflader til tilstødende konstruktionsafsnit. Ved tvivlsspørgsmål eller uklarheder har den afsnitsprojekterende ansvar og pligt til, at få rettet henvendelse til den bygværksprojekterende, der om muligt præciserer og afklarer grænsefladens tvivlsspørgsmål.

2.3 Fordeling af udførelse


Det påhviler eprenøren og dennes byggeleder at fordele opgaver under udførelsen. Herunder grænseflader mellem de enkelte arbejder og entreprenører.

3 Projektering

3.1 Opbygning af dokumentation

Den samlede statiske dokumentation opbygges og udgøres i sin helhed som to hoveddele, henholdsvis A. Konstruktionsdokumentation og B. Projektdokumentation.

Omfang og indhold af den samlede statiske dokumentation er vist i tabellen herunder, jf. SBi 271, figur 15.



3.2 Dokumentation af konstruktionsafsnit

Den samlede statiske dokumentation opbygges jf. retningslinjer i SBi-271. De enkelte afsnitsprojekterende, herunder leverandører, skal udføre og opbygge deres samlede statiske dokumentation i følgende dokumenter:

- A1.2.x Konstruktionsgrundlag - Konstruktionsafsnit
- A2.2.x Statiske beregninger - Konstruktionsafsnit
- A3.2.x Konstruktionstegninger og modeller - Konstruktionsafsnit
- A4.2.x Konstruktionsændringer - konstruktionsafsnit
- B1.2.x Statisk projektredegørelse - Konstruktionsafsnit
- B2.1.2.x Statisk kontrolplan - Konstruktionsafsnit
- B3.1.2.x Statisk kontrolrapport – Konstruktionsafsnit

Der henvises generelt til SBi-271 for orientering om indholdet i de enkelte dokumentationer.

Med løbenummeret ”x”, henvises til ID-nummeret defineret under afsnit 0.

Konstruktionsafsnit, som den bygværksprojekterende selv udfører, udføres som et sammenhængende dokument, for hver af ovenstående dokumenter.

3.3 Koordinering af projektering

Det påhviler den bygværksprojekterende at have den overordnede koordinering for udarbejdelse af den statiske dokumentation. Herunder at sikre, at der er sammenhæng mellem konstruktionsafsnit på tværs af grænseflader i dokumentationen.

Den bygværksprojekterede modtager den udarbejdede og færdige statiske dokumentation fra afsnitsprojekterende efter udført kvalitetssikring og opretning af dokumentationen. Den bygværksprojekterende samler og indsender den statiske dokumentation og kontroldokumentation til myndighederne på vegne af bygherren.

4 Udførelse

4.1 Dokumentation af udførsel

De udførende aktører, herunder leverandører af præfabrikerede konstruktionsdele og entreprenører varetager selv dokumentation af udførelse i henhold til gældende krav og konstruktionsklasse.

De udførende aktører er selv ansvarlige for at udføre de tilstrækkelige tilsyn iht. DS1140 jf. konstruktionsklassen angivet i *A1.1 Konstruktionsgrundlag*.

Der udføres kontrol på basis af kontrolplaner, der udarbejdes af entreprenøren. Kontrolplanerne skal godkendes af byggeledelsen.

Kontrolplanen er en plan for art, omfang og dokumentation af entreprenørens planlagte kontrolarbejde. Entreprenøren skal udarbejde en kontrolplan jf. *B2.2.1 Statisk kontrolplan udførelse - bygværk*.

Alle kontroller nævnt i kontrolplanen skal dokumenteres i en kontrolrapport og dokumentationen udarbejdes umiddelbart efter, at kontrollen er udført. Kontroldokumentationen er kun gyldig, når den oplyser, hvad der er kontrolleret.

Den samlede kontroldokumentation skal fremsendes den bygværksprojekterende inden byggeriets afslutning, så denne samles med den øvrige statiske dokumentation.

For de udførende vedrører statisk dokumentation, og herunder kontroldokumentationen, følgende dokumenter:

- B2.2.2.x Statisk kontrolplan – Udførelse arbejde
- B3.2.2.x Statisk kontrolrapport – Udførelse arbejde
- A5.x Konstruktion som udført

Der henvises generelt til SBi-271 for orientering om indholdet i de enkelte dokumentationer.

Med løbenummeret "x", henvises til ID-nummeret defineret i den gældende fortegnelse over den statiske dokumentation

De udførende aktører skal desuden aflevere dokumentationen for alle de produkter og materialer, der indgår i de bærende konstruktioner. Dokumentationen skal indeholde materialeblanketter, produktblade, registreringer, fotodokumentation eller ydeevnedeklaration i en CE-mærkning. Dokumentationen skal samles i en A5. Konstruktions som udført iht. SBi-271. Dokumentationen skal fremsendes til bygværksprojekterende inden byggeriets afslutning, så den samles med den øvrige statiske dokumentation.

4.2 Koordinering af udførelse

Det påhviler byggeledelsen at koordinere grænseflader mellem arbejder/entrepriser, der har betydning for konstruktionens sikkerhed og anvendelighed.

Såfremt udførelsesgrundlaget for et givent arbejde eller i en grænseflade mellem arbejder er ufuldstændigt skal den udførende rette henvendelse til byggeledelsen for afklaring inden udførelsen af arbejdet.

5 Konstruktionsændringer

5.1 Liste over konstruktionsændringer

Væsentlige ændringer i projektet til de forskellige konstruktionsafsnit, i forhold til det beskrevne i den færdiggjorte statiske dokumentation, skal dokumenteres i dokumentet *A4.2.x Konstruktionsændringer*.

6 Fortegnelse over dokumentation

6.1 Fortegnelse over statisk dokumentation

Der henvises til gældende fortegnelse over den statiske dokumentation. Fortegnelsen er dynamisk og opdateres løbende i forbindelse med projektets skiftende faser. Se Bilag B1.1 – A

Bistruplund - Renovering

A1.1 Konstruktionsgrundlag bygværk



Lejerbo

Norconsult

Norconsult
Tingvej 11, 3. sal
8800 Viborg

A1.1 Konstruktionsgrundlag bygværk

Dokument nr.: BL_K09_A1.1

Vedrørende

Bistruplund - Renovering

Sagsnr.: 22-008

Matrikelnummer: 5eu, 5bt og 5b
Ejerlav: Bistrup By, Bistrup

Adresse: Bistruplund
3460 Birkerød

Dato:	2024.08.28	Revision	Dato
		-	-

Revisionsoversigt

Rev. nr.	**Dato**	**Udarbejder**	**Kontrollant**	**Rev. omhandler**
0	2024.08.28	PNK	JT	-
A				
B				
C				

Tilføjelser er anført i *kursiv* og slettelser er anført med ~~overstregning~~

Udarbejdet af:	Per N. Kromann (PNK)	Underskrift
Kontrolleret af:	Jens Toft (JT)	Underskrift
Godkendt af:	Per N. Kromann (PNK)	Underskrift

Indholdsfortegnelse

A1 KONSTRUKTIONSGRUNDLAG 4

A1.1 KONSTRUKTIONSGRUNDLAG BYGVÆRK 4

1 Bygværket 4
1.1 Bygværkets art og anvendelse 4
1.2 Konstruktionens art og opbygning 6
1.3 Konstruktionsafsnit 14
1.4 Udførelse 14
1.5 Beskrivelser, modeller og tegninger 14

2 Grundlag 15
2.1 Normer og standarder 15
2.2 Konsekvensklasser og konstruktionsklasser 17
2.3 Sikkerhed 18
2.4 IKT-værktøjer 18
2.5 Referencer 19

3 Forundersøgelser 20
3.1 Grunden og lokale forhold 20
3.2 Geotekniske forhold 20
3.3 Klima- og miljøtekniske forhold 20
3.4 Eksisterende konstruktioner 20
3.5 Tilstødende eksisterende bygværker 20
3.6 Tilstødende påtænkte bygværker 20

4 Konstruktioner 21
4.1 Statisk virkemåde 21
4.2 Anvendelseskrav 22
4.3 Funktionskrav 24
4.4 Robusthed 24
4.5 Levetid 24
4.6 Brand 24
4.7 Udførelse 25
4.8 Drift og vedligehold 25

5 Konstruktionsmaterialer 26
5.1 Grund og jord 26
5.2 Beton 26
5.3 Stål 28
5.4 Træ 32
5.5 Murværk 34

6 Laster 36
6.1 Lastkombinationer 36
6.2 Lasttilfælde 37
6.3 Permanente laster 38
6.4 Nyttelaster 39
6.5 Naturlaster 41
6.6 Geometriske imperfektioner 42
6.7 Seismisk last 46
6.8 Konstruktioner under udførelse 48

A1 KONSTRUKTIONSGRUNDLAG


A1.1 KONSTRUKTIONSGRUNDLAG BYGVÆRK

1 Bygværket

1.1 Bygværkets art og anvendelse

Nærværende konstruktionsgrundlag er udarbejdet i forbindelse med renovering af boligområdet Bistruplund. Området består af 12 boligblokke der er opført i 1949.

Blokken er beliggende langs Bistruplund i Birkerød




Figur 1: Placering på kort.

Byggeriet er i 2 etager med udnyttet tagetage samt kælder.




Figur 2: Foto af typisk blok


På følgende figurer er gengivet eksisterende tegninger. Blokkene er principielt ens ifht. konstruktionsopbygning. Der er dog konstateret mindre afvigelser der ikke vurderes at have væsentlig statisk betydning. Det skal dog angives at blok 6 er længere end de øvrige blokke da den har 3 opgange hvor alle de andre har 2.




Figur 3: Plan af kælder




Figur 4: Plan af st.pl.



Figur 5: Plan af 1. sal



Figur 6: Plan af tagetage



Figur 7: Principsnit.

På baggrund af eksisterende tegninger vurderes opbygningen af konstruktionen som følgende

Kælderydervægge er insitustøbt konstruktion. Facader er i st.pl massiv murværk, mens der på 1. sal er angivet hulmur.

Indvendige vægge er murede vægge varierende fra 240 til 120mm

Tagkonstruktionen fremgår af tegninger som hanebåndsspær med valmende gavle.

1.2 Konstruktionens art og opbygning

Alle blokken gennemgår en generel renovering, mens to blokke gennemgår en mere omfattende renovering, således at disse bliver tilgængelighedsboliger.

Omfang af generel renovering

Renovering af tagflader

Eksisterende tagflader fremstår i dag med mange skader og det vurderes at det løbende vil medføre store vedligeholdelsesudgifter.
For alle tagflader gælder det derfor at tagbeklædning udskiftes til nyt tegltag med fast undertag, ligesom spidslofter, skunke og tagflader efterisoleres.
Tagrenoveringen sker som en 1 til 1 udskiftning og vurderes derfor ikke at have statisk betydning.

Renovering af altaner

Eksisterende altaner fremstår flere steder nedbrudte og med revner, ligesom værn er rustangrebet.
Der findes principielt to typer altaner: Indeliggende altanerne (røde på figuren herunder) og hjørnealtanerne (Blå på figuren herunder) begge typer udskiftes med nye altaner *i højstyrkebeton*. Udtrykket af altanen bevares, så vidt det er muligt.
Opsætning af nye altaner vurderes som simpel og traditionel renoveringsopgave.



Figur 8: Renovering af altaner

Vurdering af statisk princip for eksisterende altaner:


Eksisterende altaner er en videreførelse af eksisterende etagedæk. Altan dækket er således sammenstøbt med det indvendige etagedæk.

Det statiske system for eksisterende altaner, er for indeliggende altaner at være simpelt spænd mellem de to sidevægge, mens det for hjørnealtanerne vurderes at være udkragede dæk der er indspændt i det bagvedliggende etagedæk



Figur 9: Statisk princip for eksisterende altaner






Figur 10: Eksisterende konstruktion ved altaner

Det ønskes at udskifte eksisterende altaner med nye altaner i højstyrkebeton.

Det statiske princip for de nye altaner er tilnærmelsesvis tilsvarende, da det ønskes at udføre altanerne med 4 bæreknaster på formuren.


De nye altaner er lettere da de udføres i 70mm højstyrkebeton, hvorimod den eksisterende konstruktion er 200mm beton/slidlag.

På følgende skitse er angivet hvorledes det ønskes at udføre de nye altaner



Figur 11: Princip for nye indeliggende altaner

Princippet for hjørnealtanerne er tilsvarende, hvor der dog suppleres med en søjle i det frie hjørne.



Figur 12: Princip for hjørnealtan

Ud fra ovenstående vurderes det at en udskiftning af eksisterende altaner ikke vil påvirke bygningens statiske virkemåde.
Ved hjørnealtaner vurderes det at der vil ske en lille aflastning af eksisterende bygning, idet der introduceres en hjørnesøjle. Hjørnesøjlen bevirker at altankonstruktionen er simpelspændt i stedet for en udkraget konstruktion.

Omfang af tilgængelighedsboliger

I Blok 4 og 9 etableres tilgængelighedsboliger, hvilket ud over den generelle renovering også omfatter om disponering af rumfordeling samt etablering af elevator.

Omfang af tilgængelighedsboliger fremgår af efterfølgende figur



Figur 13: Tilgængelighedsboliger


I forbindelse med etablering af tilgængelighedsboliger skal der ske en om disponering af rumfordelingen samt etablering af elevator. Dette indebærer følgende bygningsarbejder.

- Nedbrydning af vægge
- Udvidelse af eksisterende dørhuller
- Lukning af eksisterende dørhuller
- Nedbrydning af vinduesbrystning mod altan
- Etablering af nyt badeværelse
- Nedbrydning af eksisterende dæk for elevator
- Etablering af ny elevatorskakt
- Etablering af nyt dæk ved elevator

På efterfølgende figurer er omfanget af de forskellige bygningsarbejder angivet på henholdsvis fremtidig og oprindelig plantegning



Figur 14: Om forandring -Fremtidig plantegning



Figur 15: Om forandring -Oprindelig plantegning

Nedbrydning af vægge

Disse vægge er jf. eksisterende tegninger 8 cm, og vurderes til at være sekundære vægge uden statisk funktion, da disse ikke kan genfindes i kælderen

Udvidelse af eksisterende dørhuller

For at gøre boligerne mere tilgængelige er det nødvendigt at udvide eksisterende dørhul i midtervæggen.
Denne væg vurderes at være bærende og der vil således skulle indlægges ny overligger for bæring af eksisterende væg og dæk.

Lukning af eksisterende dørhuller

Eksisterende dørhuller i bærende midtervæg skal lukkes da disse ikke passer til ny indretning. Lukningen sker ved opmuring svarende til øvrigt murværk.

Nedbrydning af vinduesbrystning mod altan

Bundbrystning i vindue mod altan skæres bort for at etablere ny adgang til altan da eksisterende dør er for smal. Dette har ingen statisk betydning.

Etablering af nyt badeværelse

Badeværelser skifter placering. Omkring badeværelser etableres lette skillevægge, som ikke vurderes at medføre lastforøgelse ift. de skillevægge der ellers er etableret.
Dæk/gulvkonstruktionen ved fremtidigt badeværelse vurderes at være tungere end hvad der oprindeligt er forudsat. I disse områder etableres støttekonstruktioner, som kan optage denne last og føre den ned gennem bygningen til funderingsniveau.

Nedbrydning af eksisterende dæk for elevator

For at kunne etablere elevator er det nødvendigt at nedbryde eksisterende dækkonstruktion. Dækkonstruktionen nedbrydes fra midterskillevæggen til facaden i en udstrækning der svarer til elevatorbredden.

Etablering af ny elevatorskakt

I kælderen udføres der en elevatorgrube. Denne grube er beliggende op mod eksisterende væg mod trappen som derfor skal understøbes, mens gruben øvrige sider ikke grænser op mod eksisterende konstruktioner. Elevatorgruben udgør fundamentet for den fremtidige elevatorskakt.
Elevatorskakten opmures i bygningens højde og afsluttes med insitustøbt låg.

Etablering af nyt dæk ved elevator/lift

Da eksisterende dæk er nedbrudt for etablering af elevatorskakt skal der udføres ny dækkonstruktion både foran og bag elevatorskakten. Disse dæk har meget begrænset spændvidde, og vil kunne udføres som insitu-konstruktioner

1.3 Konstruktionsafsnit

Den statiske dokumentation er opdelt i følgende konstruktionsafsnit med dertilhørende indplacering i konsekvens-, konstruktions- og udførelsesklasse. Der henvises desuden til B1.1 Projektgrundlag bygværk for udspecificering af grænseflader mellem bygværksprojekterende og afsnitsprojekterende.

Nr.	Konstruktionsafsnit	Konsekvens-klasse	Konstruktionsklasse	Udførelsesklasse
1	Opretning af spærkonstruktion	CC2	KK1	EXC2
2	Altaner	CC2	KK1	EXC2
3	Stålkonstruktioner tilgængelig-hedsboliger	CC2	KK1	EXC2
4	Fundamenter og pladsstøbte dæk	CC2	KK1	EXC2
5	Tegloverliggere	CC2	KK1	EXC2

Tabel 1-1: Konstruktionsafsnit.

For uddybning af ovenstående indplacering i konsekvens-, konstruktions- og udførelsesklasse henvises til afsnit 2.2 og 2.3.

1.4 Udførelse

Der henvises til tegninger og beskrivelse, idet der herunder kun supplerende er beskrevet generelle principper.

Beskrevne forandringer vurderes alle at være gængse/traditionelle arbejder, som der er stor erfaring med.

Forandringerne i eksisterende konstruktioner vurderes alle udført som simple og overskuelige statiske systemer.
De forandringer, der medfører øget eller ændret last, etableres der nye bærende systemer, der fører lasten direkte til funderings niveau.

Alle de ovennævnte ombygninger/renoveringer er uafhængige. Mængden/omfanget af ombygninger resulterer således ikke i at lastnedføringerne for de enkelte ombygninger kompliceres af andre ombygninger.

1.5 Beskrivelser, modeller og tegninger

Bygningens konstruktion optegnes som en 3D-model i Revit 2023, hvor planer og opstalter vil være udtræk af denne model. Samlingsdetaljer optegnes som 2D-tegninger på basis af 3D-modellen.

2 Grundlag

2.1 Normer og standarder

Grundlag for beregninger er Eurocodes med tilhørende nationale annekser, rettelsesblade og tillæg i seneste udgaver (gældende fra dato på forsiden):

Eurocode 0	Projekteringsgrundlag	Norm	Tillæg 1	Tillæg 2	Rettelses-blad 1	Nationalt Anneks
DS/EN 1990 FU	Forkortet udgave af Eurocode 0 - Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner	2021				
DS/EN 1990	Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner	2023	2022		2010	2024
DS/INF 146	Robusthed - Baggrund og principper - Information - 2003	2003				
DS/INF 1990	Konsekvensklasser for bygningskonstruktioner	2024				

Eurocode 1	Last på bygværker	Norm	Tillæg 1	Tillæg 2	Rettelses-blad 1	Nationalt Anneks
DS/EN 1991 FU	Forkortet udgave af Eurocode 1 - Last på bærende konstruktioner	2015				
DS/EN 1991-1-1	Del 1-1: Generelle laster - Densiteter, egenlast og nyttelast for bygninger	2007			2009	2024
DS/EN 1991-1-2	Del 1-2: Generelle laster - Brandlast	2007			2013	2024
DS/EN 1991-1-3	Del 1-3: Generelle laster - Snelast	2007	2015		2009	2024
DS/EN 1991-1-4	Del 1-4: Generelle laster - Vindlast	2007	2010		2023	2024
DS/EN 1991-1-5	Del 1-5: Generelle laster - Termiske laster	2007			2009	2012
DS/EN 1991-1-6	Del 1-6: Generelle laster - Last på konstruktioner under udførelse	2007			2013	2007
DS/EN 1991-1-7	Del 1-7: Generelle laster - Ulykkeslast	2007	2014		2010	2024
DS/INF 1991-1-2	Anv. af parametrisk brandpåvirkning ved dim. af bærende konstruktioner	2013				

Eurocode 2	Betonkonstruktioner	Norm	Tillæg 1	Tillæg 2	Rettelses-blad 1	Nationalt Anneks
DS/EN 1992 FU	Forkortet udgave af Eurocode 2 - Betonkonstruktioner	2021				
DS/EN 1992-1-1	Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner	2023				2024
DS/EN 1992-1-2	Del 1-2: Generelle regler - Brandteknisk dimensionering	2013	2019			2011
DS/EN 1992-4	Del 4: Dimensionering af befæstelsesdele til anvendelse i beton	2018				
DS/INF 165	Armeringsstål til betonkonstruktioner - Identifikation og klassificering	2011				

Eurocode 3	Stålkonstruktioner	Norm	Tillæg 1	Tillæg 2	Rettelses-blad 1	Nationalt Anneks
DS/EN 1993 FU	Forkortet udgave af Eurocode 3 - Stålkonstruktioner	2020				

DS/EN 1993-1-1	Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner	2022				2019
DS/EN 1993-1-2	Del 1-2: Generelle regler - Brandteknisk dimensionering	2007			2009	2007
DS/EN 1993-1-3	Del 1-3: Generelle regler - Supplerende regler for koldformede elementer …	2007			2010	2019
DS/EN 1993-1-8	Del 1-8: Samlinger	2007			2009	2019
DS/EN 1993-1-11	Del 1-11: Trækpåvirkede stålelementer	2007			2009	

Eurocode 4	Kompositkonstruktioner	Norm	Tillæg 1	Tillæg 2	Rettelses-blad 1	Nationalt Anneks
DS/EN 1994-1-1	Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner	2007			2009	2019
DS/EN 1994-1-2	Del 1-2: Generelle regler - Brandteknisk dimensionering	2007	2014		2008	2011

Eurocode 5	Trækonstruktioner	Norm	Tillæg 1	Tillæg 2	Rettelses-blad 1	Nationalt Anneks
DS/EN 1995 FU	Forkortet udgave af Eurocode 5 - Trækonstruktioner	2020				
DS/EN 1995-1-1	Del 1-1: Generelt - Almindelige regler samt regler for bygnings-kon. …	2007	2008	2014		2019
DS/EN 1995-1-2	Del 1-2: Generelt - Brandteknisk dimensionering	2007			2010	2007

Eurocode 6	Murværkskonstruktioner	Norm	Tillæg 1	Tillæg 2	Rettelses-blad 1	Nationalt Anneks
DS/EN 1996 FU	Forkortet udgave af Eurocode 6 - Murværkskonstruktioner	2020				
DS/EN 1996-1-1	Del 1-1: Generelle regler for armeret og uarmeret murværk	2013				2019
DS/EN 1996-1-2	Del 1-2: Generelle regler - Brandteknisk dimensionering	2007			2011	2007
DS/EN 1996-3	Del 3: Forenklede beregningsmetoder for uarmerede murværkskon. …	2006			2009	
DS/INF 167	Supplerende vejledning for murværk i forbindelse med brug af EC6	2021				

Eurocode 7	Geoteknik	Norm	Tillæg 1	Tillæg 2	Rettelses-blad 1	Nationalt Anneks
DS/EN 1997 FU	Forkortet udgave af DS/EN 1997-1 - Geoteknik	2021				
DS/EN 1997-1	Del 1: Generelle regler	2007	2014		2010	2021
DS/EN 1997-2	Del 2: Jordbundsundersøgelser og prøvning	2011				2013

Eurocode 8	Konstruktioner i seismiske områder	Norm	Tillæg 1	Tillæg 2	Rettelses-blad 1	Nationalt Anneks
DS/EN 1998-1	Del 1: Generelle regler, seismiske påvirkninger og regler for bygninger	2005	2013		2009	2020

2.2 Konsekvensklasser og konstruktionsklasser

Konsekvensklasse

Hovedkonstruktionen henføres til middel konsekvensklasse **CC2**

Konsekvensklassen for hovedkonstruktionen er valgt ud fra DS/INF 1990:2024, tabel 2. Bygningen benyttes udelukkende til beboelse (ID 1).

Tabel 2 – Vejledende grænseværdier for indplacering af hovedkonstruktion i konsekvensklasser som funktion af størrelse

Bygningsanvendelse		Største konstruktionsspændvidde [m]			Største højde over/dybde under terræn [m] jf. figur 1			Største antal etager over terræn [antal] [a]		
Nr.	Beskrivelse	CC1	CC2	CC3	CC1	CC2	CC3	CC1	CC2	CC3
1	Længere ophold, fx beboelse, kontor, hotel, børnehus, dag- og døgninstitution, undervisning, klinik [b]	-	16	=	0/0	12/6	+/+	-	5	15
2	Hospital	-	16	=	0/0	+/+	+/9	-	2	5
3	Forsamling, fx koncert, sport, kirke, auditorium, udstilling, teater, scene, detailhandel, spisesteder og overdækninger (≤ 150 personer) [b]	-	16	36	0/0	12/6	20/9	-	2	5
4	Forsamling, fx koncert, sport, kirke, auditorium, udstilling, teater, scene, detailhandel, spisesteder og overdækninger [c] (> 150 personer)	-	12	24	0/0	6/0	20/6	-	1	2
5	Forsamling, tribuner (> 150 personer) [d]	0	8	12	0/0	8/6	16/9	-	-	-
6	Forsamling, overdækning af uhensårstribuner og -scener (> 150 personer) [d]	0	12	24	0/+	16/+	20/+	-	-	-
7	Industri samt lager for varer og maskiner, hvor der er særligt store konsekvenser af svigt, fx ved produktion og/eller opbevaring af stærkt miljøfarlige kemikalier [e]	-	0	0	0/0	0/0	0/0	-	-	-
8	Industri samt lager for varer og maskiner, hvor der er meget store konsekvenser af svigt, fx ved forurenende produktion eller arkiver af samfundsmæssig betydning [e]	-	0	40	0/0	0/0	12/6	-	-	3
9	Industri samt lager for varer og maskiner, hvor der er andre betydelige konsekvenser af svigt, fx visse typer kraftværne anlæg og bygninger til varegrodukition [e]	-	40	=	0/0	12/6	20/9	-	-	5
10	Industri samt lager for varer og maskiner med ophold for få personer, eller hvor der er andre ubetydelige konsekvenser af svigt, fx landbrugsbygninger, væksthuse og silooanlæg [e]	40	=	=	20/3	30/6	50/9	-	-	-
11	Dyrehold med få arbejdspladser	20	40	=	12/3	16/6	=/9	-	-	-
12	Parkeringsanlæg [e]	6	18	=	+/6	20/6	+/6	1	6	15
13	Master og skorstene (åbent ubeboet landskab)	-	-	-	50/+	200/+	==/=	-	-	-

Figur 16: Grænseværdier for indplacering af hovedkonstruktion.

Grænseværdien for indplacering i CC2 for bygningsanvendelse 1 er følgende:

	Bygningsanvendelse 1		
	CC2 krav	**Faktiske forhold**	**OK/ikke OK**
Største konstruktionsspændvidde	16 m	4,6 m	OK
Største højde over terræn*	12 m	7 m	OK
Største dybde under terræn	6 m	1,5 m	OK
Største antal etager over terræn	5	3	OK
* Se DS/INF 1990 for præcisering af måling af højde.			

Tabel 2-1: Grænseværdier for indplacering i konsekvensklasse.

Bygningen overholder således karavene til CC2 for ID 1indplaceres således i CC2

Konstruktionsklasse

Ombygning i eksisterende boliger

Ombygningen kategoriseres som en simpel og traditionel ombygning jf. tidligere beskrivelse af renoveringsarbejder.

I henhold til BR18 §489 stk. 2 pkt. 1 kan ombygningen derfor indplaceres i konstruktionsklasse KK1, hvor der dog udføres kontrol og dokumentation svarende til KK2
Pågældende uddrag af BR18 er gengivet herunder

> Stk. 2. Byggearbejder, der ændrer virkemåde i en eksisterende konstruktion eller konstruktionsafsnit, skal indplaceres i samme konstruktionsklasse, som konstruktionen eller konstruktionsafsnittet er indplaceret i, dog med følgende undtagelser:
>
> 1. Simple og traditionelle ombygninger og forandringer i eksisterende simple og traditionelle konstruktioner eller konstruktionsafsnit, der henregnes til middel konsekvensklasse (CC2) kan indplaceres i konstruktionsklasse 1 (KK1), såfremt der udføres kontrol af dokumentation i henhold til kapitel 30 svarende til konstruktionsklasse 2 (KK2).

Figur 17: [BR18 §489 stk 2 pkt 1]

Nærværende renoveringsprojekt vurderes således indplaceret i konsekvensklasse CC2 og konstruktionsklasse KK1

2.3 Sikkerhed

Udførelsesklasse

Udførelsesklassen er valgt på baggrund af konstruktionsklassen jf. nedenstående tabel fra DS/EN 1990 DK/NA.

Konstruktionsklasse	Udførelsesklasse		
	EXC1	**EXC2**	EXC3
KK1	+	(+)	
KK2	(x)	**+**	(+)
KK3		(+)	**+**
KK4		(+)	+

+: Anbefalede valg
(+): Mulige valg. Der kan være fastsat yderligere begrænsninger i DS/EN 1992-DS/EN 1999 serien, inkl. Tilhørende nationale annekser eller i de tilknyttede udførelsesstandarder, inkl. Tilhørende nationale applikationsdokumenter

Tabel 2-2: Inddeling i udførelsesklasser iht. DS/EN 1990 DK/NA.

Funderingsklasse

Bygningens henføres til **geoteknisk kategori 1**
Der haves "kun" fundanenter med begrænset belastning <250 kN

2.4 IKT-værktøjer

Følgende beregningsprogrammer er anvendt:

Strusoft, Dimension	Plan Ramme 4
	Geoteknik, fundering 5
	Geoteknik, kældervægge 4
	Geoteknik, støttevægge 4
Polystruc	Polybeam
Strusoft, FEM	FEM-Design 3D Structure

Teknologisk Institut	Murværksprojektering - EC6Design
Hilti	Hilti PROFIS Engineering
Microsoft Office	Diverse Excel-regneark

2.5 Referencer

BR18
SBI-anvisning 271, Dokumentation og kontrol bærende konstruktioner, 3. udgave, 2020.
DS/INF 1990:2024, Konsekvensklasser for bygningskonstruktioner.
Diverse SBI- anvisninger.
Diverse leverandørkataloger.

3 Forundersøgelser

3.1 Grunden og lokale forhold

Grunden henligger i dag bebygget.
I nærværende projekt skal udføres mindre punktfundamenter i eksisterende kælder

3.2 Geotekniske forhold

Geotekniske styrkeparametre er antagne værdier ud fra geologien, som forventes at være moræneler.

Da det er antagne værdier er det vigtigt at projekteringsforudsætningerne kontrolleres af en geoteknisk sagkyndig person i forbindelse med udførelsen, ligesom resultaterne skal afrapporteres.

3.3 Klima- og miljøtekniske forhold

Alle arealer indenfor byzonen er klassificeret som lettere forurenet, iht. Jordforureningsloven, LBK nr. 1427.
Det betyder, at der stilles krav til håndtering og anmeldelse af jord som deponeres/bortskaffes uden for grunden. Klassificeringen kan dog ændres, såfremt kemiske analyser kan underbygge at jordens indhold af miljøfremmede stoffer ikke overstiger Miljøstyrelsens Kvalitetskriterier.

3.4 Eksisterende konstruktioner

Ombygningen sker i eksisterende konstruktioner. Der er begrænset kendskab til materialeparametre. Der henvises til afsnit 1.1 hvor der er gengivet eksisterende tegninger.

I forbindelse med ombygningen tilstræbes det således at eksisterende lastforudsætninger ikke ændres, således at eksisterende konstruktioner ikke påvirkes.

I forbindelse med ombygning til tilgængelighedsboliger sker der en ændret indretning, hvorved der vil ske en last omfordeling. I disse tilfælde udføres der aflastningskonstruktioner, således at det sikres at snitkræfterne ikke overstiger eksisterende forhold

3.5 Tilstødende eksisterende bygværker

Bygningerne har så stor afstand til øvrige bygværker at disse ikke har indflydelse på hinanden.

3.6 Tilstødende påtænkte bygværker


Der er ikke kendskab til påtænkte bygværker.

4 Konstruktioner

4.1 Statisk virkemåde

Ud fra eksisterende tegninger vurderes spændretning på dækkene at være som følgende


Dæk vurderes at spænde som angivet på følgende figur.



Figur 18: Spændretning på dæk

Spændretningen vurderes på baggrund af de angivne pladenummere (P1, P2, P3) der er angivet på eksisterende tegninger. Der haves ikke yderligere oplysninger end differentieringen mellem pladenummere)

Der haves således følgende lastnedføring



Figur 19: Lastnedføring/statisk princip

I forbindelse med etablering af tilgængelighedsboliger omdisponeres indretningen og badeværelset får ny placering.

Det vurderes at gulvopbygning for et badeværelse er tungere end den eksisterende gulvopbygning. Der tilføjes derfor en ekstra bærelinie i form af en vægkonstruktion i st.pl og 1. sal og en søjle bjælkekonstruktion i kælderen.

På denne måde sikres det at snitkræfterne i eksisterende konstruktioner ikke forøges.



Figur 20: Ny bærelinie ved tilgængelighedsboliger

4.2 Anvendelseskrav

Deformationskrav

De enkelte bygningsdele vurderes i første omgang ud fra nedenstående kriterier for de enkelte materialegrupper jf. de respektive normer og, hvor det er angivet, med de givne lastkombinationer jf. Tabel 6-2. Dog skal der samtidigt i hvert tilfælde vurderes, om der er særlige forhold som kan medføre skærpede eller lempeligere krav.

Beton

Udbøjningskriterier for beton iht. DS/EN 1992-1-1:

Bygningsdel	Vejledende acceptabel udbøjning	Last
Generelt:		
Følgende grænse vil sikre normalt udseende og konstruktionens generelle anvendelighed.	L/250	Fra permanent og $\psi_2 \cdot$ variabel last

Bygningsdel	Vejledende acceptabel udbøjning	Last
Følgende grænse vil sikre tilstødende konstruktioner (lette skillevægge o.lign.)	L/500	Fra permanent og ψ_2· variabel last

L: spændvidden ved simpelt understøttede bjælker og kontinuerte bjælker, den dobbelte udkragning ved udkragede konstruktioner.

Tabel 4-1 Anvendelseskrav beton.

Stål

Udbøjningskriterier for stål iht. DS/EN 1993-1-1 DK NA:

Bygningsdel	Vejledende acceptabel udbøjning	Last
Bjælker:		Fra én variabel last uden evt. stødtillæg
Etageadskillelser	L/400	
Tage og ydervægge	L/200	
Tagplader med udvendig isolering:		Fra permanent og variabel last
L < 4500 mm	L/150	
4500 mm ≤ L < 6000 mm	30 mm	
L ≥ 6000 mm	L/200	
(Generelt iht. Icopal Håndbog 9-8.2	L/350	Karakteristisk snelast
Søjler:		Fra én variabel last
Rammer i bygninger uden kraner	h/150	
Søjler i énetages skeletbygninger	h/300	
Søjler i fleretages skeletbygninger:		
for hver etage	h/300	
for hele højden	h_e/500	

L: Spændvidden ved simpelt understøttede bjælker og kontinuerte bjælker, den dobbelte udkragning ved udkragede konstruktioner.
h: Højden for den enkelte søjle.
h_e: Bygningens totale højde.
*) Vejledende til overslag. Krannormers krav skal vurderes i den enkelte situation.

Tabel 4-2: Anvendelseskrav stål.

Altanernes deformationer holdes op imod udbøjningskriterierne for bjælker i etageadskillelser.

Træ

Udbøjningskriterier iht. DS/EN 1995-1-1 DK NA:

Konstruktion	Last	w_{inst}	$w_{net,fin}$
Bjælker			
Etageadskillelser	Karakteristisk nyttelast, $g_k + q_k$	L/400	-
	Egenlast, $g_k(1 + k_{def})$	-	L/400
Tagkonstruktioner (Bolig og kontor)	Egenlast, konstruktioner uden pilhøjde, $g_k(1 + k_{def})$	-	L/400
	Egenlast, konstruktioner med pilhøjde[2], $g_k(1 + k_{def})$	-	L/250*
	Karakteristisk snelast, $g_k + s_k$	L/400	-
	Karakteristisk vindlast, $g_k + v_k$	L/250	-

* Forudsat at pilhøjden er mindst 80% af w_{fin}.
L: Spændvidden ved simpelt understøttede bjælker og kontinuerte bjælker, den dobbelte udkragning ved udkragede konstruktioner.

Tabel 4-3: Anvendelseskrav træ.

Svingninger

Etagedæk vurderes for konstruktionens egenfrekvens med udgangspunkt i nedenstående erfaringstal for acceptable egenfrekvenser. Hvis der foretages en mere detaljeret analyse, vil konstruktionens funktion normalt være tilfredsstillende, når spredningen på konstruktionens accelerationer stammende fra den anførte last ikke overskrider grænseaccelerationen i tabellen.

Ved lette og svagt dæmpende konstruktioner giver egenfrekvenskravet i tabellen ikke altid tilfredsstillende funktion. Disse konstruktioner skal derfor vurderes i forhold spredningen på konstruktionens accelerationer. Hertil kan der gøres brug af vurderings- og beregningsmetoderne i ISO 10137.

Egensvingningskriterier iht. DS/EN 1990 DK NA:

Konstruktion	**Last**	**Normalt tilfredsstillende funktion**	**Ofte ikke tilfredsstillende funktion**	**Grænseacceleration i % af tyngdeacceleration**
Boliger:	Ganglast	n_e > 8 Hz	n_e < 5 Hz	0,1 %
Altaner	Ganglast	n_e > 8 Hz	n_e < 5 Hz	0,1 %
Kontorer:	Ganglast	n_e > 8 Hz	n_e < 5 Hz	0,2 %
Tribuner, fitnesscentre, sportshaller og forsamlingslokaler:	Rytmisk personlast	n_e > 10 Hz	n_e < 6 Hz	10 %
Der henvises videre til supplerende (ikke – modstridende) oplysninger jf. DS/EN 1991-1-1 DK NA 2013 Anneks C (Informativt) Rytmisk og synkroniserede bevægelser af personer. Generelt er kravet til spredning på accelerationer for en person-gang på dækket følgende: 0,2% af tyngdeaccelerationen svarende til = 0,02 m/s2 i opholdsarealer. 1,0% af tyngdeaccelerationen svarende til = 0,10 m/s2 på trapper og gangbroer.				

Tabel 4-4: Anvendelseskrav for svingninger

4.3 Funktionskrav

Elevatorgrubber skal udføres som vandtæt konstruktion, der stilles således krav om vandtætning i støbeskel.

Tykkelser og materialer af skillevægge er bl.a. fastsat ud fra krav om lyddæmpning mellem rum og må ikke ændres uden forudgående undersøgelse om at krav er opfyldt. Desuden er flere tykkelser af bærende vægge fastsat ud fra krav om vederlag til dæk inkl. tolerancer for spænd.

Tunge lejlighedsskel skal for at opfylde lydkrav mellem boliger min. have en fladelast på 440 kg/m^2.

4.4 Robusthed

Eksisterende bygninger er opført i 1949-1950 og der er derfor ikke udført med krav til robusthed. Der ændres ikke på de bærende og stabiliserende konstruktioner hvorfor der ikke stilles krav til robusthed for eksisterende bygning

4.5 Levetid

Eksisterende bygning er opført i 1949 og det må derfor forventes at visse dele har forringet levetid.

Nye bygningsdele designmæssige levetid sættes til 50 år iht. DS/EN1990, afsnit 2.3, tabel 2.1.

4.6 Brand

Brandklasse: **BK2**

Eksisterende konstruktioner kontrolleres ikke for brandmodstandsevne.

Nye konstruktioner dimensioneres med følgende brandmodstandsevner i henhold til standard brandkurve ref. DS/ISO 834 for indvendige brandforløb.

Eftervisning af ulykkesdimensioneringstilfældet for brand sker ved eftervisning af tilstrækkelig modstandsevne for de enkelte konstruktionsdele.

Brandkravene til konstruktioner på de forskellige etager er angivet i tabellen herunder.

Bærende bygningsdele	**R 30 (BD-30)**	**R 30 / A2-s1,d0 (BS-30)**	**R 60 (BD-60)**	**R 60 / A2-s1,d0 (BS-60)**	**R 120 / A2-s1,d0 (BS-120)**
Øverste etage	X				
Etageadskillelse over kælder samt bærende bygningsdele for denne				X	
Øvrige etager inkl. altaner			X		

1) Vægge, undersøges for brandpåvirkning fra begge sider uafhængigt af hinanden samt en samtidig brandpåvirkning fra begge sider.
2) Søjler undersøges for 4-sidig brandpåvirkning.
3) Bjælker og etagedæk undersøges for brandpåvirkning fra undersiden og fra oversiden uafhængigt af hinanden.
4) Stålkompositbjælker skal brandbeskyttes ved indklædning af underflange.

Der er i forbindelse med brandpåvirkninger ikke forudsat at længdeudvidelser kan føre til væsentlige tvangspåvirkninger

Tabel 4-5: Brandkrav til bærende konstruktioner

4.7 Udførelse

Ombygning

I forbindelse med ombygning kan det blive nødvendigt at etablere huller for diverse installationer. I denne forbindelse er det påkrævet at armeringen i dækkonstruktionen lokaliseres inden der etableres huller, således at ingen armering brydes ved hultagning.

I forbindelse med nedbrydning af dæk er det vigtigt at eksisterende armering bevares og indstøbes i den nye dækkonstruktion.

Der henvises til tegninger og beskrivelse, idet der herunder kun er beskrevet generelle principper.

4.8 Drift og vedligehold

Der er ikke særlige forhold i forbindelse med drift og vedligehold.

Udendørs synlige beton- og murværkskonstruktioner inspiceres løbende f.eks. årligt og evt. opståede skader udbedres med det samme.

5 Konstruktionsmaterialer

5.1 Grund og jord

Aktuelt udføres fundering iht. afsnit 3.2.

Partialkoefficienter

I nedenstående tabel kan partialkoefficienter for jordparametre aflæses:

Jordparameter	Symbol	Direkte fundering	Jordtryk og stabilitet
Friktionsvinkel	γ_φ	1,2	1,2·K_{FI}
Effektiv kohæsion	γ_c	1,2	1,2·K_{FI}
Udrænet forskydningsstyrke	γ_{cu}	1,8	1,8·K_{FI}
Simpel trykstyrke	γ_{qu}	1,8	1,8·K_{FI}
Rumvægt	γ_γ	1,0	1,0

Tabel 5-1: Partialkoefficienter for jordparametre.

Geotekniske data

Nedstående styrkeparametre er antagne værdier ud fra geologien som forventes at være moræneler Til projektering af fundamenter anvendes således følgende styrkeparametre.

Geotekniske forudsætninger:

			Lertilfælde	
			Korttidstilstand	Langtidstilstand
Friktionsvinkel	$\phi_{pl.k}$	[°]	-	25
Kohæsion	$C_{u,k}$	[kN/m^2]	80	7
Rumvægt	γ / γ'	[kN/m^3]	19/9	19/9

Tabel 5-2: Geotekniske forudsætninger.

Da det er antagne værdier er det vigtigt at projekteringsforudsætningerne kontrolleres af en geoteknisk sagkyndig person i forbindelse med udførelsen, ligesom resultaterne skal afrapporteres

5.2 Beton

Aktuelt udføres fundamenter og dæk i pladsstøbt beton mens vægge, generelt udføres som blokmurværk.

Minimumskrav til betonkonstruktioner fremgår af tegninger.

Krav til beton og tilslag i h.t. DS 2427 – EN 13670 (se også Teknisk Ståbi 25. udgave tabel 5.1 og 5.2).

Miljøforhold

Eksponeringsklasser for de forskellige bygningsdele er angivet i nedenstående tabel. Aktuelle evt. differentierende eksponeringsklasser fremgår endeligt af tegninger.

Bygningsdel	Eksponeringsklasse	Min. Styrkeklasse f_{ck} [MPa]
Pladsstøbt		
Renselag	X0, XC1	12
Fundamenter jorddækkede (bæreevne eftervist med brug af armering)	XC2	30
Elevatorgrube	XC2, XA1	30
Terrændæk og etagedæk	XC1	25

Bygningsdel	Eksponeringsklasse	Min. Styrkeklasse f_{ck} [MPa]

*Skal minimum opfylde eksponeringsklassen krævede minimumsstyrker. Der henvises til Tabel 5-6: Minimumskrav til styrkeklasse og dæklag for beton.
** Iht. generel note, skal som minimum følge de anvendte eksponeringsklasser.

Tabel 5-3: Bygningsdeles eksponeringsklasser.

Eksponeringsklasser

Betonkonstruktioners inddeling i eksponeringsklasser efter DS/EN 1992 DK/NA:

Klasse	Beskrivelse af miljøet
Ingen risiko for korrosion eller påvirkning	
X0	Beton uden armering eller indstøbt metal: Alle eksponeringer undtagen, hvor frost-tø, afslidning eller kemisk påvirkning kan forekomme Beton med armering eller indstøbt beton: Meget tørt
Korrosion forårsaget af karbonatisering	
XC1	Tørt eller permanent vådt
XC2	Vådt, sjældent tørt
XC3	Moderat fugtighed
XC4	Cyklisk vådt og tørt
Korrosion forårsaget af chlorid fra andet end havvand	
XD1	Moderat fugtighed
XD2	Vådt, sjældent tørt
XD3	Cyklisk vådt og tørt
Korrosion forårsaget af chlorid fra havvand	
XS1	Udsat for luftbåret salt, men ikke i direkte kontakt med havvand
XS2	Permanent under vand
XS3	Tidevand, splash og sprøjtezoner
Frost/tøpåvirkning	
XF1	Moderat vandmætning uden tøsalt
XF2	Moderat vandmætning med tøsalt
XF3	Høj vandmætning uden tøsalt
XF4	Høj vandmætning med tøsalt eller havvand
Kemisk påvirkning iht. EN 206-1	
XA1	Svagt aggressivt kemisk miljø
XA2	Moderat aggressivt kemisk miljø
XA3	Stærkt aggressivt kemisk miljø

Tabel 5-4: Eksponeringsklasser for beton.

Revnevidder

Anbefalede maksimale værdier af beregnede revnevidder $w_{max,}$ iht. DS/EN 1992 DK/NA tabel 7.1.

Eksponeringsklasser	Slap armering	Spændarmering
XD2, XD3, XS3 (ekstra aggressiv)	0,2 mm	0,1 mm
XD1, XS1, XS2 (aggressiv)	0,3 mm	0,2 mm
XC2, XC3, XC4 (moderat)	0,4 mm	0,3 mm

Tabel 5-5: Maksimale revnevidder for beton.

Minimumsstyrker og dæklag

Minimumsstyrker og dæklag i armeret beton for slap armering er angivet i nedenstående tabel.

Eksponeringsklasse:	Foreskrevet minimumsværdi f_{ck} [MPa]	Foreskrevet dæklag c* $c_{min.dur} + \Delta c_{dev}$ [mm]
XD2, XD3, XS3 (tidl. ekstra aggressiv)	40	40 + tillæg
XD1, XS1, XS2 (tidl. aggressiv)	35	30 + tillæg
XC2, XC3, XC4 (tidl. moderat)	30	20 + tillæg
X0, XC1 (tidl. passiv)	12	10 + tillæg

Tillæg er min. 5 mm udførelsesklasse EXC2 og EXC3 og 10 mm i udførelsesklasse EXC1.

Eksponeringsklasse:	Foreskrevet minimumsværdi f_{ck} [MPa]	Foreskrevet dæklag c* $c_{min.dur} + \Delta c_{dev}$ [mm]

* Minimumsdæklag mod forberedt jord øges til 40 mm. Minimumsdæklag for beton støbt direkte mod jord øges til 75 mm.

Tabel 5-6: Minimumskrav til styrkeklasse og dæklag for beton.

Styrkeparametre

Regningsmæssige styrkeparametre for beton kan aflæses i nedenstående tabel.

Styrkeklasse f_{ck} [MPa]			12	16	20	25	30	35	40
Enaksede trykstyrke		f_{ctk}	1,1	1,3	1,5	1,8	2,0	2,2	2,5
Effektivitetsfaktor forskydning		ν_v	0,64	0,62	0,60	0,58	0,55	0,53	0,50
Effektivitetsfaktor vridning		ν_t	0,46	0,43	0,42	0,40	0,39	0,37	0,35
Effektivitetsfaktor koncentreret last		ν	0,58	0,50	0,45	0,40	0,37	0,34	0,32
Armeret:	γ_c =1,45	f_{cd}	8,3	11,0	13,8	17,2	20,7	24,1	27,6
Uarmeret:	γ_c =1,60	f_{cd}	7,5	10,0	12,5	15,6	18,8	21,9	25,0
	γ_c =1,70	f_{ctd}	0,65	0,76	0,88	1,06	1,18	1,29	1,47
Korttidslast		α_0	7,4	7,0	6,7	6,4	6,1	5,9	5,7
Langtidslast		α_∞	30	28	27	25	24	23	23
$\omega_{min} = 0{,}54 \cdot (f_{ctk}/f_{ck})$			0,042	0,037	0,035	0,033	0,030	0,029	0,028

Tabel 5-7: Regningsmæssige styrkeparametre for beton.

Styrkeparametre armering

Styrke- og stivhedstal for armering kan aflæses i nedenstående tabel.

Betegnelse		f_{yk} [MPa]	f_{yck} [MPa]	f_{yd} [MPa]	f_{ycd} [MPa]	ε_{sy} [%]	ω_{bal}	E_{sk} [MPa]
Ribbestål								
(K)	B 500	500	500	417	417	0,250	0,467	200.000
(Y)	B 550	550	550	458	458	0,275	0,448	200.000

Tabel 5-8: Styrke- og stivhedstal for armeringsjern.

5.3 Stål

Aktuelt udføres projektet med nedenstående stålkonstruktioner, korrosions- og styrkeklasser samt brandbeskyttelse.

Konstruktionselement:	Stål:	Korrosions-klasse:	Brandbeskyttelse:
Bjælker/Søjler (H-, I- og U-profiler):	S235	C1/C3	Inddækning eller ubeskyttet
Bjælker/Søjler (RHS-, CHS-profiler):	S275	C1/C3	
Stålkonstruktioner som indbygges i hulmur, herunder, søjler og stålbeslag:	S235/S355	C4	Ubeskyttet
Stålrammer i tagrum (IPE/HEB):	S355	C2	Brandmales
Kompositbjælker:	Iht. leverandør	C1/C3	Inddækning

Tabel 5-9: Aktuelle stålkonstruktioners korrosions- og styrkeklasser samt brandbeskyttelse.

Materialeparametre

Karakteristiske materialekonstanter for stål kan aflæses i nedenstående tabel.

Betegnelse	Signatur	Værdi
Flydespænding	f_{yk}	se Tabel 5-11
Trækstyrke	f_{uk}	se Tabel 5-11

Betegnelse	Signatur	Værdi
Elasticitetsmodul	E_k	$0{,}21 \cdot 10^6$ MPa
Forskydningsmodul	G	$0{,}081 \cdot 10^6$ MPa
Poissons forhold	ν	0,3
Densitet	ρ	7850 kg/m^3
Længdeudvideleseskoefficient	α/κ	$12 \cdot 10^{-6}$

Tabel 5-10: Materialekonstanter for stål.

Styrkeparametre

Styrke- og stivhedstal for stål kan aflæses i nedenstående tabel.

Stål	t [mm]	f_{yk} [MPa]	f_{uk} [MPa]	E_k [MPa]	$f_{yd, M0}$ [MPa]	$f_{yd, M1}$ [MPa]	f_{ud} [MPa]
DS/EN 10025-2, ulegerede konstruktionsstål og DS/EN 10210-1, varmvalsede rør							
S235	t ≤ 16	235	360	$0{,}21 \cdot 10^6$	214	196	267
	16 < t ≤ 40	225			205	188	
	40 < t ≤ 63	215			195	179	
S275	t ≤ 16	275	410	$0{,}21 \cdot 10^6$	250	229	304
	16 < t ≤ 40	265			241	221	
	40 < t ≤ 63	255			232	213	
S355	t ≤ 16	355	470	$0{,}21 \cdot 10^6$	323	296	348
	16 < t ≤ 40	345			314	288	
	40 < t ≤ 63	335			305	279	

Tabel 5-11: Styrke- og stivhedstal for stål.

Partialkoefficienter

Partialkoefficienter for stål kan aflæses i nedenstående tabel.

Partialkoefficient	Værdi	Svigttyper
γ_{M0}	$1{,}1 \cdot \gamma_3$	Varslet svigt med bæreevnereserve.
γ_{M1}	$1{,}2 \cdot \gamma_3$	Varslet svigt uden bæreevnereserve.
γ_{M2}	$1{,}35 \cdot \gamma_3$	Uvarslet svigt.

Varslet svigt med bæreevnereserve: Flydning.
Varslet svigt uden bæreevnereserve: Stabilitet.
Uvarslet svigt: Brudstyrke.

Tabel 5-12: Partialkoefficienter for stålkonstruktioner.

Partialkoefficienter for stålsamlinger kan aflæses i nedenstående tabel.

Samling	Partialkoefficient	Værdi
Boltes bæreevne	γ_{M2}	1,35 ·
Nitters bæreevne	γ_{M2}	1,35 ·
Charniérdornes bæreevne	γ_{M2}	1,35 ·
Svejsesømmes bæreevne	γ_{M2}	1,35 ·
Hulrandsbæreevne for plader	γ_{M2}	1,35 ·
Friktionssamlingers bæreevne:		
Brudgrænsetilstanden (kategori C)	γ_{M3}	1,35 ·
Anvendelsesgrænsetilstanden (kategori B)	$\gamma_{M3.ser}$	1,20 ·
Injektionsboltes hulrandsbæreevne	γ_{M4}	1,10 ·
Bæreevne af samlinger i gitterdragere af rørprofiler	γ_{M5}	1,10 ·
Bæreevne af charniérdorne i anvendelsesgrænsetilstanden	$\gamma_{M6.ser}$	1,10 ·
Forspænding af højstyrkebolte	γ_{M7}	1,20 ·

Tabel 5-13: Partialkoefficienter for stålsamlinger.

Korrosionsklasser


Stålkonstruktioners inddeling i korrosionsklasser efter DS/EN ISO 12944-2:

Korrosions-kategori		Korrosions-niveau	Eksempler på typiske miljøer i tempereret klima (informativt)	
			Udendørs	Indendørs
C1	(0-1)	Meget lavt		Opvarmede bygninger med ren atmosfære, f.eks. kontorer, forretninger, skoler og hoteller.
C2	(2)	Lavt	Atmosfære med et lavt forureningsniveau. Primært landområder.	Uopvarmede bygninger, hvor der kan dannes kondens, f.eks. lagre, sportshaller.
C3	(2)	Middel	By- og industriområder, moderat forurening med svovldioxid. Kystområder med lavt saltindhold.	Produktionslokaler med høj fugtighed og nogen luftforurening, f.eks. levnedsmiddel, renserier, bryggerier og mejerier.
C4	(3-4)	Højt	Industri- og kystområder med moderat saltindhold.	Kemiske anlæg, svømmebassiner, skibs- og bådværfter ved kysten. Stål i hulmure fra 50 mm bag formur og ind (jf. murværksnorm).
C5-I	(4)	Meget højt (industri)	Industriområder med høj fugtighed og aggressiv atmosfære.	Bygninger eller område med næsten permanent kondensation og megen forurening. Stål i hulmure fra 50 mm bag formur og ud (jf. murværksnorm).
C5-M		Meget Højt (marint)	Kyst- og offshoreområder med høj saltholdighed.	Bygninger eller område med næsten permanent kondensation og megen forurening.

Tallene i parentes angiver de omtrentligt tilsvarende betegnelser i den tidligere gældende DS-rekommendation DS/R 454 Korrosionsbeskyttelse af stålkonstruktioner, som man stadig kan se henvisninger til.

Tabel 5-14: Korrosionsklasser for stål.

Stålkonstruktioners inddeling i korrosionsklasser afhængig af eksponeringsklasser for murværk efter DS/INF 167 figur 3.2:



Bolte

Materialeparametre:

Styrkeklasse	Trækstyrke f_{uk} [MPa]	Flydespænding f_{yk} [MPa]	Regningsmæssig trækstyrke f_{ud} [MPa]
4.6	400	240	296
6.8	600	480	444
8.8	800	640	593

Tabel 5-15: Materialeparametre bolte.

Svejsninger

I nedenstående tabel kan korrelationsfaktoren for kantsøm aflæses.

Stål	β_w
S235	0,80
S275	0,85
S355	0,90

Tabel 5-16: Korrelationsfaktor kantsøm.

5.4 Træ

Aktuelt udføres projektet med nedenstående trækonstruktioner.

Konstruktionselement:	Trætype:	Anvendelsesklasse:	Brand:
Bjælkespær:	C24	2	Inddækning
Kipbjælker	GL28C	2	Ubeskyttet
Træskeletvægge:	C18	2	Inddækning
Gitterspær	C24	2	Inddækning

Tabel 5-17: Aktuelle trækonstruktioners anvendelses- og styrkeklasser samt brandbeskyttelse.

Styrkeparametre

Styrke- og stivhedstal for konstruktionstræ efter EN 338 kan aflæses i nedenstående tabel

Styrkeklasse			C14	C18	C24	C30
Styrketal						
Bøjning	$f_{m,k}$	[MPa]	14	18	24	30
Træk i fiberretningen	$f_{t,0,k}$	[MPa]	7,2	10	14,5	19
Træk vinkelret på fiberretningen	$f_{t,90,k}$	[MPa]	0,4	0,4	0,4	0,4
Tryk i fiberretningen	$f_{c,0,k}$	[MPa]	16	18	21	24
Tryk vinkelret på fiberretningen	$f_{c,90,k}$	[MPa]	2	2,2	2,5	2,7
Forskydning	$f_{v,k}$	[MPa]	3	3,4	4	4
Stivhedstal						
E i fiberretningen, middelværdi	E_0	[MPa]	7000	9000	11000	12000
E i fiberretningen, karakteristisk	$E_{0,k}$	[MPa]	4700	6000	7400	8000
E vinkelret på fiberretningen, middelværdi	E_{90}	[MPa]	230	300	370	400
G, middelværdi	G	[MPa]	440	560	690	750
Densitet						
Middelværdi	ρ_{12}	[kg/m^3]	350	380	420	460
Karakteristisk	$\rho_{12,k}$	[kg/m^3]	290	320	350	380

Tabel 5-18: Styrke- og stivhedstal for konstruktionstræ.

Styrke- og stivhedstal for limtræ efter EN 14080 kan aflæses i nedenstående tabel.

Styrkeklasse			GL24c	GL24h	GL28c	GL28h	GL30c	GL30h
Styrketal								
Bøjning	$f_{m,k}$	[MPa]	24	24	28	28	30	30
Træk i fiberretningen	$f_{t,0,k}$	[MPa]	17	19,2	19,5	22,3	19,5	24
Træk vinkelret på fiberretningen	$f_{t,90,k}$	[MPa]	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Tryk i fiberretningen	$f_{c,0,k}$	[MPa]	21,5	24	24	28	24,5	30
Tryk vinkelret på fiberretningen	$f_{c,90,k}$	[MPa]	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Forskydning	$f_{v,k}$	[MPa]	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Stivhedstal								
E i fiberretningen, middelværdi	E_0	[MPa]	11000	11500	12500	12600	13000	13600
E i fiberretningen, karakteristisk	$E_{0,k}$	[MPa]	9100	9600	10400	10500	10800	11300

Styrkeklasse			GL24c	GL24h	GL28c	GL28h	GL30c	GL30h
E vinkelret på fiberretningen, middelværdi	E_{90}	[MPa]	300	300	300	300	300	300
G, middelværdi	G	[MPa]	650	650	650	650	650	650
Densitet								
Middelværdi	ρ_{12}	[kg/m^3]	400	420	420	460	420	480
Karakteristisk	$\rho_{12,k}$	[kg/m^3]	365	385	390	425	390	430

Tabel 5-19: Styrke- og stivhedstal for limtræ.

Anvendelsesklasser

Anvendelses-klasse	Eksempel på konstruktioner der henføres til denne klasse
1	konstruktioner i opvarmede bygninger, hvor der ikke sker opfugtning af luften, f.eks. boliger, kontorer og forretninger.
2	konstruktioner i ventilerede bygninger, ikke-permanent opvarmede bygninger, f.eks. fritidshuse, uopvarmede garager og lagerbygninger. ventilerede konstruktioner beskyttet mod nedbør, f.eks. ventilerede tagkonstruktioner.
3	konstruktioner i fugtige rum. konstruktioner udsat for nedbør eller vand i øvrigt, herunder betonforme og udendørs stilladser. underlag for tagpaptage, hvis disse ikke udformes, så de kan henføres til anvendelsesklasse 2.

Tabel 5-20: Anvendelsesklasser for træ.

Lastgrupper

I nedenstående tabel er laster inddelt i lastgrupper efter DS/EN 1995-1-1 DK NA.

Lastgruppe		Eksempel på last der henføres til denne klasse
Permanent last	P	Egenlast
Langtidslast	L	Silolast, oplagret gods, kategori E
Mellemlang last	M	Nyttelast på gulve
Korttidslast	K	Snelast
Øjeblikkelig last	Ø	Vind, ulykkeslast, tilfældig personlast (punktlast) på tage

Tabel 5-21: Lastgrupper for træ.

Modifikationsfaktor

Modifikationsfaktor k_{mod} for lastvarighed og fugtindhold er angivet i nedenstående tabel.

Materiale	Standard	Anvendelses-klasse	Lastgruppe				
			P	L	M	K	Ø
Konstruktionstræ	EN 14081-1	1+2	0,60	0,70	0,80	0,90	1,10
		3	0,50	0,55	0,65	0,70	0,90
Limtræ	EN 14080	1+2	0,60	0,70	0,80	0,90	1,10
		3	0,50	0,55	0,65	0,70	0,90

Tabel 5-22: Modifikationsfaktor k_{mod} for træ.

Modifikationsfaktorer k_{def} for lastvarighed og anvendelsesklasse er angivet i nedenstående tabel.

Materiale	Standard	Anvendelsesklasse		
		1	2	3
Konstruktionstræ	EN 14081-1	0,60	0,80	2,00
Limtræ	EN 14080	0,60	0,80	2,00
LVL (Kerto)	EN 14374, EN 14279	0,60	0,80	2,00
Krydsfiner	EN 636	0,80	1,00	2,50

Tabel 5-23: Modifikationsfaktor k_{def} for træ.

Partialkoefficienter

Partialkoefficienter for materialeegenskaber og bæreevne:

Emne	γ_M
Konstruktionstræ	1,35
Limtræ, LVL og pladematerialer	1,30
Forbindelser, f.eks. dornforbindelser	1,35
Forbindelser, f.eks. limede bolte og lasker	1,50
Tandpladeforbindelser	1,35
(Brand)	(1,00)

Tabel 5-24: Partialkoefficienter for træ.

5.5 Murværk

I forbindelse med tilgængelighedsboliger udføres ny lejlighedsskel i blokmurværk mod trapperum samt ny bærelinie omkring badeværelser.

Konstruktionselement:	Densitet:	Materiale:	Miljøklasse
Blokvægge:			
Ny bærelinie ved badeværelse	340 kg/m^3	Porebeton	MX1
Lejlighedsskel mod trapperum	1900 kg/m^3	Silkablokke	MX1
Tilmuring af eks skillevægge	1700 - 1800 kg/m^3	Tegl	MX1
Overliggere:			
Tegloverligger	1700 - 1800 kg/m^3	Tegl	MX1

Tabel 5-25: Aktuelle teglkonstruktioners densitet, materiale og type.

Materialeparametre

I nedenstående tabel kan styrker og stivheder for murværk aflæses.

Materiale	Middeldensitet kg/m^3	Basistrykstyrke [MPa]		Bøjningstrækstyrke [MPa]	
		f_k*	f_d**	f_{xk1} (liggefuge)	f_{xk2} (studsfuge)
Tegl	1700-1800	6,52[3]	3,84[3]	0,21	0,55
Porebeton	535	3,4	2,13	0,63	0,41[1]/0,21[2]
Kalksandsten	1900	12,2	7,63	0,35	0,46[1]/0,23[2]
Gammelt murværk	1700-1800	2,4	1,28	0	0

1) Studsfuge med lim
2) Studsfuge uden lim
3) Sten: Gruppe 1, kategori II. Mørtel: MC3,5. Se nedenstående beregning af trykstyrken.
*: $f_k = K \cdot f_b^{0,7} \cdot f_m^{0,3}$ MPa
**: $f_d = f_k / \gamma_m$

Tabel 5-26: Materialeparametre for murværk.

Regningsmæssige trykstyrke – tegl:

Teglbyggesten, dansk standardformat:	Gruppe 1	Tabel 5.1 DS/EN 1996-1-1
Byggesten:	Kategori II	
Middeltrykstyrke:	20 MPa (f_b = 20 MPa)	
Normalmørtel, funktionsmørtel	MC3,5 (f_m = 3,5 MPa)	
K	0,55	Tabel 5.3 DS/EN 1996-1-1

$f_k = K \cdot f_b^{0,7} \cdot f_m^{0,3}$ MPa = $0,55 \cdot 20^{0,7} \cdot 3,5^{0,3}$ = 6,52 MPa

$f_d = f_k / \gamma_m$ = 6,52 / 1,70 = <u>3,84 MPa</u>

Partialkoefficienter

I nedenstående tabel kan partialkoefficienter for murværk i brudgrænsetilstanden aflæses.

	γ_c	γ_m
Murværkets trykstyrke og E-modul, kategori I-byggesten	1,60	1,60
Murværkets trykstyrke og E-modul, kategori II-byggesten	1,70	1,70
Murværkets trykstyrke og E-modul, gammelt murværk	1,70	1,87
Murværks bøjningstrækstyrke	1,70	1,70
Kohæsion	1,70	1,70
Friktionskoefficienter	1,30	1,30

Tabel 5-27: Partialkoefficienter for murværk.


Miljøklasser

Murværks inddeling i miljøklasser efter DS/EN 1996-2.

Klasse	Mikrobetingelse for murværket
MX1	**Tørt miljø**
MX2	**Eksponeret for fugt eller vandpåvirkning**
MX2.1	Eksponeret for fugt, men ikke eksponeret for frost-tø-cykler eller ydre kilder til signifikante niveauer af sulfater eller aggressive kemikalier.
MX2.2	Eksponeret for kraftig vandpåvirkning, men ikke eksponeret for frost-tø-cykler eller ydre kilder til signifikante niveauer af sulfater eller aggressive kemikalier.
MX3	**Eksponeret for vandpåvirkning + frost-tø-cykler**
MX3.1	Eksponeret for fugt eller vandpåvirkning og frost-tø-cykler, men ikke eksponeret for ydre kilder til signifikante niveauer af sulfater eller aggressive kemikalier.
MX3.2	Eksponeret for kraftig vandpåvirkning og frost-tø-cykler, men ikke eksponeret for ydre kilder til signifikante niveauer af sulfater eller aggressive kemikalier.
MX4	**Eksponeret for saltmættet luft, havvand eller tøsalt**
MX5	**I et aggressivt kemisk miljø**

Tabel 5-28: Miljøklasser for murværk.

Nedenstående figur viser forslag til valg af miljøklasser for murværk ud fra fugtbelastningen iht. BYG-ERFA (21).



Figur 21: Valg af miljøklasser iht. BYG-ERFA (21).

6 Laster

6.1 Lastkombinationer

Konstruktionens sikkerhed for brud kontrolleres for brudlastkombination STR 2. Ved enkelte konstruktionsdele er egenvægten dimensionerende, og disse bygningsdele kontrolleres i lastkombination STR 1.

Konstruktionen er en eksisterende konstruktion hvor der ikke ændres væsentligt i de bærende og stabiliserende konstruktioner hvorfor dette ikke kontrolleres yderligere

Vedvarende og midlertidige dimensioneringstillstande

Lastkombinationer for vedvarende og midlertidige dimensioneringstilfælde:

Grænsetilstand		**STR/ GEO**				**STR**
Lastkombination		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
Referenceformler		(6.10a)[1]	(6.10b)[1]	(6.10a)[2]	(6.10b)[2]	(6.10a)[2]
Permanent last						
Tyngde generelt						
til ugunst, $\gamma_{G,sup}$	$G_{kj,sup}$	1,2 K_{FI}	1,0 K_{FI}	1,2	1,0	1,0
til gunst, $\gamma_{G,inf}$	$G_{kj,inf}$	1,0	0,9	1,0	0,9	1,0
Tyngde af jord og grundvand (geotekniske konstruktioner)						
til ugunst, $\gamma_{G,sup}$	$G_{kj,sup}$	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
til gunst, $\gamma_{G,inf}$	$G_{kj,inf}$	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Variabel last						
én variabel last	$Q_{k,1}$	0	1,5 K_{FI}	0	1,5	0
øvrige variable laster	$Q_{k,i}$	0	1,5 $\psi_{0,i}$ K_{FI}	0	1,5 $\psi_{0,i}$	0

STR: styrkesvigt eller meget stor deformation af konstruktionen eller konstruktionsdele, herunder fundamenter, pæle, kældervægge o.s.v. hvor styrken af konstruktionsmaterialerne er bestemmende.
GEO: svigt eller meget stor deformation af jorden, idet styrken af jorden er bestemmende for bæreevnen.
EQU: tab af statisk ligevægt af konstruktionen eller en del af denne, idet konstruktionen betragtes som et stift legeme, hvor både mindre variationer i værdien eller den rummelige fordeling af laster fra en enkelt kilde er væsentlige, og styrken af konstruktionsmaterialerne eller jord ikke er bestemmende.
UPL: tab af ligevægt af konstruktionen eller jorden pga. vandtryk (opdrift) eller andre lodrette laster.

1) For konstruktioner, der ikke er påvirket af geotekniske laster, kan eftervisning ske alene ved anvendelse af lastkombination 1 og 2.
2) For konstruktioner der udelukkende er påvirket af geotekniske laster, kan eftervisning ske alene ved anvendelse af lastkombination 3, 4 og 5.

Tabel 6-1: Lastkombinationer- vedvarende/midlertidige dimensioneringstilstande.

Anvendelsesgrænsetilstande

Lastkombinationer ved anvendelsesgrænsetilstande:

Kombination	**Permanenter laster**		**Variable laster**	
	Ugunstige	Gunstige	Dominerende	Ikke dominerende
Karakteristisk (6.14a/b)	$G_{kj,sup}$	$G_{kj,inf}$	$Q_{k,1}$	$Q_{k,i} \cdot \psi_{0,i}$
Hyppig (6.15a/b)	$G_{kj,sup}$	$G_{kj,inf}$	$Q_{k,1} \cdot \psi_{1,1}$	$Q_{k,i} \cdot \psi_{2,i}$
Kvasipermanent (6.16a/b)	$G_{kj,sup}$	$G_{kj,inf}$	$Q_{k,1} \cdot \psi_{2,1}$	$Q_{k,i} \cdot \psi_{2,i}$

Tabel 6-2: Lastkombinationer – anvendelsesgrænsetilstande.

Ulykkes og seismiske dimensioneringstilstande

Lastkombinationer ved ulykkes og seismiske dimensioneringstilstande:

Dimensionerings-tilfælde	Dominerende ulykkes- eller seismisk last	Permanenter laster		Ikke dominerende variable laster	
		Ugunstige	Gunstige	Eventuel primær	Andre
Brand (6.11a/b)	A_d	$G_{kj,sup}$	$G_{kj,inf}$	$Q_{k,1} \cdot \psi_{1,1}$	$Q_{k,i} \cdot \psi_{2,i}$
Ulykke i øvrigt (6.11a/b)	A_d	$G_{kj,sup}$	$G_{kj,inf}$	$Q_{k,1} \cdot \psi_{2,1}$	$Q_{k,i} \cdot \psi_{2,i}$
Seismisk (6.12.a/b)	A_d	$G_{kj,sup}$	$G_{kj,inf}$	$Q_{k,1} \cdot \psi_{2,1}$	

Tabel 6-3: Lastkombinationer - ulykkes/seismiske dimensioneringstilstande.

Lastkombinationsfaktorer for bygningskonstruktioner

Last		ψ_0	ψ_1	ψ_2
1. Nyttelast i bygninger, se EN 1991-1-1				
Kategori A:	arealer til boligformål	0,5	0,3	0,2
Kategori B:	kontorarealer	0,6	0,4	0,2
Kategori C:	større forsamlingslokaler	0,6	0,6	0,5
Kategori D:	butiksarealer	0,6	0,6	0,5
Kategori E:	erhverv og lagerlokaler	0,8	0,8	0,7
Kategori F:	trafikarealer, totalvægt ≤ 30 kN	0,6	0,6	0,5
Kategori G:	trafikarealer, 30 kN < totalvægt ≤ 160 kN	0,6	0,4	0,2
Kategori H:	tage	0	0	0
2. Snelast				
Ved kombination med dominerende nyttelast kategori E		0,6	0,2	0
Ved kombination med dominerende vindlast		0	0	0
Ellers		0,3	0,2	0
3. Vindlast				
Ved kombination med dominerende nyttelast kategori E		0,6	0,2	0
Ellers		0,3	0,2	0
4. Temperatur		0,6	0,5	0
5. Is		0	0	0

Tabel 6-4: Lastkombinationsfaktorer.

6.2 Lasttilfælde

Af nedenstående tabel kan de forskellige lastkombinationer samt navngivning heraf aflæses. hvor "x" fremgår af navngivningen, henvises til nummereringen i Tabel 6-4. Eksempelvis vil lastkombination med dominerende snelast tillægges nummeret "2".

Brudlasttilfælde, grundlæggende

Jf. Tabel 6-1:

Lastkombination	
LK1 (STR - formel 6.10a): Ugunstig permanent last	$P_d = K_{FI} \cdot 1{,}2 \cdot G_k$
LK2.x (STR - formel 6.10b): Ugunstig permanent last	$P_d = K_{FI}(1{,}0 \cdot G_k + 1{,}5 \cdot Q_{k,1}(\cdot \alpha_n) + \Sigma 1{,}5 \cdot \psi_{0,i} \cdot Q_{k,i})$
LK2.x (STR - formel 6.10b): Gunstig permanent last	$P_d = 0{,}9 \cdot G_k + K_{FI} \cdot (1{,}5 \cdot Q_{k,1} + \Sigma 1{,}5 \cdot \psi_{0,i} \cdot Q_{k,i})$

Tabel 6-5: Lasttilfælde for brudlastkombinationer.

Anvendelseslasttilfælde, grundlæggende

Jf. Tabel 6-2:

Lastkombination	
LK0.1.x (formel 6.14a/b): Karakteristisk kombination irreversibel grænsetilstand	$P_d = 1{,}0 \cdot G_k + 1{,}0 \cdot Q_{k,1}$
LK0.2.x (formel 6.15a/b): Hyppig kombination reversibel grænsetilstand	$P_d = 1{,}0 \cdot G_k + 1{,}0 \cdot \psi_1 \cdot Q_{k,1}$
LK0.3.x (formel 6.16a/b): Kvasipermanent kombination langtidsvirkninger og konstruktionens udseende	$P_d = 1{,}0 \cdot G_k + \Sigma 1{,}0 \cdot \psi_{2,i} \cdot Q_{k,i}$

Tabel 6-6: Lasttilfælde for anvendelseslastkombinationer.

Ulykkeslasttilfælde: Brand, grundlæggende

Jf. Tabel 6-3:

Lastkombination	
LK. 6.1.x (formel 6.11a/b): Brand	$P_d = 1{,}0 \cdot G_k + 1{,}0 \cdot \psi_1 \cdot Q_{k,1} + \Sigma 1{,}0 \cdot \psi_{2,i} \cdot Q_{k,i}$

Tabel 6-7: Lasttilfælde for ulykkeslastkombinationer, brand.

Ulykkeslasttilfælde: Øvrige, grundlæggende

Jf. Tabel 6-3:

Lastkombination	
LK. 6.2.x (formel 6.11a/b): Øvrige	$P_d = A_{d.ulykke} + 1{,}0 \cdot G_k + 1{,}0 \cdot \psi_{2,1} \cdot Q_{k,1} + \Sigma 1{,}0 \cdot \psi_{2,i} \cdot Q_{k,i}$

Tabel 6-8: Lasttilfælde for ulykkeslastkombinationer, øvrige.

Ulykkeslasttilfælde: Seismisk last, grundlæggende

Jf. Tabel 6-3:

Lastkombination	
LK. 6.3.x (formel 6.12a/b): Seismisk	$P_d = A_{d.seis} + 1{,}0 \cdot G_k + \Sigma 1{,}0 \cdot \psi_{2,i} \cdot Q_{k,i}$

Tabel 6-9: Lasttilfælde for seismiske lastkombinationer.

6.3 Permanente laster

De karakteristiske værdier af permanente laster bestemmes på grundlag af materialernes specifikke tyngde og de i projektmaterialet foreskrevne dimensioner.

Lasterne opdeles for henholdsvis øvre og nedre egenlaster. Kan bygværkets egenlast variere væsentlig over tid, skal der i beregningerne tages hensyn til dette, som følge af en øvre og nedre værdi af den permanente last. Såfremt den permanente last ikke kan forventes at være til stede i hele bygningens levetid, sættes den nedre karakteristiske værdi til nul.

Konstruktionens egenvægt, g_{inf}, omfatter tyngden af den bærende konstruktion.
Den frie del af den permanent egenlast omfatter, gulvbelægninger, lofter og installationer etc. Endvidere henregnes vinduespartier til g_{fri}. Lasterne betragtes som egenlast på linie med G_{inf} i formel 6.10a og b, men udelades, hvis lasten virker til gunst.

Last nr.	**Etagedæk -generelt**	g_{inf}	g_{fri}	g_{sup}
	Gulv		0,13	0,13
	Gulvspånplade		0,11	0,11
	Strøopbygning 40x39 pr. 600		0,01	0,01
	45 mm mineraluld		0,01	0,01
	20 mm Overbeton	0,40		0,40
	140 mm Hulstensdæk	1,50		1,50
	10 mm Pudslag		0,12	0,12
	Installationer		0,05	0,05
P1	Etagedæk -generelt	1,90	0,43	2,33

Last nr.	**Etagedæk -Badeværelse**	g_{inf}	g_{fri}	g_{sup}
	Klinker		0,20	
	60 mm beton		1,50	1,50
	20 mm Overbeton	0,40		0,40
	140 mm Hulstensdæk	1,50		1,50
	10 mm Pudslag		0,12	0,12
	installationer		0,05	0,05
P1_Wc	Etagedæk -Badeværelse	1,90	1,87	3,77

Last nr.	**Tag**	g_{inf}	g_{fri}	g_{sup}
	Tagsten		0,50	0,50
	Undertag		0,11	0,11
	Spær	0,08		0,08
	Isolering		0,20	0,20
	Loft		0,20	0,20
	Installationer (boliger)		0,05	0,05
P2	Tag	0,08	1,06	1,14

6.4 Nyttelaster

Nyttelast fra personer, møbler og inventar er vist i nedenstående skema og er fastsat i overensstemmelse med klassificeringerne iht. DS/EN 1990 og 1991.


Bygningen er omfattet af følgende nyttelaster:

Område	**Kategori**	**Last (kN/m²)**	**Last (kN)**
Bolig og interne adgangsveje og interne adgangsveje[1]	A1	1,5	2,0
Bolig – Tagrum	A2	0,5	0,5
Bolig – Loftsrum	A3	1,0	0,5
Bolig – Trapper og lokale adgangsveje[1]	A4	3,0	2,0
Bolig - Balkoner	A5	2,5	2,0
Tage	H	0	1,5
Vandret last på rækværker	A	0,5 kN/m	

Område	Kategori	Last (kN/m^2)	Last (kN)
1) I kategori A, omfatter (A1) interne adgangsveje korridorer, trapper o.lign. i den enkelte boligenhed, mens (A4) omfatter trapper, altangange, korridorer o.lign., der forbinder mere end en boligenhed. 2) Fælles adgangsveje omfatter eksempelvis trapperum og trappehuse i hele bygningens højde samt forhaller, der fører til disse. Øvrige adgangsveje betragtes som lokale.			

Tabel 6-10: Variable laster, enhedslaster.

Altaner henføres til samme kategori som tilstødende lokaler dog mindst A5.




Figur 22: Lastplan

6.5 Naturlaster

Vindlast

Vindlast fastlægges i overensstemmelse med DS/EN 1991-1-4.

På nedenstående kort er afbilledet henholdsvis en 1 km zone og en 2 km zone, hvor terrænkategori for de enkelte retninger er angivet.



Vindretning	Terrænkategori	c^2_{dir}	c_d(11.5m)	q_p(11.5m)
N	III	0.80[1)]	1.00	0.52kN/m²
NNØ	II	0.70[1)]	1.00	0.62kN/m²
ØNØ	I	0.60[1)]	1.00	0.62kN/m²
Ø	III	0.70[1)]	1.00	0.45kN/m²
ØSØ	I	0.70[1)]	1.00	0.72kN/m²
SSØ	I	0.60[1)]	1.00	0.62kN/m²
S	I	0.70[1)]	1.00	0.72kN/m²
SSV	I	0.70[1)]	1.00	0.72kN/m²
VSV	III	0.90[1)]	1.00	0.58kN/m²
V	II	1.00[1)]	1.00	**0.88kN/m²**
VNV	II	1.00[1)]	1.00	0.88kN/m²
NNV	II	0.90[1)]	1.00	0.79kN/m²

[1)] Iht. DS/EN 1991-1-4 DK NA:2024

Referencehøjde for byggeriet er: z = 11,5 m.

Såfremt det ikke ønskes at differentiere for de forskellige retninger, kan anvendes vindlasten for V med et karakteristisk peakhastighedstryk q_{max} =0,88 kN/m² for alle retninger.

Samtidighedsfaktorer ved beregning med andre laste: Ψ_0 = 0,3, Ψ_1 = 0,2, Ψ_2 = 0.

Snelast

Sneens karakteristiske terrænværdi sættes til 1,0 kN/m².


Tagkonstruktionen udføres med taghældninger på 40 grader.

$\mu_2(40^o) = 0{,}8 * \frac{60^o - 40^o}{30^o} = 0{,}533$

Karakteristisk snelast: **s_k = 0,53 kN/m².**

Snelast på altaner

For sneophobning på altaner kan anvendes μ_{ww}= 2,0 ide følgende betingelse er opfyldt.



$$l_{altan} \leq 4 \cdot d_{altan}$$

$$l_{altan} \leq \frac{1}{4} \cdot l_{byg}$$

$$\sum_{i=1}^{n} l_{altan,i} \leq \frac{2}{3} \cdot l_{byg}$$

6.6 Geometriske imperfektioner

Til fastlæggelse af virkningerne af de geometriske imperfektioner, som kan optræde i bygværket, forudsættes det, at bygværket opføres minimum med normale udførelsestolerance, klasse 1 iht. ENV 13670.

Globale imperfektioner

Betonkonstruktioner

Jf. DS/EN 1992-1-1 og 1992-1-1 DK NA supplerende (ikke modstridende) information pkt. 5.2(1)P skal der til vandrette laster, vind og seismisk last, indregnes et tillæg som virker i samme retningen som den pågældende last.

Det vandrette bidrag på dækskiven fra geometriske imperfektioner bestemmes af $H = \theta_i \cdot N$, hvor N er de lodrette laster, der angriber dækskiven. Jf. DS/EN 1992-1-1 formel (5.5) er normalkraften der giver bidrag til imperfektioner på dækskiven, tyngden af væggene over og under etagedækket divideret med 2.

$H_{i,p} = \theta_i \cdot G_{ki}$ Vandret imperfektionslast på dækket, bidrag fra egenlasten.

$H_{i,q} = \theta_i \cdot Q_{ki}$ Vandret imperfektionslast på dækket, bidrag fra nyttelasten.

- G_{ki}: egenlasten der giver bidrag fra imperfektioner til dækket.
- Q_{ki}: nyttelasten der giver bidrag fra imperfektioner til dækket.
- $\theta_i = \theta_0 \cdot \alpha_h \cdot \alpha_m = \frac{1}{200} \cdot \frac{2}{\sqrt{h}} \cdot \sqrt{0.5 \cdot \left(1 + \frac{1}{m}\right)}, \left(\frac{2}{3} \leq \alpha_h \leq 1\right) = hældning$
  - m: Antal lodrette konstruktionsdele, der giver bidrag fra imperfektioner til dækket.
  - h: Den højde imperfektionerne virker over.

Beregnet vandret bidrag fra geometriske imperfektioner:

Basisværdien. θ_0: $\theta_0 = \frac{1}{200} = 0{,}005$

Reduktionsfaktor for højden, α_h: $\alpha_h = \frac{2}{\sqrt{h}} = 0{,}66\ til\ 1$ $(2/3 < \alpha_h < 1{,}0)$

Reduktionsfaktor for antal konstruktionsdele: $\alpha_m = \sqrt{0{,}5 \cdot \left(1 + \frac{1}{m}\right)}$

Beregnet hældning for imperfektioner: $\theta_i = \theta_0 \cdot \alpha_h \cdot \alpha_m$

I en simplificeret vurdering kan der regnes med et tillæg for vandret last svarende til 0,5% af den resulterende lodrette last, som tillægges vindlast hhv. seismisk last.

$$\mathrm{H_{imp}} = 0{,}5\% \cdot (\sum \mathrm{G_{k,j}} + \sum \psi_{2,\mathrm{i}} \cdot \mathrm{Q_{k,i}})$$

Trækonstruktioner

Der er ikke angivet regler for geometriske imperfektioner i trænormen. Her anvendes derfor teorien fra betonnormen.

Jf. DS/EN 1992-1-1 og 1992-1-1 DK NA supplerende (ikke modstridende) information pkt. 5.2(1)P skal der til vandrette laster, vind og seismisk last, indregnes et tillæg som virker i samme retningen som den pågældende last.

Det vandrette bidrag på dækskiven fra geometriske imperfektioner bestemmes af , hvor N er de lodrette laster, der angriber dækskiven. Jf. DS/EN 1992-1-1 formel (5.5) er normalkraften der giver bidrag til imperfektioner på dækskiven, tyngden af væggene over og under etagedækket divideret med 2.

$H_{i,p} = \theta_i \cdot G_{ki}$ Vandret imperfektionslast på dækket, bidrag fra egenlasten.

$H_{i,q} = \theta_i \cdot Q_{ki}$ Vandret imperfektionslast på dækket, bidrag fra nyttelasten.

- G_{ki}: egenlasten der giver bidrag fra imperfektioner til dækket.
- Q_{ki}: nyttelasten der giver bidrag fra imperfektioner til dækket.
- $\theta_i = \theta_0 \cdot \alpha_h \cdot \alpha_m = \frac{1}{200} \cdot \frac{2}{\sqrt{h}} \cdot \sqrt{0.5 \cdot \left(1 + \frac{1}{m}\right)}, \left(\frac{2}{3} \leq \alpha_h \leq 1\right) = hældning$
  - m: Antal lodrette konstruktionsdele, der giver bidrag fra imperfektioner til dækket.
  - h: Den højde imperfektionerne virker over.

Beregnet vandret bidrag fra geometriske imperfektioner:

Basisværdien. θ_0: $\theta_0 = 1/200 = 0{,}005$

Reduktionsfaktor for højden, α_h: $\alpha_h = 2/\sqrt{h}$ $\quad (2/3 < \alpha_h < 1{,}0\,)$

Reduktionsfaktor for antal konstruktionsdele: $\alpha_m = \sqrt{0{,}5 \cdot (1 + \frac{1}{m})}$

Beregnet hældning for imperfektioner: $\theta_i = \theta_0 \cdot \alpha_h \cdot \alpha_m$

I en simplificeret vurdering kan der regnes med et tillæg for vandret last svarende til 0,5% af den resulterende lodrette last, som tillægges vindlast hhv. seismisk last.

$$\mathrm{H_{imp}} = 0{,}5\% \cdot (\sum \mathrm{G_{k,j}} + \sum \psi_{2,\mathrm{i}} \cdot \mathrm{Q_{k,i}})$$

Stålkonstruktioner

Jf. DS/EN 1993-1-1 skal man for stålrammesystemer, der er følsomme over for udknækning i ikke fastholdt tilstand, tage højde for virkningen af imperfektioner af en initial svajimperfektion. Imperfektionen kan bestemmes ud fra:

Initiale svajimperfektion:


Basisværdien: $\phi_0 = 1/200 = 0{,}005$ (plastisk betragtning)
$\phi_0 = 1/400 = 0{,}0025$ (elastisk betragtning)

Reduktionsfaktor for søjlehøjden: $\alpha_H = \frac{2}{\sqrt{H}} \quad (\alpha_H < 1{,}0)$

Reduktionsfaktor for antal søjler i en række: $\alpha_m = \sqrt{0{,}5 \cdot (1 + \frac{1}{m})}$

- m er antallet af søler i en række, kun omfattende de søjler, der er påvirket af en lodret last N_{Ed} på mindst 50 % af den gennemsnitlige værdi for alle søjlerne i det betragtede lodrette plan.


Beregnet hældning for imperfektioner: $\phi = \phi_0 \cdot \alpha_H \cdot \alpha_m$




Den initiale svajimperfektion skal påsættes i alle relevante vandrette retninger, men skal kun betragtes i én retning ad gangen.

Det vandrette bidrag fra svajimperfektion kan erstattes af system med ækvivalent vandrette kræfter på hver søjle:

$$\mathrm{H_{imp}} = \phi \cdot \mathrm{N_{Ed}}$$



Jf. DS/EN 1993-1-1 skal der ved bestemmelse af vandrette kræfter på gulvskiver anvendes den konfiguration af imperfektionerne, der er angivet i nedenstående figur, hvor beregnes ud fra etagehøjden H_{st}.



Basisværdien: $\phi_0 = 1/200 = 0{,}005$ simple rammer
$\phi_0 = 1/400 = 0{,}0025$ kontinuerte rammer

Reduktionsfaktor, søjlehøjden: $\alpha_h = \frac{2}{\sqrt{h}}$ $(2/3 < \alpha_h < 1{,}0)$

Reduktionsfaktor, antal søjler i en række: $\alpha_m = \sqrt{0{,}5 \cdot (1 + \frac{1}{m})}$

- m er antallet af søler i en række, kun omfattende de søjler, der er påvirket af en lodret last N_{Ed} på mindst 50 % af den gennemsnitlige værdi for alle søjlerne i det betragtede lodrette plan.

Beregnet hældning for imperfektioner: $\theta_i = \theta_0 \cdot \alpha_h \cdot \alpha_m$

Lokale imperfektioner

De enkelte konstruktionselementer skal kontrolleres for følgende excentriciteter:

Minimumsexcentricitet

Iht. DS/EN 1992, 6.1(4) er der et minimumskrav til excentriciteten for et trykbelastet tværsnit. Hvis ikke summen af excentricitet for lastpåsætning og imperfektioner overstiger denne excentricitet, skal den sættes op til denne værdi.

Den minimale excentricitet for trykbelastet tværsnit: $e_0 = max\begin{cases}20mm \\ \frac{t}{30}\end{cases}$

Excentricitet fra imperfektioner

De enkelte konstruktionselementer skal kontrolleres for følgende excentriciteter fra udførelse taget fra DS/EN 13670 Figur 2:

Excentricitet fra hældning, h<10 m: $e_a = max\begin{cases}15mm \\ L/400\end{cases}$

Excentricitet fra afvigelse mellem elementernes midterakser: $e_b = max\begin{cases}15mm \\ L/400\end{cases}$
Dog ikke mere end 30 mm.

Krumning på en søjle eller væg imellem tilstødende etager: $e_c = max\begin{cases}15mm \\ L/300\end{cases}$
Dog ikke mere end 30 mm.

Disse excentriciteter lægges sammen vektorielt, idet de største excentriciteter optræder på midten. For søjler og vægge med t < 900 mm, L < 4500 mm fås minimumsexcentriciteten:

$$e_2 = \sqrt{(0{,}5e_a)^2 + e_b^2 + e_c^2} = 22{,}5\ mm$$

Det ses at ovenstående excentriciteter er større end dem beregnet efter EN 1992 6.1(4), og derfor må benyttes på den sikre side.

Det ses også at minimumskravet for den samlede excentricitet iht. DS/EN 1992, 6.1(4) er overholdt af excentricitet fra imperfektioner alene, og det derfor ikke er nødvendigt at kontrollere denne betingelse for de enkelte elementer.

Brand

Alle bærende konstruktionsdele skal eftervises i brandtilfældet for brandpåvirkning angivet i afsnit 4.6.

6.7 Seismisk last

Seismisk last omfatter last der tages i regning for at sikre konstruktioners styrke og stabilitet overfor jordrystelser. Enhver lodret last regnes at kunne give anledning til en seismisk last. Seismisk last regnes kun at kunne optræde samtidigt med den tilhørende lodrette last. Seismiske laster har angrebspunkt i tyngdepunkterne for de tilhørende lodrette laster og regnes at kunne virke i vilkårlig retning, dog således at denne retning er fælles for alle de på samme tid optrædende seismiske laster.

Seismisk last dækker ikke imperfektioner i konstruktionen der undersøges iht. anvisninger i hver enkelt materiale eurocode.

På tribuner regnes $A_{d.seis}$ mindst til 10% af den karakteristiske lodrette nyttelast i kategori C5.

Iht. DS/EN 1998-1 DK/NA Anneks D kan den vandrette seismiske last fastsættes på baggrund af den samtidig tilhørende lodrette last som:

$$A_{d.seis} = \left(\sum G_{kj} + \sum \Psi_{2,i} \cdot Q_{k,i}\right) \cdot \frac{a_{seis}}{g}$$

Hvor:

- a_{seis}: er den seismiske forskydningsacceleration $[m/s^2]$
- g: er tyngdeaccelerationen $[m/s^2]$

Den vandrette seismiske forskydningsacceleration bestemmes af:


$$a_{seis} = max \begin{cases} \frac{1}{q} \cdot k \cdot \left(\frac{S_e}{a_g}\right) \cdot a_g \cdot \gamma_1 \\ 1{,}5\%\ \text{af}\ g \end{cases}$$

Hvor:

- q: kan sættes til 1,5. Denne tager hensyn til konstruktionens duktilitet.
- k: sættes til 0,5. Denne tager hensyn til, at virkningen fra den vandrette seismiske last ikke er konstant langs bygningshøjden.
- γ_1: er den seismiske faktor relateret til konstruktionens seismiske klasse. Faktoren regnes lig:

- $CC1: 0{,}8$
- $CC2: 1{,}0$
- $CC3: 1{,}2$
- S_e/a_g: findes af nedenstående figur som funktion af konstruktionens egensvingningsperiode.

- a_g: er den regningsmæssige grundacceleration $[m/s^2]$. Grundaccelerationen findes af nedenstående figur ud fra den geografiske placering.



Figur D.1 DK NA:
Horisontalt responsspektrum ift. egensvingning



Figur D.2 DK NA:
Værdier af regningsmæssig grundacceleration, a_g

Egenlasten der giver et vandret bidrag til etagedækkene, er de lodrette laster der virker på dækskiven, samt halvdelen af de lodrette permanente laster fra over- og underliggende etager til det givne dæk.

Nyttelasternes vandrette bidrag til de enkelte etagedæk, kommer fra de nyttelaster, der virker på det givne dæk.

I lastkombinationer med seismisk last tillægges en yderligere vandret last fra geometriske imperfektioner. Konstruktioner skal ikke undersøges for vandret seismisklast og vindlast virkende samtidigt.

Bestemmelse af a_{seis} for bygværket					
Bygværkets placering:	Birkerød	Grundens acceleration for området iht. Figur D.2	a_g =	0,20	m/s^2
Bygværkets højde:			h =	11,5	m
Bygværkets type:	Beton	Estimeret egensvingningsperiode	T_s =	0,19	s
Konsekvensklasse:	CC2	Seismisk faktor:	γ_I =	1,0	
Faktor for bygningens duktilitet:			q =	1,5	-
Faktor for variation af seismisk last over bygningshøjden:			k =	0,5	-
Forhold S_e/a_g i henhold til figur D.1 DKNA:			S_e/a_g =	2,70	-
Seismisk forskydningsacceleration:			a_{seis} =	0,18	m/s^2
Vandret last som andel af lodret last:			a_{seis}/g =	1,83	%

6.8 Konstruktioner under udførelse

Hvor der er krav om eftervisning af bæreevnen under udførelse, fastsættes lasterne i henhold til DS/EN1991-1-6: Last på bærende konstruktioner – Del 1-6: Generelle laster – Last på konstruktioner under udførelse.

Norconsult
Tingvej 11 3 th
DK 8800 Viborg

Rudersdal Kommune
Byggesag
byplan@rudersdal.dk
Øverødvej 2, 2840 Holte

Viborg / 28.05.2024 / KOS

Orientering om principper for ventilation i forbindelse om ombygning/renovering

Matrikel 5eu Bistrup By, Bistrup samt 5bt Bistrup By, Bistrup

Orientering ifm. Renovering af boliger.
I forbindelse med projekteringen af projektet på ovenfornævnte matrikler redegøres hermed for den del af opgaven der omhandler mindre renovering af boliger.


Der er dermed forholdt sig til følgende afsnit i vejledningen i BR18:
1.1 Generelt om bestemmelserne om ventilation.
Ventilationskravene gælder også ved gennemgribende ombygninger eller anvendelsesændringer i eksisterende bebyggelser. Ved mindre ombygningsopgaver som eksempelvis udskiftning af vinduer og døre skal det sikres, at bygningens ventilationsforhold ved opførelsestidspunktet opretholdes. I forbindelse med udskiftning af eksisterende vinduer i en bolig med nye mere tætte vinduer kan det eksempelvis imødekommes ved brug af udeluftventiler.

Boligerne gennemgår ikke en gennemgribende ombygning eller anvendelsesændring, og kan derfor jf. vejledningen til BR18 behandles uden at skulle leve om til gældende krav i BR18. Det skal derfor udelukkende kigges på gældende krav ved opførelsestidspunktet.

Alle vinduer udskiftes som en del af renoveringen, vinduerne udskiftes til ventilationsvinduer.
Princippet for ventilationsvinduet er at der sker en forvarmning af luften inden en tilføres boligen. For at sikre der vil ske denne luftudveksling etableres et mekanisk sug på badeværelser med et konstant luftskifte. Dertil tilsluttes emhætten dette aftræk der føres direkte over tag.

Det præciseres at tagboliger er udført med ovenlysvinduer der ligeledes udskiftes, men her kan ikke anvendes ventilationsvinduer, hvorfor der i disse boliger udføres et traditionelt ventilationsanlæg med varmegenvinding.
Både indtag og afkast føres over tag.

Herunder ses visuel løsning på ventilationsvinduer med mekanisk aftræk.



Norconsult
Tingvej 11 3 th
DK 8800 Viborg

Orientering ifm. Ombygning af tilgængelighedsboliger.
I forbindelse med projekteringen af projektet på ovenfornævnte matrikler redegøres hermed for den del af opgaven der omhandler større renovering/ombygning af tilgængelighedsboliger.


Der er dermed forholdt sig til følgende 3 afsnit i BR18:
1.1 Generelt om bestemmelserne om ventilation.
Ventilationskravene gælder også ved gennemgribende ombygninger eller anvendelsesændringer i eksisterende bebyggelser. Ved mindre ombygningsopgaver som eksempelvis udskiftning af vinduer og døre skal det sikres, at bygningens ventilationsforhold ved opførelsestidspunktet opretholdes. I forbindelse med udskiftning af eksisterende vinduer i en bolig med nye mere tætte vinduer kan det eksempelvis imødekommes ved brug af udeluftventiler.
§ 423 Tilførsel af udeluft skal tilvejebringes gennem åbninger direkte til det fri eller med ventilationsanlæg med indblæsning og forvarmning af indblæsningsluften
§ 432 Ventilationsanlæg med indblæsning og udsugning skal udføres med varmegenvinding.

Nedenfor redegøres hermed for den del af opgaven der omhandler de ombyggede boliger der går fra almindelige boliger til tilgængelighedsboliger. Dvs. der er udelukkende tale om en ombygning/renovering af boligen men ikke en anvendelsesændring. Princippet som beskrevet herunder følger til punkt og prikke beskrivelsen for de almindelige boliger. Divergensen ligger dermed i at tilgængelighedsboligerne kommer i den kategori der hedder gennemgribende renoverede/ombyggede.

Alle vinduer udskiftes som en del af renoveringen, vinduerne udskiftes til ventilationsvinduer.
Princippet for ventilationsvinduet er at der sker en forvarmning af luften inden en tilføres boligen. For at sikre der vil ske denne luftudveksling etableres et mekanisk sug på badeværelser med et konstant luftskifte. Dertil tilsluttes emhætten dette aftræk der føres direkte over tag.

Det præciseres at tagboliger er udført med ovenlysvinduer der ligeledes udskiftes, men her kan ikke anvendes ventilationsvinduer, hvorfor der i disse boliger udføres et traditionelt ventilationsanlæg med varmegenvinding.
Både indtag og afkast føres over tag.
Dispensationen omhandler dermed udelukkende boliger på stue og 1. sal.

Herunder ses visuel løsning på ventilationsvinduer med mekanisk aftræk.




Norconsult
Tingvej 11 3 th
DK 8800 Viborg

Konklusion på løsninger er dermed:


Alle boliger på 2. sal udføres med et mekanisk ventilationsanlæg med varmegenvinding og efterlever dermed krav i BR18 § 432

Alle boliger på stue og 1. sal udføres med ventilationsvinduer der forvarmer luften inden den føres gennem boligen. Det udføres mekanisk udsugning via udsugning i bad og gennem emhætte.
Denne løsning efterlever dermed krav i BR18 § 423

Kasper Olesen Skriver / Projektleder / **Norconsult Danmark A/S**



008-0_K06_H1_L0_N001



Bemærk: Koter anført i DVR90

Bemærk: Koordinater anført i DKTM3 / ETRS89

Sag: Bistruplund 12, 3460 Birkerød			DATO: 21. nov. 2023
Emne: Situationsplan			JR.NR.: 63939
Matr.: Matr.nr. 5eu m.fl. - Bistrup By, Bistrup			Målt: PP
			Tegnet: MBB
Mål: 1:250	Tegn. Nr.: Plan 01	Opmålingsdato: 04-10. okt. 2023	Godkendt: SKH

Skelidk landinspektører
Skelgade 1 Aalborg
Hdr. Ståbergvej 14 B
2300 Skjulbo
Tel. 88 82 02 86
www.skel.dk
Bruno@skel.dk
CVR-nr. 34 39 31 88
Afdelinger
•Skjulbo •Hedsted
•Kalundborg •Rønne
•København -

REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Arealplan
Eksisterende forhold

GODK.	HFJ	SAG	22008
KONTR.	HFJ	DATO	23/08/24
TEGN.	ARL	MÅL	1 : 500

Myndighedsprojekt 008-0_K06_H1_L0_N001

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000


== AKT 6809636 == [Indsendelse nr. 1 - Ansøgningsmateriale] == Dokument 9 == [008-0_K02_H3_L0_N301] ==

SNIT B-B: Tilgængelighed - niveaufri adgang blok 4



Signaturforklaring

- Nyt terrænmodulering
- Eksisterende terræn, som forbliver
- Terræn før ny terrænmodulering, som sløjfes



SNIT A-A: Terræntrappe og vejbump 1 ved blok 1



Signaturforklaring

- Nyt terrænmodulering
- Eksisterende terræn, som forbliver
- Terræn før ny terrænmodulering, som sløjfes

008-0_K02_H3_L0_N301

REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Snit - A-A & B-B

GODK.	HFJ	**SAG**	22008
KONTR.	HFJ	**DATO**	23/08/24
TEGN.	ARL	**MÅL**	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_K02_H3_L0_N301

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000

SIGNATURLISTE

- Skelgrænse (digitale matrikelskel)
- Entreprisegrænse
- Eksisterende skråninger (top/bund)
- Eksisterende vandløb
- Eksisterende træstamme, indmålt
- Eksisterende trækrone, indmålt
- Nyt træ, projekteret
- Eksisterende støttemur, indmålt
- Eksisterende hæk
- Ny lav til mellemhøj bevopksning med små buske og bunddække, eller højt græs. Biodiversitet i fokus. (Afventer workshop)
- PB1 — Plantebed ved vejbump - PB1: forskellige tuegræsser
- PB2 — Hævede plantebede (muldjord op til H=350 mm) - PB2: Stauder og bunddække
- PB3 — Plantebede ved jorden (muldjordslag D=300 mm) - PB3: Stauder og bunddække)
- PB4 — Buske og bunddække
- Klatreplanter (ved espalier)
- GS1 — Græs
- GS2 — Vildgræs
- BE1 — Asfalt
- BE2 — Teglklinkebelægning
- BE3 — Betonklinkebelægning
- OB — OB-asfaltbelægning
- VB — Vejbump af asfalt
- ST1 — Etablering af støttemur som eksisterende, samt beplantning
- ST2 — Støttemur 25 cm høj
- OPS — Opstribning, bump
- HC — Ny HC-parkering
- SR — Sokkelrende
- SK — Skraberist
- TR1 — Ny terrændtrappe m. værn ved indgangsareal blok 1 - Granitkantsten (1500x400 mm)
- TR2 — Ny terrændtrappe ved tørreplads blok 1 - Granitkantsten (1000x400 mm)
- KA1 — Stålkant om PB2, 50 mm ned til muld (H=400 mm)
- KA2 — Kant om PB3 (minus eksist. betonkant)
- KA3 — Granitkant
- KA4 — Eksisterende kant genopsættes
- Eksist. bord-bænke-sæt (eller ny placering af eksist.)
- INV1 - Tørrestativ inkl. fundering
- INV2 - Trædæk (H=400 mm)
- INV3 - Aktivitetstrædæk ved boldbane (afventer workshop)
- INV4 - Bænk
- INV5 - Nyt cykelstativ, 5 stk. 600mm afstand - Antal nye cykel-p: 50 stk NYT STATIV
- INV6 - Eksist. cykelstativ - Ca. antal cykel-p-pladser ialt: 52 stk EKSIST. STATIV
- INV8 - Træstolper (malet farve: xx) (afventer workshop)
- INV9 - Bænk
- INV10 - Espalier - semitransparent m. lameller (H=1500 mm)
- Mastbelysning iht. ING
- Eksisterende belysningsmast
- Trafikskilt E 51 og E 52: Opholds- og legeområde (ophæves) — E51 / E52
- Eksisterende skilt
- Riste og dæksler iht. ING

008-0_K02_H1_L0_N104

REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Kote- og belægningsplan - SYDVEST

GODK.	HFJ	SAG	22008
KONTR.	HFJ	DATO	23/08/24
TEGN.	ARL	MÅL	1 : 200


Myndighedsprojekt

008-0_K02_H1_L0_N104

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT	LANDSKABSARKITEKT	INGENIØR
Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Norconsult Danmark Tingvej 11, 3 DK-8800 Viborg TEL. +45 4488 2000

== AKT 6809636 == [Indsendelse nr. 1 - Ansøgningsmateriale] == Dokument 10 == [008-0_K02_H1_L0_N104] ==




SIGNATURLISTE

- Skelgrænse (digitale matrikelskel)
- Entreprisegrænse
- Eksisterende skråninger (top/bund)
- Eksisterende vandløb
- Eksisterende træstamme, indmålt
- Eksisterende trækrone, indmålt
- Nyt træ, projekteret
- Eksisterende støttemur, indmålt
- Eksisterende hæk
- Ny lav til mellemhøj bevopksning med små buske og bunddække, eller højt græs. Biodiversitet i fokus. (Afventer workshop)
- PB1 Plantebed ved vejbump - PB1: forskellige tuegræsser
- PB2 Hævede plantebede (muldjord op til H=350 mm) - PB2: Stauder og bunddække)
- PB3 Plantebede ved jorden (muldjordslag D=300 mm) - PB3: Stauder og bunddække)
- PB4 Buske og bunddække
- Klatreplanter (ved espalier)
- GS1 Græs
- GS2 Vildgræs
- BE1 Asfalt
- BE2 Teglklinkebelægning
- BE3 Betonklinkebelægning
- OB OB-asfaltbelægning
- VB Vejbump af asfalt
- ST1 Etablering af støttemur som eksisterende, samt beplantning
- ST2 Støttemur 25 cm høj
- OPS Opstribning, bump
- HC Ny HC-parkering
- SR Sokkelrende
- SK Skraberist
- TR1 Ny terrændtrappe m. værn ved indgangsareal blok 1 - Granitkantsten (1500x400 mm)
- TR2 Ny terrændtrappe ved tørreplads blok 1 - Granitkantsten (1000x400 mm)
- KA1 Stålkant om PB2, 50 mm ned til muld (H=400 mm)
- KA2 Kant om PB3 (minus eksist. betonkant)
- KA3 Granitkant
- KA4 Eksisterende kant genopsættes
- Eksist. bord-bænke-sæt (eller ny placering af eksist.)
- INV1 - Tørrestativ inkl. fundering
- INV2 - Trædæk (H=400 mm)
- INV3 - Aktivitetstrædæk ved boldbane (afventer workshop)
- INV4 - Bænk
- INV5 - Nyt cykelstativ, 5 stk. 600mm afstand - Antal nye cykel-p: 50 stk NYT STATIV
- INV6 - Eksist. cykelstativ - Ca. antal cykel-p-pladser ialt: 52 stk EKSIST. STATIV
- INV8 - Træstolper (malet farve: xx) (afventer workshop)
- INV9 - Bænk
- INV10 - Espalier - semitransparent m. lameller (H=1500 mm)

- Mastbelysning iht. ING
- Eksisterende belysningsmast
- Trafikskilt E 51 og E 52: Opholds- og legeområde (ophæves)
- E51 E52
- Eksisterende skilt
- Riste og dæksler iht. ING

- Kørekurver 12 m bus, kasse
- Kørekurver 12 m bus, hjul
- Kørekurver 12 m bus, hjul der bakker

008-0_K02_H1_L0_N103



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Kote- og belægningsplan - NORDVEST

GODK.	HFJ	**SAG**	22008
KONTR.	HFJ	**DATO**	23/08/24
TEGN.	ARL	**MÅL**	1 : 200


Myndighedsprojekt 008-0_K02_H1_L0_N103

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000




SIGNATURLISTE

	Skelgrænse (digitale matrikelskel)
	Entreprisegrænse
	Eksisterende skråninger (top/bund)
	Eksisterende vandløb
	Eksisterende træstamme, indmålt
TR	Eksisterende trækrone, indmålt
	Nyt træ, projekteret
	Eksisterende støttemur, indmålt
	Eksisterende hæk
	Ny lav til mellemhøj bevopksning med små buske og bunddække, eller højt græs. Biodiversitet i fokus. (Afventer workshop)
PB1	Plantebed ved vejbump - PB1: forskellige tuegræsser
PB2	Hævede plantebede (muldjord op til H=350 mm) - PB2: Stauder og bunddække)
PB3	Plantebede ved jorden (muldjordslag D=300 mm) - PB3: Stauder og bunddække)
PB4	Buske og bunddække
	Klatreplanter (ved espalier)
GS1	Græs
GS2	Vildgræs
BE1	Asfalt
BE2	Teglklinkebelægning
BE3	Betonklinkebelægning
OB	OB-asfaltbelægning
VB	Vejbump af asfalt
ST1	Etablering af støttemur som eksisterende, samt beplantning
ST2	Støttemur 25 cm høj
OPS	Opstribning, bump
HC	Ny HC-parkering
SR	Sokkelrende
SK	Skraberist
TR1	Ny terrændtrappe m. værn ved indgangsareal blok 1 - Granitkantsten (1500x400 mm)
TR2	Ny terrændtrappe ved tørreplads blok 1 - Granitkantsten (1000x400 mm)
KA1	Stålkant om PB2, 50 mm ned til muld (H=400 mm)
KA2	Kant om PB3 (minus eksist. betonkant)
KA3	Granitkant
KA4	Eksisterende kant genopsættes
	Eksist. bord-bænke-sæt (eller ny placering af eksist.)
	INV1 - Tørrestativ inkl. fundering
	INV2 - Trædæk (H=400 mm)
	INV3 - Aktivitetstrædæk ved boldbane (afventer workshop)
	INV4 - Bænk
	INV5 - Nyt cykelstativ, 5 stk. 600mm afstand - Antal nye cykel-p: 50 stk NYT STATIV
	INV6 - Eksist. cykelstativ - Ca. antal cykel-p-pladser ialt: 52 stk EKSIST. STATIV
	INV8 - Træstolper (malet farve: xx) (afventer workshop)
	INV9 - Bænk
	INV10 - Espalier - semitransparent m. lameller (H=1500 mm)
	Kørekurver 12 m bus, kasse
	Kørekurver 12 m bus, hjul

	Mastbelysning iht. ING
	Eksisterende belysningsmast
	Trafikskilt E 51 og E 52: Opholds- og legeområde (ophæves)
	E51 E52
	Eksisterende skilt
	Riste og dæksler iht. ING

008-0_K02_H1_L0_N102



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Kote- og belægningsplan - NORDØST

GODK.	HFJ	**SAG**	22008
KONTR.	HFJ	**DATO**	23/08/24
TEGN.	ARL	**MÅL**	1 : 200

Myndighedsprojekt


008-0_K02_H1_L0_N102

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tinghøj 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



SIGNATURLISTE

- Skelgrænse (digitale matrikelskel)
- Entreprisegrænse
- Eksisterende skråninger (top/bund)
- Eksisterende vandløb
- Eksisterende træstamme, indmålt
- Eksisterende trækrone, indmålt
- Nyt træ, projekteret
- Eksisterende støttemur, indmålt
- Eksisterende hæk
- Ny lav til mellemhøj bevopksning med små buske og bunddække, eller højt græs. Biodiversitet i fokus. (Afventer workshop)
- PB1 Plantebed ved vejbump - PB1: forskellige tuegrasser
- PB2 Hævede plantebede (muldjord op til H=350 mm) - PB2: Stauder og bunddække)
- PB3 Plantebede ved jorden (muldjordslag D=300 mm) - PB3: Stauder og bunddække)
- PB4 Buske og bunddække
- Klatreplanter (ved espalier)
- GS1 Græs
- GS2 Vildgræs
- BE1 Asfalt
- BE2 Teglklinkebelægning
- BE3 Betonklinkebelægning
- OB OB-asfaltbelægning
- VB Vejbump af asfalt
- ST1 Etablering af støttemur som eksisterende, samt beplantning
- ST2 Støttemur 25 cm høj
- OPS Opstribning, bump
- HC Ny HC-parkering
- SR Sokkelrende
- SK Skraberist
- TR1 Ny terrændtrappe m. værn ved indgangsareal blok 1 - Granitkantsten (1500x400 mm)
- TR2 Ny terrændtrappe ved tørreplads blok 1 - Granitkantsten (1000x400 mm)
- KA1 Stålkant om PB2, 50 mm ned til muld (H=400 mm)
- KA2 Kant om PB3 (minus eksist. betonkant)
- KA3 Granitkant
- KA4 Eksisterende kant genopsættes
- Eksist. bord-bænke-sæt (eller ny placering af eksist.)
- INV1 - Tørrestativ inkl. fundering
- INV2 - Trædæk (H=400 mm)
- INV3 - Aktivitetstrædæk ved boldbane (afventer workshop)
- INV4 - Bænk
- INV5 - Nyt cykelstativ, 5 stk. 600mm afstand - Antal nye cykel-p: 50 stk NYT STATIV
- INV6 - Eksist. cykelstativ - Ca. antal cykel-p-pladser ialt: 52 stk EKSIST. STATIV
- INV8 - Træstolper (malet farve: xx) (afventer workshop)
- INV9 - Bænk
- INV10 - Espalier - semitransparent m. lameller (H=1500 mm)
- Mastbelysning iht. ING
- Eksisterende belysningsmast
- Trafikskilt E 51 og E 52: Opholds- og legeområde (ophæves)
- Zone E51
- Zone E52
- Eksisterende skilt
- Riste og dæksler iht. ING

008-0_K02_H1_L0_N101

REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Kote- og belægningsplan - SYDØST

GODK.	HFJ	SAG	22008
KONTR.	HFJ	DATO	23/08/24
TEGN.	ARL	MÅL	1 : 200

Myndighedsprojekt 008-0_K02_H1_L0_N101

Nordic Office of Architecture


ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122


INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000

== AKT 6809636 == [Indsendelse nr. 1 - Ansøgningsmateriale] == Dokument 14 == [008-0_K02_H0_L0_N001] ==





008-0_K02_H0_L0_N001



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Situationsplan
Fremtidige Forhold

GODK.	HFJ	**SAG**	22008
KONTR.	HFJ	**DATO**	23/08/24
TEGN.	ARL	**MÅL**	1 : 500

Myndighedsprojekt

008-0_K02_H0_L0_N001

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000

008-0_K02_C07_Tegningsliste

Sag: 008-0 Bistruplund
Emne: Tegningsliste Myndighedsprojekt
Dato: 2024.08.23
Rev. dato:
Udført af: ARL

Dokument nr.	Dokument emne	Skala	Dato	Udført af	Rev. nr.	Rev. dato
C07.1	**Geometri**					
K02	**By og Landskab**					
008-0_K02_H0_L0_N001	Situationsplan - Fremtidige forhold	1:500 (A1)	23.08.2024	ARL		
008-0_K02_H1_L0_N101	Kote- og belægningsplan - SYDØST	1:200 (A1)	23.08.2024	ARL		
008-0_K02_H1_L0_N102	Kote- og belægningsplan - NORDØST	1:200 (A1)	23.08.2024	ARL		
008-0_K02_H1_L0_N103	Kote- og belægningsplan - NORDVEST	1:200 (A1)	23.08.2024	ARL		
008-0_K02_H1_L0_N104	Kote- og belægningsplan - SYDVEST	1:200 (A1)	23.08.2024	ARL		
008-0_K02_H3_L0_N301	Snit - A-A & B-B	1:100 (A2)	23.08.2024	ARL		
K06	**Landinspektør**					
008-0_K06_H1_L0_N001	Arealplan - Eksisterende forhold	1:500 (A1)	23.08.2024	ARL		

Nordic
Office of
Architecture

008-0 Bistrupland
Genhusningsplan
Myndighedsprojekt
Dato: 28.08.2024
Udført: AS

Lokalisering			Note	Antal	Genhusningsperiode
Blok	Nr	Bolig			År: 2025 (Aug–Dec) / 2026 (Jan–Dec) / 2027 (Jan–Aug)
					Mdr.: Aug, Sep, Okt, Nov, Dec, Jan, feb, Mar, Apr, Maj, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dec, Jan, Feb, Mar, Apr, Maj, Jun, Jul, Aug
					Varighed: 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
1	1	st. tv	Prøveblok	1	3
	1	st. th	Prøveblok	1	3
	1	1. tv	Prøveblok	1	3
	1	1. th	Prøveblok	1	3
	1	2. tv	Prøveblok	1	3
	3	st. tv	Prøveblok	1	3
	3	st. th	Prøveblok	1	3
	3	1. tv	Prøveblok	1	3
	3	1. th	Prøveblok	1	3
	3	2. th	Prøveblok	1	3
2	2	st. tv		1	3
	2	st. th		1	3
	2	1. tv		1	3
	2	1. th		1	3
	2	2. tv		1	3
	4	st. tv		1	3
	4	st. th		1	3
	4	1. tv		1	3
	4	1. th		1	3
	4	2. th		1	3
3	5	st. tv		1	3
	5	st. th		1	3
	5	1. tv		1	3
	5	1. th		1	3
	5	2. tv		1	3
	7	st. tv		1	3
	7	st. th		1	3
	7	1. tv		1	3
	7	1. th		1	3
	7	2. th		1	3
4	9	st. tv	Tilgængelig	1	5
	9	st. th	Tilgængelig	1	5
	9	1. tv	Tilgængelig	1	5
	9	1. th	Tilgængelig	1	5
	9	2. tv	Tilgængelig	1	5
	11	st. tv	Tilgængelig	1	5
	11	st. th	Tilgængelig	1	5
	11	1. tv	Tilgængelig	1	5
	11	1. th	Tilgængelig	1	5
	11	2. th	Tilgængelig	1	5
5	13	st. tv		1	3
	13	st. th		1	3
	13	1. tv		1	3
	13	1. th		1	3
	13	2. tv		1	3
	15	st. tv		1	3
	15	st. th		1	3
	15	1. tv		1	3
	15	1. th		1	3
	15	2. th		1	3
6	6	st. tv		1	3
	6	st. th		1	3
	6	1. tv		1	3
	6	1. th		1	3
	6	2. tv		1	3
	8	st. tv		1	3
	8	st. th		1	3
	8	1. tv		1	3
	8	1. th		1	3
	8	2. tv		1	3
	8	2. th		1	3
	10	st. tv		1	3
	10	st. th		1	3
	10	1. tv		1	3
	10	1. th		1	3
	10	2. tv		1	3
7	17	st. tv		1	3
	17	st. th		1	3
	17	1. tv		1	3
	17	1. th		1	3
	17	2. tv		1	3
	19	st. tv		1	3
	19	st. th		1	3
	19	1. tv		1	3
	19	1. th		1	3
	19	2. th		1	3
8	21	st. tv		1	3
	21	st. th		1	3
	21	1. tv		1	3
	21	1. th		1	3
	21	2. tv		1	3
	23	st. tv		1	3
	23	st. th		1	3
	23	1. tv		1	3
	23	1. th		1	3
	23	2. th		1	3
9	29	st. tv	Tilgængelig	1	5
	29	st. th	Tilgængelig	1	5
	29	1. tv	Tilgængelig	1	5
	29	1. th	Tilgængelig	1	5
	29	2. th	Tilgængelig	1	5
	31	st. tv	Tilgængelig	1	5
	31	st. th	Tilgængelig	1	5
	31	1. tv	Tilgængelig	1	5
	31	1. th	Tilgængelig	1	5
	31	2. tv	Tilgængelig	1	5
10	25	st. tv		1	3
	25	st. th		1	3
	22	1. tv		1	3
	25	1. th		1	3
	25	2. th		1	3
	27	st. tv		1	3
	27	st. th		1	3
	27	1. tv		1	3
	27	1. th		1	3
	27	2. tv		1	3
11	70A	st. tv		1	3
	70A	st. th		1	3
	70A	1. tv		1	3
	70A	1. th		1	3
	70A	2. tv		1	3
	70B	st. tv		1	3
	70B	st. th		1	3
	70B	1. tv		1	3
	70B	1. th		1	3
	70B	2. th		1	3
12	68A	st. tv		1	3
	68A	st. th		1	3
	68A	1. tv		1	3
	68A	1. th		1	3
	68A	2. tv		1	3
	68B	st. tv		1	3
	68B	st. th		1	3
	68B	1. tv		1	3
	68B	1. th		1	3
	68B	2. th		1	3
I (boliger der skal renoveres og genhuses)				126	0 10 10 10 10 10 10 10 20 20 20

Nordic
Office of
Architecture

Helhedsplan - 008-0 Bistruplund

Hovedtidsplan
Dato: 2024.06.21
Rev.dato: 2024.09.17

Moder		
Bygherremøder		
Byggeudvalgsmøder		
Afdelingsmøde med afstemning		
Forhåndsdialogmøde med kommunen		
Projekteringsmøder		
Programmering		
Forundersøgelser og registrering		
Forsøgsprojekt		
Projektforslag		
Myndighedsprojekt		
Udarbejde ansøgning om byggetilladelse inkl. tegninger		
KON - myndighedsansøgning		
BRAND - myndighedsansøgning		
Alle fag - Granskning af myndighedsprojekt		
Godkendelse af myndighedsprojekt og indsende ansøgning		
Myndighedsbehandling		
Udbudsprojekt		
Færdigprojektering		
Udbudsdokumenter - PRL og BH		
Indarbejdelse af myndighedskrav		
Intern granskning inkl. opretning - alle fag		
Tværfaglig granskning inkl. opretning - alle fag		
Ekstern granskning		
Opretning efter ekstern granskning		
Bygherregodkendelse af udbudsprojekt		
Udbud		
Prækvalifikation		
	Spørgsmål/svar PQ	
	Valg af bydende	
Indbudt licitation 5 bydende hovedentreprenører		
	Rettelsblade og sprøgsmål/svar udbud	
	Valg af entreprenør, betinget af skema B	
	Standstill	
Kontrahering og udførelsesprojekt		
Skema B		
	Udarbejde udkast	
	Godkendelse i OB	
	Behandling i kommunen	
	Behandling i LBF	
Endelig kontrakt		
Projektgennemgangsmøder		
Udførelsesprojekt		
Byggeperiode ca. 2 år - Der forventes genhusning af to blokke af gangen		
Opstart byggeplads		
Blok 1	14	uger
	Genhusning af hele blokken (10 boliger)	
	Indvendige arbejder	
		Nedrivning - installationer, badeværelser, forsatsvægge, gulve
		Murer - badeværelse, forsatsvægge, opgange
		VVS - badeværelse, radiatorer
		Ventilation - udsug bad, emhætte, kanaler
		EL - badeværelse, installationer
		Tømmer - Gulve, lister, rørkasser, vinduer, vindueslader, opgange loftslemme
		Fuger - badeværelser, vinduer
		Maler - badeværelser, opgange, reparationer, rengøring
		Aptering - VVS, EL
	Udvendige arbejder	
		Nedrivning - altaner
		Beton - montere nye altanplader
		Nedrivning - tagbelægning, lægter, isolering i tag og loftrum
		Rengøring og sanering - loftsrum, skunke, bjælker
		Nedrivning - kviste, vinduer
		Tømmer - tagarbejder, lasker, undertag, lister, lægter, tagbelægning, vinduer, kviste
		Ventilation - kanaler og hætter gennem tag
		VVS - faldstammer og hætter gennem tag
		Murer - sålbænke, murværksreparationer, reparationer ved altaner
		Blikkenslager - tagrender, nedløbsrør
		Stål - altanværn
	Friarealer	
	Gennemgang	
		Mestergennemgang, mangelgennemgang
		Overdragelse
	Tilbageflytning af beboere	
Blok 2	14	uger
Blok 3	14	uger
Blok 4	20	uger - tilgængelige boliger
Blok 5	14	uger
Blok 6	18	uger
Blok 7	14	uger
Blok 8	14	uger
Blok 9	20	uger - tilgængelige boliger
Blok 10	14	uger
Blok 11	14	uger
Blok 12	14	uger
I alt	184	uger
	42	måneder
	3,5	år

Nordic Office of Architecture
Skt. Annæ Passage, Bredgade 25X,
1260 København K, Denmark

Sag:	Bistruplund
Sagsnr.:	22008 / 008-0
Afholdt:	2024.06.18 kl. 8.45-9.45 hos Rudersdal kommune i Holte

Forhåndsdialogmøde 2024-06-18

Deltagere:

Navn	Initialer	Firma	Mail
Rolf Hovmand	RH	Rudersdal kommune: sagsbehandler	linmo@rudersdal.dk
Kasper Olesen Skriver	KOS	Norconsult: PL	Kasper.skriver@norconsult.com
Allan Sørensen	AS	Nordic Office of Architecture: PJL	Allan.sorensen@nordicarch.com

Næste møde:

Ikke aftalt

Dagsorden

01 Kort gennemgang af helhedsplan
02 Konstruktionsklasse
03 Brandteknisk redegørelse
04 Punkter der kræver byggetilladelse

Nordic Office of Architecture
Skt. Annæ Passage, Bredgade 25X,
1260 København K, Denmark

Referat

Aktion / Info

01 Kort gennemgang af helhedsplan

01.01 Overordnet disponering:

- 12 blokke
- 126 boliger
- 4 erhvervslejemål

01.02 Friarealer:

- Fartdæmpning, 3 steder
- Terrænregulering ved blok 4 og 9 for niveaufri adgang til tilgængelige boliger
- Stimarkering langs vej for markering af gående trafik

RH oplyser, at kommunen er positiv indstillet ift. fartdæmpning, terrænregulering og stimarkering. Ingen af disse punkter kræver en byggetilladelse, så længe terræn ikke reguleres mere end 50 cm, og fartdump udføres iht. gældende regler.

I andragen laves en orientering om ovenstående forhold. — AS

RH drøfter fartbump, terrænregulering og stimarkering med vejafdelingen i kommunen og orientere AS om evt. forhold, der kræver tilladelse fra kommunen. — RH

01.03 Klimaskærm, efterisolering:

- Udvendig efterisolering af gavle udgået
- Indvendig efterisolering af gavle med diffusionsåbne materialer

RH oplyser at disse forhold kan udføres uden byggetilladelse.

01.04 Klimaskærm, vinduer og døre:

- Vinduer udskiftes, nye i træ/alu med oprindeligt udtryk
- Ventilationsvinduer for luftindtag
- Udskiftning af altandøre

RH oplyser at disse forhold kan udføres uden byggetilladelse.

01.05 Klimaskærm, tage:

- Udskiftning af tage, inkl. fast undertag
- Efterisolering af tage, tage hæves tilsvarende
- Renovering af kviste

RH oplyser at disse forhold kan udføres uden byggetilladelse.

01.06 Skorsten blok 6:

Nordic Office of Architecture
Skt. Annæ Passage, Bredgade 25X,
1260 København K, Denmark

- Skorsten ønskes nedrevet. Afdelingen ønsker at nedrive skorstenen på blok 6, da denne ikke længere er i brug. Det vil passe godt at gøre dette, mens man renoverer taget. Skorsten vil i så fald nedrives til under tagbelægningen og stadig være ført op gennem boligerne.

RH afklarer, om kommunen stiller krav til bevarelse af skorsten ift. bevaringsværdi. RH orienterer AS om dette i uge 26. — RH

01.07 Altaner:

- Altaner nedrives, da de medvirker til store kuldebroer og skimmelproblemer i boligerne.
- Nye altaner udføres lidt dybe, så alle altaner opfylder tilgængelighedskrav om 1,5m bredde og dybde.
- Ny altanplader udføres i højstyrkebeton
- Nye stålværn udføres i samme farve som nuværende, men monteres på fronten af altanpladerne
- Afvandig af eksisterende altaner sker ved overløb ud over altanerne
- Afvanding af nye indeliggende altaner udføres med udspyr
- Afvanding af hjørnealtaner føres på nedløbsrør fra tag
- Nye hjørnealtaner forslås udført med søjle i det fritlagte hjørne

RH undersøger om kommunen kan godkende søjle under hjørnealtaner. RH oplyser at der skal ansøges om udvidelse af altaner, da det påvirker etagearealet. — RH

01.08 Boliger:

- Udskiftning af installationer (VVS, el, radiatorer)
- Mekanisk udsugning fra køkken og badeværelse. Kanaler føres gennem tag
- Renovering af badeværelser

RH oplyser at disse forhold kan udføres uden byggetilladelse.

01.09 Tilgængelige boliger

- Ombygning af boliger
- Etablering af elevatorlifte

Tilgængelige boliger og etablering af elevatorlifte kræver byggetilladelse. — AS

01.10 Ventilation, boliger i stueetage og 1. sal:

- Luftindtag via ventilationsvinduer
- Mekanisk udsugning i køkken og badeværelse

RH oplyser at disse forhold kan udføres uden byggetilladelse.

01.11 Ventilation, boliger på 2. sal:

- Decentrale ventilationsanlæg

RH oplyser at disse forhold kan udføres uden byggetilladelse.

Nordic Office of Architecture
Skt. Annæ Passage, Bredgade 25X,
1260 København K, Denmark

	Drifts- og vedligeholdelsesmateriale kan indsendes til kommunen til arkivering.	
02	**Konstruktionsklasse**	
02.01	Selvstændigt konstruktionsnotat fremsendt. Konklusion fra notat: • Simpel og traditionel ombygning • Konsekvensklasse: CC2 • Konstruktionsklasse: KK1	
	RH vurderer, at udskiftning af altaner og etablering af elevatorlifte skal genovervejs om det bør indplaceres i konstruktionsklasse KK2. RH fremsender orientering og begrundelse for dette, så det kan indarbejdes i andragen. Begrundelsen besvares af NC om evt. fastholdelse i KK1.	RH
03	**Brandteknisk notat**	
03.01	Brandteknisk redegørelse fremsendt inden mødet. Der pointeres i redegørelsen at der ikke ændres på de brandmæssige forudsætninger. En evt. anvendelsesændring og ændret størrelse på boliger ifm. tilgængelige boliger skal nævnes i redegørelsen. Det skal fastlægges om det vil være selvhjulpne brugere eller hvad forudsætningen skal være for indplacering.	KOS
04	**Punkter der kræver byggetilladelse**	
04.01	• Nedrivning af skorsten • Udvidelse af altaner • Tilgængelige boliger pga. statik • Etablering af elevatorlifte	
	Ibrugtagning: • Skal ansøgning opdeles i flere andragen ifm. løbende ibrugtagning? RH oplyser, at der kan indsendes en samlet ansøgning for alle blokke og at kommunen kan give løbende ibrugtagning af de enkelte blokke. Kommunen orienteres løbende om processen ifm. udførelsen.	

Referat sendt til deltagere pr. e-mail

Bilag:
008-0_K00_C06.3 - Forhåndsdialogmøde præsentation 2024.06.18
008-0_K08_C08.1_Ventilationsnotat
008-0_K09_C08.1_Indplacering i konstruktionsklasse
008-0_K20_C08.1 - Brandteknisk redegørelse

Nordic Office of Architecture
Skt. Annæ Passage, Bredgade 25X,
1260 København K, Denmark

Sag: Bistruplund
Sagsnr.: 22008
Afholdt: 2023.09.28 kl. 15.00-15.30 hos Rudersdal kommune i Holte

Forhåndsdialogmøde 2023-09-28

Deltagere:

Navn	Initialer	Firma	Mail
Line Mortensen	LM	Rudersdal kommune	linmo@rudersdal.dk
Jens Sjöström	JS	Living Better	js@livingbetter.dk
Allan Sørensen	AS	Nordic Office of Architecture	Allan.sorensen@nordicarch.com

Afbud:

John Fletting	JF	Projektleder Lejerbo byg	xJkF@lejerbo.dk

Næste møde:

Ikke aftalt

Dagsorden

01 Kort gennemgang af helhedsplan
02 Punkter til drøftelse
03 Eventuelt
04 Næste møde

Nordic Office of Architecture
Skt. Annæ Passage, Bredgade 25X,
1260 København K, Denmark

Referat

		Aktion / Info
01	**Kort gennemgang af helhedsplan**	
01.01	Følgende blev gennemgået: • Overordnet disponering • Friarealer • Klimaskærm (gavle, vinder, altandøre, tag, kviste) • Altaner • Boliger (installationer, ventilation, badeværelser) • Tilgængelige boliger	
02	**Punkter til drøftelse**	
02.01	Ventilationsvindue: JS præsenterede, hvordan ventilationsvinduet fungerer og at dette overholder gældende krav i BR18. Udseendemæssigt kan ventilationsvinduet udføres som oprindelige vinduer fra bebyggelsen med midtersprosse. LM oplyser, at så længe ventilationsvinduet opfylder krav i BR18, så har de ingen indsigelser til implementering af disse i bebyggelsen.	
02.02	Ventilation via riste i facaden: I forhold til æstetik kan kommunen som udgangspunkt godt godkende riste i facaden, da bebyggelsen kun har en bevaringsværdi Save 4. LM oplyser, at kommunen som udgangspunkt ikke dispenserer for BR18. Dispensationsansøgninger skal argumenteres godt. Afkast gennem facaden skal derfor som udgangspunkt opfylde krav i bygningsreglementet.	
02.03	Elevator: Etablering af tilgængelige boliger kræver elevatorer. Elevatorerne har en overhøje, så disse går op gennem taget, hvorfor der skal etableres elevatortårn/kvist. Så længe dette indpasses i arkitekturen har kommunen ingen indvendinger til dette. En besparelsesmulighed er at anvende elevatorlifte i stedet for elevatorer. LM undersøger om kommunen har en holdning til elevatorlift i renoveringsprojekter og om dette kunne være en løsning i Bistruplund.	LM
02.04	Gavle: Kommunen stiller ikke krav til genbrug af teglsten ved efterisolering af facader.	
03	**Eventuelt**	
03.01	Yderligere punkter til drøftelse: LM oplyser, at udnyttelsesgrad af bebyggelsesprocenten skal undersøges, da elevatortårne øger bebyggelsesarealet.	

	AS undersøger med landinspektør.	AS
04	**Næste møde**	
04.01	Behov for opfølgende møde afklares af AS.	AS

Referat sendt til deltagere pr. e-mail

Bilag:
008-0_K00_C06.3 - Forhåndsdialogmøde præsentation 2023.09.28

FULDMAGT

Undertegnede ejer giver herved fuldmagt til Nordic Office of Architecture
Skt. Annæ Passage, Bredgade 25X, 1260 København K, Danmark, til at indgå forhåndsdialog vedr. helhedsplan samt til at søge alle nødvendige tilladelser i forbindelse med udførelsen af helhedsplanen på bebyggelsen Lejerbo Rudersdal afd. 008-0 Bistruplund-

Valby d. 12.09.2023

Bygherre

Lejerbo
Gammel Køge Landevej 26
2500 Valby

Lejerbo

Rudersdal kommune - Byplan
Øverødvej 2
2840 Holte

Att: Line Mortensen, Rolf Gedevad Hovmand

Ansøgning om byggetilladelse

Vedr. 008-0 Bistruplund - Lejerbo
Bistruplund 1-33, 2-10 og Vasevej 68A-70B
3460 Birkerød

Bilag: 008-0_K00_C01.4_Dokumentfortegnelse myndighedsprojekt

På vegne af Lejerbo Afdeling 008-0 Bistruplund søges der hermed om byggetilladelse til at ombygge eksisterende boliger til tilgængelige boliger inkl. etablering af elevatorlifte samt udskiftning og udvidelse af altaner. Desuden ansøges om nedrivning af skorsten.
Derudover orienteres om renovering af øvrige boliger, klimaskærm og friarealer.
Der er afholdt to forhåndsdialogmøder med sagsbehandlere fra Rudersdal kommune, hvor projektet er gennemgået og diverse punkter drøftet ift. ansøgning om byggetilladelse. Referater fra møderne er vedlagte ansøgningen.

Fuldmagtsforhold

Nordic Office of Architecture ansøger om byggetilladelse på grundlag af fuldmagt udstedt af Lejerbo v. John Kim Fletting. Fuldmagt er indsendt sammen med ansøgning.

Organisation

Ejendommens ejer:
Lejerbo - Gl. Køge Landevej 26, 2500 Valby

Arkitekt:
Nordic office of Architecture - Skt. Annæ Passage, Bredgade 25X, 1260 København K, Denmark
Kontakt: Allan Sørensen - Allan.Sorensen@nordicarch.com

Ingeniør:
Norconsult A/S - Tingvej 11, 3. sal, DK-8800 Viborg
Kontakt: Kasper Olesen Skriver - kasper.skriver@norconsult.com

Landskabsarkitekt:
Nordic office of Architecture - Skt. Annæ Passage, Bredgade 25X, 1260 København K, Denmark
Kontakt: Henriette Fischer Juhl - Henriette.Fischer.Juhl@nordicarch.com

Landinspektør:
Skel.dk landinspektører - Trekronergade 149B, st. 2500 Valby
Kontakt: Soran Ahmad Khani - skh@skel.dk

Generel orientering

Den samlede bebyggelse er opført i 1949-1950 og består af 126 lejlighederne og 4 erhvervslejemål fordelt på 12 blokke, Blok 1 – 12. Blokkene er opført i tegl med rødt tegltag. Der er fuld kælder i alle blokke. Bebyggelsen er kategoriseret som Save 4.
Der er udarbejdet en helhedsplan i 2020 og et tillæg til denne i 2023, hvor antal tilgængelige boliger er halveret til 20.
Helhedsplanen beskriver de udfordringer, der opleves i bebyggelsen og hvordan disse løses.
I januar 2024 stemte afdelingen ja til helhedsplanen og den øgede husleje ifm. denne.
Skema A er godkendt af afdelingen, Landsbyggefonden og myndighederne.
Renoveringen er planlagt udført fra 4. kvartal 2025 og 2 år frem. Byggetiden afhænger af genhusningsmulighederne, som afklares i løbet af udbudsprojektet.

Ombygning af boliger til tilgængelige boliger og etablering af elevatorlifte

På nuværende tidspunkt er der ikke niveaufri adgang til nogen af boligerne og boligerne opfylder ikke gældende krav til indretning af boliger til selvhjulpne kørestolsbrugere. For at tilgodese dette, ombygges 20 boliger til tilgængelige boliger iht. Landsbyggefondens anvisninger. Der etableres elevatorlifte i trapperummene for at sikre niveaufri adgang til boligerne.
Ombygning af boliger til tilgængelige boliger gælder alle boliger i blok 4 og 9. Her ombygges 16 boliger i stueetage og på 1. sal til toværelsesboliger og 4 boliger på 2. sal til treværelsesboliger. Boligerne udføres med nye badeværelser og køkkener.
Boligerne på den ene side af trapperummene bliver lidt mindre, da elevatorlifte udføres inden for nuværende klimaskærm.
Dog går overhøjden på elevatorliftene op gennem tagfladen. Der etableres her nye tagkviste i stil med oprindelige kviste, så disse falder naturligt ind i bebyggelsens arkitektoniske udtryk.
Alle boliger har depotrum i kælderen hvortil, der også etableres elevatorlifte.
Indretning af de tilgængelige boliger fremgår af bilag til ansøgningen.

Udskiftning og udvidelse af altaner

Bebyggelsen er opført med vest- og sydvendte altaner. Altandækkene er udført sammenhængende med etagedækkene i lejlighederne, hvilket giver udfordringer med kuldebroer med deraf følgende tendens til skimmelvækst i lejlighederne.
Desuden fremstår altanerne med skader i form af revner og afskalninger af puds og beton.
Værn er udført i stål og rustangrebet ved overgang til altan og murværk.
Alle altaner nedtages og der etableres nye altaner i højstyrkebeton, som monteres adskilt fra øvrige etagedæk. Der udføres kuldebrosafbrydelse mellem etagedæk og nye altanplader.
Under hjørnealtaner etableres der søjler, som føres til terræn, ved de fritlagte hjørner.
Altanværn udføres i stål med samme udtryk som nuværende værn. For at lave niveaufri adgang til altanerne etableres et opklodset gulv beklædt med træ i samme niveau som boligens gulvniveau. Det opklodsede gulv på altanerne skjules med et vinkelprofil, som indgår som en del af det nye altanværn.
For at opfylde tilgængelighedskrav på altaner i blok 4 og 9, udføres nye altaner 20 cm dybere end de nuværende altaner. Der ansøges om at udvide alle altaner, så disse fremstår ens for alle blokke.
For indeliggende altaner bortledes vand på altaner via udspyr, som udformes, så vand ledes væk fra bygningerne. Vand fra hjørnealtaner føres til nedløbsrør.

Nedrivning af skorsten på blok 6

Der ansøges om at nedlægge den store skorsten på blok 6, da denne ikke længere er i brug. Skorstenen er en driftsudgift for afdelingen, og ønskes derfor nedlagt ifm. renovering af tag.
Skorstenen nedtages ned til loftsrummet, så dette ikke påvirker boligerne.

Orientering om øvrige arbejder

Renovering af tage, facader og friarealer gøres med respekt for bebyggelsen og dennes arkitektur. Det oprindelige klassiske og rolige udtryk ønskes bevaret.

Tage og kviste:
Eksisterende tagbelægning udskiftes sammen med tagvinduer, tagrender og nedløbsrør. For at give plads til mere isolering i tagkonstruktionen udføres pålaskning på eksisterende spær, hvilket hæver tagfladen. Der opmures derfor ekstra skifter lags facaden for at slutte tæt mellem murværk og tagbelægning. Der udføres fast undertag og nye tagsten vælges ud fra samme udtryk som i dag.

Kviste renoveres med ny og bedre isolering samt nye udvendige overflader. Kviste i blok 4 og 9 udvides i bredden, så de fremstår ens med nye kviste ved elevatorlifte.

Efterisolering af gavle:
Gavlene giver store kolde flader i boligerne med angreb af skimmelvækst. Der udføres derfor en efterisolering af alle gavle. For at bevare bebyggelsens arkitektoniske udtryk, udføres der en indvendig efterisolering med diffusionsåbne blokke. Dette giver en lunere overflade og en konstruktion, som modvirker skimmel.

Vinduer og altandøre:
Eksisterende vinduer og altandøre udskiftes med nye træ/alu partier. Opsprosning af vinduer ændres til det oprindelige udtryk fra byggeriets opførelse. Partier udføres hvide indvendigt og udvendigt. Vinduer i opholdsrum udføres som ventilationsvinduer, som passivt opvarmer udeluften og medvirker til et sundere indeklima.
Vinduer på badeværelser udføres med matteret glas.
Sålbænke udskiftes til skifer.

Renovering af opgange:
Opgange malerbehandles, trapper og reposer slibes og poleres og der monteres støjregulering under reposer og lofter.
Loftslemme til tagrum udskiftes.

Badeværelser:
Badeværelser renoveres med nye overflader. Eksisterende terrazzo- og flisebelægninger på gulve og vægge nedrives og der etableres vådrumsmembran og fliser på gulve og vægge.

Friarealer

Generelt:
Bistruplund består af 12 boligblokke spredt ud i landskabet, som primært består af grønne klippede græsplæner, diverse beplantninger. En bueformet fordelingsvej der støder til vasevej i begge ender, løber gennem området. Mindre stikveje fører til de enkelte boligblokke. Der er hældende terræn på arealet, som visse steder skaber bakkede forløb og terrænspring mellem vej og boligblokke.

Der henvises til tegning:
008-0_K02_H0_L0_N001 ”Situationsplan - Fremtidige Forhold”

Fartdæmpning:
Trafikforholdene i Bistruplund er trænge. Derfor forbedres sikkerheden ved at etablere tre nye vejbump og markere en ny stizone for gående langs hele hovedvejens forløb. Eksisterende vejbump nedlægges.

De tre nye vejbump etableres langs hovedvejens forløb. De etableres hovedsageligt med en grøn rabat, der adskiller bil- og cykeltrafikken fra den gående trafik. Belysningsmaster placeres i forbindelse med hvert bump. Et vejbump udføres som et hævet kryds med samme udformning af hældning og højde på bump.
Bump udføres som trapezbump til 30 km/t, og der hæves til 100 mm (jf. ”Katalog over typegodkendte bump” Vejdirektoratets vejregler).

Ved etablering af korrekte hældninger på vejbumpenes flader, vil der skulle reguleres maksimalt op til 25 cm fra eksisterende terræn.

Ved hvert indkørselsareal til Bistruplunds arealer placeres skilt E51 og E52 som markerer og ophæver zone for ”Opholds- og legeområde”.

Der henvises til tegninger:
008-0_K02_H1_L0_N101 ”Kote- og belægningsplan – SYDØST“

008-0_K02_H1_L0_N102 ”Kote- og belægningsplan – NORDØST“
008-0_K02_H1_L0_N103 ”Kote- og belægningsplan – NORDVEST“
008-0_K02_H1_L0_N104 ”Kote- og belægningsplan – SYDVEST“
008-0_K02_H3_L0_N301 ”Snit - A-A & B-B”

Parkeringsforhold:
Parkeringspladser nedlægges på grund af etablering af nye fartdæmpende trafikforanstaltninger og som følge af, at der skal placeres 6 stk nye HC-pladser i området.

I forbindelse med anlægning af vejbump i det hævede kryds, køres med en 12 m bus svingradius på tegning, for at sikre tilstrækkelig plads.
For at få plads til både vejbump og køretøjets svingradius, sløjfes to parkeringspladser.
Ved nuværende situation i vejkrydset, kan en 12 m bus ikke dreje rundt i svinget grundet parkeringspladserne.

Tilgængelighedsboliger blok 4 og 9 – terrænregulering:
For at opfylde behov om tilgængelighed for kørestolsbrugere til indgangsarealerne for blok 4 og 9, bliver terrænet hævet op til niveau med gulvkote, så der opstår niveaufri adgang.
Terræn hæves maks. 11 cm fra eksisterende niveau. Indgangsarealerne markeres med felter anlagt i teglklinker, så det passer til de eksisterende indgangspartier, hvor resten af belægningen anlægges i asfalt ligesom eksisterende belægning.
Græsarealer ved indgangsparti tilpasses det nye terræn.

Der henvises til tegninger:
008-0_K02_H1_L0_N102 ”Kote- og belægningsplan – NORDØST“
008-0_K02_H1_L0_N104 ”Kote- og belægningsplan – SYDVEST“
008-0_K02_H3_L0_N301 ”Snit - A-A & B-B”

Konstruktioner

Generelt:
Der henvises til A1.1 Konstruktionsgrundlag

Heri fremgår beskrivelse af statiske principper for ombygningen.
Det vurderes at ombygningen kan kategoriseres som simpel og traditionel, hvorfor ombygningen i henhold til BR18 §489 stk. 2 pkt. 1 kan indplaceres i KK1 med kontrol og dokumentation svarende til KK2.

Brandforhold

Generelt:
Der henvises til Brandteknisk Redegørelse 22008_M06_C05_ZNOT

Notatet redegør for at projektet kan udføres uden at de brandmæssige forudsætninger ændrer sig.

Installationer

Kloak:
På 2 boligblokke (Blok 3+10) udføres strømpeforing af den eksisterende kloak under bygningen.
På de 2 tilgængelighedsblokke udføres nye sokkelaffugtere hvor terræn hæves op for at lave niveaufri adgang. Disse tilsluttes den eksisterende kloak.
Synlig afløbsinstallationen udskiftes fra kælder 1-1 på grund af begyndende gennemtæring, udskiftning på alle badeværelser og tilpasses nye afløbsinstallation.
Vandinstallationer:

Hele den eksisterende vandinstallation udskiftes komplet 1-1 med nye rør. Dette for at sikre en fremtidssikret vandinstallation, der ikke begynder at tære op og give brud i de kommende år.
Alle badeværelser renoveres komplet med ny sanitet, mens køkkener bevares, men tilsluttes ny vandinstallation.

Varmeanlæg:
Alle varmegivere i form af radiatorer udskiftet i samtlige boliger for at sikre den fremadrettede opvarmning i boligen. I takt med at de respektive fjernvarmeværker sænker fremløbstemperaturen.
Generelt bevares rørinstallationen i samtlige boliger, kun enkelte steder hvor der kommer nye forsatsvægge demonteres tørinstallation for at rykke rør ud. Ligeledes i de boliger der omdannes til tilgængelighedsboliger udføres der komplet ny rørinstallation for at tilgodese de nye indretninger.

Ventilation:
Generelt:
Der henvises til notat for ventilationsløsninger: 008-0_K08_C08.1_Ventilationsnotat

Gas-installationer:
Gas-installationerne vil blive afbrudt på hovedledning/stikledning og gasinstallationerne vil blive fjernet i bygningen.
Dog vil der i blok 2 stadig være gasinstallationer i kælder, der forsyner Pizzeria. (GRANO & LLUPPOLO). Alle stik til lejligheder vil blive afbrudt og fjernet. I lejligheder hvor der er etableret gaskomfur, vil disse blive udskiftet til elkomfurer.

Elinstallationer:
Tilgængelighedsboliger blok 4 og 9, her etableres komplet ny elinstallation.
Øvrige blokke, I lejligheder med stofledninger udskiftes disse.

Byggepladsforhold

Udførelse af arbejdet indgår i en samlet entreprise for de 12 boligblokke og friarealer.
Byggepladsen tænkes indrettet som vist i det vedlagte tegningsmateriale. Byggepladsen tilpasses byggetakten ift. placering af mandskabsskure, stilladser, containere mv.
Arbejdstilsynets regler for byggepladsens indretning og drift bliver nøje overvåget af byggeriets arbejdsmiljøkoordinator igennem hele byggefasen.
Der søges om tilladelse til at opstille byggeplads som angivet i tegningsmaterialet samt opstille byggepladsskilte.
Der søges om tilladelse til at opsætte stilladser og etablere byggeplads på en del af fortovsarealerne langs Vasevej jf. byggepladsplanen. Der laves sikker afskærmning mellem byggeplads og forbipasserende fodgængere og cyklister.

I det vi håber på en hurtig behandling af sagen, står vi naturligvis til rådighed, hvis der er spørgsmål eller bemærkninger til denne ansøgning.

Med venlig hilsen

Allan Sørensen
Allan.Sorensen@nordicarch.com
+45 48 77 11 46


Nordic Office of Architecture
Skt. Annæ Passage, Bredgade 25X, 1260 København K, Denmark
www.nordicarch.com

Sag: 008-0 Bistruplund
Emne: Dokumentfortegnelse
Dato: 2024.09.23
Rev. dato:
Udført af: AS

008-0_K00_C01.4_Dokumentfortegnelse myndighedsprojekt

Dokument nr.	Dokument emne	Dato	Udført af	Rev. nr.	Rev. dato
C01	**Basis**				
008-0_K00_C01.4_Dokumentfortegnelse myndighedsprojekt	Dokumentfortegnelse	2024.09.23	NoA		
C04	**Myndighed**				
008-0_K00_C04.1_Fuldmagt	Fuldmagt fra bygherre	2023.09.12	Lejerbo		
008-0_K00_C04.1_Ansøgning om byggetilladelse	Ansøgning om byggetilladelse	2024.09.06	NoA		
C06	**Referat**				
008-0_K00_C06.3_Forhåndsdialogmøde 2023-09-28	Referat fra forhåndsdialogmøde 2023-09-28	2024.06.21	NoA		
008-0_K00_C06.3_Forhåndsdialogmøde 2024-06-18	Referat fra forhåndsdialogmøde 2024-06-18	2023.09.01	NoA		
C07	**Geometri**				
008-0_K01_C07_Tegningsliste	Tegningsliste - Arkitekt	2024.09.23	NoA		
008-0_K02_C07_Tegningsliste	Tegningsliste - By og Landskab	2024.08.23	NoA		
C08	**Teknisk specifikation**				
008-0_K08_C08.1_Ventilationsnotat	Ventilationsnotat	2024.05.28	Norconsult		
008-0_K09_C08.1_A1.1 Konstruktionsgrundlag	A1.1 Konstruktionsgrundlag	2024.08.28	Norconsult		
008-0_K09_C08.1_B1.1 Statisk projektredegørelse bygværk	B1.1 Statisk projektredegørelse bygværk	2024.08.28	Norconsult		
008-0_K09_C08.1_B2.1.1 Statisk kontrolplan projektering b	B2.1.1 Statisk kontrolplan projektering bygværk	2024.08.28	Norconsult		
008-0_K09_C08.1_B2.2.1 Statisk kontrolplan udførelse bygv	B2.2.1 Statisk kontrolplan udførelse bygværk	2024.08.28	Norconsult		
008-0_K09_C08.1_B3.1.1 Statisk kontrolrapport projekterin	B3.1.1 Statisk kontrolrapport projektering bygværk	2024.08.28	Norconsult		
008-0_K20_C08.1_Brandteknisk redegørelse	Brandteknisk redegørelse	2024.06.11	Norconsult		
C11	**Tids- og ressourcestyring**				
008-0_K00_C11.1_Hovedtidsplan	Hovedidsplan for projektering, udbud og udførelse	2024.06.21	NoA		2024.09.17
008-0_K00_C11.3_Genhusningsplan	Genhusningsplan	2024.08.28	NoA		

== AKT 6809636 == [Indsendelse nr. 1 - Ansøgningsmateriale] == Dokument 23 == [008-0_A5_K01_H4_L4_N103 - Tilgængelige boliger - 2. sal] ==



Note:

Boligplan vist på tegning for Opgang 9 forekommer også i Opgang 31.
I Opgang 11 og 29 forekommer boligplan spejlvendt.
Der henvises herudover til etageplaner.

SIGNATURFORKLARING:

- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Ny lejlighedsskel - Varieret tykkelse
- Ny Porebetonvæg - Varieret tykkelse
- Ny indvendig forsatsvæg med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale
- Ny indervæg, Tilmuring af eks. dørhul - Varieret tykkelse
- Nyt gulv, Parket, 22 mm
- Nyt gulv, Fliser, 100x100 mm
- Nyt gulv, Terrazzo
- Nyt tag med fast undertag og ny isolering

- Venderadius, 650 mm
- Venderadius, 750 mm
- Højskab med plads til køle-fryseskab
- Plads til vaskemaskine og tørretumbler
- Plads til opvaskmaskine


NOTE:
- Nye vinduer og altandøre.
- Nye altaner og altanværn.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavle boliger.
- Nye elevatorer.
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

008-0_A5_K01_H4_L4_N103



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Tilgængelige boliger - 2. sal

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MAL	1 : 50

Myndighedsprojekt

008-0_A5_K01_H4_L4_N103


Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000

== AKT 6809636 == [Indsendelse nr. 1 - Ansøgningsmateriale] == Dokument 24 == [008-0_A5_K01_H4_L4_N102 - Tilgængelige boliger - 1. sal] ==



Note:

Boligplaner vist på tegning for Opgang 9 forekommer også i Opgang 31.
I Opgang 11 og 29 forekommer boligplaner spejlvendt.
Der henvises herudover til etageplaner.

SIGNATURFORKLARING:

- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Ny lejlighedsskel - Varieret tykkelse
- Ny Porebetonvæg - Varieret tykkelse
- Ny indvendig forsatsvæg med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale
- Ny indervæg, Tilmuring af eks. dørhul - Varieret tykkelse
- Nyt gulv, Parket, 22 mm
- Nyt gulv, Fliser, 100x100 mm
- Nyt gulv, Terrazzo
- Nyt tag med fast undertag og ny isolering

650 — Venderadius, 650 mm

750 — Venderadius, 750 mm

- Højskab med plads til køle-fryseskab
- Plads til vaskemaskine og tørretumbler
- Plads til opvaskmaskine


NOTE:
- Nye vinduer og altandøre.
- Nye altaner og altanværn.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavle boliger.
- Nye elevatorer.
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

008-0_A5_K01_H4_L4_N102



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Tilgængelige boliger - 1. sal

GODK.	AS	**SAG**	22008
KONTR.	PH	**DATO**	2024.09.23
TEGN.	NM	**MÅL**	1 : 50

Myndighedsprojekt

008-0_A5_K01_H4_L4_N102

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



Note:

Boligplaner vist på tegning for Opgang 9 forekommer også i Opgang 31.
I Opgang 11 og 29 forekommer boligplaner spejlvendt.
Der henvises herudover til etageplaner.

SIGNATURFORKLARING:

- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Ny lejlighedsskel - Varieret tykkelse
- Ny Porebetonvæg - Varieret tykkelse
- Ny indvendig forsatsvæg med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale
- Ny indervæg, Tilmuring af eks. dørhul - Varieret tykkelse
- Nyt gulv, Parket, 22 mm
- Nyt gulv, Fliser, 100x100 mm
- Nyt gulv, Terrazzo
- Nyt tag med fast undertag og ny isolering

650 — Venderadius, 650 mm

750 — Venderadius, 750 mm

- Højskab med plads til køle-fryseskab
- Plads til vaskemaskine og tørretumbler
- Plads til opvaskmaskine


NOTE:
- Nye vinduer og altandøre.
- Nye altaner og altanværn.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavle boliger.
- Nye elevatorer.
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

008-0_A5_K01_H4_L4_N101



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Tilgængelige boliger - Stueetage

GODK.	AS	**SAG**	22008
KONTR.	PH	**DATO**	2024.09.23
TEGN.	NM	**MÅL**	1 : 50

Myndighedsprojekt


008-0_A5_K01_H4_L4_N101

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



Signaturforklaring: **OBS. Alle tegningen skal printes i farver, inkl. dem som kun fremstår i sort og gråtoner**

Nye bygningsdele er fremhævet i sort.

Eksisterende bygnignsdele er nedtonet i grå.

Badeværelser renoveres med nye overflader og sanitet.

Vinduer skiftes til lavenergi vinduer med skiffer sålbænke.

Gulve skiftes iht. boligtypetegninger.

Eksisterende indvendig efterisolering skiftes til ændbart og bæredygtigt isoleringsmateriale.

Der henvises også til planer og boligtyper, for disse.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm. Entreprenører skal kontrollere mål inden opstart af arbejder eller ordring af materialer.


Koter for eksisterende bygninger er relative koter med OK gulv i stueetagen som 0.

Målkæder mellem murværk, vinduer, døre o.lign. er murmål.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

008-0_A5_K01_H3_L0_N104



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Delsnit D - Blok 1-12 - Gavle - Fremtidig Forhold

GODK.	AS	**SAG**	22008
KONTR.	PH	**DATO**	2024.09.23
TEGN.	RSH	**MÅL**	1 : 20

Myndighedsprojekt


008-0_A5_K01_H3_L0_N104

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tinghøj 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



Signaturforklaring: **OBS. Alle tegningen skal printes i farver, inkl. dem som kun fremtstår i sort og grätoner**

Nye bygningsdele er fremhævet i sort.

Eksisterende bygningsdele er nedtonet i grå.

Badeværelser renoveres med nye overflader og samlet.

Vinduer skiftes til lavenergi vinduer med skifter sålbænke.

Gulve skiftes iht. boligtypebetegninger.

Eksisterende indvendig efterisolering skiftes til åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale.

Der henvises også til planer og boligtyper, for disse.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm. Entreprenører skal kontrollere mål inden opstart af arbejder eller ordring af materialer.


Koter for eksisterende bygninger er relative koter med OK gulv i stueetagen som 0.

Målkæder mellem murværk, vinduer, døre o.lign. er murmål.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Bygningshelhedstegning
008-0_A5_K01_H1_L1-T2_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-T2_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-T2_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-T2_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_LA_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

008-0_A5_K01_H3_L0_N103



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund — MATRIKEL: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500


Tværsnit TC-TC - Blok 4 og 9 - Tilgængelige boliger - Fremtidig Forhold

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	RSH	MÅL	1 : 20

Myndighedsprojekt — 008-0_A5_K01_H3_L0_N103

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT	LANDSKABSARKITEKT	INGENIØR
Nordic Office of Architecture Bredgade 25K 1260 København K TEL: +45 3369 1122	Nordic Office of Architecture Bredgade 25K 1260 København K TEL: +45 3369 1122	Norconsult Danmark Tingvej 11, 3. 2605 Brøndby TEL: +45 4488 2000



Signaturforklaring: **OBS. Alle tegningen skal printes i farver, inkl. dem som kun fremtstår I sort og gråtoner**

Nye bygningsdele er fremhævet i sort.

Eksisterende bygningsdele er nedtonet i grå.

Badeværelser renoveres med nye overflader og sanitet.

Vinduer skiftes til lavenergi vinduer med skifter sålbænke.

Gulve skiftes iht. boligtypebeskrivelse.

Eksisterende indvendig efterisolering skiftes til åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale.

Der henvises også til planer og boligtyper, for disse.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm. Entreprenører skal kontrollere mål inden opstart af arbejder eller ordring af materialer.


Koter for eksisterende bygninger er relative koter med OK gulv i stueetagen som 0.

Målkæder mellem murværk, vinduer, døre o.lign. er murmål.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggeskiltehenvisning
008-0_A5_K01_H1_L1-T2_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-T2_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-T2_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-T2_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_LA_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

008-0_A5_K01_H3_L0_N101



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund — MATRIKEL: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Tværsnit TA-TA - Blok 4 og 9 - Tilgængelige boliger - Fremtidig Forhold

GODK. AS SAG 22008
KONTR. PH DATO 2024.09.23
TEGN. RSH MÅL 1 : 20


Myndighedsprojekt — 008-0_A5_K01_H3_L0_N101

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25C
1260 København K
TEL: +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25C
1260 København K
TEL: +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tårgaq 11, 3.
2750 Ballerup
TEL: +45 4488 2000



Signaturforklaring: **OBS. Alle tegninger skal printes i farver, inkl. dem som kun fremstår i sort og grätoner.**

Rød = Nedrivning

Badeværelser nedrives iht. nedrivningstegninger for badeværelser.

Rødt markerede vinduer inkl. lysninger, vinduespladser, fuger og sålbænke nedtages og bortskaffes.

Gulve optages iht. boligtypetegninger.

Eksisterende indvendig efterisolering nedrives.

Der henvises også til nedrivningstegninger for boligtyper, for nedrivningsomfang i disse.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm. Entreprenører skal kontrollere mål inden opstart af arbejder eller ordring af materialer.


Koter for eksisterende bygninger er relative koter med OK gulv i stueetagen som 0.

Målkæder mellem murværk, vinduer, døre o.lign. er murmål.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

008-0_A5_K01_H3_L0_N003



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Delsnit D - Blok 1-12 - Gavle - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	**SAG**	22008
KONTR.	PH	**DATO**	2024.09.23
TEGN.	RSH	**MÅL**	1 : 20


Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H3_L0_N003

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL: +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL: +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL: +45 4488 2000



Signaturforklaring: **OBS. Alle tegninger skal printes i farver, inkl. dem som kun fremstår i sort og gråtoner.**

Rød = Nedrivning

Badeværelser nedrives iht. nedrivningstegninger for badeværelser.

Redt markerede vinduer inkl. lysninger, vindueslader, fuger og sålbænke nedtages og bortskaffes.

Gulve optages iht. boligtypetegninger.

Eksisterende indvendig efterisolering nedrives.

Der henvises også til nedrivningstegninger for boligtyper, for nedrivningsomfang i disse.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm. Entreprenører skal kontrollere mål inden opstart af arbejder eller ordring af materialer.

Koter for eksisterende bygninger er relative koter med OK gulv i stueetagen som 0.

Målkæder mellem murværk, vinduer, døre o.lign. er murmål.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggeladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

008-0_A5_K01_H3_L0_N002



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund — MATRIKEL: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Tværsnit TC-TC, - Blok 4 og 9 - Tilgængelige boliger - Eksis./Nedrivning

Myndighedsprojekt

GODK. AS SAG 22008
KONTR. PR DATO 2024.09.23
TEGN. RSH MÅL 1 : 20


008-0_A5_K01_H3_L0_N002

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 63C
DK-1260 København K
TEL: +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 63C
DK-1260 København K
TEL: +45 3369 1122

INGENIØR
Sweco Danmark
Teglvej 11, 3.
DK-8920 Viborg
TEL: +45 4486 2000



Signaturforklaring: **OBS. Alle tegninger skal printes i farver, inkl. dem som kun fremstår i sort og gråtoner.**

Rød = Nedrivning

Badeværelser nedrives iht. nedrivningstegninger for badeværelser.

Rødt markerede vinduer inkl. lysninger, vindueslader, fuger og sålbænke nedtages og bortskaffes.

Gulve optages iht. boligtypetegninger.

Eksisterende indvendig efterisolering nedrives.

Der henvises også til nedrivningstegninger for boligtyper, for nedrivningsomfang i disse.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm. Entreprenører skal kontrollere mål inden opstart af arbejder eller ordring af materialer.


Koter for eksisterende bygninger er relative koter med OK gulv i stueetagen som 0.

Målkæder mellem murværk, vinduer, døre o.lign. er murmål.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H2_L0_N001	Byggeladeindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001-N103	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N151	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N002	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

008-0_A5_K01_H3_L0_N001



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Tværsnit TA-TA - Blok 4 og 9 - Tilgængelige boliger - Eksis./Nedrivning

GODK.
KONTR.
TEGN.

AS SAG 22008
PH DATO 2024.09.23
RSH MÅL 1 : 20

Myndighedsprojekt

008-0_A5_K01_H3_L0_N001

Nordic Office of Architecture


ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL: +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL: +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-2605 Vallig
TEL: +45 4488 2000



Facade mod Øst - Blok 9 - Fremtidig Forhold



Gavl mod Nord - Blok 9 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:

Nyt tag med fast undertag og ny isolering

Eksisterende bygningsdele er nedtonet i grå.

Nye bygningsdele er fremhævet i sort.

NL Nyt nedløb


OBS: Alle tegninger skal printes i farver.
Inkl. dem som kun fremstår i sort og gråtoner.

NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanværn.
- Nye tilgængelige boliger.
- Nye elevatorer.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.


Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



Facade mod Vest - Blok 9 - Fremtidig Forhold

Gavl mod Syd - Blok 9 - Fremtidig Forhold



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Facader - Blok 9 - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H2_L9_N101

Nordic Office of Architecture


ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



Facade mod Øst - Blok 9 - Eksis./Nedrivning



Gavl mod Nord - Blok 9 - Eksis./Nedrivning


SIGNATURFORKLARING:

Bygningsdel der skal nedrives


OBS: Alle tegninger skal printes i farver.
Inkl. dem som kun fremstår i sort og gråtoner.

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvæarn nedrives.


NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.



Facade mod Vest - Blok 9 - Eksis./Nedrivning



Gavl mod Syd - Blok 9 - Eksis./Nedrivning



Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Facader - Blok 9 - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt


008-0_A5_K01_H2_L9_N001

Nordic Office of Architecture


ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



Facade mod Øst - Blok 8 - Fremtidig Forhold



Gavl mod Nord - Blok 8 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:

Nyt tag med fast undertag og ny isolering

Eksisterende bygningsdele er nedtonet i grå.

Nye bygningsdele er fremhævet i sort.

NL Nyt nedløb

OBS: Alle tegninger skal printes i farver.
Inkl. dem som kun fremstår i sort og gråtoner.

NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanværn.


NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:


008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



Facade mod Vest - Blok 8 - Fremtidig Forhold



Gavl mod Syd - Blok 8 - Fremtidig Forhold



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Facader - Blok 8 - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100


Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H2_L8_N101

Nordic Office of Architecture


ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



Facade mod Øst - Blok 8 - Eksis./Nedrivning



Gavl mod Nord - Blok 8 - Eksis./Nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

Bygningsdel der skal nedrives


OBS: Alle tegninger skal printes i farver.
Inkl. dem som kun fremstår i sort og gråtoner.

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvæern nedrives.


NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.



Facade mod Vest - Blok 8 - Eksis./Nedrivning



Gavl mod Syd - Blok 8 - Eksis./Nedrivning



Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Facader - Blok 8 - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt

008-0_A5_K01_H2_L8_N001

Nordic Office of Architecture


ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



Facade mod Øst - Blok 7 - Fremtidig Forhold



Gavl mod Nord - Blok 7 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:

Nyt tag med fast undertag og ny isolering

Eksisterende bygningsdele er nedtonet i grå.

Nye bygningsdele er fremhævet i sort.

NL Nyt nedløb


OBS: Alle tegninger skal printes i farver.
Inkl. dem som kun fremstår i sort og gråtoner.

NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanværn.


NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:


008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



Facade mod Vest - Blok 7 - Fremtidig Forhold



Gavl mod Syd - Blok 7 - Fremtidig Forhold



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Facader - Blok 7 - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	**SAG**	22008
KONTR.	PH	**DATO**	2024.09.23
TEGN.	NM	**MÅL**	1 : 100

Myndighedsprojekt


008-0_A5_K01_H2_L7_N101

Nordic Office of Architecture


ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



Facade mod Øst - Blok 7 - Eksis./Nedrivning



Gavl mod Nord - Blok 7 - Eksis./Nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

Bygningsdel der skal nedrives


OBS: Alle tegninger skal printes i farver.
Inkl. dem som kun fremstår i sort og gråtoner.

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvæern nedrives.


NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.



Facade mod Vest - Blok 7 - Eksis./Nedrivning



Gavl mod Syd - Blok 7 - Eksis./Nedrivning



Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Facader - Blok 7 - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt

008-0_A5_K01_H2_L7_N001

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122


INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000




Facade mod Øst - Blok 6 - Fremtidig Forhold



Facade mod Vest - Blok 6 - Fremtidig Forhold



Gavl mod Syd - Blok 6 - Fremtidig Forhold



Gavl mod Nord - Blok 6 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:

Nyt tag med fast undertag og ny isolering

Eksisterende bygningsdele er nedtonet i grå.

Nye bygningsdele er fremhævet i sort.

NL Nyt nedløb

OBS: Alle tegninger skal printes i farver.
Inkl. dem som kun fremstår i sort og gråtoner.


NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanværn.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

008-0_A5_K01_H2_L6_N101



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Facader - Blok 6 - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	**SAG**	22008
KONTR.	PH	**DATO**	2024.09.23
TEGN.	NM	**MÅL**	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H2_L6_N101

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122


INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000




Facade mod Øst - Blok 6 - Eksis./Nedrivning



Facade mod Vest - Blok 6 - Eksis./Nedrivning



Gavl mod Syd - Blok 6 - Eksis./Nedrivning



Gavl mod Nord - Blok 6 - Eksis./Nedrivning

SIGNATURFORKLARING:


Bygningsdel der skal nedrives

OBS: Alle tegninger skal printes i farver.
Inkl. dem som kun fremstår i sort og gråtoner.

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvæarm nedrives.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

008-0_A5_K01_H2_L6_N001



Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Facader - Blok 6 - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	**SAG**	22008
KONTR.	PH	**DATO**	2024.09.23
TEGN.	NM	**MÅL**	1 : 100


Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H2_L6_N001

Nordic Office of Architecture


ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



Facade mod Øst - Blok 5 - Fremtidig Forhold



Gavl mod Nord - Blok 5 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:

Nyt tag med fast undertag og ny isolering

Eksisterende bygningsdele er nedtonet i grå.

Nye bygningsdele er fremhævet i sort.

NL Nyt nedløb


OBS: Alle tegninger skal printes i farver.
Inkl. dem som kun fremstår i sort og gråtoner.

NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanværn.


NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:


008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



Facade mod Vest - Blok 5 - Fremtidig Forhold



Gavl mod Syd - Blok 5 - Fremtidig Forhold



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Facader - Blok 5 - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	**SAG**	22008
KONTR.	PH	**DATO**	2024.09.23
TEGN.	NM	**MÅL**	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H2_L5_N101

Nordic Office of Architecture


ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



Facade mod Øst - Blok 5 - Eksis./Nedrivning



Gavl mod Nord - Blok 5 - Eksis./Nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

Bygningsdel der skal nedrives

OBS: Alle tegninger skal printes i farver.
Inkl. dem som kun fremstår i sort og gråtoner.

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvæern nedrives.


NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:


008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



Facade mod Vest - Blok 5 - Eksis./Nedrivning



Gavl mod Syd - Blok 5 - Eksis./Nedrivning



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Facader - Blok 5 - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	**SAG**	22008
KONTR.	PH	**DATO**	2024.09.23
TEGN.	NM	**MÅL**	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H2_L5_N001

Nordic Office of Architecture


ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



Facade mod Øst - Blok 4 - Fremtidig Forhold



Gavl mod Nord - Blok 4 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:

Nyt tag med fast undertag og ny isolering

Eksisterende bygningsdele er nedtonet i grå.

Nye bygningsdele er fremhævet i sort.

NL Nyt nedløb


OBS: Alle tegninger skal printes i farver.
Inkl. dem som kun fremstår i sort og gråtoner.

NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanværn.
- Nye tilgængelige boliger.
- Nye elevatorer.


NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:


008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



Facade mod Vest - Blok 4 - Fremtidig Forhold



Gavl mod Syd - Blok 4 - Fremtidig Forhold



008-0_A5_K01_H2_L4_N101

REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Facader - Blok 4 - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H2_L4_N101

Nordic Office of Architecture


ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



Facade mod Øst - Blok 4 - Eksis./Nedrivning



Gavl mod Nord - Blok 4 - Eksis./Nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

Bygningsdel der skal nedrives


OBS: Alle tegninger skal printes i farver.
Inkl. dem som kun fremstår i sort og gråtoner.

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvæarn nedrives.


NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.



Facade mod Vest - Blok 4 - Eksis./Nedrivning



Gavl mod Syd - Blok 4 - Eksis./Nedrivning



Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

008-0_A5_K01_H2_L4_N001

REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Facader - Blok 4 - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	**SAG**	22008
KONTR.	PH	**DATO**	2024.09.23
TEGN.	NM	**MÅL**	1 : 100


Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H2_L4_N001

Nordic Office of Architecture


ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



Blok 3 - Facade mod Øst - Fremtidig Forhold



Blok 3 - Gavl mod Nord - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:

Nyt tag med fast undertag og ny isolering

Eksisterende bygnigsdele er nedtonet i grå.

Nye bygningsdele er fremhævet i sort.

NL Nyt nedløb


OBS: Alle tegninger skal printes i farver.
Inkl. dem som kun fremstår i sort og gråtoner.

NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanværn.


NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:


008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



Blok 3 - Facade mod Vest - Fremtidig Forhold



Blok 3 - Gavl mod Syd - Fremtidig Forhold



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Facader - Blok 3 - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H2_L3_N101

Nordic Office of Architecture


ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



Blok 3 - Facade mod Øst - Eksis./Nedrivning



Blok 3 - Gavl mod Nord - Eksis./Nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

Bygningsdel der skal nedrives

OBS: Alle tegninger skal printes i farver.
Inkl. dem som kun fremstår i sort og gråtoner.

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvæarn nedrives.


NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:


008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



Blok 3 - Facade mod Vest - Eksis./Nedrivning



Blok 3 - Gavl mod Syd - Eksis./Nedrivning



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Facader - Blok 3 - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	**SAG**	22008
KONTR.	PH	**DATO**	2024.09.23
TEGN.	NM	**MÅL**	1 : 100


Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H2_L3_N001

Nordic Office of Architecture


ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



Facade mod Øst - Blok 2 - Fremtidig Forhold



Gavl mod Nord - Blok 2 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:

Nyt tag med fast undertag og ny isolering

Eksisterende bygningsdele er nedtonet i grå.

Nye bygningsdele er fremhævet i sort.

NL Nyt nedløb

OBS: Alle tegninger skal printes i farver.
Inkl. dem som kun fremstår i sort og gråtoner.

NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanværn.


NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:


008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



Facade mod Vest - Blok 2 - Fremtidig Forhold



Gavl mod Syd - Blok 2 - Fremtidig Forhold



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Facader - Blok 2 - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H2_L2_N101

Nordic Office of Architecture


ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



Facade mod Øst - Blok 2 - Eksis./Nedrivning



Gavl mod Nord - Blok 2 - Eksis./Nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

Bygningsdel der skal nedrives

OBS: Alle tegninger skal printes i farver.
Inkl. dem som kun fremstår i sort og gråtoner.

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvæarn nedrives.


NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:


008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



Facade mod Vest - Blok 2 - Eksis./Nedrivning



Gavl mod Syd - Blok 2 - Eksis./Nedrivning



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Facader - Blok 2 - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt

008-0_A5_K01_H2_L2_N001

Nordic Office of Architecture


ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



Facade mod Øst - Blok 12 - Fremtidig Forhold



Gavl mod Nord - Blok 12 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:

Nyt tag med fast undertag og ny isolering

Eksisterende bygningsdele er nedtonet i grå.

Nye bygningsdele er fremhævet i sort.

NL Nyt nedløb


OBS: Alle tegninger skal printes i farver.
Inkl. dem som kun fremstår i sort og gråtoner.

NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanværn.


NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:


008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



Facade mod Vest - Blok 12 - Fremtidig Forhold



Gavl mod Syd - Blok 12 - Fremtidig Forhold



008-0_A5_K01_H2_L12_N101

REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund — MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Facader - Blok 12 - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100


Myndighedsprojekt — 008-0_A5_K01_H2_L12_N101

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT	LANDSKABSARKITEKT	INGENIØR
Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Norconsult Danmark Tingvej 11, 3. DK-8800 Viborg TEL. +45 4488 2000



Facade mod Øst - Blok 12 - Eksis./Nedrivning



Gavl mod Nord - Blok 12 - Eksis./Nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

Bygningsdel der skal nedrives


OBS: Alle tegninger skal printes i farver.
Inkl. dem som kun fremstår i sort og gråtoner.

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvæarn nedrives.


NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:


008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



Facade mod Vest - Blok 12 - Eksis./Nedrivning



Gavl mod Syd - Blok 12 - Eksis./Nedrivning



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Facader - Blok 12 - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt


008-0_A5_K01_H2_L12_N001

Nordic Office of Architecture


ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



Facade mod Øst - Blok 11 - Fremtidig Forhold



Gavl mod Nord - Blok 11 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:

Nyt tag med fast undertag og ny isolering

Eksisterende bygnigsdele er nedtonet i grå.

Nye bygningsdele er fremhævet i sort.

NL Nyt nedløb

OBS: Alle tegninger skal printes i farver.
Inkl. dem som kun fremstår i sort og gråtoner.

NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanværn.


NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:


008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



Facade mod Vest - Blok 11 - Fremtidig Forhold



Gavl mod Syd - Blok 11 - Fremtidig Forhold



008-0_A5_K01_H2_L11_N101

REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Facader - Blok 11 - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	**SAG**	22008
KONTR.	PH	**DATO**	2024.09.23
TEGN.	NM	**MÅL**	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H2_L11_N101

Nordic Office of Architecture


ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



Facade mod Øst - Blok 11 - Eksis./Nedrivning



Gavl mod Nord - Blok 11 - Eksis./Nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

Bygningsdel der skal nedrives

OBS: Alle tegninger skal printes i farver.
Inkl. dem som kun fremstår i sort og gråtoner.

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvæarn nedrives.


NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:


008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



Facade mod Vest - Blok 11 - Eksis./Nedrivning



Gavl mod Syd - Blok 11 - Eksis./Nedrivning



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Facader - Blok 11 - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H2_L11_N001

Nordic Office of Architecture


ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



Facade mod Øst - Blok 10 - Fremtidig Forhold



Gavl mod Nord - Blok 10 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:

Nyt tag med fast undertag og ny isolering

Eksisterende bygningsdele er nedtonet i grå.

Nye bygningsdele er fremhævet i sort.

NL Nyt nedløb

OBS: Alle tegninger skal printes i farver.
Inkl. dem som kun fremstår i sort og gråtoner.

NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanværn.


NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:


008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



Facade mod Vest - Blok 10 - Fremtidig Forhold



Gavl mod Syd - Blok 10 - Fremtidig Forhold



008-0_A5_K01_H2_L10_N101

REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Facader - Blok 10 - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	**SAG**	22008
KONTR.	PH	**DATO**	2024.09.23
TEGN.	NM	**MÅL**	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H2_L10_N101

Nordic Office of Architecture


ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



Facade mod Øst - Blok 10 - Eksis./Nedrivning



Gavl mod Nord - Blok 10 - Eksis./Nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

Bygningsdel der skal nedrives


OBS: Alle tegninger skal printes i farver.
Inkl. dem som kun fremstår i sort og gråtoner.

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvæern nedrives.


NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.



Facade mod Vest - Blok 10 - Eksis./Nedrivning



Gavl mod Syd - Blok 10 - Eksis./Nedrivning



Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

008-0_A5_K01_H2_L10_N001

REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Facader - Blok 10 - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H2_L10_N001

Nordic Office of Architecture


ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



Facade mod Øst - Blok 1 - Fremtidig Forhold



Gavl mod Nord - Blok 1 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:

Nyt tag med fast undertag og ny isolering

Eksisterende bygningsdele er nedtonet i grå.

Nye bygningsdele er fremhævet i sort.

NL Nyt nedløb

OBS: Alle tegninger skal printes i farver.
Inkl. dem som kun fremstår i sort og gråtoner.

NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanværn.


NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:


008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



Facade mod Vest - Blok 1 - Fremtidig Forhold



Gavl mod Syd - Blok 1 - Fremtidig Forhold



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Facader - Blok 1 - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100


Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H2_L1_N101

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT	LANDSKABSARKITEKT	INGENIØR
Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Norconsult Danmark Tingvej 11, 3. DK-8800 Viborg TEL. +45 4488 2000



Facade mod Øst - Blok 1 - Eksis./Nedrivning



Gavl mod Nord - Blok 1 - Eksis./Nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

Bygningsdel der skal nedrives

OBS: Alle tegninger skal printes i farver.
Inkl. dem som kun fremstår i sort og gråtoner.

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvæarn nedrives.


NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:


008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



Facade mod Vest - Blok 1 - Eksis./Nedrivning



Gavl mod Syd - Blok 1 - Eksis./Nedrivning



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Facader - Blok 1 - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H2_L1_N001


Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000

== AKT 6809636 == [Indsendelse nr. 1 - Ansøgningsmateriale] == Dokument 56 == [008-0_A5_K01_H1_L9_N103 - Etageplaner - Blok 9 - Tagplan - Fremtidige Forhold] ==



Tag - Blok 9 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:

Nyt tag med fast undertag og ny isolering


Generelt for tilgængelige blokke:
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanværn.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavle boliger.
- Nye tilgængelige boliger.
- Nye elevatorer.
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

008-0_A5_K01_H1_L9_N103



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 9 - Tagplan - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	**SAG**	22008
KONTR.	PH	**DATO**	2024.09.23
TEGN.	NM	**MÅL**	1 : 100

Myndighedsprojekt


008-0_A5_K01_H1_L9_N103

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122


LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



Opgang 31 Opgang 29

2. sal - Blok 9 - Fremtidig Forhold




Opgang 31 Opgang 29

1. sal - Blok 9 - Fremtidig forhold

SIGNATURFORKLARING:

- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende trægulv
- Ny indvendig forsatsvæg med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale
- Ny lejlighedsskel - Varieret tykkelse
- Ny Porebetonvæg - Varieret tykkelse
- Ny indervæg, Tilmuring af eks. dørhul - Varieret tykkelse
- Ny Kvistvæg, Letvæg med zinkbeklædning
- Nyt gulv, Parket, 22 mm
- Nyt gulv, Fliser, 100x100 mm
- Nyt tag med fast undertag og ny isolering
- Ovenlys vindue
- NL Nyt nedløb

OBS. Alle tegninger skal printes i farver. Inkl. dem som kun fremstår i sort og gråtoner.




Generelt for tilgængelige blokke:
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanvægge.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavle boliger.
- Nye tilgængelige boliger.
- Nye elevatorer.
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

008-0_A5_K01_H1_L9_N102



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 9 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold

GODK.		AS	SAG		22008
KONTR.		PH	DATO		2024.09.23
TEGN.		NM	MÅL		1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L9_N102

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122


INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000

== AKT 6809636 == [Indsendelse nr. 1 - Ansøgningsmateriale] == Dokument 58 == [008-0_A5_K01_H1_L9_N101 - Etageplaner - Blok 9 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold] ==



Opgang 31 Opgang 29

Stue - Blok 9 - Fremtidig Forhold



Opgang 31 Opgang 29

Kælder - Blok 9 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:

- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende trægulv
- Ny indvendig forsatsvæg med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale
- Ny lejlighedsskel - Varieret tykkelse
- Ny Porebetonvæg - Varieret tykkelse
- Ny indervæg, Tilmuring af eks. dørhul - Varieret tykkelse
- Ny Kvistvæg, Letvæg med zinkbeklædning
- Nyt gulv, Parket, 22 mm
- Nyt gulv, Fliser, 100x100 mm
- Nyt tag med fast undertag og ny isolering
- Ovenlys vindue
- NL Nyt nedløb

OBS. Alle tegninger skal printes i farver. Inkl. dem som kun fremstår i sort og gråtoner.

- 650 Venderadius, 650 mm
- 750 Venderadius, 750 mm


Generelt for tilgængelige blokke:
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanværn.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavle boliger.
- Nye tilgængelige boliger.
- Nye elevatorer.
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

008-0_A5_K01_H1_L9_N101



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 9 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold


GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L9_N101

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT	LANDSKABSARKITEKT	INGENIØR
Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Norconsult Danmark Tingvej 11, 3. DK-8800 Viborg TEL. +45 4488 2000

== AKT 6809636 == [Indsendelse nr. 1 - Ansøgningsmateriale] == Dokument 59 == [008-0_A5_K01_H1_L9_N003 - Etageplaner - Blok 9 - Tagplan - Eksis. Nedrivning] ==



Tag - Blok 9 - Eksisterende og nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

OBS. Tegningen skal printes i farver


- Eksisterende døre, der bevares
- Eksisterende døre, der nedrives
- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende tag
- Bygningsdel der nedrives, der er snittet igennem
- Bygningsdel der nedrives, der ikke er snittet igennem
- Hultagning i eksisterende bygningsdel

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvæarn nedrives.
- Eksisterende sanitet og overflader på badeværelser nedrives.
- Eksisterende indvendige forsatsvæg ved gavlebolıger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Eksisterende gulve på værelser ved gavlebolıger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Udsparinger og hultagning for fremtidige installationer og kanaler fremgår ikke på tegninger.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



008-0_A5_K01_H1_L9_N003

REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 9 - Tagplan - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	**SAG**	22008
KONTR.	PH	**DATO**	2024.09.23
TEGN.	NM	**MÅL**	1 : 100


Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L9_N003

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



Opgang 31 Opgang 29

Tagetage - Blok 9 - Eksisterende og nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

OBS. Tegningen skal printes i farver


- Eksisterende døre, der bevares
- Eksisterende døre, der nedrives
- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende tag
- Bygningsdel der nedrives, der er snittet igennem
- Bygningsdel der nedrives, der ikke er snittet igennem
- Hultagning i eksisterende bygningsdel

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvarm nedrives.
- Eksisterende sanitet og overflader på badeværelser nedrives.
- Eksisterende indvendige forsatsvæg ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Eksisterende gulve på værelser ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Udsparinger og hultagning for fremtidige installationer og kanaler fremgår ikke på tegninger.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.


Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



Opgang 31 Opgang 29

1. sal - Blok 9 - Eksisterende og nedrivning



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 9 - 1. sal og 2. sal - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L9_N002

Nordic Office of Architecture


ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



Stue - Blok 9 - Eksisterende og nedrivning



Kælder - Blok 9 - Eksisterende og nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

OBS. Tegningen skal printes i farver


- Eksisterende døre, der bevares
- Eksisterende døre, der nedrives
- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende tag
- Bygningsdel der nedrives, der er snittet igennem
- Bygningsdel der nedrives, der ikke er snittet igennem
- Hultagning i eksisterende bygningsdel

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvarm nedrives.
- Eksisterende sanitet og overflader på badeværelser nedrives.
- Eksisterende indvendige forsatsvæg ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Eksisterende gulve på værelser ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Udsparinger og hultagning for fremtidige installationer og kanaler fremgår ikke på tegninger.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 9 - Kælder og stueetage - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100


Myndighedsprojekt

008-0_A5_K01_H1_L9_N001

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT	LANDSKABSARKITEKT	INGENIØR
Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Norconsult Danmark Tingvej 11, 3. DK-8800 Viborg TEL. +45 4488 2000

== AKT 6809636 == [Indsendelse nr. 1 - Ansøgningsmateriale] == Dokument 62 == [008-0_A5_K01_H1_L8_N103 - Etageplaner - Blok 8 - Tagplan - Fremtidige Forhold] ==



Tag - Blok 8 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:

Nyt tag med fast undertag og ny isolering


NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanvæern.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavle boliger.
- Nye gulve på værelser ved gavle i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Nye sanitet og overflader på badeværelser.
- Ny isolering under vinduer (fremgår ikke på etagerplaner)

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

008-0_A5_K01_H1_L8_N103



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 8 - Tagplan - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100


Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L8_N103

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



Opgang 21 Opgang 23

2. sal - Blok 8 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:


- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende trægulv
- Ny indvendig forsatsvæg med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale
- Ny Kvistvæg, Letvæg med zinkbeklædning
- Ny isolering af skunkvægge
- Nyt gulv, Parket, 22 mm
- Nyt gulv, Fliser, 100x100 mm
- Nyt tag med fast undertag og ny isolering
- NL Nyt nedløb

NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanvarm.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavle boliger.
- Nye gulve på værelser ved gavle i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Nye sanitet og overflader på badeværelser.
- Ny isolering under vinduer (fremgår ikke på etagerplaner)

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:


008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



Opgang 21 Opgang 23

1. sal - Blok 8 - Fremtidig Forhold

008-0_A5_K01_H1_L8_N102



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 8 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100


Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L8_N102

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122


LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



Opgang 21 Opgang 23

Stue - Blok 8 - Fremtidig Forhold



Opgang 21 Opgang 23

Kælder - Blok 8 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:


- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende trægulv
- Ny indvendig forsatsvæg med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale
- Ny Kvistvæg, Letvæg med zinkbeklædning
- Ny isolering af skunkvægge
- Nyt gulv, Parket, 22 mm
- Nyt gulv, Fliser, 100x100 mm
- Nyt tag med fast undertag og ny isolering
- NL Nyt nedløb

NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanvæarn.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavle boliger.
- Nye gulve på værelser ved gavle i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Nye sanitet og overflader på badeværelser.
- Ny isolering under vinduer (fremgår ikke på etagerplaner)

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 8 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold


GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L8_N101

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT	LANDSKABSARKITEKT	INGENIØR
Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Norconsult Danmark Tingvej 11, 3. DK-8800 Viborg TEL. +45 4488 2000

== AKT 6809636 == [Indsendelse nr. 1 - Ansøgningsmateriale] == Dokument 65 == [008-0_A5_K01_H1_L8_N003 - Etageplaner - Blok 8 - Tagplan - Eksis. Nedrivning] ==



Tag - Blok 8 - Eksisterende og nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

OBS. Tegningen skal printes i farver

- Eksisterende døre, der bevares
- Eksisterende døre, der nedrives
- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende tag
- Bygningsdel der nedrives, der er snittet igennem
- Bygningsdel der nedrives, der ikke er snittet igennem
- Hultagning i eksisterende bygningsdel


NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvæarn nedrives.
- Eksisterende sanitet og overflader på badeværelser nedrives.
- Eksisterende indvendige forsatsvæg ved gavlebolıger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Eksisterende gulve på værelser ved gavlebolıger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Udsparinger og hultagning for fremtidige installationer og kanaler fremgår ikke på tegninger.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

008-0_A5_K01_H1_L8_N003



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 8 - Tagplan - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	**SAG**	22008
KONTR.	PH	**DATO**	2024.09.23
TEGN.	NM	**MÅL**	1 : 100

Myndighedsprojekt


008-0_A5_K01_H1_L8_N003

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



2. sal - Blok 8 - Eksisterende og nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

OBS. Tegningen skal printes i farver


- Eksisterende døre, der bevares
- Eksisterende døre, der nedrives
- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende tag
- Bygningsdel der nedrives, der er snittet igennem
- Bygningsdel der nedrives, der ikke er snittet igennem
- Hultagning i eksisterende bygningsdel

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvæarn nedrives.
- Eksisterende sanitet og overflader på badeværelser nedrives.
- Eksisterende indvendige forsatsvæg ved gavlebeliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Eksisterende gulve på værelser ved gavlebeliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Udsparinger og hultagning for fremtidige installationer og kanaler fremgår ikke på tegninger.


NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



1. sal - Blok 8 - Eksisterende og nedrivning



008-0_A5_K01_H1_L8_N002

REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500


Etageplaner - Blok 8 - 1. sal og 2. sal - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L8_N002


Nordic Office of Architecture

ARKITEKT	LANDSKABSARKITEKT	INGENIØR
Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Norconsult Danmark Tingvej 11, 3. DK-8800 Viborg TEL. +45 4488 2000



Opgang 21 Opgang 23

Stue - Blok 8 - Eksisterende og nedrivning



Opgang 21 Opgang 23

Kælder - Blok 8 - Eksisterende og nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

OBS. Tegningen skal printes i farver


- Eksisterende døre, der bevares
- Eksisterende døre, der nedrives
- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende tag
- Bygningsdel der nedrives, der er snittet igennem
- Bygningsdel der nedrives, der ikke er snittet igennem
- Hultagning i eksisterende bygningsdel

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvarm nedrives.
- Eksisterende sanitet og overflader på badeværelser nedrives.
- Eksisterende indvendige forsatsvæg ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Eksisterende gulve på værelser ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Udsparinger og hultagning for fremtidige installationer og kanaler fremgår ikke på tegninger.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 8 - Kælder og stueetage - Eksis./Nedrivning


GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L8_N001

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT	LANDSKABSARKITEKT	INGENIØR
Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Norconsult Danmark Tingvej 11, 3. DK-8800 Viborg TEL. +45 4488 2000

== AKT 6809636 == [Indsendelse nr. 1 - Ansøgningsmateriale] == Dokument 68 == [008-0_A5_K01_H1_L7_N103 - Etageplaner - Blok 7 - Tagplan - Fremtidige Forhold] ==



Tag - Blok 7 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:

Nyt tag med fast undertag og ny isolering


NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanvæern.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavle boliger.
- Nye gulve på værelser ved gavle i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Nye sanitet og overflader på badeværelser.
- Ny isolering under vinduer (fremgår ikke på etagerplaner)

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

008-0_A5_K01_H1_L7_N103



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 7 - Tagplan - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	**SAG**	22008
KONTR.	PH	**DATO**	2024.09.23
TEGN.	NM	**MÅL**	1 : 100

Myndighedsprojekt


008-0_A5_K01_H1_L7_N103

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



Opgang 17 Opgang 19

2. sal - Blok 7 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:


- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende trægulv
- Ny indvendig forsatsvæg med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale
- Ny Kvistvæg, Letvæg med zinkbeklædning
- Ny isolering af skunkvægge
- Nyt gulv, Parket, 22 mm
- Nyt gulv, Fliser, 100x100 mm
- Nyt tag med fast undertag og ny isolering
- NL Nyt nedløb

NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanvæarn.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavle boliger.
- Nye gulve på værelser ved gavle i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Nye sanitet og overflader på badeværelser.
- Ny isolering under vinduer (fremgår ikke på etagerplaner)

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.


Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



Opgang 17 Opgang 19

1. sal - Blok 7 - Fremtidig Forhold



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 7 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold

GODK.		AS	SAG	22008
KONTR.		PH	DATO	2024.09.23
TEGN.		NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L7_N102

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT	LANDSKABSARKITEKT	INGENIØR
Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Norconsult Danmark Tingvej 11, 3. DK-8800 Viborg TEL. +45 4488 2000



Opgang 17 Opgang 19

Stue - Blok 7 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:


- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende trægulv
- Ny indvendig forsatsvæg med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale
- Ny Kvistvæg, Letvæg med zinkbeklædning
- Ny isolering af skunkvægge
- Nyt gulv, Parket, 22 mm
- Nyt gulv, Fliser, 100x100 mm
- Nyt tag med fast undertag og ny isolering
- NL Nyt nedløb

NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanvæarn.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavle boliger.
- Nye gulve på værelser ved gavle i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Nye sanitet og overflader på badeværelser.
- Ny isolering under vinduer (fremgår ikke på etagerplaner)

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.


Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



Opgang 17 Opgang 19

Kælder - Blok 7 - Fremtidig Forhold



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 7 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold


GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L7_N101

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT	LANDSKABSARKITEKT	INGENIØR
Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Norconsult Danmark Tingvej 11, 3. DK-8800 Viborg TEL. +45 4488 2000

== AKT 6809636 == [Indsendelse nr. 1 - Ansøgningsmateriale] == Dokument 71 == [008-0_A5_K01_H1_L7_N003 - Etageplaner - Blok 7 - Tagplan - Eksis. Nedrivning] ==



Tag - Blok 7 - Eksisterende og nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

OBS. Tegningen skal printes i farver

- Eksisterende døre, der bevares
- Eksisterende døre, der nedrives
- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende tag
- Bygningsdel der nedrives, der er snittet igennem
- Bygningsdel der nedrives, der ikke er snittet igennem
- Hultagning i eksisterende bygningsdel


NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvæarn nedrives.
- Eksisterende sanitet og overflader på badeværelser nedrives.
- Eksisterende indvendige forsatsvæg ved gavlebolig er nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Eksisterende gulve på værelser ved gavlebolig er nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Udsparinger og hultagning for fremtidige installationer og kanaler fremgår ikke på tegninger.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

008-0_A5_K01_H1_L7_N003



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 7 - Tagplan - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	**SAG**	22008
KONTR.	PH	**DATO**	2024.09.23
TEGN.	NM	**MÅL**	1 : 100


Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L7_N003

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122


INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



Opgang 17

Opgang 19

2. sal - Blok 7 - Eksisterende og nedrivning



Opgang 17

Opgang 19

1. sal - Blok 7 - Eksisterende og nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

OBS. Tegningen skal printes i farver


- Eksisterende døre, der bevares
- Eksisterende døre, der nedrives
- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende tag
- Bygningsdel der nedrives, der er snittet igennem
- Bygningsdel der nedrives, der ikke er snittet igennem
- Hultagning i eksisterende bygningsdel

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvarm nedrives.
- Eksisterende sanitet og overflader på badeværelser nedrives.
- Eksisterende indvendige forsatsvæg ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Eksisterende gulve på værelser ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Udsparinger og hultagning for fremtidige installationer og kanaler fremgår ikke på tegninger.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 7 - 1. sal og 2. sal - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100


Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L7_N002

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



Opgang 17 Opgang 19

Stue - Blok 7 - Eksisterende og nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

OBS. Tegningen skal printes i farver


- Eksisterende døre, der bevares
- Eksisterende døre, der nedrives
- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende tag
- Bygningsdel der nedrives, der er snittet igennem
- Bygningsdel der nedrives, der ikke er snittet igennem
- Hultagning i eksisterende bygningsdel

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvarm nedrives.
- Eksisterende sanitet og overflader på badeværelser nedrives.
- Eksisterende indvendige forsatsvæg ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Eksisterende gulve på værelser ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Udsparinger og hultagning for fremtidige installationer og kanaler fremgår ikke på tegninger.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.


Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



Opgang 17 Opgang 19

Kælder - Blok 7 - Eksisterende og nedrivning



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500


Etageplaner - Blok 7 - Kælder og stueetage - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L7_N001

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT	LANDSKABSARKITEKT	INGENIØR
Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Norconsult Danmark Tingvej 11, 3. DK-8800 Viborg TEL. +45 4488 2000



Tag - Blok 6 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:

Nyt tag med fast undertag og ny isolering


NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanvæern.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavle boliger.
- Nye gulve på værelser ved gavle i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Nye sanitet og overflader på badeværelser.
- Ny isolering under vinduer (fremgår ikke på etagerplaner)

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

008-0_A5_K01_H1_L6_N103



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL:: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 6 - Tagplan - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	**SAG**	22008
KONTR.	PH	**DATO**	2024.09.23
TEGN.	NM	**MÅL**	1 : 100

Myndighedsprojekt


008-0_A5_K01_H1_L6_N103

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-9800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



2. sal - Blok 6 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:


- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende trægulv
- Ny indvendig forsatsvæg med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale
- Ny Kvistvæg, Letvæg med zinkbeklædning
- Ny isolering af skunkvægge
- Nyt gulv, Parket, 22 mm
- Nyt gulv, Fliser, 100x100 mm
- Nyt tag med fast undertag og ny isolering
- NL — Nyt nedløb

NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanvarm.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavle boliger.
- Nye gulve på værelser ved gavle i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Nye sanitet og overflader på badeværelser.
- Ny isolering under vinduer (fremgår ikke på etageplaner)


NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



1. sal - Blok 6 - Fremtidig forhold



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 6 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100


Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L6_N102

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



Stue - Blok 6 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:


- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende trægulv
- Ny indvendig forsatsvæg med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale
- Ny Kvistvæg, Letvæg med zinkbeklædning
- Ny isolering af skunkvægge
- Nyt gulv, Parket, 22 mm
- Nyt gulv, Fliser, 100x100 mm
- Nyt tag med fast undertag og ny isolering
- NL — Nyt nedløb

NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanvarm.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavle boliger.
- Nye gulve på værelser ved gavle i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Nye sanitet og overflader på badeværelser.
- Ny isolering under vinduer (fremgår ikke på etagerplaner)


NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



Kælder - Blok 6 - Fremtidig Forhold



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 6 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100


Myndighedsprojekt — 008-0_A5_K01_H1_L6_N101

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



Tag - Blok 6 - Eksisterende og nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

OBS. Tegningen skal printes i farver

- Eksisterende døre, der bevares
- Eksisterende døre, der nedrives
- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende tag
- Bygningsdel der nedrives, der er snittet igennem
- Bygningsdel der nedrives, der ikke er snittet igennem
- Hultagning i eksisterende bygningsdel


NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvæern nedrives.
- Eksisterende sanitet og overflader på badeværelser nedrives.
- Eksisterende indvendige forsatsvæg ved gavleboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Eksisterende gulve på værelser ved gavleboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Udsparinger og hultagning for fremtidige installationer og kanaler fremgår ikke på tegninger.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

008-0_A5_K01_H1_L6_N003



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 6 - Tagplan - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100


Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L6_N003

Nordic Office of Architecture


ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



2. sal - Blok 6 - Eksisterende og nedrivning



1. sal - Blok 6 - Eksisterende og nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

OBS. Tegningen skal printes i farver


- Eksisterende døre, der bevares
- Eksisterende døre, der nedrives
- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende tag
- Bygningsdel der nedrives, der er snittet igennem
- Bygningsdel der nedrives, der ikke er snittet igennem
- Hultagning i eksisterende bygningsdel

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvæg nedrives.
- Eksisterende sanitet og overflader på badeværelser nedrives.
- Eksisterende indvendige forsatsvæg ved gavlebeliggender nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Eksisterende gulve på værelser ved gavlebeliggender nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Udsparinger og hultagning for fremtidige installationer og kanaler fremgår ikke på tegninger.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 6 - 1. sal og 2. sal - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100


Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L6_N002

Nordic Office of Architecture


ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



Stue - Blok 6 - Eksisterende og nedrivning



Kælder - Blok 6 - Eksisterende og nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

OBS. Tegningen skal printes i farver


- Eksisterende døre, der bevares
- Eksisterende døre, der nedrives
- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende tag
- Bygningsdel der nedrives, der er snittet igennem
- Bygningsdel der nedrives, der ikke er snittet igennem
- Hultagning i eksisterende bygningsdel

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvarm nedrives.
- Eksisterende sanitet og overflader på badeværelser nedrives.
- Eksisterende indvendige forsatsvæg ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Eksisterende gulve på værelser ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Udsparinger og hultagning for fremtidige installationer og kanaler fremgår ikke på tegninger.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 6 - Kælder og stueetage - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L6_N001


Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000

== AKT 6809636 == [Indsendelse nr. 1 - Ansøgningsmateriale] == Dokument 80 == [008-0_A5_K01_H1_L5_N103 - Etageplaner - Blok 5 - Tagplan - Fremtidige Forhold] ==



Tag - Blok 5 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:

Nyt tag med fast undertag og ny isolering


NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanvarm.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavle boliger.
- Nye gulve på værelser ved gavle i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Nye sanitet og overflader på badeværelser.
- Ny isolering under vinduer (fremgår ikke på etagerplaner)

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

008-0_A5_K01_H1_L5_N103



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 5 - Tagplan - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt


008-0_A5_K01_H1_L5_N103

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122


LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



Opgang 13 Opgang 15

2. sal - Blok 5 - Fremtidig Forhold



Opgang 13 Opgang 15

1. sal - Blok 5 - Fremtidig fohold

SIGNATURFORKLARING:


- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende trægulv
- Ny indvendig forsatsvæg med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale
- Ny Kvistvæg, Letvæg med zinkbeklædning
- Ny isolering af skunkvægge
- Nyt gulv, Parket, 22 mm
- Nyt gulv, Fliser, 100x100 mm
- Nyt tag med fast undertag og ny isolering
- NL Nyt nedløb

NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanvæarm.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavle boliger.
- Nye gulve på værelser ved gavle i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Nye sanitet og overflader på badeværelser.
- Ny isolering under vinduer (fremgår ikke på etagerplaner)

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 5 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold

GODK.		AS	SAG		22008
KONTR.		PH	DATO		2024.09.23
TEGN.		NM	MÅL		1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L5_N102

Nordic Office of Architecture


ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



Stue - Blok 5 - Fremtidig Forhold



Kælder - Blok 5 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:


- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende indvendig forsatsvæg åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale
- Eksisterende trægulv
- Ny indvendig forsatsvæg med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale
- Nyt gulv, Parket, 22 mm
- Nyt gulv, Fliser, 100x100 mm
- NL — Nyt nedløb

NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanværn.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavle boliger.
- Nye gulve på værelser ved gavle i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Nye sanitet og overflader på badeværelser.
- Ny isolering under vinduer (fremgår ikke på etageplaner)

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 5 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L5_N101


Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000

== AKT 6809636 == [Indsendelse nr. 1 - Ansøgningsmateriale] == Dokument 83 == [008-0_A5_K01_H1_L5_N003 - Etageplaner - Blok 5 - Tagplan - Eksis. Nedrivning] ==



Tag - Blok 5 - Eksisterende og nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

OBS. Tegningen skal printes i farver


- Eksisterende døre, der bevares
- Eksisterende døre, der nedrives
- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende tag
- Bygningsdel der nedrives, der er snittet igennem
- Bygningsdel der nedrives, der ikke er snittet igennem
- Hultagning i eksisterende bygningsdel

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvæern nedrives.
- Eksisterende sanitet og overflader på badeværelser nedrives.
- Eksisterende indvendige forsatsvæg ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Eksisterende gulve på værelser ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Udsparinger og hultagning for fremtidige installationer og kanaler fremgår ikke på tegninger.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 5 - Tagplan - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	**SAG**	22008
KONTR.	PH	**DATO**	2024.09.23
TEGN.	NM	**MÅL**	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L5_N003

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



Opgang 13

Opgang 15

2. sal - Blok 5 - Eksisterende og nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

OBS. Tegningen skal printes i farver


- Eksisterende døre, der bevares
- Eksisterende døre, der nedrives
- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende tag
- Bygningsdel der nedrives, der er snittet igennem
- Bygningsdel der nedrives, der ikke er snittet igennem
- Hultagning i eksisterende bygningsdel

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvæm nedrives.
- Eksisterende sanitet og overflader på badeværelser nedrives.
- Eksisterende indvendige forsatsvæg ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Eksisterende gulve på værelser ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Udsparinger og hultagning for fremtidige installationer og kanaler fremgår ikke på tegninger.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:


008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



Opgang 13

Opgang 15

1. sal - Blok 5 - Eksisterende og nedrivning



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 5 - 1. sal og 2. sal - Eksis./Nedrivning


GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt

008-0_A5_K01_H1_L5_N002


Nordic Office of Architecture

ARKITEKT	LANDSKABSARKITEKT	INGENIØR
Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Norconsult Danmark Tingvej 11, 3. DK-8800 Viborg TEL. +45 4488 2000



Opgang 13 Opgang 15

Stue - Blok 5 - Eksisterende og nedrivning



Opgang 13 Opgang 15

Kælder - Blok 5 - Eksisterende og nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

OBS. Tegningen skal printes i farver


- Eksisterende døre, der bevares
- Eksisterende døre, der nedrives
- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende indvendig forsatsvæg åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale
- Bygningsdel der nedrives, der er snittet igennem
- Bygningsdel der nedrives, der ikke er snittet igennem
- Hultagning i eksisterende bygningsdel

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanværn nedrives.
- Eksisterende sanitet og overflader på badeværelser nedrives.
- Eksisterende indvendige forsatsvæg ved gavlebeliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Eksisterende gulve på værelser ved gavlebeliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Udsparinger og hultagning for fremtidige installationer og kanaler fremgår ikke på tegninger.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 5 - Kælder og stueetage - Eksis./Nedrivning


GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L5_N001

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT	LANDSKABSARKITEKT	INGENIØR
Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Norconsult Danmark Tingvej 11, 3. DK-8800 Viborg TEL. +45 4488 2000

== AKT 6809636 == [Indsendelse nr. 1 - Ansøgningsmateriale] == Dokument 86 == [008-0_A5_K01_H1_L4_N103 - Etageplaner - Blok 4 - Tagplan - Fremtidige Forhold] ==



Tag - Blok 4 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:

Nyt tag med fast undertag og ny isolering


Generelt for tilgængelige blokke:
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanværn.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavle boliger.
- Nye tilgængelige boliger.
- Nye elevatorer.
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

008-0_A5_K01_H1_L4_N103



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 4 - Tagplan - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	**SAG**	22008
KONTR.	PH	**DATO**	2024.09.23
TEGN.	NM	**MÅL**	1 : 100

Myndighedsprojekt


008-0_A5_K01_H1_L4_N103

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



2. sal - Blok 4 - Fremtidig Forhold




1. sal - Blok 4 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:

- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende trægulv
- Ny indvendig forsatsvæg med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale
- Ny lejlighedsskel - Varieret tykkelse
- Ny Porebetonvæg - Varieret tykkelse
- Ny indervæg, Tilmuring af eks. dørhul - Varieret tykkelse
- Ny Kvistvæg, Letvæg med zinkbeklædning
- Nyt gulv, Parket, 22 mm
- Nyt gulv, Fliser, 100x100 mm
- Nyt tag med fast undertag og ny isolering
- Ovenlys vindue
- NL — Nyt nedløb

OBS. Alle tegninger skal printes i farver. Inkl. dem som kun fremstår i sort og gråtoner.



Venderadius, 650 mm

Venderadius, 750 mm


Generelt for tilgængelige blokke:
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanværn.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavle boliger.
- Nye tilgængelige boliger.
- Nye elevatorer.
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

008-0_A5_K01_H1_L4_N102



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500


Etageplaner - Blok 4 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold

GODK.		AS	SAG		22008
KONTR.		PH	DATO		2024.09.23
TEGN.		NM	MÅL		1 : 100


Myndighedsprojekt — 008-0_A5_K01_H1_L4_N102

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT	LANDSKABSARKITEKT	INGENIØR
Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Norconsult Danmark Tingvej 11, 3. DK-8800 Viborg TEL. +45 4488 2000



Stue - Blok 4 - Fremtidig Forhold




Kælder - Blok 4 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:

- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende trægulv
- Ny indvendig forsatsvæg med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale
- Ny lejlighedsskel - Varieret tykkelse
- Ny Porebetonvæg - Varieret tykkelse
- Ny indervæg, Tilmuring af eks. dørhul - Varieret tykkelse
- Ny Kvistvæg, Letvæg med zinkbeklædning
- Nyt gulv, Parket, 22 mm
- Nyt gulv, Fliser, 100x100 mm
- Nyt tag med fast undertag og ny isolering
- Ovenlys vindue
- NL Nyt nedløb

OBS. Alle tegninger skal printes i farver. Inkl. dem som kun fremstår i sort og gråtoner.




Generelt for tilgængelige blokke:
- Nye vinduer og altandare (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanværn.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavle boliger.
- Nye tilgængelige boliger.
- Nye elevatorer.
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

008-0_A5_K01_H1_L4_N101



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund — MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 4 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold


GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt — 008-0_A5_K01_H1_L4_N101

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT	LANDSKABSARKITEKT	INGENIØR
Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Norconsult Danmark Tingvej 11, 3. DK-8800 Viborg TEL. +45 4488 2000

== AKT 6809636 == [Indsendelse nr. 1 - Ansøgningsmateriale] == Dokument 89 == [008-0_A5_K01_H1_L4_N003 - Etageplaner - Blok 4 - Tagplan - Eksis. Nedrivning] ==



Tag - Blok 4 - Eksisterende og nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

OBS. Tegningen skal printes i farver


- Eksisterende døre, der bevares
- Eksisterende døre, der nedrives
- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende tag
- Bygningsdel der nedrives, der er snittet igennem
- Bygningsdel der nedrives, der ikke er snittet igennem
- Hultagning i eksisterende bygningsdel

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvæern nedrives.
- Eksisterende sanitet og overflader på badeværelser nedrives.
- Eksisterende indvendige forsatsvæg ved gavlebeliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Eksisterende gulve på værelser ved gavlebeliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Udsparinger og hultagning for fremtidige installationer og kanaler fremgår ikke på tegninger.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



008-0_A5_K01_H1_L4_N003

REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 4 - Tagplan - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	**SAG**	22008
KONTR.	PH	**DATO**	2024.09.23
TEGN.	NM	**MÅL**	1 : 100

Myndighedsprojekt


008-0_A5_K01_H1_L4_N003

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



2. sal - Blok 4 - Eksisterende og nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

OBS. Tegningen skal printes i farver


- Eksisterende døre, der bevares
- Eksisterende døre, der nedrives
- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende tag
- Bygningsdel der nedrives, der er snittet igennem
- Bygningsdel der nedrives, der ikke er snittet igennem
- Hultagning i eksisterende bygningsdel

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvæern nedrives.
- Eksisterende sanitet og overflader på badeværelser nedrives.
- Eksisterende indvendige forsatsvæg ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Eksisterende gulve på værelser ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Udsparinger og hultagning for fremtidige installationer og kanaler fremgår ikke på tegninger.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:


008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



Opgang 9

Opgang 11

1. sal - Blok 4 - Eksisterende og nedrivning



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 4 - 1. sal og 2. sal - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100


Myndighedsprojekt

008-0_A5_K01_H1_L4_N002

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT	LANDSKABSARKITEKT	INGENIØR
Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Norconsult Danmark Tingvej 11, 3. DK-8800 Viborg TEL. +45 4488 2000

== AKT 6809636 == [Indsendelse nr. 1 - Ansøgningsmateriale] == Dokument 91 == [008-0_A5_K01_H1_L4_N001 - Etageplaner - Blok 4 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning] ==



Stue - Blok 4 - Eksisterende og nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

OBS. Tegningen skal printes i farver


- Eksisterende døre, der bevares
- Eksisterende døre, der nedrives
- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende tag
- Bygningsdel der nedrives, der er snittet igennem
- Bygningsdel der nedrives, der ikke er snittet igennem
- Hultagning i eksisterende bygningsdel

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvæern nedrives.
- Eksisterende sanitet og overflader på badeværelser nedrives.
- Eksisterende indvendige forsatsvæg ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Eksisterende gulve på værelser ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Udsparinger og hultagning for fremtidige installationer og kanaler fremgår ikke på tegninger.


NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



Kælder - Blok 4 - Eksisterende og nedrivning



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 4 - Kælder og stueetage - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100


Myndighedsprojekt

008-0_A5_K01_H1_L4_N001

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT	LANDSKABSARKITEKT	INGENIØR
Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Norconsult Danmark Tingvej 11, 3. DK-8800 Viborg TEL. +45 4488 2000

== AKT 6809636 == [Indsendelse nr. 1 - Ansøgningsmateriale] == Dokument 92 == [008-0_A5_K01_H1_L3_N103 - Etageplaner - Blok 3 - Tagplan - Fremtidige Forhold] ==



Tag - Blok 3 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:

Nyt tag med fast undertag og ny isolering


NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanvarm.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavle boliger.
- Nye gulve på værelser ved gavle i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Nye sanitet og overflader på badeværelser.
- Ny isolering under vinduer (fremgår ikke på etagerplaner)

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

008-0_A5_K01_H1_L3_N103



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 3 - Tagplan - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	**SAG**	22008
KONTR.	PH	**DATO**	2024.09.23
TEGN.	NM	**MÅL**	1 : 100

Myndighedsprojekt


008-0_A5_K01_H1_L3_N103

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



Opgang 5 Opgang 7

2. sal - Blok 3 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:


- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende trægulv
- Ny indvendig forsatsvæg med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale
- Ny Kvistvæg, Letvæg med zinkbeklædning
- Ny isolering af skunkvægge
- Nyt gulv, Parket, 22 mm
- Nyt gulv, Fliser, 100x100 mm
- Nyt tag med fast undertag og ny isolering
- NL Nyt nedløb

NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanvæm.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavle boliger.
- Nye gulve på værelser ved gavle i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Nye sanitet og overflader på badeværelser.
- Ny isolering under vinduer (fremgår ikke på etagerplaner)

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.


Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



Opgang 5 Opgang 7

1. sal - Blok 3 - Fremtidig Forhold



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 3 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L3_N102


Nordic Office of Architecture

ARKITEKT	LANDSKABSARKITEKT	INGENIØR
Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Norconsult Danmark Tingvej 11, 3. DK-8800 Viborg TEL. +45 4488 2000



Opgang 5 Opgang 7

Stue - Blok 3 - Fremtidig Forhold



Opgang 5 Opgang 7

Kælder - Blok 3 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:


- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende trægulv
- Ny indvendig forsatsvæg med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale
- Ny Kvistvæg, Letvæg med zinkbeklædning
- Ny isolering af skunkvægge
- Nyt gulv, Parket, 22 mm
- Nyt gulv, Fliser, 100x100 mm
- Nyt tag med fast undertag og ny isolering
- NL Nyt nedløb

NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanvæarm.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavle boliger.
- Nye gulve på værelser ved gavle i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Nye sanitet og overflader på badeværelser.
- Ny isolering under vinduer (fremgår ikke på etagerplaner)

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500


Etageplaner - Blok 3 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L3_N101

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT	LANDSKABSARKITEKT	INGENIØR
Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Norconsult Danmark Tingvej 11, 3. DK-8800 Viborg TEL. +45 4488 2000



Tag - Blok 3 - Eksisterende og nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

OBS. Tegningen skal printes i farver


- Eksisterende døre, der bevares
- Eksisterende døre, der nedrives
- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende tag
- Bygningsdel der nedrives, der er snittet igennem
- Bygningsdel der nedrives, der ikke er snittet igennem
- Hultagning i eksisterende bygningsdel

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvæern nedrives.
- Eksisterende sanitet og overflader på badeværelser nedrives.
- Eksisterende indvendige forsatsvæg ved gavlebolig er nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Eksisterende gulve på værelser ved gavlebolig er nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Udsparinger og hultagning for fremtidige installationer og kanaler fremgår ikke på tegninger.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



008-0_A5_K01_H1_L3_N003

REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 3 - Tagplan - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	**SAG**	22008
KONTR.	PH	**DATO**	2024.09.23
TEGN.	NM	**MÅL**	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L3_N003

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122


LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



Opgang 5 Opgang 7

2. sal - Blok 3 - Eksisterende og nedrivning



Opgang 5 Opgang 7

1. sal - Blok 3 - Eksisterende og nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

OBS. Tegningen skal printes i farver


- Eksisterende døre, der bevares
- Eksisterende døre, der nedrives
- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende tag
- Bygningsdel der nedrives, der er snittet igennem
- Bygningsdel der nedrives, der ikke er snittet igennem
- Hultagning i eksisterende bygningsdel

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvæm nedrives.
- Eksisterende sanitet og overflader på badeværelser nedrives.
- Eksisterende indvendige forsatsvæg ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Eksisterende gulve på værelser ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Udsparinger og hultagning for fremtidige installationer og kanaler fremgår ikke på tegninger.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500


Etageplaner - Blok 3 - 1. sal og 2. sal - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100


Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L3_N002

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT	LANDSKABSARKITEKT	INGENIØR
Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Norconsult Danmark Tingvej 11, 3. DK-8800 Viborg TEL. +45 4488 2000



Stue - Blok 3 - Eksisterende og nedrivning



Kælder - Blok 3 - Eksisterende og nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

OBS. Tegningen skal printes i farver


- Eksisterende døre, der bevares
- Eksisterende døre, der nedrives
- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende tag
- Bygningsdel der nedrives, der er snittet igennem
- Bygningsdel der nedrives, der ikke er snittet igennem
- Hultagning i eksisterende bygningsdel

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvæm nedrives.
- Eksisterende sanitet og overflader på badeværelser nedrives.
- Eksisterende indvendige forsatsvæg ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Eksisterende gulve på værelser ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Udsparinger og hultagning for fremtidige installationer og kanaler fremgår ikke på tegninger.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500


Etageplaner - Blok 3 - Kælder og stueetage - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L3_N001

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT	LANDSKABSARKITEKT	INGENIØR
Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Norconsult Danmark Tingvej 11, 3. DK-8800 Viborg TEL. +45 4488 2000



Tag - Blok 2 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:

Nyt tag med fast undertag og ny isolering


NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanvæern.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavle boliger.
- Nye gulve på værelser ved gavle i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Nye sanitet og overflader på badeværelser.
- Ny isolering under vinduer (fremgår ikke på etagerplaner)

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

008-0_A5_K01_H1_L2_N103



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 2 - Tagplan - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt

008-0_A5_K01_H1_L2_N103


Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122


INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000

== AKT 6809636 == [Indsendelse nr. 1 - Ansøgningsmateriale] == Dokument 99 == [008-0_A5_K01_H1_L2_N102 - Etageplaner - Blok 2 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold] ==



Opgang 2 Opgang 4

2. sal - Blok 2 - Fremtidig Forhold



Opgang 2 Opgang 4

1. sal - Blok 2 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:


- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende trægulv
- Ny indvendig forsatsvæg med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale
- Ny Kvistvæg, Letvæg med zinkbeklædning
- Ny isolering af skunkvægge
- Nyt gulv, Parket, 22 mm
- Nyt gulv, Fliser, 100x100 mm
- Nyt tag med fast undertag og ny isolering
- NL Nyt nedløb

NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanvæm.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavle boliger.
- Nye gulve på værelser ved gavle i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Nye sanitet og overflader på badeværelser.
- Ny isolering under vinduer (fremgår ikke på etagerplaner)

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500


Etageplaner - Blok 2 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100


Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L2_N102

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT	LANDSKABSARKITEKT	INGENIØR
Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Norconsult Danmark Tingvej 11, 3. DK-8800 Viborg TEL. +45 4488 2000



Stue - Blok 2 - Fremtidig Forhold



Kælder - Blok 2 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:

- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende trægulv
- Ny indvendig forsatsvæg med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale
- Ny Kvistvæg, Letvæg med zinkbeklædning
- Ny isolering af skunkvægge
- Nyt gulv, Parket, 22 mm
- Nyt gulv, Fliser, 100x100 mm
- Nyt tag med fast undertag og ny isolering
- NL Nyt nedløb


NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanvæern.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavle boliger.
- Nye gulve på værelser ved gavle i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Nye sanitet og overflader på badeværelser.
- Ny isolering under vinduer (fremgår ikke på etagerplaner)

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

008-0_A5_K01_H1_L2_N101



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 2 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt

008-0_A5_K01_H1_L2_N101


Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-9800 Vborg
TEL. +45 4488 2000

== AKT 6809636 == [Indsendelse nr. 1 - Ansøgningsmateriale] == Dokument 101 == [008-0_A5_K01_H1_L2_N003 - Etageplaner - Blok 2 - Tagplan - Eksis. Nedrivning] ==



Tag - Blok 2 - Eksisterende og nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

OBS. Tegningen skal printes i farver

- Eksisterende døre, der bevares
- Eksisterende døre, der nedrives
- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende tag
- Bygningsdel der nedrives, der er snittet igennem
- Bygningsdel der nedrives, der ikke er snittet igennem
- Hultagning i eksisterende bygningsdel


NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvæarn nedrives.
- Eksisterende sanitet og overflader på badeværelser nedrives.
- Eksisterende indvendige forsatsvæg ved gavleboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Eksisterende gulve på værelser ved gavleboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Udsparinger og hultagning for fremtidige installationer og kanaler fremgår ikke på tegninger.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

008-0_A5_K01_H1_L2_N003



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 2 - Tagplan - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	**SAG**	22008
KONTR.	PH	**DATO**	2024.09.23
TEGN.	NM	**MÅL**	1 : 100

Myndighedsprojekt


008-0_A5_K01_H1_L2_N003

Nordic Office of Architecture


ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



2. sal - Blok 2 - Eksisterende og nedrivning



1. sal - Blok 2 - Eksisterende og nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

OBS. Tegningen skal printes i farver


- Eksisterende døre, der bevares
- Eksisterende døre, der nedrives
- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende tag
- Bygningsdel der nedrives, der er snittet igennem
- Bygningsdel der nedrives, der ikke er snittet igennem
- Hultagning i eksisterende bygningsdel

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvæm nedrives.
- Eksisterende sanitet og overflader på badeværelser nedrives.
- Eksisterende indvendige forsatsvæg ved gavlebeliggender nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Eksisterende gulve på værelser ved gavlebeliggender nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Udsparinger og hultagning for fremtidige installationer og kanaler fremgår ikke på tegninger.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 2 - 1. sal og 2. sal - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt

008-0_A5_K01_H1_L2_N002

Nordic Office of Architecture


ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



Stue - Blok 2 - Eksisterende og nedrivning



Kælder - Blok 2 - Eksisterende og nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

OBS. Tegningen skal printes i farver


- Eksisterende døre, der bevares
- Eksisterende døre, der nedrives
- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende tag
- Bygningsdel der nedrives, der er snittet igennem
- Bygningsdel der nedrives, der ikke er snittet igennem
- Hultagning i eksisterende bygningsdel

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvæm nedrives.
- Eksisterende sanitet og overflader på badeværelser nedrives.
- Eksisterende indvendige forsatsvæg ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Eksisterende gulve på værelser ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Udsparinger og hultagning for fremtidige installationer og kanaler fremgår ikke på tegninger.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 2 - Kælder og stueetage - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100


Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L2_N001

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



Tag - Blok 12 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:

Nyt tag med fast undertag og ny isolering


NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanvæern.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavle boliger.
- Nye gulve på værelser ved gavle i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Nye sanitet og overflader på badeværelser.
- Ny isolering under vinduer (fremgår ikke på etagerplaner)

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

008-0_A5_K01_H1_L12_N103



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 12 - Tagplan - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	**SAG**	22008
KONTR.	PH	**DATO**	2024.09.23
TEGN.	NM	**MAL**	1 : 100

Myndighedsprojekt


008-0_A5_K01_H1_L12_N103

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



2. sal - Blok 12 - Fremtidig Forhold



Opgang 68a

Opgang 68b

1. sal - Blok 12 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:


- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende trægulv
- Ny indvendig forsatsvæg med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale
- Ny Kvistvæg, Letvæg med zinkbeklædning
- Ny isolering af skunkvægge
- Nyt gulv, Parket, 22 mm
- Nyt gulv, Fliser, 100x100 mm
- Nyt tag med fast undertag og ny isolering
- NL Nyt nedløb

NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanvarm.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavle boliger.
- Nye gulve på værelser ved gavle i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Nye sanitet og overflader på badeværelser.
- Ny isolering under vinduer (fremgår ikke på etagerplaner)

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 12 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold

GODK.		AS	SAG 22008
KONTR.		PH	DATO 2024.09.23
TEGN.		NM	MÅL 1 : 100


Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L12_N102

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122


LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



Opgang 68a Opgang 68b

Stue - Blok 12 - Fremtidig Forhold



Opgang 86a Opgang 86b

Kælder - Blok 12 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:


- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende trægulv
- Ny indvendig forsatsvæg med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale
- Ny Kvistvæg, Letvæg med zinkbeklædning
- Ny isolering af skunkvægge
- Nyt gulv, Parket, 22 mm
- Nyt gulv, Fliser, 100x100 mm
- Nyt tag med fast undertag og ny isolering
- NL Nyt nedløb

NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanvæm.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavle boliger.
- Nye gulve på værelser ved gavle i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Nye sanitet og overflader på badeværelser.
- Ny isolering under vinduer (fremgår ikke på etagerplaner)

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 12 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold


GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L12_N101

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT	LANDSKABSARKITEKT	INGENIØR
Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Norconsult Danmark Tingvej 11, 3. DK-8800 Viborg TEL. +45 4488 2000

== AKT 6809636 == [Indsendelse nr. 1 - Ansøgningsmateriale] == Dokument 107 == [008-0_A5_K01_H1_L12_N003 - Etageplaner - Blok 12 - Tagplan - Eksis. Nedrivning] ==



Tag - Blok 12 - Eksisterende og nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

OBS. Tegningen skal printes i farver

- Eksisterende døre, der bevares
- Eksisterende døre, der nedrives
- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende tag
- Bygningsdel der nedrives, der er snittet igennem
- Bygningsdel der nedrives, der ikke er snittet igennem
- Hultagning i eksisterende bygningsdel


NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvæm nedrives.
- Eksisterende sanitet og overflader på badeværelser nedrives.
- Eksisterende indvendige forsatsvæg ved gavleboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Eksisterende gulve på værelser ved gavleboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Udsparinger og hultagning for fremtidige installationer og kanaler fremgår ikke på tegninger.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

008-0_A5_K01_H1_L12_N003



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 12 - Tagplan - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	**SAG**	22008
KONTR.	PH	**DATO**	2024.09.23
TEGN.	NM	**MÅL**	1 : 100

Myndighedsprojekt


008-0_A5_K01_H1_L12_N003

Nordic Office of Architecture


ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



2. sal - Blok 12 - Eksisterende og nedrivning



Opgang 68a

Opgang 68b

1. sal - Blok 12 - Eksisterende og nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

OBS. Tegningen skal printes i farver

- Eksisterende døre, der bevares
- Eksisterende døre, der nedrives
- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende tag
- Bygningsdel der nedrives, der er snittet igennem
- Bygningsdel der nedrives, der ikke er snittet igennem
- Hultagning i eksisterende bygningsdel


NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvarm nedrives.
- Eksisterende sanitet og overflader på badeværelser nedrives.
- Eksisterende indvendige forsatsvæg ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Eksisterende gulve på værelser ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Udsparinger og hultagning for fremtidige installationer og kanaler fremgår ikke på tegninger.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

008-0_A5_K01_H1_L12_N002



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 12 - 1. sal og 2. sal - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt


008-0_A5_K01_H1_L12_N002

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122


INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



Opgang 68a

Opgang 68b

Stue - Blok 12 - Eksisterende og nedrivning



Opgang 86a

Opgang 86b

Kælder - Blok 12 - Eksisterende og nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

OBS. Tegningen skal printes i farver


- Eksisterende døre, der bevares
- Eksisterende døre, der nedrives
- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende tag
- Bygningsdel der nedrives, der er snittet igennem
- Bygningsdel der nedrives, der ikke er snittet igennem
- Hultagning i eksisterende bygningsdel

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvæm nedrives.
- Eksisterende sanitet og overflader på badeværelser nedrives.
- Eksisterende indvendige forsatsvæg ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Eksisterende gulve på værelser ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Udsparinger og hultagning for fremtidige installationer og kanaler fremgår ikke på tegninger.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500


Etageplaner - Blok 12 - Kælder og stueetage - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MAL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L12_N001

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT	LANDSKABSARKITEKT	INGENIØR
Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Norconsult Danmark Tingvej 11, 3. DK-8800 Viborg TEL. +45 4488 2000



Tag - Blok 11 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:

Nyt tag med fast undertag og ny isolering


NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanvæern.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavle boliger.
- Nye gulve på værelser ved gavle i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Nye sanitet og overflader på badeværelser.
- Ny isolering under vinduer (fremgår ikke på etagerplaner)

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

008-0_A5_K01_H1_L11_N103



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 11 - Tagplan - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	**SAG**	22008
KONTR.	PH	**DATO**	2024.09.23
TEGN.	NM	**MAL**	1 : 100

Myndighedsprojekt


008-0_A5_K01_H1_L11_N103

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122


LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



Opgang 70a Opgang 70b

2. sal - Blok 11 - Fremtidig Forhold



Opgang 70a Opgang 70b

1. sal - Blok 11 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:


- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende trægulv
- Ny indvendig forsatsvæg med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale
- Ny Kvistvæg, Letvæg med zinkbeklædning
- Ny isolering af skunkvægge
- Nyt gulv, Parket, 22 mm
- Nyt gulv, Fliser, 100x100 mm
- Nyt tag med fast undertag og ny isolering
- NL Nyt nedløb

NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanvarm.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavle boliger.
- Nye gulve på værelser ved gavle i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Nye sanitet og overflader på badeværelser.
- Ny isolering under vinduer (fremgår ikke på etagerplaner)

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500


Etageplaner - Blok 11 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold

GODK.		AS	SAG	22008
KONTR.		PH	DATO	2024.09.23
TEGN.		NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L11_N102


Nordic Office of Architecture

ARKITEKT	LANDSKABSARKITEKT	INGENIØR
Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Norconsult Danmark Tingvej 11, 3. DK-8800 Viborg TEL. +45 4488 2000



Opgang 70a Opgang 70b

Stue - Blok 11 - Fremtidig Forhold



Opgang 70a Opgang 70b

Kælder - Blok 11 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:


- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende trægulv
- Ny indvendig forsatsvæg med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale
- Ny Kvistvæg, Letvæg med zinkbeklædning
- Ny isolering af skunkvægge
- Nyt gulv, Parket, 22 mm
- Nyt gulv, Fliser, 100x100 mm
- Nyt tag med fast undertag og ny isolering
- NL — Nyt nedløb

NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanværn.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavle boliger.
- Nye gulve på værelser ved gavle i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Nye sanitet og overflader på badeværelser.
- Ny isolering under vinduer (fremgår ikke på etagerplaner)

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 11 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100


Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L11_N101

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



Tag - Blok 11 - Eksisterende og nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

OBS. Tegningen skal printes i farver

- Eksisterende døre, der bevares
- Eksisterende døre, der nedrives
- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende tag
- Bygningsdel der nedrives, der er snittet igennem
- Bygningsdel der nedrives, der ikke er snittet igennem
- Hultagning i eksisterende bygningsdel


NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvæern nedrives.
- Eksisterende sanitet og overflader på badeværelser nedrives.
- Eksisterende indvendige forsatsvæg ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Eksisterende gulve på værelser ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Udsparinger og hultagning for fremtidige installationer og kanaler fremgår ikke på tegninger.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

008-0_A5_K01_H1_L11_N003



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 11 - Tagplan - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	**SAG**	22008
KONTR.	PH	**DATO**	2024.09.23
TEGN.	NM	**MÅL**	1 : 100

Myndighedsprojekt

008-0_A5_K01_H1_L11_N003

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122


LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



Opgang 70a Opgang 70b

2. sal - Blok 11 - Eksisterende og nedrivning



Opgang 70a Opgang 70b

1. sal - Blok 11 - Eksisterende og nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

OBS. Tegningen skal printes i farver


- Eksisterende døre, der bevares
- Eksisterende døre, der nedrives
- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende tag
- Bygningsdel der nedrives, der er snittet igennem
- Bygningsdel der nedrives, der ikke er snittet igennem
- Hultagning i eksisterende bygningsdel

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvæern nedrives.
- Eksisterende sanitet og overflader på badeværelser nedrives.
- Eksisterende indvendige forsatsvæg ved gavlebeliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Eksisterende gulve på værelser ved gavlebeliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Udsparinger og hultagning for fremtidige installationer og kanaler fremgår ikke på tegninger.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 11 - 1. sal og 2. sal - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100


Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L11_N002

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122


LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



Opgang 70a Opgang 70b

Stue - Blok 11 - Eksisterende og nedrivning



Opgang 70a Opgang 70b

Kælder - Blok 11 - Eksisterende og nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

OBS. Tegningen skal printes i farver


- Eksisterende døre, der bevares
- Eksisterende døre, der nedrives
- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende tag
- Bygningsdel der nedrives, der er snittet igennem
- Bygningsdel der nedrives, der ikke er snittet igennem
- Hultagning i eksisterende bygningsdel

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvæern nedrives.
- Eksisterende sanitet og overflader på badeværelser nedrives.
- Eksisterende indvendige forsatsvæg ved gavlebeliggender nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Eksisterende gulve på værelser ved gavlebeliggender nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Udsparinger og hultagning for fremtidige installationer og kanaler fremgår ikke på tegninger.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 11 - Kælder og stueetage - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L11_N001


Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000

== AKT 6809636 == [Indsendelse nr. 1 - Ansøgningsmateriale] == Dokument 116 == [008-0_A5_K01_H1_L10_N103 - Etageplaner - Blok 10 - Tagplan - Fremtidige Forhold] ==



Tag - Blok 10 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:


Nyt tag med fast undertag og ny isolering

NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanvæern.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavle boliger.
- Nye gulve på værelser ved gavle i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Nye sanitet og overflader på badeværelser.
- Ny isolering under vinduer (fremgår ikke på etagerplaner)

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund — MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 10 - Tagplan - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100


Myndighedsprojekt — 008-0_A5_K01_H1_L10_N103

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122


LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



Opgang 27 Opgang 25

2. sal - Blok 10 - Fremtidig Forhold



Opgang 27 Opgang 25

1. sal - Blok 10 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:


- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende trægulv
- Ny indvendig forsatsvæg med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale
- Ny Kvistvæg, Letvæg med zinkbeklædning
- Ny isolering af skunkvægge
- Nyt gulv, Parket, 22 mm
- Nyt gulv, Fliser, 100x100 mm
- Nyt tag med fast undertag og ny isolering
- NL Nyt nedløb

NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanvarm.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavle boliger.
- Nye gulve på værelser ved gavle i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Nye sanitet og overflader på badeværelser.
- Ny isolering under vinduer (fremgår ikke på etagerplaner)

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 10 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100


Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L10_N102

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122


LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



Opgang 27 Opgang 25

Stue - Blok 10 - Fremtidig Forhold



Opgang 27 Opgang 25

Kælder - Blok 10 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:


- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende trægulv
- Ny indvendig forsatsvæg med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale
- Ny Kvistvæg, Letvæg med zinkbeklædning
- Ny isolering af skunkvægge
- Nyt gulv, Parket, 22 mm
- Nyt gulv, Fliser, 100x100 mm
- Nyt tag med fast undertag og ny isolering
- NL Nyt nedløb

NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanvæarn.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavle boliger.
- Nye gulve på værelser ved gavle i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Nye sanitet og overflader på badeværelser.
- Ny isolering under vinduer (fremgår ikke på etagerplaner)

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 10 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold


GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L10_N101

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT	LANDSKABSARKITEKT	INGENIØR
Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Norconsult Danmark Tingvej 11, 3. DK-8800 Viborg TEL. +45 4488 2000

== AKT 6809636 == [Indsendelse nr. 1 - Ansøgningsmateriale] == Dokument 119 == [008-0_A5_K01_H1_L10_N003 - Etageplaner - Blok 10 - Tagplan - Eksis. Nedrivning] ==



Tag - Blok 10 - Eksisterende og nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

OBS. Tegningen skal printes i farver


- Eksisterende døre, der bevares
- Eksisterende døre, der nedrives
- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende tag
- Bygningsdel der nedrives, der er snittet igennem
- Bygningsdel der nedrives, der ikke er snittet igennem
- Hultagning i eksisterende bygningsdel

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvæern nedrives.
- Eksisterende sanitet og overflader på badeværelser nedrives.
- Eksisterende indvendige forsatsvæg ved gavleboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Eksisterende gulve på værelser ved gavleboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Udsparinger og hultagning for fremtidige installationer og kanaler fremgår ikke på tegninger.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



008-0_A5_K01_H1_L10_N003

REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 10 - Tagplan - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	**SAG**	22008
KONTR.	PH	**DATO**	2024.09.23
TEGN.	NM	**MÅL**	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L10_N003

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122


LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



Opgang 27 Opgang 25

2. sal - Blok 10 - Eksisterende og nedrivning



Opgang 27 Opgang 25

1. sal - Blok 10 - Eksisterende og nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

OBS. Tegningen skal printes i farver

- Eksisterende døre, der bevares
- Eksisterende døre, der nedrives
- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende tag
- Bygningsdel der nedrives, der er snittet igennem
- Bygningsdel der nedrives, der ikke er snittet igennem
- Hultagning i eksisterende bygningsdel


NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvæarn nedrives.
- Eksisterende sanitet og overflader på badeværelser nedrives.
- Eksisterende indvendige forsatsvæg ved gavlebeliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Eksisterende gulve på værelser ved gavlebeliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Udsparinger og hultagning for fremtidige installationer og kanaler fremgår ikke på tegninger.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

008-0_A5_K01_H1_L10_N002



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500


Etageplaner - Blok 10 - 1. sal og 2. sal - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L10_N002


Nordic Office of Architecture

ARKITEKT	LANDSKABSARKITEKT	INGENIØR
Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Norconsult Danmark Tingvej 11, 3. DK-8800 Viborg TEL. +45 4488 2000



Opgang 27 Opgang 25

Stue - Blok 10 - Eksisterende og nedrivning



Opgang 27 Opgang 25

Kælder - Blok 10 - Eksisterende og nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

OBS. Tegningen skal printes i farver


- Eksisterende døre, der bevares
- Eksisterende døre, der nedrives
- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende tag
- Bygningsdel der nedrives, der er snittet igennem
- Bygningsdel der nedrives, der ikke er snittet igennem
- Hultagning i eksisterende bygningsdel

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvæm nedrives.
- Eksisterende sanitet og overflader på badeværelser nedrives.
- Eksisterende indvendige forsatsvæg ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Eksisterende gulve på værelser ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Udsparinger og hultagning for fremtidige installationer og kanaler fremgår ikke på tegninger.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 10 - Kælder og stueetage - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100


Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L10_N001

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



Tag - Blok 1 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:

Nyt tag med fast undertag og ny isolering


NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanvæern.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavle boliger.
- Nye gulve på værelser ved gavle i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Nye sanitet og overflader på badeværelser.
- Ny isolering under vinduer (fremgår ikke på etagerplaner)

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

008-0_A5_K01_H1_L1_N103



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 1 - Tagplan - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt


008-0_A5_K01_H1_L1_N103

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



Opgang 1 Opgang 3

2. sal - Blok 1 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:


- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende trægulv
- Ny indvendig forsatsvæg med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale
- Ny Kvistvæg, Letvæg med zinkbeklædning
- Ny isolering af skunkvægge
- Nyt gulv, Parket, 22 mm
- Nyt gulv, Fliser, 100x100 mm
- Nyt tag med fast undertag og ny isolering
- NL Nyt nedløb

NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanvæarm.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavle boliger.
- Nye gulve på værelser ved gavle i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Nye sanitet og overflader på badeværelser.
- Ny isolering under vinduer (fremgår ikke på etagerplaner)

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:


008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



Opgang 1 Opgang 3

1. sal - Blok 1 - Fremtidig Forhold

008-0_A5_K01_H1_L1_N102



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500


Etageplaner - Blok 1 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L1_N102


Nordic Office of Architecture

ARKITEKT	LANDSKABSARKITEKT	INGENIØR
Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Norconsult Danmark Tingvej 11, 3. DK-8800 Viborg TEL. +45 4488 2000



Opgang 1 Opgang 3

Stue - Blok 1 - Fremtidig Forhold



Opgang 1 Opgang 3

Kælder - Blok 1 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:


- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende indvendig forsatsvæg åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale
- Eksisterende trægulv
- Ny indvendig forsatsvæg med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale
- Nyt gulv, Parket, 22 mm
- Nyt gulv, Fliser, 100x100 mm
- NL Nyt nedløb

NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanværn.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavie boliger.
- Nye gulve på værelser ved gavle i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Nye samlet og overflader på badeværelser.
- Ny isolering under vinduer (fremgår ikke på etageplaner)

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



008-0_A5_K01_H1_L1_N101

REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500


Etageplaner - Blok 1 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L1_N101

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT	LANDSKABSARKITEKT	INGENIØR
Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Norconsult Danmark Tingvej 11, 3. DK-8800 Viborg TEL. +45 4488 2000



Tag - Blok 1 - Eksisterende og nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

OBS. Tegningen skal printes i farver

- Eksisterende døre, der bevares
- Eksisterende døre, der nedrives
- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende tag
- Bygningsdel der nedrives, der er snittet igennem
- Bygningsdel der nedrives, der ikke er snittet igennem
- Hultagning i eksisterende bygningsdel


NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvæern nedrives.
- Eksisterende sanitet og overflader på badeværelser nedrives.
- Eksisterende indvendige forsatsvæg ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Eksisterende gulve på værelser ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Udsparinger og hultagning for fremtidige installationer og kanaler fremgår ikke på tegninger.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

008-0_A5_K01_H1_L1_N003



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 1 - Tagplan - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	**SAG**	22008
KONTR.	PH	**DATO**	2024.09.23
TEGN.	NM	**MÅL**	1 : 100

Myndighedsprojekt


008-0_A5_K01_H1_L1_N003

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



Opgang 1 Opgang 3

2. sal - Blok 1 - Eksisterende og nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

OBS. Tegningen skal printes i farver


- Eksisterende døre, der bevares
- Eksisterende døre, der nedrives
- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende tag
- Bygningsdel der nedrives, der er snittet igennem
- Bygningsdel der nedrives, der ikke er snittet igennem
- Hultagning i eksisterende bygningsdel

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvæm nedrives.
- Eksisterende sanitet og overflader på badeværelser nedrives.
- Eksisterende indvendige forsatsvæg ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Eksisterende gulve på værelser ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Udsparinger og hultagning for fremtidige installationer og kanaler fremgår ikke på tegninger.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.


Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



Opgang 1 Opgang 3

1. sal - Blok 1 - Eksisterende og nedrivning



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 1 - 1. sal og 2. sal - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100


Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L1_N002

Nordic Office of Architecture


ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



Stue - Blok 1 - Eksisterende og nedrivning



Kælder - Blok 1 - Eksisterende og nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

OBS. Tegningen skal printes i farver


- Eksisterende døre, der bevares
- Eksisterende døre, der nedrives
- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende indvendig forsatsvæg åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale
- Bygningsdel der nedrives, der er snittet igennem
- Bygningsdel der nedrives, der ikke er snittet igennem
- Hultagning i eksisterende bygningsdel

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanværn nedrives.
- Eksisterende sanitet og overflader på badeværelser nedrives.
- Eksisterende indvendige forsatsvæg ved gavlebeliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Eksisterende gulve på værelser ved gavlebeliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Udsparinger og hultagning for fremtidige installationer og kanaler fremgår ikke på tegninger.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 1 - Kælder og stueetage - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MAL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L1_N001

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT	LANDSKABSARKITEKT	INGENIØR
Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Norconsult Danmark Tingvej 11, 3. DK-8800 Viborg TEL. +45 4488 2000




Signaturforklaring

- B — Beton container
- D — Deponi container
- J — Jern og metal Container
- M — Mursten og tegl container med skaktrør
- S — Sanitet og fliser container
- T — Træ container
- V — Vindue container
- Stillads med mulighed for at kunne gå under
- H — Materiale og mandskabshejs
- Materialeoplad område
- Mandskabs/ledelses skur i 2 plan
- Køreplader
- Kørevej
- Byggepladshegn
- Mødested i tilfælde af ulykke
- Førstehjælpsstation, m. øjenskyld, brandslukning og førstehjælp
- L — Midlertidig lysmast
- Eksisterende lysmast
- V — Brugsvandstilslutning
- B — Spildevandsbrønd tilslutning
- S — Kabelskab til tilslutning af byggestrøm, skurvogne mv.

NOTE:
- Byggepladstegning viser alle områder, hvor der skal udføres arbejde uden at tage højde for etaper.
- I udførselsfasen bygges der i etaper, hvor det kun arbejdes på 1 blok af gangen.
- B container placeres samme sted som M container, men i forskellige faser.
- Køreveje skal tilpasses an på hvilken blok som arbejdes på.

008-0_A5_K01_H0_L0_N001



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Byggepladsindretning

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	DJ	MÅL	1 : 500

Myndighedsprojekt

008-0_A5_K01_H0_L0_N001

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000

Tegningsnummer	Emne	Mål	Dato	Rev. dato
H0 - Oversigtsplaner				
008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning	1:500	2024.09.23	
H1 - Planer				
008-0_A5_K01_H1_L1_N001	Etageplaner - Blok 1 - Kælder og stueetage - Eksis./Nedrivning	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L1_N002	Etageplaner - Blok 1 - 1. sal og 2. sal - Eksis./Nedrivning	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L1_N003	Etageplaner - Blok 1 - Tagplan - Eksis./Nedrivning	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L1_N101	Etageplaner - Blok 1 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L1_N102	Etageplaner - Blok 1 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L1_N103	Etageplaner - Blok 1 - Tagplan - Fremtidige Forhold	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L2_N001	Etageplaner - Blok 2 - Kælder og stueetage - Eksis./Nedrivning	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L2_N002	Etageplaner - Blok 2 - 1. sal og 2. sal - Eksis./Nedrivning	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L2_N003	Etageplaner - Blok 2 - Tagplan - Eksis./Nedrivning	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L2_N101	Etageplaner - Blok 2 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L2_N102	Etageplaner - Blok 2 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L2_N103	Etageplaner - Blok 2 - Tagplan - Fremtidige Forhold	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L3_N001	Etageplaner - Blok 3 - Kælder og stueetage - Eksis./Nedrivning	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L3_N002	Etageplaner - Blok 3 - 1. sal og 2. sal - Eksis./Nedrivning	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L3_N003	Etageplaner - Blok 3 - Tagplan - Eksis./Nedrivning	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L3_N101	Etageplaner - Blok 3 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L3_N102	Etageplaner - Blok 3 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L3_N103	Etageplaner - Blok 3 - Tagplan - Fremtidige Forhold	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L4_N001	Etageplaner - Blok 4 - Kælder og stueetage - Eksis./Nedrivning	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L4_N002	Etageplaner - Blok 4 - 1. sal og 2. sal - Eksis./Nedrivning	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L4_N003	Etageplaner - Blok 4 - Tagplan - Eksis./Nedrivning	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L4_N101	Etageplaner - Blok 4 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L4_N102	Etageplaner - Blok 4 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L4_N103	Etageplaner - Blok 4 - Tagplan - Fremtidige Forhold	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L5_N001	Etageplaner - Blok 5 - Kælder og stueetage - Eksis./Nedrivning	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L5_N002	Etageplaner - Blok 5 - 1. sal og 2. sal - Eksis./Nedrivning	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L5_N003	Etageplaner - Blok 5 - Tagplan - Eksis./Nedrivning	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L5_N101	Etageplaner - Blok 5 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L5_N102	Etageplaner - Blok 5 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L5_N103	Etageplaner - Blok 5 - Tagplan - Fremtidige Forhold	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L6_N001	Etageplaner - Blok 6 - Kælder og stueetage - Eksis./Nedrivning	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L6_N002	Etageplaner - Blok 6 - 1. sal og 2. sal - Eksis./Nedrivning	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L6_N003	Etageplaner - Blok 6 - Tagplan - Eksis./Nedrivning	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L6_N101	Etageplaner - Blok 6 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L6_N102	Etageplaner - Blok 6 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L6_N103	Etageplaner - Blok 6 - Tagplan - Fremtidige Forhold	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L7_N001	Etageplaner - Blok 7 - Kælder og stueetage - Eksis./Nedrivning	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L7_N002	Etageplaner - Blok 7 - 1. sal og 2. sal - Eksis./Nedrivning	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L7_N003	Etageplaner - Blok 7 - Tagplan - Eksis./Nedrivning	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L7_N101	Etageplaner - Blok 7 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L7_N102	Etageplaner - Blok 7 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L7_N103	Etageplaner - Blok 7 - Tagplan - Fremtidige Forhold	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L8_N001	Etageplaner - Blok 8 - Kælder og stueetage - Eksis./Nedrivning	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L8_N002	Etageplaner - Blok 8 - 1. sal og 2. sal - Eksis./Nedrivning	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L8_N003	Etageplaner - Blok 8 - Tagplan - Eksis./Nedrivning	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L8_N101	Etageplaner - Blok 8 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L8_N102	Etageplaner - Blok 8 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L8_N103	Etageplaner - Blok 8 - Tagplan - Fremtidige Forhold	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L9_N001	Etageplaner - Blok 9 - Kælder og stueetage - Eksis./Nedrivning	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L9_N002	Etageplaner - Blok 9 - 1. sal og 2. sal - Eksis./Nedrivning	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L9_N003	Etageplaner - Blok 9 - Tagplan - Eksis./Nedrivning	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L9_N101	Etageplaner - Blok 9 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L9_N102	Etageplaner - Blok 9 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L9_N103	Etageplaner - Blok 9 - Tagplan - Fremtidige Forhold	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L10_N001	Etageplaner - Blok 10 - Kælder og stueetage - Eksis./Nedrivning	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L10_N002	Etageplaner - Blok 10 - 1. sal og 2. sal - Eksis./Nedrivning	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L10_N003	Etageplaner - Blok 10 - Tagplan - Eksis./Nedrivning	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L10_N101	Etageplaner - Blok 10 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L10_N102	Etageplaner - Blok 10 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L10_N103	Etageplaner - Blok 10 - Tagplan - Fremtidige Forhold	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L11_N001	Etageplaner - Blok 11 - Kælder og stueetage - Eksis./Nedrivning	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L11_N002	Etageplaner - Blok 11 - 1. sal og 2. sal - Eksis./Nedrivning	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L11_N003	Etageplaner - Blok 11 - Tagplan - Eksis./Nedrivning	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L11_N101	Etageplaner - Blok 11 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L11_N102	Etageplaner - Blok 11 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L11_N103	Etageplaner - Blok 11 - Tagplan - Fremtidige Forhold	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L12_N001	Etageplaner - Blok 12 - Kælder og stueetage - Eksis./Nedrivning	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L12_N002	Etageplaner - Blok 12 - 1. sal og 2. sal - Eksis./Nedrivning	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L12_N003	Etageplaner - Blok 12 - Tagplan - Eksis./Nedrivning	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L12_N101	Etageplaner - Blok 12 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L12_N102	Etageplaner - Blok 12 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H1_L12_N103	Etageplaner - Blok 12 - Tagplan - Fremtidige Forhold	1:100	2024.09.23	
H2 - Opstalter				
008-0_A5_K01_H2_L1_N001	Facader - Blok 1 - Eksis./Nedrivning	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H2_L1_N101	Facader - Blok 1 - Fremtidige Forhold	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H2_L2_N001	Facader - Blok 2 - Eksis./Nedrivning	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H2_L2_N101	Facader - Blok 2 - Fremtidige Forhold	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H2_L3_N001	Facader - Blok 3 - Eksis./Nedrivning	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H2_L3_N101	Facader - Blok 3 - Fremtidige Forhold	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H2_L4_N001	Facader - Blok 4 - Eksis./Nedrivning	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H2_L4_N101	Facader - Blok 4 - Fremtidige Forhold	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H2_L5_N001	Facader - Blok 5 - Eksis./Nedrivning	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H2_L5_N101	Facader - Blok 5 - Fremtidige Forhold	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H2_L6_N001	Facader - Blok 6 - Eksis./Nedrivning	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H2_L6_N101	Facader - Blok 6 - Fremtidige Forhold	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H2_L7_N001	Facader - Blok 7 - Eksis./Nedrivning	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H2_L7_N101	Facader - Blok 7 - Fremtidige Forhold	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H2_L8_N001	Facader - Blok 8 - Eksis./Nedrivning	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H2_L8_N101	Facader - Blok 8 - Fremtidige Forhold	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H2_L9_N001	Facader - Blok 9 - Eksis./Nedrivning	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H2_L9_N101	Facader - Blok 9 - Fremtidige Forhold	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H2_L10_N001	Facader - Blok 10 - Eksis./Nedrivning	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H2_L10_N101	Facader - Blok 10 - Fremtidige Forhold	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H2_L11_N001	Facader - Blok 11 - Eksis./Nedrivning	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H2_L11_N101	Facader - Blok 11 - Fremtidige Forhold	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H2_L12_N001	Facader - Blok 12 - Eksis./Nedrivning	1:100	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H2_L12_N101	Facader - Blok 12 - Fremtidige Forhold	1:100	2024.09.23	
H3 - Snit				
008-0_A5_K01_H3_L0_N001	Tværsnit TA-TA - Blok 4 og 9 - Tilgængelige boliger - Eksis./Nedrivning	1:20	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H3_L0_N002	Tværsnit TC-TC, - Blok 4 og 9 - Tilgængelige boliger - Eksis./Nedrivning	1:20	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H3_L0_N003	Delsnit D - Blok 1-12 - Gavle - Eksis./Nedrivning	1:20	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H3_L0_N101	Tværsnit TA-TA - Blok 4 og 9 - Tilgængelige boliger - Fremtidig Forhold	1:20	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H3_L0_N103	Tværsnit TC-TC - Blok 4 og 9 - Tilgængelige boliger - Fremtidig Forhold	1:20	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H3_L0_N104	Delsnit D - Blok 1-12 - Gavle - Fremtidig Forhold	1:20	2024.09.23	
H4 - Bygningsdelstegninger				
008-0_A5_K01_H4_L4_N101	Tilgængelige boliger - Stueetage	1:50	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H4_L4_N102	Tilgængelige boliger - 1. sal	1:50	2024.09.23	
008-0_A5_K01_H4_L4_N103	Tilgængelige boliger - 2. sal	1:50	2024.09.23	

REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Tegningsliste - Arkitektur

GODK.	AS	**SAG**	22008
KONTR.	PH	**DATO**	2024.09.23
TEGN.	NM	**MÅL**	

Myndighedsprojekt

008-0_A5_K01_C07

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000

Ansøgning for BR18 - Servicemål Etagebyggeri boliger

Rudersdal Kommune

Bistruplund 9, 3460 Birkerød

Fase: Ansøgning
BOM-nummer: byg-2024-674156
Klassifikation: KLnr: 02.34.02 P19 B
Indsendelse nr.: 1 (23-09-2024 21:24)

Projekt: 008-0 Bistruplund

Ansøgningstyper:	Etageboligbyggeri (hed tidligere: Lejligheder og boliger med vandret lejlighedsskel)

Sted(er)

Ejendomme:	BFE Nummer: 9038616
Bygninger:	Bygningsnummer: 4, BFE nummer: 9038616, BBR anvendelse: 140 Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus.
Matrikler:	Matrikel nr.: 5eu, Ejerlav: Bistrup By, Bistrup

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Allan Sørensen CVR: 77355413 (Indsendt af)	Projektejer	Bredgade 25X, 1260 København K allan.sorensen@nordicarch.com +45 48771146
John Kim Fletting	Kan udfylde og indsende ansøgningen	Gammelmosevej 76, 2800 Kgs. Lyngby johnkim1503@gmail.com +45 42422836
Kasper Olesen Skriver CVR: 77355413	Kan udfylde og indsende ansøgningen	Tingvej 11 3, 8800 Viborg kasper.skriver@norconsult.com +45 25407416

Fuldmagt

- é Jeg er ejer af ejendommen.
- é Jeg har behov for en fuldmagt fra en ejer af ejendommen (digital fuldmagt).
- þ Jeg har behov for en fuldmagt fra en ejer, som ikke har adgang til at give en digital fuldmagt (denne er f.eks. fritaget for digital selvbetjening) - og har derfor behov for en skriftlig ikke-digital fuldmagt.

Skriftlig ikke-digital fuldmagt

Bilag
008-0_K00_C04.1_Fuldmagt.jpg

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Kontaktoplysninger på ejeren (Obligatorisk) UDFYLDT

Navn	Lejerbo, John Kim Fletting
Adresse	Gammel Køge Landevej 26
Telefon	70121310
E-mail	XJKF@lejerbo.dk
Evt. CVR-nr.	

Planlagt arbejde (Obligatorisk) UDFYLDT

Beskriv kort dit arbejde her	Der henvises til vedlagte dokumenter iht. dokumentfortegnelsen: 008-0_K00_C01.4_Dokumentfortegnelse myndighedsprojekt Ansøgning gælder for 6 bygninger på matrikel 5eu og 6 bygninger på matrikel 5bt.

Vælg hus- og byggetype (Obligatorisk) UDFYLDT

Hustype	Etageejendomme med beboelse
Byggetype	Ombygning

Foretages der udvendige ændringer? (Obligatorisk) UDFYLDT

Foretages der udvendige ændringer?	Ja

Situationsplan UDFYLDT

Bilag

008-0_K02_H1_L0_N102.pdf
008-0_K02_H3_L0_N301.pdf
008-0_K06_H1_L0_N001.pdf
008-0_K02_H1_L0_N103.pdf
008-0_K02_H1_L0_N104.pdf
008-0_K02_H1_L0_N101.pdf
008-0_K02_C07_Tegningsliste_LARK.pdf
008-0_K02_H0_L0_N001.pdf

Plantegninger (Obligatorisk)

UDFYLDT

Bilag

008-0_A5_K01_H1_L5_N001 - Etageplaner - Blok 5 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H1_L8_N001 - Etageplaner - Blok 8 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H1_L9_N102 - Etageplaner - Blok 9 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_K00_C11.3_Genhusningsplan.pdf
008-0_A5_K01_H1_L9_N001 - Etageplaner - Blok 9 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H1_L11_N101 - Etageplaner - Blok 11 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L10_N003 - Etageplaner - Blok 10 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H1_L3_N102 - Etageplaner - Blok 3 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L9_N103 - Etageplaner - Blok 9 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L7_N003 - Etageplaner - Blok 7 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H1_L3_N103 - Etageplaner - Blok 3 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L1_N103 - Etageplaner - Blok 1 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L10_N101 - Etageplaner - Blok 10 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L7_N001 - Etageplaner - Blok 7 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H1_L4_N003 - Etageplaner - Blok 4 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H1_L5_N102 - Etageplaner - Blok 5 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L4_N103 - Etageplaner - Blok 4 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L6_N101 - Etageplaner - Blok 6 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L3_N101 - Etageplaner - Blok 3 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L6_N001 - Etageplaner - Blok 6 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H1_L1_N001 - Etageplaner - Blok 1 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H1_L7_N102 - Etageplaner - Blok 7 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L1_N101 - Etageplaner - Blok 1 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L2_N102 - Etageplaner - Blok 2 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L5_N002 - Etageplaner - Blok 5 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H1_L4_N102 - Etageplaner - Blok 4 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_K00_C11.1_Tidsplan.pdf
008-0_A5_K01_H1_L12_N102 - Etageplaner - Blok 12 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L2_N002 - Etageplaner - Blok 2 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_K00_C06.3_Forhåndsdialogmøde 2023-09-28.pdf
008-0_A5_K01_H1_L11_N002 - Etageplaner - Blok 11 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H1_L7_N101 - Etageplaner - Blok 7 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L9_N101 - Etageplaner - Blok 9 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L10_N001 - Etageplaner - Blok 10 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H0_L0_N001 - Byggepladsindretning.pdf
008-0_A5_K01_H1_L4_N002 - Etageplaner - Blok 4 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H1_L1_N003 - Etageplaner - Blok 1 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_K00_C06.3_Forhåndsdialogmøde 2024-06-18.pdf
008-0_A5_K01_H1_L2_N003 - Etageplaner - Blok 2 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H1_L8_N003 - Etageplaner - Blok 8 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H1_L3_N003 - Etageplaner - Blok 3 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H1_L11_N003 - Etageplaner - Blok 11 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H1_L7_N002 - Etageplaner - Blok 7 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H1_L4_N101 - Etageplaner - Blok 4 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L10_N002 - Etageplaner - Blok 10 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H1_L7_N103 - Etageplaner - Blok 7 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L12_N103 - Etageplaner - Blok 12 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H4_L4_N101 - Tilgængelige boliger - Stueetage.pdf
008-0_A5_K01_H1_L8_N002 - Etageplaner - Blok 8 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H1_L1_N002 - Etageplaner - Blok 1 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H1_L5_N103 - Etageplaner - Blok 5 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L11_N001 - Etageplaner - Blok 11 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H1_L2_N101 - Etageplaner - Blok 2 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L12_N002 - Etageplaner - Blok 12 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H1_L3_N001 - Etageplaner - Blok 3 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H1_L12_N001 - Etageplaner - Blok 12 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf

008-0_A5_K01_H1_L6_N002 - Etageplaner - Blok 6 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H1_L11_N102 - Etageplaner - Blok 11 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L6_N003 - Etageplaner - Blok 6 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H1_L5_N003 - Etageplaner - Blok 5 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_K00_C04.1_Ansøgning om byggetilladelse.pdf
008-0_A5_K01_H1_L12_N003 - Etageplaner - Blok 12 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H1_L11_N103 - Etageplaner - Blok 11 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L2_N103 - Etageplaner - Blok 2 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L12_N101 - Etageplaner - Blok 12 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L8_N101 - Etageplaner - Blok 8 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L6_N102 - Etageplaner - Blok 6 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L10_N102 - Etageplaner - Blok 10 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L1_N102 - Etageplaner - Blok 1 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_K00_C01.4_Dokumentfortegnelse myndighedsprojekt.pdf
008-0_A5_K01_H1_L6_N103 - Etageplaner - Blok 6 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L8_N103 - Etageplaner - Blok 8 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L9_N002 - Etageplaner - Blok 9 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H1_L10_N103 - Etageplaner - Blok 10 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L8_N102 - Etageplaner - Blok 8 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L9_N003 - Etageplaner - Blok 9 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H4_L4_N102 - Tilgængelige boliger - 1. sal.pdf
008-0_A5_K01_C07 - Tegningsliste - Arkitektur.pdf
008-0_A5_K01_H1_L2_N001 - Etageplaner - Blok 2 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H1_L3_N002 - Etageplaner - Blok 3 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H1_L5_N101 - Etageplaner - Blok 5 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H4_L4_N103 - Tilgængelige boliger - 2. sal.pdf
008-0_A5_K01_H1_L4_N001 - Etageplaner - Blok 4 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf

Facadetegninger (Obligatorisk)

UDFYLDT

Bilag

008-0_A5_K01_H2_L5_N001 - Facader - Blok 5 - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H2_L12_N001 - Facader - Blok 12 - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H2_L10_N001 - Facader - Blok 10 - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H2_L3_N101 - Facader - Blok 3 - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H2_L9_N101 - Facader - Blok 9 - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H2_L1_N101 - Facader - Blok 1 - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H2_L7_N101 - Facader - Blok 7 - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H2_L6_N101 - Facader - Blok 6 - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H2_L4_N101 - Facader - Blok 4 - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H2_L10_N101 - Facader - Blok 10 - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H2_L8_N101 - Facader - Blok 8 - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H2_L4_N001 - Facader - Blok 4 - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H2_L11_N001 - Facader - Blok 11 - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H2_L8_N001 - Facader - Blok 8 - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H2_L12_N101 - Facader - Blok 12 - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H2_L3_N001 - Facader - Blok 3 - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H2_L6_N001 - Facader - Blok 6 - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H2_L11_N101 - Facader - Blok 11 - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H2_L9_N001 - Facader - Blok 9 - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H2_L2_N101 - Facader - Blok 2 - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H2_L2_N001 - Facader - Blok 2 - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H2_L7_N001 - Facader - Blok 7 - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H2_L1_N001 - Facader - Blok 1 - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H2_L5_N101 - Facader - Blok 5 - Fremtidige Forhold.pdf

Snittegninger

UDFYLDT

Bilag

008-0_A5_K01_H3_L0_N001 - Tværsnit TA-TA - Blok 4 og 9 - Tilgængelige boliger - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H3_L0_N003 - Delsnit D - Blok 1-12 - Gavle - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H3_L0_N101 - Tværsnit TA-TA - Blok 4 og 9 - Tilgængelige boliger - Fremtidig Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H3_L0_N104 - Delsnit D - Blok 1-12 - Gavle - Fremtidig Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H3_L0_N103 - Tværsnit TC-TC - Blok 4 og 9 - Tilgængelige boliger - Fremtidig Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H3_L0_N002 - Tværsnit TC-TC, - Blok 4 og 9 - Tilgængelige boliger - Eksis. Nedrivning.pdf

Helhedsvurdering — IKKE UDFYLDT

Ubebyggede arealer — IKKE UDFYLDT

Brandklasse — UDFYLDT

Ændrer du på forhold omkring brandsikkerhed? Ja

Hjælp til at bestemme brandklasse svar — UDFYLDT

Orientering
Markeret: Jeg har læst og forstået ovenstående

Indplacering i brandklasse (Obligatorisk) — UDFYLDT

Vælg en brandklasse: Fritaget for indplacering

Dokumentation for valg af brandklasse (Obligatorisk) — UDFYLDT

Redegørelse:

Bilag

008-0_K20_C08.1 - Brandteknisk redegørelse.pdf

Erklæring vedr. om byggeriet er indsatstaktisk traditionelt (Obligatorisk) — UDFYLDT

Erklæring vedr. om byggeriet er indsatstaktisk traditionelt: Jeg ændrer ikke på eksisterende og lovlige indsatsforhold.

Konstruktionsklasse — UDFYLDT

Ændres der på bærende konstruktioner eller de statiske virkemåder? Ja

Er gulv i øverste etage placeret højere end 12m over udvendigt terræn? Nej

Er der tale om simple og traditionelle ombygninger og forandringer i eksisterende og traditionelle konstruktioner eller konstruktionsafsnit. Ja

Hjælp til at bestemme konstruktionsklasse svar

IKKE UDFYLDT

Indplacering i konstruktionsklasse (Obligatorisk)

UDFYLDT

Vælg en konstruktionsklasse	Konstruktionsklasse 1

Dokumentation for valg af konstruktionsklasse (Obligatorisk)

UDFYLDT

Redegørelse:

Bilag

008-0_K09_C08.1_A1.1 Konstruktionsgrundlag.pdf

Dokumentation for valg af Konstruktionsklasse (Obligatorisk)

UDFYLDT

Konsekvensklasse	CC2
Konstruktionens kompleksitet (§487)	Simpel konstruktion
Erfaring med konstruktionstypen (§488)	Traditionel
Du bedes redegøre for, hvilke konstruktioner der anvendes i byggeriet, evt. suppleret med konstruktionstegninger der underbygger konstruktionens kompleksitet og erfaringen med konstruktionstypen.	

Bilag

008-0_K09_C08.1_B1.1 Statisk projektredegørelse bygværk.pdf
008-0_K09_C08.1_B3.1.1 Statisk kontrolrapport projektering bygværk.pdf
008-0_K09_C08.1_B2.2.1 Statisk kontrolplan udførelse bygværk.pdf
008-0_K09_C08.1_A1.1 Konstruktionsgrundlag.pdf
008-0_K09_C08.1_B2.1.1 Statisk kontrolplan projektering bygværk.pdf

Hjælp til tekniske kapitler (Obligatorisk)

UDFYLDT

Orientering
Markeret: Jeg har læst og forstået ovenstående

Erklæring om tekniske forhold (Obligatorisk)

UDFYLDT

Kap. 2 Adgangsforhold (§ 48 - § 62)	Ja
Kap. 3 Affaldssystemer (§ 63 - § 68)	Nej
Kap. 4 Afløb (§ 69 - § 81)	Ja
Kap. 5 Brand (§ 82 - § 158)	Nej
Kap. 6 Brugerbetjente anlæg (§ 159 - § 160)	Nej
Kap. 7 Byggepladsen og udførelsen af byggearbejde (§ 161 - § 165)	Ja

Kap. 9 Bygningens indretning (§ 196 - § 241)	Ja
Kap. 10 Elevatorer (§ 242 - § 249)	Ja
Kap. 11 Energiforbrug (§ 250 - § 298)	Ja
Kap. 12 Energiforsyningsanlæg i tilknytning til bygninger (§ 299 - § 328)	Nej
Kap. 13 Forurening (§ 329 - § 333)	Ja
Kap. 14 Fugt og vådrum (§ 334 - § 339)	Ja
Kap. 15 Konstruktioner (§ 340 - § 357)	Ja
Kap. 16 Legepladser mv. (§ 358 - § 367)	Nej
Kap. 17 Lydforhold (§ 368 - § 376)	Ja
Kap. 18 Lys og udsyn (§ 377 - § 384)	Ja
Kap. 19 Termisk indeklima og installationer til varme- og køleanlæg (§ 385 - § 392)	Ja
Kap. 21 Vand (§ 403 - § 419)	Ja
Kap. 22 Ventilation (§ 420 - § 452)	Ja

Byggeskadeforsikring - Tilbud

UDFYLDT

- ○ Jeg vedlægger tilbud på en byggeskadeforsikring.
- ○ Jeg etablerer ikke en ny bolig eller flere nye boliger.
- ○ Jeg opfører boligen til mig selv (selvbygger). Vedhæftet er en underskrevet "Tro og love erklæring ved selv-byg", jf. byggelovens § 25 A, stk. 2, nr. 5.
- ○ Byggeriet opføres til udlejning. Vedhæftet er en underskrevet "Tro og love erklæring ved opførelse af udlejningsejendomme", jf. byggelovens § 25 A, stk. 2, nr. 6.
- ● Byggeriet opføres af en offentlig bygherre, og/eller byggeriet er dækket af byggeskadefonden, jf. byggelovens § 25 A, stk. 2, nr. 1, 2, og 3.
- ○ Jeg etablerer et nyt sommerhus, og kravet er ikke relevant.

Dispensation fra bygningsreglementet

(Obligatorisk)

UDFYLDT

Det ansøgte kræver ikke dispensation fra bygningsreglementets tekniske bestemmelser.

Valgfrit felt til yderligere beskrivelse

Byggearbejde i forhold til lokalplan(er) og byplanvedtægt(er)

(Obligatorisk) UDFYLDT

Redegørelse:

Bilag

008-0_K08_C08.1_Ventilationsnotat.pdf

Tinglyste servitutter

IKKE UDFYLDT

Tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen til bygningsarbejde

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Ikke relevant for sagen.

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

UDFYLDT

Redegørelse:

Ikke relevant for sagen.

Tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Ikke relevant for sagen.

Tilladelse vedr. jordforurening

IKKE UDFYLDT

Tilladelse efter vejlovgivningen

IKKE UDFYLDT

Dispensation fra museumsloven

IKKE UDFYLDT

Vælg en bygning

UDFYLDT

Valgte bygninger

- Bistrup By, Bistrup - 5eu
  - Bygning 4, 296 m², Bistruplund 9, 3460 Birkerød, BFE Nummer: 9038616, Ejendomsnummer: 18517
    BFE nummer: 9038616
    BBR anvendelse: 140 Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus.
    BBR arealer: 296 m² bebygget, 748 m² bolig, 592 m² samlet.

BBR-oplysninger vedrørende byggerarbejde, der ikke er enfamiliehuse

IKKE UDFYLDT

Samlet oversigt over bilag

Bilag for 1. indsendelse (23-09-2024)	Dokumentationskrav
008-0_A5_K01_H1_L5_N001 - Etageplaner - Blok 5 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_K02_H1_L0_N102.pdf	Ansøgning: Situationsplan
008-0_A5_K01_H1_L8_N001 - Etageplaner - Blok 8 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H3_L0_N002 - Tværsnit TC-TC, - Blok 4 og 9 - Tilgængelige boliger - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Snittegninger
008-0_K00_C11.3_Genhusningsplan.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H1_L9_N102 - Etageplaner - Blok 9 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_K09_C08.1_B1.1 Statisk projektredegørelse bygværk.pdf	Ansøgning: Dokumentation for valg af Konstruktionsklasse
008-0_A5_K01_H2_L9_N101 - Facader - Blok 9 - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Facadetegninger
008-0_A5_K01_H1_L3_N102 - Etageplaner - Blok 3 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H1_L9_N001 - Etageplaner - Blok 9 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H1_L3_N103 - Etageplaner - Blok 3 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H1_L6_N101 - Etageplaner - Blok 6 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H2_L9_N001 - Facader - Blok 9 - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Facadetegninger
008-0_A5_K01_H1_L10_N101 - Etageplaner - Blok 10 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H2_L1_N001 - Facader - Blok 1 - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Facadetegninger
008-0_K09_C08.1_A1.1 Konstruktionsgrundlag.pdf	Ansøgning: Dokumentation for valg af konstruktionsklasse Ansøgning: Dokumentation for valg af Konstruktionsklasse
008-0_A5_K01_H1_L5_N102 - Etageplaner - Blok 5 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H1_L6_N001 - Etageplaner - Blok 6 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H1_L11_N101 - Etageplaner - Blok 11 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H1_L7_N001 - Etageplaner - Blok 7 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H1_L4_N003 - Etageplaner - Blok 4 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H1_L7_N003 - Etageplaner - Blok 7 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H1_L9_N103 - Etageplaner - Blok 9 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H1_L4_N103 - Etageplaner - Blok 4 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H1_L3_N101 - Etageplaner - Blok 3 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H2_L5_N001 - Facader - Blok 5 - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Facadetegninger
008-0_A5_K01_H2_L6_N001 - Facader - Blok 6 - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Facadetegninger
008-0_A5_K01_H1_L10_N003 - Etageplaner - Blok 10 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_K02_H1_L0_N104.pdf	Ansøgning: Situationsplan
008-0_K09_C08.1_B3.1.1 Statisk kontrolrapport projektering bygværk.pdf	Ansøgning: Dokumentation for valg af Konstruktionsklasse
008-0_A5_K01_H1_L1_N103 - Etageplaner - Blok 1 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H2_L2_N101 - Facader - Blok 2 - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Facadetegninger
008-0_K02_H1_L0_N103.pdf	Ansøgning: Situationsplan
008-0_A5_K01_H1_L12_N103 - Etageplaner - Blok 12 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H2_L11_N101 - Facader - Blok 11 - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Facadetegninger
008-0_A5_K01_H1_L3_N003 - Etageplaner - Blok 3 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H1_L1_N002 - Etageplaner - Blok 1 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Plantegninger

008-0_A5_K01_H1_L1_N101 - Etageplaner - Blok 1 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H2_L7_N101 - Facader - Blok 7 - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Facadetegninger
008-0_K09_C08.1_B2.2.1 Statisk kontrolplan udførelse bygværk.pdf	Ansøgning: Dokumentation for valg af Konstruktionsklasse
008-0_K02_H3_L0_N301.pdf	Ansøgning: Situationsplan
008-0_A5_K01_H2_L3_N101 - Facader - Blok 3 - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Facadetegninger
008-0_A5_K01_H1_L4_N002 - Etageplaner - Blok 4 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H1_L10_N002 - Etageplaner - Blok 10 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H1_L2_N102 - Etageplaner - Blok 2 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_K08_C08.1_Ventilationsnotat.pdf	Ansøgning: Byggearbejde i forhold til lokalplan(er) og byplanvedtægt(er)
008-0_A5_K01_H2_L7_N001 - Facader - Blok 7 - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Facadetegninger
008-0_A5_K01_H2_L12_N001 - Facader - Blok 12 - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Facadetegninger
008-0_A5_K01_H1_L1_N001 - Etageplaner - Blok 1 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H1_L11_N002 - Etageplaner - Blok 11 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H3_L0_N003 - Delsnit D - Blok 1-12 - Gavle - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Snittegninger
008-0_A5_K01_H1_L2_N003 - Etageplaner - Blok 2 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H0_L0_N001 - Byggepladsindretning.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H2_L10_N101 - Facader - Blok 10 - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Facadetegninger
008-0_A5_K01_H1_L5_N002 - Etageplaner - Blok 5 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H3_L0_N104 - Delsnit D - Blok 1-12 - Gavle - Fremtidig Forhold.pdf	Ansøgning: Snittegninger
008-0_A5_K01_H1_L8_N002 - Etageplaner - Blok 8 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H1_L8_N003 - Etageplaner - Blok 8 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_K00_C06.3_Forhåndsdialogmøde 2024-06-18.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H1_L4_N102 - Etageplaner - Blok 4 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H3_L0_N001 - Tværsnit TA-TA - Blok 4 og 9 - Tilgængelige boliger - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Snittegninger
008-0_A5_K01_H1_L4_N101 - Etageplaner - Blok 4 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H1_L5_N103 - Etageplaner - Blok 5 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_K00_C06.3_Forhåndsdialogmøde 2023-09-28.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H2_L3_N001 - Facader - Blok 3 - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Facadetegninger
008-0_A5_K01_H1_L11_N003 - Etageplaner - Blok 11 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H2_L10_N001 - Facader - Blok 10 - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Facadetegninger
008-0_A5_K01_H1_L1_N003 - Etageplaner - Blok 1 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H2_L2_N001 - Facader - Blok 2 - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Facadetegninger
008-0_A5_K01_H1_L7_N002 - Etageplaner - Blok 7 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H1_L7_N101 - Etageplaner - Blok 7 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H4_L4_N101 - Tilgængelige boliger - Stueetage.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H1_L12_N102 - Etageplaner - Blok 12 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_K00_C04.1_Fuldmagt.jpg	Ansøgning: Skriftlig ikke-digital fuldmagt
008-0_A5_K01_H1_L10_N001 - Etageplaner - Blok 10 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H1_L7_N103 - Etageplaner - Blok 7 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_K06_H1_L0_N001.pdf	Ansøgning: Situationsplan

008-0_A5_K01_H1_L11_N001 - Etageplaner - Blok 11 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H1_L2_N002 - Etageplaner - Blok 2 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H2_L1_N101 - Facader - Blok 1 - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Facadetegninger
008-0_A5_K01_H1_L9_N101 - Etageplaner - Blok 9 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H1_L7_N102 - Etageplaner - Blok 7 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_K00_C11.1_Tidsplan.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H1_L8_N103 - Etageplaner - Blok 8 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_K02_C07_Tegningsliste_LARK.pdf	Ansøgning: Situationsplan
008-0_A5_K01_H1_L12_N003 - Etageplaner - Blok 12 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H1_L1_N102 - Etageplaner - Blok 1 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H2_L4_N101 - Facader - Blok 4 - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Facadetegninger
008-0_K02_H0_L0_N001.pdf	Ansøgning: Situationsplan
008-0_A5_K01_H1_L6_N002 - Etageplaner - Blok 6 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H2_L6_N101 - Facader - Blok 6 - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Facadetegninger
008-0_A5_K01_H3_L0_N103 - Tværsnit TC-TC - Blok 4 og 9 - Tilgængelige boliger - Fremtidig Forhold.pdf	Ansøgning: Snittegninger
008-0_A5_K01_H1_L6_N102 - Etageplaner - Blok 6 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_K00_C01.4_Dokumentfortegnelse myndighedsprojekt.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_C07 - Tegningsliste - Arkitektur.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H2_L11_N001 - Facader - Blok 11 - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Facadetegninger
008-0_A5_K01_H3_L0_N101 - Tværsnit TA-TA - Blok 4 og 9 - Tilgængelige boliger - Fremtidig Forhold.pdf	Ansøgning: Snittegninger
008-0_A5_K01_H1_L6_N103 - Etageplaner - Blok 6 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_K20_C08.1 - Brandteknisk redegørelse.pdf	Ansøgning: Dokumentation for valg af brandklasse
008-0_A5_K01_H1_L2_N001 - Etageplaner - Blok 2 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H1_L11_N103 - Etageplaner - Blok 11 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H1_L12_N002 - Etageplaner - Blok 12 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H4_L4_N102 - Tilgængelige boliger - 1. sal.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H1_L12_N001 - Etageplaner - Blok 12 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H1_L10_N103 - Etageplaner - Blok 10 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H1_L5_N003 - Etageplaner - Blok 5 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H1_L6_N003 - Etageplaner - Blok 6 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H1_L2_N101 - Etageplaner - Blok 2 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H1_L9_N002 - Etageplaner - Blok 9 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H2_L8_N001 - Facader - Blok 8 - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Facadetegninger
008-0_A5_K01_H1_L2_N103 - Etageplaner - Blok 2 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H1_L11_N102 - Etageplaner - Blok 11 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H1_L9_N003 - Etageplaner - Blok 9 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H1_L3_N001 - Etageplaner - Blok 3 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H1_L8_N102 - Etageplaner - Blok 8 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Plantegninger

008-0_A5_K01_H2_L5_N101 - Facader - Blok 5 - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Facadetegninger
008-0_A5_K01_H1_L12_N101 - Etageplaner - Blok 12 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H2_L8_N101 - Facader - Blok 8 - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Facadetegninger
008-0_A5_K01_H1_L8_N101 - Etageplaner - Blok 8 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H2_L12_N101 - Facader - Blok 12 - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Facadetegninger
008-0_A5_K01_H1_L10_N102 - Etageplaner - Blok 10 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H2_L4_N001 - Facader - Blok 4 - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Facadetegninger
008-0_K02_H1_L0_N101.pdf	Ansøgning: Situationsplan
008-0_K00_C04.1_Ansøgning om byggetilladelse.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H1_L3_N002 - Etageplaner - Blok 3 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H1_L4_N001 - Etageplaner - Blok 4 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_K09_C08.1_B2.1.1 Statisk kontrolplan projektering bygværk.pdf	Ansøgning: Dokumentation for valg af Konstruktionsklasse
008-0_A5_K01_H4_L4_N103 - Tilgængelige boliger - 2. sal.pdf	Ansøgning: Plantegninger
008-0_A5_K01_H1_L5_N101 - Etageplaner - Blok 5 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Plantegninger

Tidligere indsendelser

Der er ingen tidligere versioner

Til:
Fra: Allan Sørensen (Allan.Sorensen@nordicarch.com)
Titel: Indsendelse nr. 1
E-mailtitel:
Sendt: 23-09-2024 21:28
Bilag: Hoveddokument for ansøgningen.pdf; 008-0_A5_K01_C07 - Tegningsliste - Arkitektur.pdf; 008-0_A5_K01_H0_L0_N001 - Byggepladsindretning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L1_N001 - Etageplaner - Blok 1 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L1_N002 - Etageplaner - Blok 1 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L1_N003 - Etageplaner - Blok 1 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L1_N101 - Etageplaner - Blok 1 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L1_N102 - Etageplaner - Blok 1 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L1_N103 - Etageplaner - Blok 1 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L10_N001 - Etageplaner - Blok 10 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L10_N002 - Etageplaner - Blok 10 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L10_N003 - Etageplaner - Blok 10 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L10_N101 - Etageplaner - Blok 10 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L10_N102 - Etageplaner - Blok 10 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L10_N103 - Etageplaner - Blok 10 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L11_N001 - Etageplaner - Blok 11 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L11_N002 - Etageplaner - Blok 11 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L11_N003 - Etageplaner - Blok 11 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L11_N101 - Etageplaner - Blok 11 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L11_N102 - Etageplaner - Blok 11 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L11_N103 - Etageplaner - Blok 11 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L12_N001 - Etageplaner - Blok 12 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L12_N002 - Etageplaner - Blok 12 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L12_N003 - Etageplaner - Blok 12 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L12_N101 - Etageplaner - Blok 12 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L12_N102 - Etageplaner - Blok 12 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L12_N103 - Etageplaner - Blok 12 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L2_N001 - Etageplaner - Blok 2 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L2_N002 - Etageplaner - Blok 2 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L2_N003 - Etageplaner - Blok 2 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L2_N101 - Etageplaner - Blok 2 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L2_N102 - Etageplaner - Blok 2 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L2_N103 - Etageplaner - Blok 2 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L3_N001 - Etageplaner - Blok 3 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L3_N002 - Etageplaner - Blok 3 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L3_N003 - Etageplaner - Blok 3 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L3_N101 - Etageplaner - Blok 3 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L3_N102 - Etageplaner - Blok 3 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L3_N103 - Etageplaner - Blok 3 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L4_N001 - Etageplaner - Blok 4 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L4_N002 - Etageplaner - Blok 4 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L4_N003 - Etageplaner - Blok 4 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L4_N101 - Etageplaner - Blok 4 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L4_N102 - Etageplaner - Blok 4 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L4_N103 - Etageplaner - Blok 4 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L5_N001 - Etageplaner - Blok 5 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L5_N002 - Etageplaner - Blok 5 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L5_N003 - Etageplaner - Blok 5 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L5_N101 - Etageplaner - Blok 5 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L5_N102 - Etageplaner - Blok 5 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L5_N103 - Etageplaner - Blok 5 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L6_N001 - Etageplaner - Blok 6 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L6_N002 - Etageplaner - Blok 6 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L6_N003 - Etageplaner - Blok 6 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L6_N101 - Etageplaner - Blok 6 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L6_N102 - Etageplaner - Blok 6 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L6_N103 - Etageplaner - Blok 6 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L7_N001 - Etageplaner - Blok 7 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L7_N002 - Etageplaner - Blok 7 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L7_N003 - Etageplaner - Blok 7 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L7_N101 - Etageplaner - Blok 7 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L7_N102 - Etageplaner - Blok 7 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf; 008-

0_A5_K01_H1_L7_N103 - Etageplaner - Blok 7 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L8_N001 - Etageplaner - Blok 8 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L8_N002 - Etageplaner - Blok 8 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L8_N003 - Etageplaner - Blok 8 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L8_N101 - Etageplaner - Blok 8 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L8_N102 - Etageplaner - Blok 8 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L8_N103 - Etageplaner - Blok 8 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L9_N001 - Etageplaner - Blok 9 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L9_N002 - Etageplaner - Blok 9 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L9_N003 - Etageplaner - Blok 9 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L9_N101 - Etageplaner - Blok 9 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L9_N102 - Etageplaner - Blok 9 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L9_N103 - Etageplaner - Blok 9 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H2_L1_N001 - Facader - Blok 1 - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H2_L1_N101 - Facader - Blok 1 - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H2_L10_N001 - Facader - Blok 10 - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H2_L10_N101 - Facader - Blok 10 - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H2_L11_N001 - Facader - Blok 11 - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H2_L11_N101 - Facader - Blok 11 - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H2_L12_N001 - Facader - Blok 12 - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H2_L12_N101 - Facader - Blok 12 - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H2_L2_N001 - Facader - Blok 2 - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H2_L2_N101 - Facader - Blok 2 - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H2_L3_N001 - Facader - Blok 3 - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H2_L3_N101 - Facader - Blok 3 - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H2_L4_N001 - Facader - Blok 4 - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H2_L4_N101 - Facader - Blok 4 - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H2_L5_N001 - Facader - Blok 5 - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H2_L5_N101 - Facader - Blok 5 - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H2_L6_N001 - Facader - Blok 6 - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H2_L6_N101 - Facader - Blok 6 - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H2_L7_N001 - Facader - Blok 7 - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H2_L7_N101 - Facader - Blok 7 - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H2_L8_N001 - Facader - Blok 8 - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H2_L8_N101 - Facader - Blok 8 - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H2_L9_N001 - Facader - Blok 9 - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H2_L9_N101 - Facader - Blok 9 - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H3_L0_N001 - Tværsnit TA-TA - Blok 4 og 9 - Tilgængelige boliger - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H3_L0_N002 - Tværsnit TC-TC, - Blok 4 og 9 - Tilgængelige boliger - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H3_L0_N003 - Delsnit D - Blok 1-12 - Gavle - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H3_L0_N101 - Tværsnit TA-TA - Blok 4 og 9 - Tilgængelige boliger - Fremtidig Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H3_L0_N103 - Tværsnit TC-TC - Blok 4 og 9 - Tilgængelige boliger - Fremtidig Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H3_L0_N104 - Delsnit D - Blok 1-12 - Gavle - Fremtidig Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H4_L4_N101 - Tilgængelige boliger - Stueetage.pdf; 008-0_A5_K01_H4_L4_N102 - Tilgængelige boliger - 1. sal.pdf; 008-0_A5_K01_H4_L4_N103 - Tilgængelige boliger - 2. sal.pdf; 008-0_K00_C01.4_Dokumentfortegnelse myndighedsprojekt.pdf; 008-0_K00_C04.1_Ansøgning om byggetilladelse.pdf; 008-0_K00_C04.1_Fuldmagt.jpg; 008-0_K00_C06.3_Forhåndsdialogmøde 2023-09-28.pdf; 008-0_K00_C06.3_Forhåndsdialogmøde 2024-06-18.pdf; 008-0_K00_C11.1_Tidsplan.pdf; 008-0_K00_C11.3_Genhusningsplan.pdf; 008-0_K02_C07_Tegningsliste_LARK.pdf; 008-0_K02_H0_L0_N001.pdf; 008-0_K02_H1_L0_N101.pdf; 008-0_K02_H1_L0_N102.pdf; 008-0_K02_H1_L0_N103.pdf; 008-0_K02_H1_L0_N104.pdf; 008-0_K02_H3_L0_N301.pdf; 008-0_K06_H1_L0_N001.pdf; 008-0_K08_C08.1_Ventilationsnotat.pdf; 008-0_K09_C08.1_A1.1 Konstruktionsgrundlag.pdf; 008-0_K09_C08.1_B1.1 Statisk projektredegørelse bygværk.pdf; 008-0_K09_C08.1_B2.1.1 Statisk kontrolplan projektering bygværk.pdf; 008-0_K09_C08.1_B2.2.1 Statisk kontrolplan udførelse bygværk.pdf; 008-0_K09_C08.1_B3.1.1 Statisk kontrolrapport projektering bygværk.pdf; 008-0_K20_C08.1 - Brandteknisk redegørelse.pdf;

23-09-2024 21:28:39 Der er modtaget besked om en ny indsendelse [ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b] fra Byg og Miljø portalen. Yderligere oplysninger hentes.

23-09-2024 21:28:41 Indsendelse (eksklusiv dokumenter) er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 21:28:58 Akten er oprettet.

23-09-2024 21:33:07 Dokument [Dokument ID: 8d453b93-7c7b-4bd1-a3e1-20558c1a50cc] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:07 Dokument [Dokument ID: 7d7eabb6-94f8-4664-8a29-8c79c1be0c89] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:07 Dokument [Dokument ID: afa798d9-b157-4f24-9dfc-c2ddaf829c4a] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:07 Dokument [Dokument ID: 23022971-5dab-4c86-ad84-a3cbd89a7dcb] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:07 Dokument [Dokument ID: b8eab346-9860-43f0-b691-6512ef526af1] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:07 Dokument [Dokument ID: f19e4d48-1e72-4f2f-ad37-dcd7cfe79b65] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:08 Dokument [Dokument ID: d091ffec-7c7f-45f9-a454-a8efb72c6f09] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:08 Dokument [Dokument ID: 7ccfd536-935a-4c0d-aa54-408874493886] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:08 Dokument [Dokument ID: 881c4d4b-9752-473e-9528-24f0a48e6f7b] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:08 Dokument [Dokument ID: 46b503c0-8fed-4745-a486-bfd0d066e8fc] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:08 Dokument [Dokument ID: b7a061d9-40db-49ea-8be5-917e50b16dab] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:08 Dokument [Dokument ID: ed01fe97-b86d-43a6-944a-b5b7afdb4715] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:08 Dokument [Dokument ID: 87b0d10d-fb98-452c-b8f7-6c2935d5affb] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:08 Dokument [Dokument ID: 4e3dde41-8a50-4ad3-8152-f9bd12028954] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:08 Dokument [Dokument ID: 7dad8b35-2580-43c9-8569-be5b0d0f1ecb] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:09 Dokument [Dokument ID: 5b06ee4d-95f9-4145-8c7c-8e9977b71566] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:09 Dokument [Dokument ID: 0fc9991f-d630-4759-abff-43c92d9c4ccd] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:09 Dokument [Dokument ID: 109df1c6-2875-452c-9c60-ae8abd098dcf] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:09 Dokument [Dokument ID: 4d500796-8cfd-43f4-af3e-6ee2a98d8481] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:09 Dokument [Dokument ID: c7e73765-baf1-4b17-a607-1c88d3b13829] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:09 Dokument [Dokument ID: 602dc0d3-e004-4ca4-90bf-482cff1bc983] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:09 Dokument [Dokument ID: 232c59bd-36ba-4356-9cfa-bea9caf08037] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:09 Dokument [Dokument ID: 9b13e33e-50ad-4cb7-b86f-8b4f98b7b15a] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:09 Dokument [Dokument ID: 73a1e78a-c973-44fa-8072-e705ad3f99f3] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:10 Dokument [Dokument ID: 29817545-96c0-4553-85bf-fae44f7055a3] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:10 Dokument [Dokument ID: c76960c4-2f4f-4465-a35a-8481fe32b8ee] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:10 Dokument [Dokument ID: 39692f28-3c97-4b8f-9ceb-be0d7c42ab4b] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:10 Dokument [Dokument ID: 258df84e-36c6-4a6e-94be-4593ebb23331] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:10 Dokument [Dokument ID: db27fefd-0545-4687-9012-3b3b6361e652] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:10 Dokument [Dokument ID: d47d3512-a3e9-4ee8-b03a-e6e04289db12] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:10 Dokument [Dokument ID: 58bd0acf-4263-4b00-b105-27aea8c6024b] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:10 Dokument [Dokument ID: ab227510-2cdb-4e3c-93db-5b32d2a75ed0] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:10 Dokument [Dokument ID: 8866a262-fc5a-473e-b28d-c627085e5a38] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:11 Dokument [Dokument ID: e2c8bbcc-88bb-439e-83c1-8bcdf79a1293] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:11 Dokument [Dokument ID: df3531ce-e338-45cb-a6c9-b356feba2ffb] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:11 Dokument [Dokument ID: 6cabe4aa-135c-44dc-acc5-5ee0e201ca9a] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:11 Dokument [Dokument ID: 1ad1bda2-f368-4b7b-a078-e43f8baf9a93] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:11 Dokument [Dokument ID: 96a67558-88e1-4a70-b76a-76812ab7867b] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:11 Dokument [Dokument ID: e8421bc2-3d58-4f89-b369-bd45435d9854] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:11 Dokument [Dokument ID: 1b166b51-9a9d-49a3-9ac8-f0fea9d04e90] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:11 Dokument [Dokument ID: 9d6b41fa-a248-4405-ada4-0407b1c907fc] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:11 Dokument [Dokument ID: 35ab3dab-816c-4815-8e3c-779b94075066] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:12 Dokument [Dokument ID: 01dd2b6b-5d21-41d0-bf23-b2ba419aef64] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:12 Dokument [Dokument ID: 2536f168-5550-42d7-b2cd-280a9db68f11] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:12 Dokument [Dokument ID: 8c40eefb-0fdb-45c0-b6fe-bb76ca6a3b2e] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:12 Dokument [Dokument ID: 944c5b4d-d85e-4758-a368-d6060a15b3c8] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:12 Dokument [Dokument ID: 96d13c6f-01be-48d6-af1c-d61dd66b026f] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:12 Dokument [Dokument ID: d93d7045-d153-4637-a43c-b81e1d88146f] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:12 Dokument [Dokument ID: 2ad4c6af-019c-470c-8106-0bdbaa86d319] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:12 Dokument [Dokument ID: 6d6cd6c6-f06a-42be-91a8-bf67d2ab60cc] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:12 Dokument [Dokument ID: bb29f69a-c683-41d8-a910-b32db77b31b6] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:13 Dokument [Dokument ID: c4f6e349-1497-4cd7-8f34-83f79772b402] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:13 Dokument [Dokument ID: 95ac558b-bd2a-47c3-a7df-259675edc36d] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:13 Dokument [Dokument ID: b9587ac7-34a1-4762-ad34-5b7b39ce8ae6] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:13 Dokument [Dokument ID: f72e690b-24f2-418e-998a-ee046190c029] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:13 Dokument [Dokument ID: bc5c582d-1465-4f7c-8362-4322e699a6ec] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:13 Dokument [Dokument ID: 79366fc7-36c6-4377-be16-7b73a4c35a2d] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:13 Dokument [Dokument ID: 82c56dcc-aa0b-4a1b-9bba-98a88adfa5dd] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:13 Dokument [Dokument ID: c05a7fa2-eeed-482f-9f9b-e5b8139b3e2e] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:13 Dokument [Dokument ID: 5971faf7-6fbf-4b25-a8fe-c5d964baf24a] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:14 Dokument [Dokument ID: 03f4d320-96ed-44a4-a1bc-1c73f647a79e] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:14 Dokument [Dokument ID: 0c78d7f3-d014-4d37-8cc7-c4f33da67b62] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:14 Dokument [Dokument ID: a2ec9a84-23c4-4f6e-8d83-cc538955b951] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:14 Dokument [Dokument ID: 130311c6-ad69-49ef-9c2e-940aa91996ad] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:14 Dokument [Dokument ID: a000918b-2830-4b6a-b520-b9edf2ac770f] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:14 Dokument [Dokument ID: 73760926-5b6a-4d32-bebe-fbb9b2accad7] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:14 Dokument [Dokument ID: 1a843c56-025d-4cae-8477-7a0d99ef270f] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:14 Dokument [Dokument ID: 6e742e3e-f5a0-4684-884c-df58abe5275e] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:14 Dokument [Dokument ID: b28fbe69-ddff-426c-83e8-043f0ff618dd] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:15 Dokument [Dokument ID: 56e6515f-076f-4bf0-9a6f-978e55c7bba9] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:15 Dokument [Dokument ID: 1d484a75-ef60-49a8-b799-594c01ee23d7] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:15 Dokument [Dokument ID: dfc35425-122b-4a6f-985d-d4d968b939b9] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:15 Dokument [Dokument ID: fbaba561-ddb4-4a4f-b21e-c241ba040c87] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:15 Dokument [Dokument ID: 2e983a8e-ca51-44ba-93a2-c419c9800325] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:15 Dokument [Dokument ID: 0b824a6d-7d62-4700-8d68-94d564a2a67d] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:15 Dokument [Dokument ID: 65905f13-882b-4993-9a56-e86e76710c24] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:15 Dokument [Dokument ID: b5fca2cb-35b1-4144-8c30-3b7b8a576e06] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 Dokument [Dokument ID: ed147458-b7dc-4ce3-b4cc-2dcc51d0542c] er downloaded fra Byg og

21:33:15 Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 Dokument [Dokument ID: 0b2b676f-9de5-4929-9705-ff0a0f2260e9] er downloaded fra Byg og
21:33:16 Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 Dokument [Dokument ID: a3e9ad0c-2410-4c54-bdc2-fd77c08746db] er downloaded fra Byg og
21:33:16 Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 Dokument [Dokument ID: 38b102e6-6361-4c81-b360-d79c1645e93e] er downloaded fra Byg og
21:33:16 Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 Dokument [Dokument ID: f32c5e6a-510f-43cc-839f-27a14d967e8a] er downloaded fra Byg og
21:33:16 Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 Dokument [Dokument ID: e6c05ba1-15d0-4c4f-a0fc-41c4b946a27a] er downloaded fra Byg og
21:33:16 Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 Dokument [Dokument ID: b28104eb-6fa1-47ce-917f-37f6bbe915a4] er downloaded fra Byg og
21:33:16 Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 Dokument [Dokument ID: da4168d8-20e7-40c4-a0b4-52e2aba98cbb] er downloaded fra Byg og
21:33:16 Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 Dokument [Dokument ID: f272096d-99d9-4376-bc83-df08a34f47d5] er downloaded fra Byg og
21:33:16 Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 Dokument [Dokument ID: 6d78d57f-c212-4ec3-8d1c-393182d2a0e8] er downloaded fra Byg og
21:33:16 Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 Dokument [Dokument ID: c7a62791-9e0e-4c56-953e-db737a6e79ac] er downloaded fra Byg og
21:33:16 Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 Dokument [Dokument ID: 60fc9430-5961-44bc-ac64-cc5a4fdb31a0] er downloaded fra Byg og
21:33:17 Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 Dokument [Dokument ID: 73dce529-4d64-4615-8144-a579b2e3422b] er downloaded fra Byg og
21:33:17 Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 Dokument [Dokument ID: 837b7bff-41cf-472f-b0a7-d19764b8ec53] er downloaded fra Byg og
21:33:17 Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 Dokument [Dokument ID: 1f992cf6-a84a-44c2-80ca-9c40fdf4df88] er downloaded fra Byg og
21:33:17 Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 Dokument [Dokument ID: 8b3e7606-1184-412e-8364-30b23cfdf476] er downloaded fra Byg og
21:33:17 Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 Dokument [Dokument ID: 199908d4-5ee5-46a1-a815-e96353aece5a] er downloaded fra Byg og
21:33:17 Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 Dokument [Dokument ID: 8730efd8-f3b7-4795-96f6-bfa24547d3ee] er downloaded fra Byg og
21:33:17 Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 Dokument [Dokument ID: 19405040-e9df-403a-8f34-fb6e52fcd9e2] er downloaded fra Byg og
21:33:17 Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 Dokument [Dokument ID: 3dc606ee-f2d4-4bfd-9270-0e9fe7dfd940] er downloaded fra Byg og
21:33:17 Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 Dokument [Dokument ID: c5c2a51e-7225-4e86-8886-591f8fd8fc52] er downloaded fra Byg og
21:33:18 Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 Dokument [Dokument ID: 0cd5136e-4794-4be1-8cd1-2dc980fe5416] er downloaded fra Byg og
21:33:18 Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 Dokument [Dokument ID: 12c5a1bd-e135-4e6d-81e4-0911dd4f4179] er downloaded fra Byg og
21:33:18 Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 Dokument [Dokument ID: 0ea94f11-664a-439d-8813-b78358d0ddf4] er downloaded fra Byg og
21:33:18 Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 Dokument [Dokument ID: d2091529-cdc7-488b-bc78-61721dd0c710] er downloaded fra Byg og
21:33:18 Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:18 Dokument [Dokument ID: 0e16cbf8-0834-4163-aa72-f91242c4ee5f] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:18 Dokument [Dokument ID: 52471aeb-8d99-4e3f-ac31-e88e361ea972] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:18 Dokument [Dokument ID: f54cbe28-3da8-4585-97e4-52ab7a955ba7] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:18 Dokument [Dokument ID: b3562a87-37a8-4f87-a37c-5c19ace00846] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:19 Dokument [Dokument ID: 28dac18f-51d0-4006-a4a0-48d0de17b99f] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:19 Dokument [Dokument ID: 22ebc281-1af8-4daa-a579-0dfd0e5ddd18] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:19 Dokument [Dokument ID: 6469b046-161d-4b5a-8cc6-1c4c93335263] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:19 Dokument [Dokument ID: cff1aa0a-a506-4dd5-9d56-4cb3669224dd] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:19 Dokument [Dokument ID: e4d44473-d583-40e8-8a62-36ab21a6ae16] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:19 Dokument [Dokument ID: ef245059-dab9-4949-9f97-2a26a58103b7] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:19 Dokument [Dokument ID: 964532f8-bb26-468c-ad5a-bfa79888c643] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:19 Dokument [Dokument ID: bfc2e11a-f5a6-499d-93de-8686a989e9b8] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:19 Dokument [Dokument ID: 6f57c105-45e3-4917-b82c-ffe32da7ecec] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:20 Dokument [Dokument ID: 38a41b0c-55bf-40a3-be4c-c7e4a7e2811d] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:20 Dokument [Dokument ID: 564a456a-1277-494f-91ae-a72c4bf7a5df] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:20 Dokument [Dokument ID: d45c36ca-dc2b-494b-850c-b4d8383f7ce2] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:20 Dokument [Dokument ID: 33cb9770-b7d6-4228-86e0-2fe385232f07] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:20 Dokument [Dokument ID: 949eb3f9-4593-4f10-8252-dcbd71552e89] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:20 Dokument [Dokument ID: acdabea6-f699-43e3-89da-a0fb1a16d5de] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:20 Dokument [Dokument ID: 6c12b293-e31f-43c2-8aba-a41abaf22961] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:20 Dokument [Dokument ID: 62e8e2c3-fb4b-48e7-b946-a8ada9318202] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:20 Dokument [Dokument ID: ce3591eb-7230-4ba0-9ce7-0ff8322553c5] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:21 Dokument [Dokument ID: c26a293b-2964-4cf3-a497-aac46a322724] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:21 Dokument [Dokument ID: fa4f9bcc-ec14-496d-b802-fd4d81a035e5] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:21 Dokument [Dokument ID: 89787374-bc57-4b58-8b5a-03227f5d2078] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:21 Dokument [Dokument ID: 6e36e72b-114b-4ba0-811f-a3ac398cafcd] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:21 Dokument [Dokument ID: 9265d6ba-2984-491b-93a8-ed3cc4bc3ca7] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:21 Dokument [Dokument ID: 3d8ef94e-eeb3-4fde-9eeb-01f9e0b68e39] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]

23-09-2024 21:35:05 Indsendelse fra Byg og Miljø portalen er fuldt indlæst [ID: 404aac24-8a80-480a-b7cb-d458cdf97d2b, løbenr: 1]